


## 2. Станки сверлильно-расточочной группы

## 03. Станки горизонтально-расточные

**ГОРЬКОВСКОЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ**  
**СТАНОК МНОГОЦЕЛЕВОЙ ФРЕЗЕРНО-СВЕРЛИЛЬНО-РАСТОЧНЫЙ**  
**ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ С ПОДВИЖНОЙ СТОЙКОЙ,**  
**ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ**

Модель ГФ630ПМФ4



Предназначен для многооперационной обработки корпусных деталей размером 500×500×500 мм в составе гибких автоматизированных производств, а также может работать как самостоятельная технологическая единица.

На станке можно производить фрезерование сложных криволинейных поверхностей, расфрезерование, сверление, зенкерование, развертывание и растачивание отверстий, нарезание резьб в деталях из различных конструкционных материалов.

Класс точности станка — П.

Станок продольной компоновки горизонтально-го типа с подвижным делительным столом, попе-речно перемещающейся стойкой портального типа с вертикально-подвижной шпиндельной бабкой. Вс-е узлы станка смонтированы на жесткой станине.

Привод главного движения — электродвигатель постоянного тока в сочетании с двухдиапазонной коробкой скоростей.

Приводы подач — высокомоментные электродвигатели постоянного тока с тормозными устройствами и беззазорные шариковые пары.

Конструкция направляющих комбинированная: пара скольжения (закаленная сталь — фторопласт) и пара качения (закаленная сталь — плоские роликовые опоры). Смазка — импульсная, с контролем давления.

Устройство автоматической смены инструмента представляет собой цепной магазин с манипулятором, который размещен рядом со станком.

Перед станком установлено двухпозиционное устройство автоматической смены столов — спутников, смена которых осуществляется через раздвижные двери ограждения.

Предусмотрен контроль состояния инструмента, компенсация погрешностей шариковых винтов, воз-можность встройки измерительных датчиков и ис-пользования многошпиндельных головок.

На станке закрыта рабочая зона, уборка стружки производится скребковым стружкотранспорте-ром. Охлаждающая жидкость подается на инструмент через ряд отверстий, расположенных вокруг шпинделя.

Устройство ЧПУ 2С42-65 или CNC 600 (ГДР), количество управляемых координат (всего) одновременно — 4/3.

Разработчик — Горьковское станкостроительное производственное объединение.

# ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Размеры рабочей поверхности стола по ГОСТ 6569—75 (ширина×длина), мм	630×630	крутящий момент, Н·м . . . . .	47	
Продольное перемещение стола (ось X), мм	1000	частота вращения, об/мин . . . . .	750	
Количество фиксированных положений делительного стола при его повороте	72 (через 5°)	привода поворотного стола:		
Количество Т-образных пазов поворотного стола	5	типа . . . . .	23МВН2Р-М (НРБ)	
Расстояние между Т-образными пазами по ГОСТ 6569—75, мм	125	крутящий момент, Н·м . . . . .	23	
Ширина Т-образных пазов по ОСТ2Н62-2—79, мм:		частота вращения, об/мин . . . . .	750	
центральных . . . . .	22H7	привода магазина инструментов:		
краиних . . . . .	22H9	типа . . . . .	23МВН2Р-М (НРБ)	
Количество шпинделей	1	крутящий момент, Н·м . . . . .	23	
Внутренний конус шпинделя по ГОСТ 24644—81	50	частота вращения, об/мин . . . . .	750	
Количество частот вращения шпинделя	45	привода регулируемого насоса гидростанции:		
Частота вращения шпинделя, об/мин	20—3150	типа . . . . .	4A112M4	
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кН·м	0,8	мощность, кВт . . . . .	5,5	
Количество управляемых координат (всего/одновременно)	4/3	частота вращения, об/мин . . . . .	1500	
Расстояние от торца шпинделя до оси поворота поворотного стола (ось Z), мм	200—1000	привода нерегулируемого насоса гидростанции:		
Расстояние от оси шпинделя до поверхности сменного стола (ось Y), мм	0—800	типа . . . . .	4A90L6	
Величины рабочей подачи стола, стойки, шпиндельной бабки (оси X, Y, Z), мм/мин	5—10000	мощность, кВт . . . . .	1,5	
Скорость быстрых перемещений стола, стойки, шпиндельной бабки, мм/мин	10000	частота вращения, об/мин . . . . .	1000	
Дискретность задания перемещений по осям X, Y, Z, мм	0,001	вентилятора воздушного теплообменника гидростанции:		
Тип приводов подач	Электрический	типа . . . . .	4AA50B2	
Наибольшее усилие подачи на инструменте, Н:		мощность, кВт . . . . .	0,12	
по оси X . . . . .	15000*	частота вращения, об/мин . . . . .	3000	
по оси Y . . . . .	15000*	механизма уборки стружки:		
по оси Z . . . . .	16300*	типа . . . . .	4AO-71B-6M300	
Количество инструментальных гнезд в магазине	40	мощность, кВт . . . . .	0,55	
Порядок установки инструмента в магазине	Каждому инструменту соответствует свое гнездо	частота вращения, об/мин . . . . .	950	
Наибольший диаметр инструмента (фрезы), мм	200	насоса охлаждения:		
Наибольшая длина инструмента, мм	300	типа . . . . .	4AO-71B-6M300	
Наибольшая масса инструмента, кг	18	мощность, кВт . . . . .	0,55	
Габаритные размеры обрабатываемых деталей, мм:	500×500×500	частота вращения, об/мин . . . . .	950	
Наибольшая масса детали, устанавливаемой на столе станка, кг	800	станции смазки шпиндельной бабки:		
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА	102	типа . . . . .	4AA56A4У3	
Габарит станка с электрооборудованием и устройством ЧПУ, мм	6000×5800×3750	мощность, кВт . . . . .	0,12	
Масса станка, кг:		частота вращения, об/мин . . . . .	1355	
с электрооборудованием . . . . .	19000	станции смазки направляющих и винтовых шариковых пар:		
без электрооборудования . . . . .	16500	типа . . . . .	0,08	
<b>Электрооборудование</b>		мощность, кВт . . . . .	2760	
Питающая электросеть:		вентилятора охлаждения электрошкафов:		
род тока . . . . .	Переменный трехфазный	типа . . . . .	AB042-2	
частота, Гц . . . . .	50	мощность, кВт . . . . .	0,05	
напряжение, В . . . . .	380	частота вращения, об/мин . . . . .	2700	
Напряжение цепей управления, В:		Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт . . . . .	40	
переменного тока . . . . .	110	<i>Устройство числового программного уравнения</i>		
постоянного тока . . . . .	24	Тип устройства . . . . .	CNC600 (ГДР)	
Количество электродвигателей на станке	18	Мощность, потребляемая устройством, кВт . . . . .	1,2	
Электродвигатели:		<i>Гидрооборудование и системы смазки</i>		
привода главного движения:		Тип станции гидропривода . . . . .	G48-500МФ4.	
типа . . . . .	MP132L(НРБ)	01.00.000		
мощность, кВт . . . . .	15,0	Вместимость резервуара, л . . . . .	100	
частота вращения, об/мин . . . . .	1000	Насос системы гидропривода:		
привода подач стола, стойки, шпиндельной бабки:		типа . . . . .	G12-54A	
типа . . . . .	47MB02CP-M (НРБ)	производительность, л/мин . . . . .	55	
* Величина расчетная		номинальное давление, Па (кгс/см <sup>2</sup> ) . . . . .	63.10 <sup>5</sup> (63)	
		Рабочее давление в системе гидропривода, Па, (кгс/см <sup>2</sup> ) . . . . .	45.10 <sup>5</sup> (45)	
		Аккумулятор в системе разгрузки шпиндельной бабки:		
		типа . . . . .	10-160TГЛ10843	
		номинальный объем, л . . . . .	10	
		номинальное давление, Па (кгс/см <sup>2</sup> ) . . . . .	160.10 <sup>5</sup> (160)	
		давление зарядки азотом II сорта ГОСТ 9293—74, Па (кгс/см <sup>2</sup> ) . . . . .	120.10 <sup>5</sup> (120)	
		Фильтр тонкой очистки в системе гидропривода . . . . .	ФП7(Ф7М) 20—10 200	
		Тип станции смазки шпиндельной бабки . . . . .	C48-11A	
		Наибольшее рабочее давление в системе смазки шпиндельной бабки, Па (кгс/см <sup>2</sup> ) . . . . .	6.10 <sup>5</sup> (6)	
		Вместимость станции смазки шпиндельной бабки, л . . . . .	10	
		Тип станции смазки направляющих и винтовых шариковых пар . . . . .	И-ЦСЭ-2,5,01	

Наибольшее рабочее давление в системе смазки направляющих и винтовых шариковых пар, Па (кгс/см<sup>2</sup>) . . . . .

Вместимость станции смазки направляющих и винтовых шариковых пар, л . . . . .

32.10<sup>5</sup>(32)

2,5

Марка масла в гидросистеме . . . . .  
Марка масла для смазки направляющих и винтовых шариковых пар . . . . .

Марка консистентной смазки . . . . .

Турбинное 22  
ИЗОА ГОСТ 20799-75  
ЦИАТИМ-201  
ГОСТ 6267-74

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
ГФ630ПМФ4	Станок поставляется в разобранном виде и упакован в комплект тары из шести мест		
<i>Запасные части</i>			
6Т13МФ4.360.251 ГОСТ 8752-79 ОСТ 38.05146-78 ОСТ 38.05146-78 ГОСТ 6959-54	Захват Манжеты 11-50×70-2 11-60×85-2 Манжеты: 25×45 45×65 70×90 Трубка медная М3М6×0,8 Кольца Звездочка 63-У3 Зарядное устройство для гидроаккумулятора 160ТГЛ10843л2 Запасные части, поставляемые с комплектующей электрогидроаппаратурой, установленной на комплектном гидроприводе	1 1 1 2 6 2 5м 124 2 1 1 компл.	Поставляется с Г48-500МФ4
<i>Инструмент</i>			
ОСТ 2И20-1-80	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком: Ø 6,7 Ø 8,5 Ø 9,0 Ø 10,2 Ø 11,0 Ø 13,0 Ø 14,0 Ø 15,0 Ø 17,5 Ø 18,0 Ø 20,0	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
ГОСТ 19903-77	Сверла спиральные с коническим хвостовиком: Ø 21 Ø 24 Ø 27 Ø 30	2 2 2 2	
ОСТ2 И22-1-74	Зенкеры цельные быстрорежущие: Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 24 Ø 32	2 2 2 2 2	к.М.№ 1 к.М.№ 2 к.М.№ 2 к.М.№ 3 к.М.№ 4
ГОСТ 14953-80	Зенковки конические: Ø 25 Ø 31,5	2 2	к.М.№ 2 к.М.№ 2
ГОСТ 15599-74	Зенковки цилиндрические: Ø 18/6 Ø 24/10 Ø 32/10	2 2 2	
ГОСТ 9473-80	Фрезы торцевые твердосплавные со вставными ножами: Ø 100 Ø 125 } исполнение I	2 2	
ГОСТ 5493-70 ГОСТ 22085-75 ТУ2-035-389-75	Фрезы торцевые, оснащенные пятигранными пластинами твердого сплава Ø 100 Ø 125	2 2	
ОСТ И62-2-75	Фрезы концевые: Ø 12 Ø 16 Ø 20 } исполнение I	2 2 2	

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр
OCT2 И26-1—74	Ø 25 Ø 32 Ø 40 } исполнение 2	3 3 3	
OCT2 И52-1—74	Развертки машинные с коническим хвостовиком: Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 24	2 2 2 2	к.М. № 1 к.М. № 2 к.М. № 2 к.М. № 3
ГФ 1880С4.79.001	Метчики машинные: M8 M10 M12 M16	2 2 2 2	
ГФ 1880С4.79.002-01	Слесарно-монтажный инструмент	1	
-02	Патрон для метчиков	4	
-03	Оправка расточная	3	
-04	»	3	
ГФ 1880С4.79.253	»	3	
ГФ 1880С4.79.254	Оправка для фрез торцевых на-садных	2	
ГФ 1880С4.79.256	Оправка	27	
ГФ 1880С4.79.271	Шомпол	2	
6Т 13МФ4-1.760.253	Шпонка	4	
ГОСТ 11738—72	Шомпол	47	
ГОСТ 13039—67	Винт 8×20.88.05	4	
ГОСТ 13598—68	Винт 6000-0016	1	
191.431.054	Втулки: 6100-0142 6100-0143 6100-0144 6100-0145 6100-0146 6100-0147	3 3 3 3 3 3	к.М. № 3/к.М. № 1 к.М. № 3/к.М. № 2 к.М. № 4/к.М. № 2 к.М. № 4/к.М. № 3 к.М. № 5/к.М. № 3 к.М. № 3/к.М. № 4
191.431.058	Втулки:		
191.132.050	Ø 6112-0020 Ø 6112-0022 Ø 6112-0024 Ø 6112-0034	2 2 2 2	к.М. № 2 к.М. № 2 к.М. № 2 к.М. № 3
191.113.050	Оправка с конусностью 7 : 24 для насадных фрез: Ø 32 Ø 40	2 2	
191.113.050	Патрон с конусностью 7 : 24 цан-говый с диапазоном зажима диа-метров 20—40 мм	2	
191.831.072	Патрон с конусностью 7 : 24 цан-говый с диапазоном зажима диа-метров 5—20 мм (с цангой Ø 10)	3	
191.831.073	Втулки переходные для инстру-мента с конусом Морзе с лапкой: к.М.2 к.М.3	2 2	
191.831.052	Втулки с конусностью 7 : 24 пе-реходные для инструмента с ко-нусом Морзе и резьбовым отвер-стием: к.М.2	2	
191.831.053	к.М.3	3	
191.831.054	к.М.4	2	
191.113.050.002	Цанги к патрону диаметром 5—20 мм: Ø 7 Ø 8,5 Ø 12 Ø 16 Ø 20	3 3 3 3 3	
ГФ 630ПМФ4.00.000.РЭ	Документация		
	Руководство по эксплуатации		
	стакана		
	Документация к покупным изде-лиям	1	
	компл.		

## Условия транспортирования и хранения

Станок с ЧПУ допускается транспортировать только железнодорожным транспортом с учетом воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150—69 и механических факторов по ГОСТ 23170—78.

Категория транспортирования — Ж1 по ГОСТ 15150—69.

Станок в транспортной таре может храниться в неотапливаемом помещении или под навесом. Допускается нахождение на открытой площадке в транспортной таре не более шести месяцев.

Хранение станка без упаковки на открытых площадках не допускается.

Устройство ЧПУ и станция управления должны храниться в сухом закрытом помещении при температуре от 5 до 45° С с относительной влажностью не более 80 %. В помещении не должно быть пыли, газов и паров, вызывающих загрязнение и коррозию во время хранения.

Категория условий хранения в транспортной таре — Ж1, без упаковки — С по ГОСТ 9.014—78.

Не допускается хранение станка в упакованном виде свыше срока защиты без переконсервации.

Срок защиты без переконсервации 12 месяцев.



При транспортировании станка без упаковки гарантийный срок защиты без переконсервации не более 5 дней, только на время транспортирования. После переконсервации станок должен храниться в сухом закрытом помещении.

После расконсервации станок, принадлежности и запасные части хранить в отапливаемом помещении.


## Рекомендации по технике безопасности

Безопасность труда на станке модели ГФ630ПМФ4 достигается выполнением требований ГОСТ 12.2.009—80, ГОСТ 12.2.003—74 и конкретизированным требованиям технических условий.

## ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ




Стол-спутник




Конец шпинделя

**ФУНДАМЕНТ**



## ФУНДАМЕНТ (продолжение)



Габаритные размеры фундамента и глубину Н выбирать в зависимости от местных условий и грунта, но не менее размеров, указанных на чертеже.

ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1 : 100

