


5. Станки фрезерной группы

01. Станки вертикально-фрезерные

ЛЬВОВСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ

СТАНОК СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ
С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Модель ЛФ313Ф3-3,5



Станок предназначен для фрезерования по программе криволинейных пазов в деталях типа барабанных кулаков концевыми и фасонными фрезами в мелкосерийном и серийном производстве.

Станок создан на базе станка модели 6520Ф3-36 и оснащен приспособлением для установки обрабатываемой детали и ее вращения по заданной программе.

Формообразующими движениями являются: вертикальное перемещение шпиндельной бабки по направляющим стойки (ось Z), перемещение стола (оси X и Y), вращение детали в поворотном приспо-

соблении вокруг горизонтальной оси (координата U). В качестве привода в поворотном приспособлении используется шаговый двигатель.

Станок обеспечивает возможность работы по четырем координатам (одновременная работа по трем координатам). Переключение координаты поворотного приспособления на координату поперечного перемещения стола и, наоборот, производится с помощью технологических команд. Геометрическая информация при этом задается только по функции Y).

Применение для всех приводов подач гидравлической следящей системы с гидроцилиндрами обеспечивает полное отсутствие зазоров в цепи подач, а также высокую надежность, долговечность и длительное сохранение точности.

В качестве системы программного управления использована шагово-импульсная система с шаговыми двигателями.

Программа обработки считывается с перфорированной ленты и поступает на шаговые двигатели в виде импульсов, равных 0,01 мм перемещения исполнительного органа по координатам X , Y , Z и 30° по координате U .

По программе могут быть отработаны технологические команды: включение и отключение шпин-

деля, зажим и отжим шпиндельной бабки, включение и выключение охлаждения.

На станке имеется готовая электропроводка со штепсельными разъемами для выносного оборудования.

Класс точности станка — Н по ГОСТ 8—77.

Средний уровень звука LA не должен превышать 80 дБА. Корректированный уровень звуковой мощности LpA не должен превышать 96 дБА.

Шероховатость обработанной поверхности R_z 20 мкм.

Выпуск — по спецзаказам.

Проектная организация — Львовский завод фрезерных станков.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Размеры рабочей поверхности стола, мм:

ширина
длина

250
630

4,0
950

Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм

100—450

4А100S4Y

Вылет шпинделя, мм

340

3,0

Наибольшее перемещение стола, мм:

продольное
поперечное

370
250

1435

Наибольшие размеры обрабатываемой детали, мм:

диаметр
длина

290
300

X14—22М
0,12

Поворотная головка:

угол поворота шпинделя, град:
наименьший
наибольший

0
400

2800
22

цена деления лимба, град

1
Морзе 4

смазки:
типа

внутренний конус шпинделя

100

РД-09А

Наибольший ход шиноли задней бабки, мм

30

0,009

Дискретность поворота, с

30

76

Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг

200

1/15,62

Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной бабки, мм

350

Гидравлика

Количество скоростей шпинделя

18

Частота вращения шпинделя, об/мин

31,5; 40; 50;
63; 80; 100; 125;
160; 200; 250; 315;
400; 500; 630; 800;
1000; 1250; 1600

Тип насосной установки
Двухпоточный насос:

12/18 Г48-32

Рабочая подача (бесступенчатое регулирование), мм/мин:

вертикальная
по контуру

типа

12Г12-22

Ускоренная подача раздельно по каждой

производительность, л/мин
емкость бака, дм³

18/25 (при $n=$
 $=1500$ об/мин)

координате, мм/мин

5000

63

Наибольшее усилие подачи, кгс

800

рабочее давление, кгс/см²
давление слива, кгс/см²

40

Привод, габарит и масса станка

Габарит, мм:
станица без выносного оборудования
станица с выносным оборудованием

1620×1890×2185

Питание электросетью:

род тока
частота, Гц

3050×2150×2185

700×430×945

Тип автомата на вводе

гидростанции

900×400×1650

Номинальный ток расцепителя вводного автомата, А

электрошкафа

1200×450×1650

Электродвигатели:

главного движения:
типа

устройства ЧПУ

12/18 Г48-32

Кодирование

Масса станка, кг:

без выносного оборудования
с выносным оборудованием

3400

Система числового программного управления Н33-1М

Тип

Масса станка:

4150

Питание электросетью:

род тока
частота, Гц

Контурная,
шагово-импульсная

Цифровая

Тип автомата на вводе

Число управляемых координат:

3

Номинальный ток расцепителя вводного автомата, А

при линейной интерполяции

2

Электродвигатели:

при круговой интерполяции

Линейно-круговая

главного движения:

типа

Вид интерполяции

Перфолента
восьмидорожечная
ширины 25,4 мм


Кодирование

ISO-7 bit


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| ГОСТ, обозначение | Наименование комплектую-щих изделий | Количе-ство | Основной параметр | ГОСТ, обозначение | Наименование комплектую-щих изделий | Коли-чество | Основной параметр | | |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|--|
| ЛФ313Ф3-3,5 | Станок в сборе | 1 | | Изделия, входящие в комплект станка, но поставляемые за отдельную плату | | | | | |
| Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Электрошкаф | 1 | | | Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком | 30 | $\varnothing 25(10); 32(10); 40(10)$ | | | |
| Гидростанция | 1 | | | Фреза торцовая насадная с пятигранными пластинами твердого сплава | 2 | $\varnothing 100; 125$ | | | |
| Пульт программного управления | 1 | | | Фреза торцовая насадная со вставными ножами, оснащенными твердосплавными пластинами | 2 | $\varnothing 100; 125$ | | | |
| Запасные части для эксплуатации станка | 1 компл. | | | Втулка переходная | 6 | | | | |
| Слесарный инструмент для обслуживания станка | 1 компл. | | | Втулка переходная | 2 | Морзе 4 | | | |
| Центроискатель | 1 | | | Оправка для фрез торцовых насадных | 2 | $\varnothing 40; 32$ | | | |
| Руководство по эксплуатации | 1 | | | Патрон цанговый с комплектом цанг | 4 | | | | |
| Инструкции по эксплуатации системы ЧПУ Н33-1М | 1 | | | Опора регулируемая | 8 | | | | |
| Инструкция по монтажу и эксплуатации насосной установки | 1 | | | Прихват | 4 | | | | |
| | | | | Гайка | 4 | M 12 | | | |
| | | | | Сухарь | 4 | | | | |
| | | | | Шайба | 4 | | | | |
| | | | | Шпилька | 4 | M 12×150 | | | |


ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА



ФУНДАМЕНТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:100

