


2. Станки сверлильно-расточочной группы

01. Станки координатно-расточные

СТАНКИ КООРДИНАТНО-РАСТОЧНЫЕ ОДНОСТОЕЧНЫЕ, ОСОБО ТОЧНЫЕ
Модели 2431С, 2431СФ10

Разработчик и изготовитель — 5779701, Каунасское СПО «Координате»
(233702, г. Каунас, пр. Саванорю, 192)



Предназначены для выполнения чистовых операций в деталях, требующих особой точности взаимного расположения обрабатываемых отверстий и поверхностей.

Станок модели 2431С с отсчетным оптическим устройством, а станок модели 2431СФ10 с отсчетным устройством цифровой индикации.

На станках можно выполнять следующие виды работ: сверление, рассверливание, развертывание, растачивание отверстий, подрезку торцов, чистовое фрезерование, нарезание резьбы метчиком, точную разметку шаблонов, контроль линейных размеров и межцентровых расстояний.

Благодаря своему конструктивному решению и широким технологическим возможностям станки удовлетворяют требованиям обработки прецизионных деталей приборостроительной, часовой, радиотехнической, а также других отраслей промышленности. Большое количество принадлежностей и специальный режущий инструмент, которыми комплектуются станки, в значительной степени увеличивают их технологические возможности.

Климатическое исполнение станков УХЛ, категория размещения 4.1 по ГОСТ 15150—69.

Класс точности станка С по ГОСТ 8—82Е.

Общая компоновка и особенности

По плоской и V-образной направляющим станины перемещаются салазки (поперечные перемещения стола), а по плоской и V-образной направляющим салазок перемещается стол (продольное перемещение стола).

На станине закреплена колонна, по вертикальным направляющим которой при помощи электромеханического привода, установленного в верхней части колонны, перемещается шпиндельная головка.

В шпиндельной головке смонтированы шпиндель с гильзой, коробка подач и коробка скоростей.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Ширина рабочей поверхности стола по ГОСТ 6464—78, мм	320
Длина рабочей поверхности стола, мм	560
Количество Т-образных пазов по ГОСТ 6569—75	5
Ширина среднего паза по ГОСТ 1574—75, мм	$12^{+0,027}$
Ширина остальных пазов, мм	$12^{+0,180}$
Расстояние между пазами по ГОСТ 6569—75, мм	63
Перемещение стола по ГОСТ 6464—78, мм: продольное	400
поперечное	250
Рабочая скорость перемещения стола (бесступенчатое регулирование), мм/мин	1—1200
Скорость быстрого перемещения стола, мм/мин	2000
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм	320
Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм: наименьшее	50
наибольшее	575
Наибольший ход гильзы шпинделя, мм	125
Наибольший ход шпиндельной головки, мм	400
Скорость перемещения шпиндельной головки, мм/мин	1200
Частота вращения шпинделя (бесступенчатое регулирование), мин ⁻¹	10—3000
Механические подачи шпинделя, мм/об	0,02; 0,03; 0,05; 0,08; 0,12; 0,20
Обозначение конца шпинделя по ГОСТ 24644—81	30
Степень точности конуса шпинделя по ГОСТ 19860—74	AT3
Наибольший диаметр сверления по стали в сплошном материале, мм	20
Максимальный момент на шпинделе, Н·м	52
Диаметр передней опоры шпинделя, мм	60
Наибольший диаметр растачивания, мм	220
Наибольший диаметр фрезы при фрезеровании, мм	63
Цена деления оптического отсчетного устройства станка 2431С, мм	0,001
Дискретность отсчета блока цифровой индикации станка 2431СФ10, мм	0,001
Точность установки координат, мм	0,002

Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг	250
Габарит станка, мм	2300×1900×1580
Масса прилагаемого к станку комплекта принадлежностей, кг	380
Масса станка (без электрошкафа и комплекта принадлежностей), кг	2500
Масса электрошкафа, кг	420
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ	88
Уровень звука на рабочем месте оператора, дБ	77
Электрооборудование	
Питающая электросеть:	
род тока	Переменный трехфазный
частота тока, Гц	50
напряжение, В	380/220
Напряжение цепей управления переменного тока, В	110
Напряжение местного освещения переменного тока, В	24
Количество электродвигателей на станке	4
Электродвигатель главного привода (вращение шпинделя):	
тип	2ПБ-132ЛГ
род тока	Постоянный
напряжение, В	220
мощность, кВт	1,9
частота вращения, мин ⁻¹	1060
Электродвигатель перемещения стола, салазок:	
количество	2
тип	ДК1-1,7-100
род тока	Постоянный
напряжение, В	36
Частота вращения, мин ⁻¹	1000
мощность, кВт	0,18
Электродвигатель перемещения шпиндельной головки:	
тип	4АА63В2У3
род тока	Переменный трехфазный
мощность, кВт	0,55
частота вращения, мин ⁻¹	3000
Общая мощность всех электродвигателей, кВт	2,81

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
2431С; 2431СФ10	Станок координатно-расточочный одностоечный особо точный	1	
Входят в комплект и стоимость станка			
	Инструмент		
31.24.128 ГОСТ 2839—80Е	Резец расточный	16	Ø 5 (4); Ø 7 (4); Ø 9 (4); Ø 12 мм (4)
ГОСТ 11737—74 ГОСТ 10902—77	Резец	18	Ø 1,7 (2); Ø 2,2 (2); Ø 2,8 (2); Ø 3,5 (2); Ø 4 (2); Ø 5 (2); Ø 7 (2); Ø 9 (2); Ø 12 (2)
ГОСТ 10903—77	Зенкер	9	Ø 6; 8; 10; 12; 14; 15; 16; 18; 20
ГОСТ 14952—75 ГОСТ 17199—71	Фреза	4	Ø 36 (2); Ø 60 (2)
	Ключ	2	
	Ключ гаечный	4	s=8—10; 17—19; 22—24; 13—14
	Ключ торцовый	4	s=5; 6; 8; 10
	Сверло	14	Ø 2,5; 2,8; 3; 3,3; 3,8; 4; 4,2; 4,8; 5; 5,5; 6,6; 7; 7,5; 8,5
	Сверло	9	Ø 9,5; 10,2; 11,5; 13,5; 14,5; 15,5; 17,5; 19,5; 20
	Сверло центровочное	3	Ø 1
	Отвертка 7810-0302	2	100×0,4×2,5; 200×1,0×6
	Приналежности		
ГОСТ 577—68	Стол простой поворотный делительный	1	
ГОСТ 5927—70	Стол универсальный поворотный делительный	1	
ГОСТ 11371—78	Шкаф инструментальный	1	
ГОСТ 14730—69	Электрошкаф	1	
ГОСТ 18833—73	Микроскоп-центрискатель	1	
ШМ-1	Центрискатель рычажный	1	
ОВ-31	Рискообразователь	2	
	Головка универсальная расточная	1	
	Головка расточная	2	Ø 2—30; 5—75
	Борштанга с комплектом резцов (4 шт.)	6	Ø 15—20; 19—25; 24—32; 30—40; 38—52; 50—70
	Патрон сверлильный	1	Ø 1—10
	Патрон цанговый с комплектом цанг (4 шт.)	1	Ø 3—5
	Патрон цанговый с комплектом цанг (3 шт.)	1	Ø 6—10
	Втулка переходная	6	30/1 (2); 30/2 (4);
	Оправка для чистки шпинделя	1	
	Калибр	1	
	Центр	1	
	Втулка переходная	6	30/1 (2); 30/2 (2); 30/3 (2)
	Планка установочная	10	
	Планка прижимная	8	
	Подставка	8	
	Шпилька	4	
	Ключ	1	
	Призма	1	
	Индикатор ИЧ 10 кл. 0	1	
	Гайка М10.6.05	8	
	Шайба 10.05.05	8	
	Сухарь 7004-2044	8	
	Головка 1 ИГ	1	
	Шприц-масленка	1	
	Опора виброизолирующая	3	
	Кабель, соединяющий станок с делительным столом	1	

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
	Запасные части		
ТУ 17-1245—74	Ремень капроновый плоский В=50 мм, L=1125 мм	1	Или ремень Extremultus LT 10.50×1125
ТУ 17-1245—74	Ремень капроновый плоский В=50 мм, L=1600 мм	1	Или ремень Extremultus LT 10.50×1600
3.30.01.00.254.0.0	Пружина уравновешивания шпинделя	1	
ТУ 16.535.668—72	Лампа РН-8-20	6	Только для станка 2431С
	Пружина тарельчатая 1-2-2-30×15×2×0,6	12	
ТУ 16-522.112—74	Предохранитель ПРС-6-11	1	
ТУ 16-522.112—74	Вставка плавкая ПВД-2	5	
ТУ 16-522.112—74	Вставка плавкая ПВД-6	10	
	Запасные части приводов и электроаппаратуры		Согласно паспортам этих изделий
	Документация		
	Руководство по эксплуатации станка	1	
	Руководство по эксплуатации электрооборудования станка	1	
	Руководство по эксплуатации простого поворотного делительного стола	1	
	Руководство по эксплуатации универсального поворотного делительного стола	1	
	Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации главного электропривода	1	
	Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации электропривода подачи координатного стола, салазок	1	
	Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации электродвигателя главного привода	1	
	Формуляр, техническое описание и инструкция по эксплуатации электродвигателя с тахогенератором привода подачи координатного стола, салазок	1	
	Аттестат масштабной линейки, описание датчика LID 310 и блока цифровой индикации — VRZ80A	1	Для станка 2431СФ10


Поставляются по требованию заказчика за отдельную плату

2.30.65.25.000.0.0	Патрон трехкулачковый	1	Ø 80
2.30.67.29.000.0.0	Патрон резьбонарезной	1	

Рекомендации по технике безопасности




Безопасность труда обеспечивается изготовлением станка в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.009—80; СТ СЭВ 538—77, СТ СЭВ 539—77.

Требования безопасности труда при эксплуатации станка устанавливаются соответствующими разделами руководства по эксплуатации станка и руководства по эксплуатации электрооборудования.



1 — шпиндельная головка; 2 — узел шпинделя; 3 — колонна; 4 — стол и салазки; 5 — коробка скоростей; 6 — редуктор перемещения шпиндельной головки; 7 (1), 7 (2) — редуктор стола, салазок; 8 — инструментальный шкаф; 9 — отсчетные устройства с цифровой индикацией (станок 2431СФ10); 11 — электрошкаф; 12 — тахометр; 13 — стыковочный узел (для станка 2431СФ10); 14 — блоки цифровой индикации VRZ380A (для станка 2431СФ10)




ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА, ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ



a — конец шпинделя; *б* — Т-образные пазы стола; *в* — рабочее пространство станка

ФУНДАМЕНТ

УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Станок устанавливается на бетонном фундаменте.
Воздушные колодцы между фундаментом и землей заполняются опилками или торфом. Настиляемые над колодцами плитки не должны касаться фундамента (должен быть зазор 15—20 мм).
Рекомендуется устанавливать в фундаменте чугунные плиты. Станок ставится на виброзолирующие опоры, которые входят в комплект поставки.