


*ОДЕССКИЙ ЗАВОД ПРЕЦИЗИОННЫХ СТАНКОВ***СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНО-РАСТОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ  
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГООПЕРАЦИОННЫЙ С МАГАЗИННОЙ СМЕНОЙ ИНСТРУМЕНТА  
И ЧИСЛОВОМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ****Модель 245ВМФ2**

Станок предназначен для односторонней комплексной обработки деталей средних размеров по заданной программе.

На станке можно производить фрезерование концевыми, торцовыми и дисковыми фрезами, а также растачивание, сверление, зенкерование, развертывание и нарезание резьбы метчиками.

На станке можно обрабатывать детали из чугуна, стали, цветных металлов и пластмасс.

Класс точности станка В. Чистота обработки  $\nabla 6 - \nabla 7$ .

Станок оснащен механизмом автоматической смены инструмента.

Управление станком осуществляется с помощью восьмидорожечной перфоленты в коде ИСО от позиционной системы программного управления, снабженной цифровой индикацией задания и фактического положения подвижных органов.

На станке программируются координатные перемещения стола, салазок, шпиндельной головки и гильзы, скорости этих перемещений и автоматический зажим при остановке, режимы обработки, а

также автоматический выбор и смена инструментов по программе.

Наличие на станке числового программного управления дает возможность записать на ленту или серию лент программы обработки деталей с практически неограниченным количеством различных операций. Замена ленты позволяет осуществить быстрый переход на обработку новой детали.

Точность установки координат 0,020 мм.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Размеры рабочей поверхности стола (длина×ширина), мм . . . . .	1120×630
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм . . . . .	730
Наибольшее перемещение стола, мм:	
продольное . . . . .	1000
поперечное . . . . .	630
Наибольшая допустимая масса изделия, кг . . . . .	800
Внутренний конус шпинделя . . . . .	7:24

#### Механика станка

Наибольшее осевое перемещение шпинделя, мм . . . . .	220
Количество скоростей шпинделя . . . . .	13
Числа оборотов шпинделя в минуту . . . . .	31; 45; 63; 90; 125; 180; 250; 355; 500; 710; 1000; 1420; 2000
Количество рабочих подач стола . . . . .	15
Рабочие подачи стола, мм/мин . . . . .	2,5; 5; 10; 20; 40; 63; 90; 125; 180; 250; 355; 500; 710; 1000; 1400
Величина ускоренного хода, мм/мин . . . . .	5000
Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм . . . . .	330
Наибольший диаметр, мм:	
сверления . . . . .	50
расточки . . . . .	250

#### Инструментальный магазин

Количество инструментов в магазине . . . . .	30
Наибольший диаметр инструмента, мм:	
при загрузке магазина без пропуска гнезд . . . . .	80
при загрузке магазина с пропуском гнезд . . . . .	160
Время смены инструмента, сек . . . . .	5

#### Привод, габарит и масса станка

Электродвигатели:	
привода вращения шпинделя:	
тип . . . . .	АО2-42-4-С1
мощность, кВт . . . . .	5,5
число оборотов в минуту . . . . .	1450
перемещения стола и подачи гильзы:	
тип . . . . .	ПСТ-52
мощность, кВт . . . . .	0,55×2
число оборотов в минуту . . . . .	2200
зажима шпиндельной головки и гильзы:	
тип . . . . .	АВО42-2-С1
мощность, кВт . . . . .	0,05×3
число оборотов в минуту . . . . .	2200
переключения шестерен и зажима винтов:	
тип . . . . .	РД-0,9
мощность, кВт . . . . .	0,01
число оборотов в минуту . . . . .	1200

Электронасос охлаждения:	
тип . . . . .	ПА22-С1
мощность, кВт . . . . .	0,12
производительность, л/мин . . . . .	22

Габарит станка (длина×ширина×высота), мм . . . . .	2750×2850×3500
Масса станка, кг:	
без принадлежностей . . . . .	10 300
с принадлежностями . . . . .	10 450

#### Основные данные управляющего устройства

Шифр системы . . . . .	«Размер-2М»
Число управляемых координат . . . . .	3
Число координат с одновременным перемещением . . . . .	2
Программоноситель . . . . .	Восьмидорожечная перфолента
Система кодирования . . . . .	ИСО

## ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной размер
-------------------	------------------------------------	------------	-----------------


### Принадлежности и документация, входящие в комплект и стоимость станка

ГОСТ 577—68	Электрошкаф	1	
	Пульт программного управления	1	
	Индикатор ИЧО4, кл. 0	1	
	Опора виброизолирующая	3	
	Комплект переходных втулок под инструмент с резьбой	24	
	Комплект переходных втулок под инструмент с лапкой	21	
	Комплект фрезерных оправок	3	∅ 27, 32, 40
	Патрон сверлильный	4	
	Патрон резьбонарезной	5	До ∅ 10 (3); до 18 (2)
	Протир	1	
	Патрон цанговый с комплектом цанг	1	∅ 3—12
	Оправка для торцовой фрезы	4	∅ 16С; 22С
	Центр установочный	1	
	Центроискатель с индикатором	1	
	Индикатородержатель	1	
Шкаф инструментальный	2		
ГОСТ 2841—62	Ключ	6	S = 10; 17; 19; 22; 24; 27
	Ключ	3	S = 5; 8; 10
	Ключ	2	S = 28 ÷ 32; 34 ÷ 36
ГОСТ 3109—62	Комплект торцовых ключей	5	
	Отвертка	2	A150×0,5; A200×0,5
ГОСТ 5423—54	Руководство к станку	1	
	Инструкция по программированию и управлению от системы ЧПУ серии «Размер-2М»	1	



### Принадлежности, поставляемые по особому заказу за отдельную плату

Резцедержатель с тонкой подачей	1	∅ 130
Оправка расточная	19	∅ 16—20 (2); 19—25 (3); 24—32 (4); 30—40 (4); 38—52 (3); 50—72 (2); 70—102


### ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА




**ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ**




**Эскиз конца инструмента**



**Эскиз конца шпинделя**




**ФУНДАМЕНТ СТАНКА**



**ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН**

Масштаб 1:100



© НИИМАШ, 1974