


## 7. Станки шлифовальной группы

## 06. Станки резьбошлифовальные

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД КООРДИНАТНО-РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ

## ЧЕРВЯЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

Модель 5887



Станок предназначен для шлифования однозаходных и многозаходных архимедовых, конволютных, эвольвентных и нелинейчатых червяков одниниточным кругом.

Станок автоматизирован, что делает его пригодным для условий серийного производства.

Для шлифования многозаходных резьб на станке имеется механизм автоматического деления. Компенсатор мертвых ходов, возникающих в механизме перемещения изделия, позволяет шлифовать резьбу с ходом стола в обе стороны. Быстрый подвод и отвод шлифовального круга к изделию осуществляется перемещением шлифовальной бабки по направляющим качения посредством специального механизма.

Привод шпинделя станка от электродвигателя постоянного тока, что позволяет регулировать бесступенчато в широком диапазоне число его обо-

ротов. Регулирование чисел оборотов шлифовального круга производится быстросъемными сменными шкивами.

Правка круга для шлифования профиля червяков производится автоматическим правильным прибором по быстросъемным копирам. При правке круга для шлифования червяков с углом подъема винтовой линии до  $4^\circ$  применяются прямолинейные копиры, а для шлифования червяков с углом подъема винтовой линии более  $4^\circ$ , во избежание подрезки профиля изделия применяются криволинейные копиры. Изготовление копиров производится на станке с помощью прибора для коррекции шлифовального круга и приспособления для шлифования копиров. Правильность профиля каждой разновидности червяков обеспечивается специально прошлифованными на станке копирами, установленными в автоматический правильный прибор. Правильный

МОСКВА 1973

прибор работает тремя алмазами, два правят боковые стороны круга, третий — периферию. Подача правящих устройств осуществляется автоматически или вручную. При автоматической правке круга производится автоматическая компенсирующая подача шлифовальной бабки.

Изделия при шлифовании устанавливаются в центрах станка; оба центра не врашаются. Вращение детали передается поводком, закрепленным на поводковой шестерне.

Для предохранения от распространения в рабочем помещении масляного тумана шлифовальная зона станка закрыта кожухом. Отсос масляного тумана из-под кожуха обеспечивается специальной отсасывающей установкой, расположенной на баке охлаждения. Для фильтрации охлаждающей жидкости применяются магнитный сепаратор и фильтр.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

### Основные размеры

Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, <i>мм</i>	320
Наибольшая длина устанавливаемого изделия, <i>мм</i>	1000
Диаметр шлифуемой резьбы, <i>мм</i>	30—320
Наибольшая длина шлифования, <i>мм</i> :	
при угле подъема винтовой линии шлифуемого изделия до $15^\circ$	950
при угле подъема винтовой линии шлифуемого изделия до $45^\circ$	850
Модуль шлифуемых резьб, <i>мм</i>	1—25
Наибольший угол подъема винтовой линии, <i>град</i>	$\pm 45$
Наибольший ход винтовой линии шлифуемой резьбы, <i>мм</i>	300
Наибольшая высота профиля шлифуемой резьбы, <i>мм</i>	55
Число заходов шлифуемых многозаходных резьб	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12
Размеры шлифовального круга, <i>мм</i>	500 $\times$ 13 $\times$ 305; 500 $\times$ 25 $\times$ 305; 500 $\times$ 40 $\times$ 305; 500 $\times$ 63 $\times$ 203
Разворот алмазов на половину угла профиля шлифуемой резьбы, <i>град</i>	3—30
Наибольшая масса детали, устанавливаемой в центрах, <i>кг</i>	300
Размеры конусных отверстий:	
шпинделя станка	Морзе 5
пиноли задней бабки	Морзе 5
Наибольшее поперечное перемещение шлифовальной бабки от механизмов поперечной подачи и компенсации, <i>мм</i>	175
Перемещение шлифовальной бабки, <i>мм</i> :	
механизмом компенсации:	
на одно деление лимба	0,0025
на один оборот лимба	0,0375
маховиком поперечной подачи:	
на одно деление лимба	0,005
на один оборот лимба	0,075
на одно деление микронодачи	0,0005
Наибольшее продольное перемещение стола, <i>мм</i>	950
Достигаемая на станке точность по ГОСТ 3675—56:	
для однозаходных червяков	Степень точности VI
для многозаходных червяков	Степень точности VII

Станок необходимо полностью изолировать от сотрясений и вибраций, создаваемых работающими станками и машинами, расположенными поблизости.

Шлифование на станке производится однониточным кругом одним из следующих способов:

шлифование обеих сторон профиля одновременно с рабочим ходом стола в одну сторону;

но с рабочим ходом стола в одну сторону; шлифование одной стороны профиля с рабочим ходом стола в одну сторону;

шлифование обеих сторон профиля одновременно с рабочим ходом стола в обе стороны;

шифование одной стороны профиля при ходе стола в одну сторону, шлифование другой стороны профиля изделия при ходе стола в другую сторону.

## Механика станка

Число оборотов шпинделья станка в минуту:  
 рабочее . . . . . 0,143—57,5  
 ускоренное . . . . . 3,58; 7,15  
                        14,3; 57,5

ов шлифовального круга в

минуту . . . . .	1335, 1600
<b>Привод, габарит и масса станка</b>	
Питающая электросеть:	
род тока . . . . .	Переменный,
частота тока, $гц$ . . . . .	трехфазный 50

напряжение, в .

привода шпинделя станка:	
тип . . . . .	МИ-32Т
мощность, квт . . . . .	0,76
число оборотов в минуту . . . . .	25—2500
привода шлифовального круга:	
тип . . . . .	АО2-42-4
мощность, квт . . . . .	5,5
число оборотов в минуту . . . . .	1440
привода ЭМУ (встроенный):	
мощность, квт . . . . .	3,23
число оборотов в минуту . . . . .	3000
привода насоса смазки станка:	

В комплекте с  
БГ11-ЩА

мощность, квт . . . . . 0,27  
 число оборотов в минуту . . . . . 1400  
 привода насоса смазки шпинделья:

. В комплекте с  
БГ11-11А

мощность, квт . . . . . 0,27  
 число оборотов в минуту . . . . . 1400  
 привода вентилятора:

## тип . . . . .

мощность, квт . . . . . 0,6  
число оборотов в минуту . . . . . 2800

мощность - кВт

мощность, квт . . . . . 0,12  
число оборотов в минуту . . . . . 1400  
привода насоса охлаждения:

## ТИП

П-180-С2

В комплекте с  
П-180-С2

мощность, квт . . . . . 0,6  
число оборотов в минуту . . . . . 2850

привода подвода и отвода круга:	
тип . . . . .	АОЛ2-21-6-С1
мощность, квт . . . . .	0,8
число оборотов в минуту . . . . .	930
привода компенсации:	
тип . . . . .	АОЛ-12-4-С1
мощность, квт . . . . .	0,08
число оборотов в минуту . . . . .	1390
привода подачи правильного прибора:	
тип . . . . .	АОЛ-12-4-С1
мощность, квт . . . . .	0,08

число оборотов в минуту . . . . .	1390
привода правки однониточного круга:	
тип . . . . .	АОЛ-12-4-С1
мощность, квт . . . . .	0,08
число оборотов в минуту . . . . .	1390
Габарит станка (длина×ширина×высота),	
мм . . . . .	3782×2510×2000
Масса станка, кг:	
без принадлежностей . . . . .	7420
с принадлежностями . . . . .	9123



### ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектую-щих изделий	Коли-чество	Основной параметр
<b>Изделия, входящие в комплект и стоимость станка</b>							
ГОСТ 11738—66	Поводковая планшайба и поводок	1			Кулак пятизаходный	2	
	Люнет	2			Кулак шестизаходный	2	
	Бак охлаждения и отсоса	1			Кулак восьмизаходный	2	
	Насосная установка	1			Кулак двенадцатизаходный	2	
	Инструментальный ящик	1			Палец	2	
	Ящик для сменных шестерен	1		037-3908-2101-2	Шестерня	2	
	Фланец	14			Сменная шестерня	37	
	Прокладка	14			Алмаз в оправке	4	
	Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением «под ключ»	18	M10×40	ГОСТ 607—63	Оправка	4	
ГОСТ 3722—60	Сухарь	24			Призма	2	
ГОСТ 1476—64	Шарик	24	3,969 мм		Карандаш алмазный	2	Н марки 3
ГОСТ 11738—66	Винт установочный с коническим концом	18	M4×8	ГОСТ 7808—62	Алмазы технические	2	
	Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением «под ключ»	12	M10×25	ГОСТ 4751—52	Оправка для балансировки шлифовального круга	1	
ГОСТ 11738—66	Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением «под ключ»	12	M10×30	ГОСТ 11737—66	Гайка	1	
ГОСТ 4785—64	Шкив	1			Болт с шестигранной уменьшенной головкой	2	M10×20
	Круг шлифовальный прямого профиля	2	ПП500× ×13×305		Рым-болт	1	M16
	То же	2	ПП500× ×13×305		Ключ для установочных сверленых гаек	1	78—85
ГОСТ 4785—64	Круг шлифовальный	6	ПП500× ×25×305		Ключ с шестигранным углублением «под ключ» удлиненный	6	
ГОСТ 4785—64	То же	6	ПП500× ×40×305		Съемник упора	1	
ГОСТ 4785—64	»	6	ПП500× ×63×203		Мостик	1	
	Кулак двухзаходный	1			Ключ	1	
	Кулак трехзаходный	2			Съемник втулки	1	
	Кулак четырехзаход-	2			Винт	2	
	ный				Ключ для гаек с торцовыми отверстиями	2	4×2; 5×3
					Ключ торцовый с внутренним квадратом	1	
					Ключ торцовый с наружной квадратной головкой	2	8×130; 14×150


*Продолжение*

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
ГОСТ 2839—62	Приспособление для балансировки шлифовального круга	1			Гайка	2	
	Ключ гаечный двусторонний	7	$S=5,5 \div 7;$ $8 \div 10;$ $12 \div 14;$ $17 \div 19;$ $22 \div 24;$ $32 \div 36;$ $36 \div 41$	ГОСТ 5927—62	Шайба	2	
ГОСТ 3106—62	Ключ для круглых гаек	1	28—32	ГОСТ 8318—57	Кольцо	2	
ГОСТ 5423—54	Отвертка с накладными щечками	3	A150×0,5; A200×1,0; A300×1,8		Втулка	4	
ГОСТ 3643—54	Шприц	1	Тип II; емкость 120 см <sup>3</sup>		Центр	1	
	Съемник круга	1		МП-2102	Масленица шприцевая	3	M6
	Планка	1		ЛБ-20	Гайка шестигранная (повышенной точности)	3	M16
	Захват	2		ГОСТ 6825—61	Рукав резино-тканевый напорный	1	$\varnothing 9; l=800 \text{ мм}$
	Винт	1		ЛБ-40	То же	1	$\varnothing 32; l=1100 \text{ мм}$
	Гайка регулирующая сверленая с накаткой	2		ГОСТ 6825—61			
	Заготовка копира	10		МН-16	Комплект щеток к электродвигателю ПСТ-53	1	
	Ключ	1		ПВД-2	Микропереключатель, исполнение I	1	
	Подставка	1		ПВД-6	Лампа люминесцентная	2	127 в; 20 вт
	Шкаф с электрооборудованием	1		ПВД-10	ГОСТ 6825—61	2	220 в; 40 вт
	Подставка шкафа	1			Лампа миниатюрная	8	13,5 в; 0,18 а
	Ключ к замкам электрошкафов	1			Плавкая вставка к предохранителю ПРС-6-П	6	2а (4) 6а (2)
	Запасные детали				Плавкая вставка к предохранителю ПРС-20-П	2	10а
ГОСТ 1284—57	Ремень приводной клиновой	4	Б-2500 (2) 0-1000 (2)		<b>Изделия, поставляемые по особому заказу за отдельную плату</b>		
					Люнет	2	
					Головка правильного прибора для фасонной правки	1	


**ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ**



## ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА




## ФУНДАМЕНТ СТАНКА



Примечание. Глубина фундамента  $H$  выбирается в зависимости от свойства грунта, но не менее 700 мм. Если в цехе бетонный пол, можно устанавливать станок непосредственно на пол, не сооружая специального фундамента. Башмаки устанавливать под платики, имеющиеся на подошве станины.

УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ СТАНКА



ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:100

