


3. Станки строгальной и долбяжной групп

03. Станки поперечно-строгальные

ПОПЕРЕЧНО-СТРОГАЛЬНЫЙ СТАНОК С ПОВОРОТНЫМ СТОЛОМ
Модель 7307ГТ

Разработчик и изготовитель — 0221548 Оренбургский станкостроительный завод
(460513, г. Оренбург, ул. Ногина, 6).



Предназначен для обработки резцом горизонтальных, вертикальных, наклонных плоских и фасонных поверхностей деталей, а также для прорезания в них пазов и канавок.

Изготавливается для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт.

Класс точности станка — Н по ГОСТ 8—82Е.

Особенности конструкции

Удобство и надежность управления станком достигнуты за счет рационального расположения ор-

ганов управления и использования кнопочного управления.

Станок оснащен большим набором приспособлений и принадлежностей, что значительно расширяет его технологические возможности и позволяет встраивать его в различные технологические линии.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наибольший номинальный ход ползуна, мм	710
Перебег ползуна, мм	+20
Наибольшее расстояние от опорной поверхности резца до станины (вылет), мм, не менее	800
Перестановка ползуна, мм	410
Наибольшее расстояние между рабочей поверхностью стола и направляющими ползуна, мм, не менее	480
Размер рабочей верхней поверхности стола по ГОСТ 1105—74, (длина×ширина), мм	710×450
Размер рабочей верхней поверхности стола при его повороте, мм	600×450
Количество пазов на рабочей поверхности стола	3
Размеры пазов стола по ГОСТ 6569—75, мм:	
расстояние между пазами	100
ширина паза	18
Наибольшее перемещение стола, мм:	
в горизонтальном направлении	710
в вертикальном направлении	390
Наибольшее вертикальное перемещение салазок суппорта до входа в станину, мм	170
Наибольший угол поворота, град:	
суппорта до входа в станину	±60
основной доски резцедержателя	±15
стола	±90

Наибольшее сечение резца по ГОСТ 1105—

74, мм, не менее

40×25

50

Количество скоростей ползуна

Частота хода ползуна, дв. ход/мин

8

380

Количество горизонтальных подач стола

10,6—118

380

Горизонтальные подачи стола, мм. дв. ход

25

110

Скорость ускоренного перемещения стола,

м/мин:

0,2—5,0

24

в горизонтальном направлении

4,0

1

в вертикальном направлении

0,8

5,5

Наибольшее усилие резания на ползуне, Н

19 600

1000

Удельная масса, кг/кВт

504

3

Удельная мощность, кВт

3,34

$\frac{\text{кН}\cdot\text{м}}{\text{д. ход}}$

$\frac{\text{мин}}{\text{д. ход}}$

Габарит станка, мм, не более

2790×1255×1665

Масса станка с электрооборудованием без

принадлежностей, кг

2770

8

Электрооборудование

Род тока питающей сети

Переменный
трёхфазный

Частота тока, Гц

50

Напряжение, В

380

Напряжение, В:

электропривода станка

380

цепи управления

110

цепи местного освещения

24

Количество электродвигателей на станке

1

Мощность электродвигателя, кВт

5,5

Синхронная частота вращения электродвига-

теля, об/мин

1000

Количество электромагнитных муфт на

станке

3

Система смазки

Марка масла для смазки

И-30А

ГОСТ 20799—75

Производительность насоса смазки, л/мин

8 при 1440

об/мин


Тонкость фильтрации масла фильтром, мкм,

25

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


ГОСТ. обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли- чество	ГОСТ. обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли- чество
7307ГТ	Станок в сборе	1			
	Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка			Документация	
	Инструмент			Руководство по эксплуатации стакна	1
ГОСТ 2839—80Е	Ключ гаечный двусторонний	2			
	Ключ для замка электрошкафа	1			
	Принадлежности			Изделия, поставляемые по особому заказу за отдельную плату	
ГОСТ 3643—75	Рукоятка кривошипная	1			
ГОСТ 14904—80	Рукоятка с выталкивателем	1			
ГОСТ 13152—67	Шприц	1			
ГОСТ 5927—70	Тиски станочные 7200-0226-01	1			
ГОСТ 11371—78	Болт 7002-2550	4			
ГОСТ 1284.1—80	Гайка М 16.6.05	4			
	Шайба 2-16.05.05	4			
	Ремень клиновой В1400Т	3			
	Запасные части, обеспечивающие работу станка в течение 5 лет			Принадлежности	
				Суппорт	
				Втулка фундаментная	4
				Комплект приспособлений для строгания по упорам	1

ОБЩИЙ ВИД




1 — станина; 2 — поперечина; 3 — стружкосборник; 4 — суппорт; 5 — механизм вертикальной подачи суппорта; 6 — ползун; 7 — коробка скоростей; 8 — электрооборудование; 9 — смазка централизованная; 10 — коробка подач; 11 — механизм кулисный

ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА




ПОСАДОЧНАЯ БАЗА




Стол

УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН
Масштаб 1:100

7307ГТ



Станок устанавливается на прочном фундаменте. Глубина заложения фундамента зависит от грунта, но должна быть не менее 500 мм.

Станок крепится к фундаменту четырьмя фундаментными болтами Ø 20 мм.

Установка на фундамент станка производится по уровням, установленным на столе. Отклонение от горизонтальной плоскости не должно превышать 0,025/1000 мм в поперечном и 0,04/1000 мм в продольном направлениях.