


## 2. Станки сверлильно-расточной группы

## 03. Станки горизонтально-расточные

ИВАНОВСКОЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

**МНОГОЦЕЛЕВОЙ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНО-РАСТОЧНЫЙ  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТАНОК С КРЕСТОВОЙ СТОЙКОЙ**  
**Модель ИР1600МФ4**



Предназначен для обработки крупногабаритных корпусных деталей в различных областях тяжелого машиностроения, обеспечивает комплексную обработку детали за одну установку, высокую точность и производительность, выполняет различные виды обработки, свойственные станкам сверлильно-фрезерно-расточной группы.

Многоцелевой станок с контурно-позиционной системой программного управления и автоматической сменой инструмента выполнен с бесконсольной двухшпиндельной бабкой, расположенной внутри продольно-подвижной стойки, перемещаемой по салазкам. Салазки вместе со стойкой и шпиндельной бабкой имеют поперечное перемещение на станции.

На левом боку стойки крепится магазин инструментов цепного типа и каретка манипулятора. Каретка манипулятора имеет вертикальное перемещение. Манипулятор, перемещаясь по каретке, производит замену инструмента в шпиндельной бабке в любой координате ее хода.

На правом боку стойки крепится лифт с индивидуальным приводом, являющийся рабочим местом оператора.

С правой стороны салазок крепится помост, на котором монтируются шкафы электрического управления станком и станция программного управления.

Станок снабжен пластинчатым конвейером для удаления стружки, установкой смазочно-охлаждающей жидкости, гидростанцией, предназначенной для осуществления движений вспомогательных механизмов, и электрооборудованием.

При соответствующем оснащении агрегатными узлами, инструментом и принадлежностями станок предназначен для обработки корпусных деталей инструментом, закрепленным в шпинделе или в навесных инструментальных головках подачей салазок (ось X), шпиндельной бабки (ось Y) и стойки (ось Z).

На станке можно производить сверление, зенкерование, развертывание, растачивание точных отверстий по точным координатам, фрезерование по контуру с линейной и круговой интерполяцией, нарезание резьб метчиками, фрезами и резцом.

Широкий диапазон частот вращения шпинделя и скоростей подач позволяет производить обработку изделий из черных и цветных металлов.

Конструкция с жесткими сварными или литыми базовыми деталями коробчатой формы обеспечивает обработку с большой точностью и производительностью.

Жесткий шпиндель, вращающийся в прецизионных подшипниках, монтируется в отдельном корпусе.

Привод главного движения двухступенчатый от электродвигателя постоянного тока.

Шпиндель и вал привода вращения сменных навесных головок имеют раздельные кинематические цепи отключения.

Конструкция направляющих качения обеспечивает плавное перемещение подвижных узлов и исключает их переориентацию. Подвижные узлы перемещаются на роликовых опорах качения по стальным закаленным (HRC 60) направляющим.

Время разгона и торможения подвижных узлов минимальное.

Силовое удержание узлов при резании осуществляется следящим приводом, исключающим необходимость применения зажимных устройств.

Отсчет перемещений подвижных узлов производится индуктосинами, а по оси Z (по желанию) резольвером.

Смазка направляющих, шариковых винтовых пар и механизмов автоматической смены инструмента автоматическая централизованная, а зубчатых колес и подшипников коробки скоростей — циркуляционная от отдельной насосной установки.

Стружка из зоны резания на всей длине хода стойки удаляется механически и транспортируется в накопитель, находящийся вне рабочей зоны станка.

Верхняя разводка электрокабелей значительно улучшает эксплуатационные возможности и долговечность в работе.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг . . . . .	40000 (100000)	головок . . . . .	120
Конус для крепления инструмента в шпинделе по ГОСТ 15945—70 . . . . .	50	Скорость подвижных узлов манипулятора, м/мин . . . . .	20
Величина перемещения подвижных узлов, мм:			
поперечно-подвижных салазок (ось X) . . . . .	8000 (3200)	Привод, габарит и масса станка	
вертикально-подвижной шпиндельной бабки (ось Y) . . . . .	2500 (3200)	Питающая электросеть:	
продольно-подвижной стойки (ось Z) . . . . .	1000 (1250)	род тока . . . . .	Переменный трехфазный
Частота вращения, об/мин:		частота, Гц . . . . .	50
расточного шпинделя . . . . .	5—2000	напряжение, В . . . . .	380
шпинделя для навесных инструментальных головок . . . . .	2—750 (задание непосредственно в об/мин через 1 оборот)	Род тока:	
Наибольший крутящий момент, Нм:		электроприводов вращения шпинделей и электроприводов подач вспомогательных электроприводов . . . . .	Постоянный
на расточном шпинделе . . . . .	2450	Электродвигатели:	Переменный
на шпинделе для навесных инструментальных головок . . . . .	6300	постоянного тока главного привода:	
Рабочие подачи всех подвижных узлов, мм/мин . . . . .	1—2000	мощность, кВт . . . . .	28
Наибольшее усилие подач, Н:		номинальная частота вращения, об/мин . . . . .	815
салазок и шпиндельной бабки . . . . .	30000	привода подач саней (ось X):	
стойки . . . . .	50000	номинальный момент, Нм . . . . .	81
Скорость быстрых установочных перемещений, мм/мин:		номинальная частота вращения, об/мин . . . . .	800
салазок:		привода подачи шпиндельной бабки (ось Y):	
при оснащении станка винтовой передачей . . . . .	4000	номинальный момент, Нм . . . . .	81
при оснащении станка шестеренно-реечной передачей . . . . .	6000	номинальная частота вращения, об/мин . . . . .	800
шпиндельной бабки . . . . .	6000 (10000)	привода подачи стойки (ось Z):	
стойки . . . . .	6000	номинальный момент, Нм . . . . .	81
Наиболее параметры обработки при автоматической смене инструмента:		номинальная частота вращения, об/мин . . . . .	1600
диаметр растачиваемого отверстия, мм . . . . .	400	привода поворота инструментального магазина (ось Т):	
диаметр торцовой фрезы, установленной на расточном шпинделе, мм . . . . .	315	номинальный момент, Нм . . . . .	81
Диапазон параметров резьбы, мм:		номинальная частота вращения, об/мин . . . . .	1600
обрабатываемой метчиком . . . . .	M6—M12×4	привода перемещения манипулятора от магазина к шпиндельной бабке (ось β):	
обрабатываемой резцом . . . . .	M80×6— M600×6	номинальный момент, Нм . . . . .	22,5
Инструменты, устанавливаемые в магазине:		номинальная частота вращения . . . . .	1000
количество . . . . .	40 (60)	переменного тока привода насоса гидростанции:	
диаметр рядом стоящих инструментов, мм . . . . .	130	тип . . . . .	4A112M4
шаг цепи магазина, мм . . . . .	135	мощность кВт . . . . .	5,5
диаметр инструмента при соседних свободных гнездах, мм . . . . .	350	частота вращения, об/мин . . . . .	1450
вылет инструмента от торца шпинделя, мм . . . . .	700	переменного тока привода подачи охлаждающей жидкости:	
масса инструмента, кг . . . . .	30	тип . . . . .	4A80B4У3
Время смены, с:		мощность, кВт . . . . .	1,5
инструмента . . . . .	15	частота вращения, об/мин . . . . .	1415

наибольшая частота вращения, об/мин	1000	производительность, л/мин	5
переменного тока привода насоса откачки масла из шпиндельной бабки: тип	4А71М4У3	рабочее давление, кгс/см <sup>2</sup>	63
мощность, кВт	0,6	Насосная установка смазки направляющих опор винтов и передач винт-гайка качения:	
частота вращения, об/мин	1500	марка масла	
переменного тока привода насоса циркуляционной смазки шпиндельной бабки: тип	4А71М4У3	емкость резервуара, л	7
мощность, кВт	0,6	рабочее давление, кгс/см <sup>2</sup>	20
частота вращения, об/мин	1500	производительность, л/мин <sup>2</sup>	0,1
переменного тока привода лифта: тип	АОЭ-42-4 (42)		
мощность, кВт	2,8	Приложение. Заводу-изготовителю станка разрешается производить замену гидрооборудования, оборудования системы смазки и системы подачи СОЖ, а также применяемых масел и смазочных материалов, не вызывающих ухудшения эксплуатационных качеств станка.	
частота вращения, об/мин	1420		
переменного тока привода конвейера удаления стружки: тип	АО2-32-6	Система программного управления	
мощность, кВт	2,2	Тип системы	Комбинированная с линейной и круговой интерполяцией
частота вращения, об/мин	950	Система кодирования	ISO; EIA
переменного тока привода вентилятора гидростанции: тип	ФТО12/2	Способ ввода программы	Перфолента, программный накопитель от центральной ЭВМ, телетайп, ручной ввод
мощность, кВт	0,12	Дискретность задания размеров, мм	0,001
частота вращения, об/мин	2800	Количество программируемых осей	4 (6 — в зависимости от типа системы)
Общая установочная мощность, кВт	93,7	Количество одновременно управляемых осей при линейной и круговой интерполяции	2 из 3
Общее количество электродвигателей на станке	17	Максимальный программируемый размер, мм	±19999,999
Габарит станка, мм	19600×6500×6900	Смещение «0» отсчета по всем координатам	Программируется, ручной ввод
Масса станка с электрооборудованием (без стендовых плит и устройства автоматической смены навесных головок), кг	85000	Задание величины подачи	Непосредственное, мм/мин (0,1—5000 мм/мин)
Примечание. Заводу-изготовителю станков разрешается производить замену электрооборудования, не вызывающую ухудшения эксплуатационных качеств станка.			
<b>Гидрооборудование, системы смазки и охлаждения</b>			
<b>Гидрооборудование</b>			
Марка масла	Турбинное 22П или Турбинное 32П	Задание частоты вращения главного привода	Непосредственное, об/мин
Станция гидропривода	2БМЛГ48-85	Управление инструментальным магазином	Задание двоично-десятичного кода Т-функции
Насос гидропривода: тип	Радиально-поршневой с автоматическим регулированием расхода	Зеркальная обработка	По всем координатам
производительность, л/мин	112	Автоматические циклы	По ISO
рабочее давление, кгс/см <sup>2</sup>	63	Наличие коррекции программы	По длине и радиусу инструмента, величине подачи, частоте вращения шпинделя (вала)
Емкость резервуара, л	250	Датчик обратной связи по осям X, Y и Z	Индуктосин (резольвер)
Давление гидравлической системы станка, кгс/см <sup>2</sup>	До 60	Считыватель перфоленты	Фотоэлектрический
Тонкость фильтрации масла, мкм	25	Объем внутренней промежуточной памяти программы обработки детали	128К
Гидроаккумулятор уравновешивания шпиндельной бабки: тип	Оболочковый	Длина перфоленты	Не менее 30 м
максимальное давление, кгс/см <sup>2</sup>	60	Возможность коррекции программы с выводом для перфорации скорректированной программы	Имеется
емкость, л	20	Сохранение памяти при снятии напряжения	Имеется
Гидроаккумулятор устройства смены инструмента: тип	Оболочковый	Компенсация люфта, мм	0—0,999
максимальное давление, кгс/см <sup>2</sup>	60	Компенсация погрешности измерения	600 точек для осей X, Y, Z
емкость, л	4		
<b>Системы смазки и охлаждения</b>			
Марка масла	Турбинное 22П или Турбинное 32П		
Насос смазки шпиндельной бабки: тип	Г12-41А		
производительность, л/мин	5		
рабочее давление, кгс/см <sup>2</sup>	63		
Насос откачки масла из шпиндельной бабки: тип	Г12-41А	Приложение. Заводу-изготовителю разрешается изменять тип устройства программного управления с сохранением эксплуатационных качеств станка.	

## **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**



ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количе-ство	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количе-ство	Основной параметр
ГОСТ 9795-73	Резец расточный державочный с пластинками твердого сплава ТК и ВК*: 2142-0168-ВК8 2142-0168-Т5К10 2142-0174-ВК8 2142-0174-Т5К10 2142-0054-ВК8 2142-0054-Т5К10 2142-0062-ВК8 2142-0062-Т5К10	6 6 8 8 8 8 8 8	10×10 10×10 12×12 12×12 16×16 16×16 25×25 25×25	6162-7010/10-10 6162-7010/10-12 6162-7010/10-14 191.151.010 (6153-7011) 6314-7068-02 6314-7069-02 6314-7070-02 6314-7071	Втулка разрезная » » Патрон расточный* Головка расточная » » » »	2 2 2 3 3 3 3 3	M12 M10 M16 $d=48; D_o \leq 50$ $d=36; \varnothing 50-70$ $d=36; \varnothing 70-95$ $d=36; \varnothing 95-120$ $d=36; \varnothing 120-145$ $d=36; \varnothing 135-180$
	6314-7072			»			
	6314-7073-02			»			
	6314-7074-02			»			
	6314-7075-02			»			
	K50; $d=36$			6314-7076			
	K50; $d=48$			6314-7077			
	K50; $d=32$			6314-7078			
	K50; $d=40$			GOST 15935-79			
	K50; $d=50$			16-B18-1			
191.112.051 (6104-7001)	Державка переходная*	12			Переходник	40	
191.112.053 (6104-7002)	То же*	10			Угольник	1	
191.431.054 (6222-7045)	Оправка для насадных торцовых фрез*	2			Стойка инструментальная	1	K50
191.431.058 (6222-7046)	То же*	3			Примечание. Пять цанговых патронов и пять патронов для метчиков поставляются только с двумя комплектами цанг и разрезных втулок.		
191.431.062 (6222-7047)	»	3					
6222-7059	Оправка для насадных торцовых фрез	1	K50; $d=128,57$				
191.836.232 (6105-7002)	Втулка переходная*	3	$d=36$ ; KM2				
191.836.333 (6105-7003)	»	3	$d=36$ ; KM3	Изделия, поставляемые по особому заказу за отдельную плату			
191.836.044 (6105-7006)	»	2	$d=48$ ; KM4				
191.113.050 (6151-7009)	Патрон цанговый* (без цанг)	5	K50; $\varnothing 5-20$	1600МФ4. 650.001	Устройство автоматической смены навесных инструментальных головок (на 6 мест)	1	
K2.475.002-05	Цанга*	2	$\varnothing 5,0$				
K2.475.002-11	»	2	$\varnothing 7,2$	1600МФ4. 103.001	Опора	8	
K2.475.002-16	»	2	$\varnothing 9,2$				
K2.475.002-19	»	2	$\varnothing 10,3$	1600МФ4. 059.001	Комплект тары. Ящик для упаковки устройства сменных головок	1	
K2.475.002-22	»	2	$\varnothing 11,5$				
K2.475.002-27	»	2	$\varnothing 13,5$				
K2.475.002-29	»	2	$\varnothing 14,5$	1600МФ4. 000.002ВУ	Ведомость упаковочная	1	
K2.475.002-31	»	2	$\varnothing 15,5$	1600МФ4. 630.001	Устройство автоматической смены навесных инструментальных головок (на три места)	1	
K2.475.002-32	»	2	$\varnothing 16,0$				
K2.475.002-36	»	2	$\varnothing 18,0$				
K2.475.002-40	»	2	$\varnothing 20,0$				
191.221.030 (6162-7010)	Патрон для метчиков (без разрезных втулок)	5	$d=36$ ; M3—M16	1600МФ4. 631.001	Сани головки	3	
6162-7010/10-04	Втулка разрезная	2	M5	1600МФ4. 103.001	Опора	4	
6162-7010/10-06	»	2	M6	1600МФ4. 058.001	Комплект тары. Ящик для упаковки устройства сменных головок	1	
6162-7010/10-08	»	2	M8				

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количе-ство	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количе-ство	Основной параметр
1600МФ4. 000.003ВУ	Ведомость упаковочная	1		191.411.139 (6232-7005)	Переходник для насадных зенкеров и разверток*	2	$d=36; \varnothing 27$
	Штангенциркуль для настройки резцов	1		191.411.159 (6232-7007)	То же	2	$d=48; \varnothing 40$
	Сверла ступенчатые комбинированные*	12	$\varnothing 5/\varnothing 8(2);$ $\varnothing 6,8/\varnothing 11(2);$ $\varnothing 8,5/\varnothing 13(2);$ $\varnothing 10,2/\varnothing 15(2);$ $\varnothing 12/\varnothing 18(2);$ $\varnothing 14/\varnothing 20(2);$	6232-7001 6232-7003 (191.411.136)	Переходник для насадных зенкеров и разверток	1	$d=36; \varnothing 13$
ОСТ2 И22-1-- 74	Зенкеры цельные*	10	$\varnothing 12(2); 16(2);$ $20(2); 24(2);$ $32(2)$	6232-7002 6153-7013	То же	1	$d=36; \varnothing 19$
	Резец расточный*	60	$\varnothing 8(20); 12(20);$ $\varnothing 16(20)$	6228-7002	»	1	$d=36; \varnothing 16$
191.831.072 (6103-7017)	Втулка переходная*	4	K50; KM2	191.432.143 (6228-7003)	Патрон расточный	5	$K50; D_o < 50$
191.831.073 (6103-7018)	»	4	K50; KM3	6314-7091-02	Оправка для дисковых фрез	1	$d=36; \varnothing 22$
191.831.074 (6103-7019)	»	4	K50; KM4	6314-7092	Головка расточная двухзубая	2	$d=36; \varnothing 50-65$
191.831.075 (6103-7020)	»	4	K50; KM5	6314-7093-02	Головка расточная двухзубая	2	$d=48; \varnothing 27$
191.836.031 (6105-7001)	Втулка переходная	3	$d=36; KM1$	191.436.031 (6211-7001)	Оправка для первых сверл	2	$d=36; \varnothing 32-38$
191.836.042 (6105-7004)	»	2	$d=48; KM2$	191.436.033 (6211-7002)	То же	2	$d=36; \varnothing 40-50$
191.836.043 (6105-7005)	»	2	$d=48; KM3$	191.436.044 (6211-7003)	»	2	$d=48; \varnothing 52-60$
6105-7007	»	2	$d=48; KM5$	2359-7052	Зенковка обратная	1	$\varnothing 6,6/\varnothing 12$
191.836.432 (6105-7009)	»*	2	$d=36; KM2$	2359-7053	»	1	$\varnothing 9/\varnothing 18$
191.836.533 (6105-7010)	»*	2	$d=36; KM3$	2359-7054	»	1	$\varnothing 13/\varnothing 26$
191.836.542 (6105-7011)	Втулка переходная	1	$d=48; KM2$	2359-7055	»	1	$\varnothing 17/\varnothing 34$
191.836.544 (6105-7013)	»	1	$d=48; KM4$	2359-7056	»	1	$\varnothing 22/\varnothing 40$
6105-7014	»	1	$d=48; KM5$	2359-7057	»	1	$\varnothing 26/\varnothing 50$
191.836.543 (6105-7012)	»	1	$d=48; KM3$	6306-7014/6	Переходник	22	
(6151-7007) 191.132.050	Патрон цанговый (без цанг)*	1	K50; $\varnothing 20-40$	7940-7005	Головка сверлильная	1	
K2.469.002	Цанга*	1	$\varnothing 20$	6250-7107	Головка сверлильная многошпиндельная	1	
K2.469.002-01	»	1	$\varnothing 25$	6250-7108	»	1	
K2.469.002-02	»	1	$\varnothing 32$	6250-7109	»	1	
K2.469.002-03	»	1	$\varnothing 40$	7940-7008	Головка сменная	1	
191.221.140 (6162-7011)	Патрон для метчиков	5	$d=48; M16-M27$	7940-7009	Головка расточная	1	
191.411.138 (6232-7004)	Переходник для насадных зенкеров и разверток*	2	$d=36; \varnothing 22$	7940-7001	Головка фрезерная угловая	1	
				7004-7003	Удлинитель	1	$L=600$

\* Поставляется централизованно.



Примечание. Принадлежности, имеющие хвостовик с конусом 50, заказывать с переходником 6306-7014/6.

**ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК, ДЕЙСТВУЮЩИХ  
НА ФУНДАМЕНТ**





Составные части станка	Условное обозначение действующей нагрузки	Масса, кг
Неподвижные части:		
станина	$Q_{n_1}$	33 700
транспортер стружки	$Q_{n_2}$	1400
плита стендовая	$Q_{n_3}$	22 000
обрабатываемая деталь	$Q_{n_4}$	До 100 000
Подвижные части:		
стойка со шпиндельной бабкой, манипулятором и магазином	$Q_{p_1}$	26 900
салазки	$Q_{p_2}$	12 900

# ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ



## ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ



## ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:200

*ИР1600МФ4*