


КИЕВСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЗАВОД СТАНКОВ-АВТОМАТОВ
им. ГОРЬКОГО

**ТОКАРНЫЙ ВОСЬМИШПИНДЕЛЬНЫЙ ПАТРОННЫЙ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ**

Модель 1265ПМ-8



Полуавтомат предназначен для токарной обработки сложных и точных деталей из штучных заготовок (поковок, штамповок, отливок) различных марок сталей, чугуна и цветных металлов в условиях массового, крупносерийного и серийного производства.

На полуавтомате в семи позициях одновременно производится обработка деталей, закрепленных в патронах рабочих шпинделей.

В восьмой позиции вручную или при помощи автооператора производится съем готовой детали и загрузка очередной заготовки.

Наличие автооператора, поставляемого по особому заказу, превращает полуавтомат в полностью автоматизированный станок и позволяет встраивать его в автоматическую линию.

По специальному заказу полуавтомат может быть использован для работы с двойной индексацией.

Каждая рабочая позиция обслуживается продольным и поперечным суппортами, а последние пять позиций и дополнительными устройствами с независимой от продольного суппорта подачей, что значительно расширяет технологические возможности. В позициях полуавтомата могут быть установлены инструментальные шпинNELи, врашающиеся с независимой от рабочих шпинделей скоростью, что позволяет подобрать наилучшие режимы резания при сверлении, зенкеровании, развертывании и нарезании резьбы.

Бесступенчатое регулирование величины рабочего хода продольного суппорта от нуля до макси-

мума без смены кулачков исключает необходимость изготовления большого количества сменных рабочих кулачков.

Верхнее расположение распределительного вала обеспечивает свободный доступ к основным рабочим элементам полуавтомата, предохраняет их от засорения стружкой и значительно расширяет рабочее пространство полуавтомата.

Наличие наладочного привода значительно упрощает и ускоряет наладку и регулировку полуавтомата.

Управление электродвигателем наладочного привода производится кнопками, расположенными по обе стороны полуавтомата и на траверсе.

Рабочие шпинделы установлены в шпиндельном блоке на подшипниках качения. Возможность регулирования радиального и осевого зазора исключает биение шпинделей, что повышает стойкость и долговечность инструмента.

Жесткость суппортов обеспечивает при чистовых токарных операциях получение высокой чистоты поверхности обрабатываемых деталей.

Конструкция центрального золотника гидросистемы дает возможность производить зажим и разжим заготовки как в загрузочной, так и в любой другой позиции обработки.

Централизованная смазка полуавтомата обеспечивает экономичный расход смазочных материалов и долговечность работы всех трущихся деталей.

Удачное расположение узлов в зоне отработки обеспечивает сход стружки и попадание ее на лоток шнекового транспортера, который выносит ее за пределы станины.

Широкий диапазон скоростей обработки, большие возможности оснащения технологическими приспособлениями с установленными в них высокостойкими режущими инструментами и автоматическое управление обеспечивают высокую производительность полуавтомата.

Класс точности полуавтомата Н.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наибольший диаметр обработки, мм	130
Наибольшая длина обработки, мм	175
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг	16,7
Наибольший диаметр резьбы, нарезаемой метчиком по стали, мм	30

Суппорты

Количество супортов:	
продольных	1
поперечных	5
Ход продольного суппорта, мм:	
общий	200
рабочий	150
Ход поперечных суппортов, мм:	
верхних:	
общий	90
рабочий	50
нижних:	
общий	80
рабочий	50
средних:	
общий	80
рабочий	50

Механика станка

Количество скоростей рабочих шпинделей	25
Число оборотов рабочих шпинделей в минуту	97×1290
Время холостого хода, сек	3,5
Длительность цикла, сек	15—600
Количество продольных и поперечных подач	26
Подачи, мм/об:	
медленная подача:	
продольного суппорта I—VIII позиции	0,0162—0,0630
нижних поперечных суппортов I, II позиции	0,0191—0,0744
среднего поперечного суппорта III, IV позиции	0,091—0,0744
верхние поперечные суппорты V, VI позиции	0,0215—0,084
быстрая подача:	
продольного суппорта I—VIII позиции	0,0446—0,176

нижнего поперечного суппорта I, II позиции	0,0528—0,207
среднего поперечного суппорта III, IV позиции	0,0528—0,208
верхних поперечных суппортов V, VI позиции	0,0596—0,234


Привод, габарит и масса полуавтомата

Питающая электросеть:	
род тока	Переменный трехфазный
частота, гц	50
напряжение, в	220/380
Тип автомата на вводе	A3114
Номинальный ток расцепителя вводного аппарата, а	100
Электродвигатели:	
главного привода:	
типа	AO2-72-4C1
мощность, квт	AO2-72-4C2
число оборотов в минуту	30
наладочного привода:	
типа	1460
мощность, квт	AOL2-32-6C1
число оборотов в минуту	AOL2-32-6C2
привода гидравлической системы:	
типа	2,2
мощность, квт	950
привода насоса системы охлаждения:	
типа	AO2-32-4C1
мощность, квт	AO2-32-4C2
число оборотов в минуту	3
привода транспортера стружки:	
типа	1430
мощность, квт	П-180
число оборотов в минуту	0,65
привода транспортера стружки:	
типа	2800
мощность, квт	AO2-21-4C1
число оборотов в минуту	AO2-21-4C2
привода транспортера стружки:	
типа	1,1
мощность, квт	1400
Габарит полуавтомата без ящика для стружки (длина×ширина×высота), мм	3910×1830×2170
Масса полуавтомата, кг	13 500

ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ



ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли- чество	Основной параметр	ГОСТ, обозначе- ние	Наименование комплектующих изделий	Коли- чество	Основной параметр
Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость полуавтомата							
Принадлежности							
ПКМ-150	Патрон зажимной трехкулачко- вый	8			Лампа местного освещения	1	36 в
	Сменная шестерня скорости	8			Плавкая вставка к предохраните- лю	20	
	Державка корпусная к про- дольному суппорту				Документация		
	неподвижная	5			Паспорт и руководство к стан- ку	1	
	скользящая	2			Паспорт электрооборудования	1	
	Державки для инструментов (разные)	8			Ведомость комплектации	1	
	Привод независимой подачи	1			Упаковочный лист	1	
	Сменный кулак поперечного суппорта	9			Изделия, входящие в комплект полуавтомата, но поставляемые за отдельную плату		
	Ключи разные	18			Дополнительная сменная шес- терня скоростей и подач	1	
	Ключ к электрошкафу	1			Устройство для нарезания резь- бы	1	
	Ручка для крана охлаждения	2			Устройство для быстроходного сверления и развертывания	1	
	Отвертка	1			Изделия и документация, поставляемые по особому заказу за отдельную плату		
	Шприц	1		Емкость 200 см ³	Принадлежности		
	Шланг охлаждения с армату- рой	14	Ø 12		Устройство для нарезания резь- бы за буртом	1	
	Держатель шланга и стойки	14			Устройство для многопроходно- го нарезания резьб	1	
	Светильник ручной переносной	1			Устройство для обработки мно- гогранников	1	
	Запасные детали				Устройство для расточки камер	1	
	Шпонка срезная	10			Устройство для фрезерования шлиц на торце	1	
	Сухари срезной шпонки	2			Документация		
	Кольца уплотнительные к мас- лоподводам	1			Чертежи отдельных узлов и де- тей	1	
	Лампа сигнализации	3	6 в		компл.		

ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА




Расстояние, мм	A	B	V
Наименьшее	40	40	55
Наибольшее	170	180	185
Регулировки	50	50	50

Расстояние Г:
позиции
I; II . . . 65
III . . . 53
IV . . . 96
V; VI . . . 55



Конец шпинделя

УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



1 — отверстие $1\frac{1}{4}$ " для слива масла; 2 — отверстие $1\frac{1}{4}$ " для слива эмульсии; 3 — для демонтажа распределительного вала;
4 — для демонтажа шпиндельного барабана; 5 — электрошкаф; 6 — ящик для стружки; 7 — для демонтажа электродвигателя