


2. Станки сверлильно-расточной группы

05. Станки радиально-сверлильные

ОКТЕМБЕРЯНСКИЙ СТАНКОЗАВОД

РАДИАЛЬНО-СВЕРИЛЛЬНЫЙ, ОБЛЕГЧЕННЫЙ СТАНОК

Модель 2Л53



Станок предназначен для сверления, рассверливания, зенкерования, развертывания отверстий и нарезания резьбы реверсом электродвигателя главного движения или специальной резьбонарезной головкой в условиях серийного производства.

Класс точности станка Н. Шероховатость обработанной поверхности $\nabla 6$.

Рука станка не имеет перемещения по колонне, а сверлильная головка перемещается по горизонтальным направляющим рукава и вместе с рукавом поворачивается вокруг колонны.

Бочка с поворотным столом поворачивается вокруг колонны на 320° и перемещается вертикально по ней.

Сверлильная головка поворачивается вокруг вертикальной оси на $\pm 30^\circ$, а поворотный стол — вокруг горизонтальной оси на $+90$ и -75° .

Электроаппаратура смонтирована на откидной дверке и помещается в нише, в передней части бочки.

Электронасос охлаждения монтируется на фундаментной плите. Станок может обрабатывать детали, установленные вине плиты.

Глубина заложения фундамента выбирается в зависимости от грунта, но не менее 400 мм.

При изготовлении фундамента в местах установки фундаментных болтов должны быть пирамидальные колодцы размером 130×130 мм в верхней части и 180×180 мм в нижней части, глубиной 300 мм.

Точность установки в продольном и поперечном направлениях 0,05 мм на длине 1000 мм.

После выверки станка фундаментные болты заливаются цементным раствором 1:3 и после затвердевания бетона следует затянуть гайки фундаментных болтов, проверяя положение станка по уровню.



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наибольший диаметр сверления (по стапели 45), мм	35	Наибольшее горизонтальное перемещение сверлильной головки по рукаву, мм	720
Расстояние от оси шпинделя до образующей колонны, мм:		Емкость бака для охлаждающей жидкости, л	28
наибольшее	1000		
наименьшее	290		
Наибольшее расстояние от нижнего конца шпинделя до плиты, мм	1160		
Расстояние от нижнего конца шпинделя до стола, мм:			
наибольшее	685	Привод, габарит и масса станка	
наименьшее	15		
Наибольший ход шпинделя, мм	325	Питающая электросеть:	
Число оборотов шпинделя в минуту	35,5—1400	род тока	Переменный трехфазный
Подачи, мм/об	0,1—1,1	частота тока, Гц	50
Допустимый крутящий момент на шпинделье, кгс	18	напряжение, в	380
Допустимое усилие подачи на шпинделье, кгс	800	Тип автомата на вводе	АК-63-ЗМГ
Размеры рабочей поверхности плиты, мм:		Номинальный ток расцепителей вводного автомата, а	8
ширина	800		
длина	1000	Электродвигатели:	
Ширина Т-образного паза плиты, мм	22	привода главного движения:	
Расстояние между пазами плиты, мм	170	тип	АО2-31-4
Размеры рабочей поверхности стола, мм:		мощность, квт	2,2
ширина	560	число оборотов в минуту	1400
длина	800	для подъема и опускания стола:	
Ширина Т-образного паза стола, мм	22	тип	АОЛ2-11-4
Расстояние между пазами стола, мм	140	мощность, квт	0,6
Диаметр занимаемой площади круга при вращении рукава на 360°, мм	3100	число оборотов в минуту	1370
Наибольшее вертикальное перемещение поворотного стола по колонне, мм	345	привода насоса охлаждения:	
		тип	ПА-22
		мощность, квт	0,125
		число оборотов в минуту	2800
		производительность, л/мин	22
		Габарит станка (длина×ширина×высота), мм	2000×800×2390
		Масса станка, кг	2300


ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка			
ГОСТ 2841—62	Ключ гаечный односторонний	1	S=24
ГОСТ 3643—54	Шприц, тип I	1	Емкость 200 см ³
ГОСТ 13593—68	Втулка переходная	3	
	Ключ	1	
	Скоба	2	
	Болт	4	M20×70
	Гайка	4	M20
	Шайба	4	20
ГОСТ 13152—67	Ключ к замкам электрошкафа	1	
ГОСТ 5927—62			
ГОСТ 11371—67			
Д73—72			
Документация			
	Ведомость комплектации	1	
	Руководство	1	
	Акт приемки	1	
Изделия, поставляемые по особому заказу за отдельную плату			
	Головка резьбонарезная	1	
	Комплект запасных деталей	1	
	Колесо червячное	2	
	Колесо коническое	2	
	Колесо зубчатое	2	
	Вилка	4	


ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА, ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ



Эскиз конца шпинделя




Эскиз плиты



Эскиз стола


УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ




ФУНДАМЕНТ СТАНКА

ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1 : 100



ФУНДАМЕНТ СТАНКА



ФУНДАМЕНТНЫЙ ЯКОРЬ

