


## 2. Станки сверлильно-расточной группы

## 05. Станки радиально-сверлильные

ОДЕССКИЙ ЗАВОД РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ  
ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

**РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ПО РЕЛЬСАМ**  
**Модель 2Р53**



Станок предназначен для обработки отверстий, главным образом в крупных деталях, сверления, рассверливания, нарезания резьбы метчиками, а при использовании специального инструмента — зенкерования, развертывания, растачивания отверстий и подрезания торцов.

Станок смонтирован на тележке, перемещающейся по рельсовому пути.

Класс точности станка Н.

Органы управления станком сосредоточены на сверлильной головке. Для сокращения вспомога-

тельного времени служат механизм предварительного набора скоростей вращения и подач шпинделя, гидравлические зажимы колонны, сверлильной головки и рукава. Вертикальное перемещение рукава по колонне механическое.

Сверлильная головка имеет механизм автоматического выключения подачи, срабатывающий при достижении заданной глубины сверления.

Станок снабжен системой предохранительных устройств, исключающих поломку станка вследствие перегрузок.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наибольший диаметр сверления по стали,  
*мм*

35

Наибольший крутящий момент на шпинделе,  
*кгс·м*

71

Наибольшее допустимое усилие подачи на  
шпинделе, *кгс*

1250

Расстояние от оси шпинделя до образую-  
щей колонны, *мм*:

750

наименьшее . . . . .

3150

наибольшее . . . . .

Расстояние от торца шпинделя до вершины  
рельса, *мм*:

2265

наибольшее . . . . .

815

наименьшее . . . . .

Вертикальное перемещение рукача по ко-  
лонне, *мм*

1050

Скорость вертикального перемещения рука-  
ча, *м/мин*

0,75

Наибольшее осевое перемещение шпинделя,  
*мм*

400

Скорость перемещения тележки, *м/мин*

12,7

Число оборотов шпинделя в минуту:

для прямого вращения . . . . .

20; 25; 31,5; 40;  
50; 63; 80; 100;  
125; 160; 200; 250;  
315; 400; 500; 630;  
800; 1000; 1250;  
1600; 2000

для обратного вращения . . . . .

25; 20; 40; 31,5;  
63; 50; 100; 80; 160;  
125; 250; 200; 250;  
500; 400; 800; 630;  
1250; 1000; 2000;  
1600

Подача, *мм/об*

0,056; 0,08; 0,112;  
0,16; 0,224; 0,315;  
0,45; 0,63; 0,90;  
1,25; 1,80; 2,50

### Привод, габарит и масса станка

Питающая электросеть:

род тока . . . . . Переменный  
частота, *гц* . . . . . трехфазный  
напряжение, *в* . . . . . 50

типа автомата на вводе . . . . . 380

Номинальный ток расцепителей, *а* . . . . . АК63-3МГ  
12,5

Электродвигатели:

привода вращения шпинделя:  
типа . . . . . АО2-41-4-С2  
мощность, *квт* . . . . . 4

число оборотов в минуту . . . . . 1450

привода перемещения рукача:  
типа . . . . . АО2-32-4-С2  
мощность, *квт* . . . . . 3

число оборотов в минуту . . . . . 1430

привода гидрозажима смазки:  
типа . . . . . ФДПТ-22-4-С2  
мощность, *квт* . . . . . 0,5

число оборотов в минуту . . . . . 1410

привода гидрозажима колонны:  
типа . . . . . ФДПТ-22-4-С2  
мощность, *квт* . . . . . 0,5

число оборотов в минуту . . . . . 1410

привода перемещения тележки:  
типа . . . . . АО2-32-6-С2  
мощность, *квт* . . . . . 2,2

число оборотов в минуту . . . . . 950

привода гидрозажима тележки:  
типа . . . . . АОЛ2-21-4-С2  
мощность, *квт* . . . . . 1,1

число оборотов в минуту . . . . . 1400

привода насоса охлаждения:  
типа . . . . . ПА-22  
мощность, *квт* . . . . . 0,125

число оборотов в минуту . . . . . 2800


Габарит станка (длина×ширина×высота),  
*мм*

Масса станка, *кг* . . . . . 5675×1930×3470  
12600


## ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектую- щих изделий	Коли- чество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектую- щих изделий	Коли- чество	Основной параметр
<b>Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость</b> станка							
	Ключ	1			Клин	4	Морзе 1—2; 3; 4; 5—6
	Ключ для регулирования пружины механизма по- дач	1		ГОСТ 2682—44	Оправка с укороченным конусом	1	
	Ключ торцевый	1			Патрон	1	
ГОСТ 2839—71	Ключ двусторонний	1	S=27×30		Пробка	1	
ГОСТ 2841—62	Ключ односторонний	1	S=55		Шприц штоковый для консистентной смазки	1	Емкость 120 см <sup>3</sup>
	Ключ к электрошкафу	1			Штуцер	1	
ГОСТ 13598—68	Втулка	4	Морзе 3—1; 3—2; 5—3; 5—4				
	Головка шприца	1			<i>Документация</i>		
					Руководство по эксплуа- тации	1	
					Рабочие чертежи деталей для ремонтных целей	1	

ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ



## УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



## ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:200

