


2. Станки сверлильно-расточочной группы

03. Станки горизонтально-расточные

ЛЕНИНГРАДСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
им. СВЕРДЛОВА

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНО-РАСТОЧНЫЙ
СТАНОК ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ
С ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ МАГАЗИНОМ И ЧПУ

Модель 2623ПМФ-4



Станок предназначен для консольной обработки корпусных деталей весом до 4000 кг (при обработке на столе-спутнике — 2000 кг), имеющих точные отверстия, связанные между собой точными расстояниями. В его конструкции использованы последние достижения техники в области станкостроения.

Станок оснащен устройством автоматической смены инструмента, в которое входят инструментальный магазин на 50 гнезд и автооператор.

На станке можно фрезеровать, сверлить, зенкеровать, растачивать и развертывать точные отверстия, нарезать резьбу метчиками и резцами.

Конструкция станка позволяет выполнять контурное фрезерование (в режиме программного управления) двумя подачами:

стола (поперечная) и шпиндельной бабки (вертикальная);
стола (поперечная) и стойки (продольная);
шпиндельной бабки (вертикальная) и стойки (продольная).

МОСКВА 1978

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Предусмотрены программируемые перемещения: стола — поперечное; шпиндельной бабки — вертикальное; стойки — продольное; шпинделя — продольное; стола — круговое.

Конструкция шпиндельного узла с фрезерным и расточным шпинделем, смонтированными на прецизионных подшипниках качения, обеспечивает длительное сохранение точности, повышенную жесткость и виброустойчивость.

Станок имеет высокоточные гидростатические направляющие для продольного перемещения стойки, поперечного перемещения стола и комбинированные закаленные направляющие с блоками качения для перемещения шпиндельной бабки. Это обеспечивает необходимое позиционирование и длительное сохранение точности в процессе эксплуатации станка.

Приводы подач подвижных узлов — раздельные электрические с тиристорным управлением особо широкого диапазона, что позволяет изменять величину подачи в процессе резания.

Широкий диапазон изменения скорости вращения шпинделя обеспечивает производительную обработку. Переключение скоростей в каждом из двух механических поддиапазонов можно осуществлять во время резания без остановки шпинделя.

Электронное устройство резьбонарезания обеспечивает быструю настройку шага резьбы и позволяет выполнять нарезание резьбы в автоматическом цикле.

Коробчатая форма всех корпусных деталей с рационально расположенными ребрами гарантирует высокую жесткость и точность.

Быстро действующие автоматические зажимы узлов станка на направляющих создают постоянное усилие зажатия.

Механизированный зажим инструмента в расщепленном шпинделе обеспечивает производительную обработку.

Подвижные узлы (кроме поворотного стола) перемещаются с помощью винтовых пар качения с предварительным натягом, исключающим люфт при реверсе.

Централизованная смазка направляющих подвижных узлов и привода вращения шпинделя автоматизирована.

Направляющие станин, стойки и стола имеют телескопические защитные устройства.

Станок оснащен устройствами механизированной смены столов-спутников с изделиями.

Управление станком осуществляется системой числового программного управления по программе, записанной на перфоленте.

Класс точности станка П.

По требованию заказчиков направляются квалифицированные специалисты для монтажа, наладки и освоения станков, а также даются консультации по их работе.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Диаметр выдвижного шпинделя, мм
Конус для крепления инструмента в шпинделе по ГОСТ 19860—74

Размеры встроенного поворотного стола по ГОСТ 6569—75, мм:

ширина
длина

Размеры стола-спутника, мм:

ширина
длина

Масса, кг:
обрабатываемого изделия
изделия при обработке на столе-спутнике

Перемещения, мм:

шпиндельной бабки
шпинделя вдоль
стойки вдоль
стола поперек
стола кругом, град

Частота вращения шпинделя, об/мин

Количество ступеней скорости вращения шпинделя

Наибольший диаметр отверстий, растачиваемых шпинделем (рекомендуемый), мм

Наибольшее усилие подачи, кгс:

стойки
шпинделя
шпиндельной бабки
стола поперек

Подача, мм/мин:

шпинделя, шпиндельной бабки, стойки,
стола поперек

стола при повороте (на радиусе 200 мм)

Количество ступеней подач

110

50AT5

1120

1250

1120

1250

4000

2000

1250

500

1000

1600

360

5—1250

25

320

1500

1000

800

800

2—1600

1,57—1260

Бесступенчатое
регулирование

Скорость быстрых перемещений подвижных
узлов, мм/мин:

шпинделя, шпиндельной бабки, стойки,

8000

стола поперек (на радиусе 200 мм)

4000

Цепной

типа инструментального магазина

50

Количество гнезд для инструмента в ин-

50

струментальном магазине

22

Скорость цепи магазина, м/мин

Привод, габарит и масса станка

Питающая электросеть:

род тока

Переменный

трехфазный

50

380; 220

частота, гц

напряжение, в

Электродвигатели:

привода главного движения (постоян-

ного тока):

2ПФ-200ЛТУ4

тип

15

мощность, квт

750

частота вращения, об/мин

подача подвижного узла (постоянного

тока):

тип

TT-5302

номинальный крутящий момент,

4,1

кгс·см

0,2—800

частота вращения, об/мин

насоса станции циркуляционной смаз-

ки шпиндельной бабки, зажима под-

вижных узлов, уравновешивания

шпиндельной бабки:

тип

АО2-42-6

мощность, квт

4

частота вращения, об/мин

1000

насоса:		Количество насосов	2
тип	АО2-31-4	Насосы:	
мощность, квт	2,2	смазки:	
частота вращения, об/мин	1500	типа	18Г12-32
насоса охлаждения масла:		производительность, л/мин	18/18
тип	АВО72-4	давление смазки в шиндельной бабке, кгс/см ²	Не более 10
мощность, квт	0,4×2	давление в системе смазки направляющих, кгс/см ²	60
частота вращения, об/мин	1500	зажима узлов и уравновешивания шиндельной бабки:	
компрессора:		типа	БГ12-21А
тип	АПВ2-31-4Ф	производительность, л/мин	5
мощность, квт	1,7	давление, кгс/см ²	100
частота вращения, об/мин	1420	Толщина фильтрации масла, мкм	10
вентилятора:		Гидропневмоаккумулятор уравновешивания шиндельной бабки:	
тип	4ЛЛ-56-В4	типа	АРХ40/16
мощность, квт	0,018	максимальное рабочее давление, кгс/см ²	160
частота вращения, об/мин	1370	емкость, л	40
привода цепи магазина:		Хладопроизводительность холодильной машины ХМСОЖ-4, ккал/час	Не менее 4400
мощность, квт	3,3		
частота вращения, об/мин	1000		
смены столов-спутников:			
мощность, квт	0,8		
частота вращения, об/мин	1000		
Мощность, потребляемая станком, квт	55		
Габарит станка с электрооборудованием (длина×ширина×высота), мм	8300×7500×4500		
Масса станка без электрооборудования, кг	31000		


Характеристика гидрооборудования и системы смазки станка

Марка масла Турбинное 22П»
ГОСТ 32-74


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Поставляется по согласованию с Ленинградским станкостроительным заводом им. Свердлова.


ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА




ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)





ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ




Стол




Стол-спутник




Шпиндель полый



Хвостовик инструментальной оправки




Инструментальная оправка (хвостовая часть) с кодовыми кольцами




Штырь

ФУНДАМЕНТ СТАНКА



ФУНДАМЕНТ СТАНКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



ФУНДАМЕНТ СТАНКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)





СХЕМА НАГРУЗОК НА ФУНДАМЕНТ



Масса неподвижных частей (станина стола $Q_{n1} = 4500 \text{ кг}$; станина стойки $Q_{n2} = 3700 \text{ кг}$; магазин $Q_{n3} = 3300 \text{ кг}$; основание $Q_{n4} = 1000 \text{ кг}$; основание $Q_{n5} = 1000 \text{ кг}$).

Масса подвижных частей на станине стойки (станина, стойка, шпиндельная бабка $Q_{n1} = 9600 \text{ кг}$.

Масса подвижных частей на станине стола (станина, стол поворотный, стол-спутник, изделие) $Q_{n2} = 6000 \text{ кг}$.

Масса изделия на столе-спутнике $Q = 2000 \text{ кг}$.

ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1 : 100

