


2. Станки сверлильно-расточочной группы

03. Станки горизонтально-расточные

ЛЕНИНГРАДСКОЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ им. Я. М. СВЕРДЛОВА

ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ

Модели 2651Ф-1, 2651Ф-2



Станки моделей 2651Ф-1, 2651Ф-2 предназначены для выполнения разнообразных расточных, фрезерных и сверлильных работ в тяжелых корпусных деталях единичного и серийного производства.

Станки имеют усиленный выдвижной расточный шпиндель диаметром 200 мм, обладающий увеличенной жесткостью.

Эти станки предназначены преимущественно для работ, требующих повышенного съема металла при консольной обработке расточным шпинделем, а также при обработке фрезерованием с применением навесных фрезерных головок (угловой или универсальной).

На станках можно производить сверление, растачивание, зенкерование, развертывание отверстий, фрезерование плоскостей и пазов расточным и фрезерным шпинделеми, а также нарезание резьбы посредством расточного шпинделя.

Класс точности станков Н по ГОСТ 8—71, ГОСТ 2110—72.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Станки имеют поперечно-подвижную стойку, несущую на своих направляющих поперечину с расположенной на ней шпиндельной бабкой с расточным выдвижным шпинделем.

Шпиндельная бабка, кроме вертикального перемещения вместе с поперечиной, выдвигается в горизонтальном направлении, благодаря чему достигается высокопроизводительная обработка с минимальными консольными вылетами.

Рядом со стойкой на фундаменте установлена неподвижная плита со съемным продольно-подвижным поворотным столом и задней стойкой.

Привод главного движения станка — от электродвигателя постоянного тока (с тремя механическими ступенями), что позволяет изменять скорость резания в процессе обработки.

Приводы подачи подвижных узлов также выполнены от электродвигателей постоянного тока с широким диапазоном изменения скорости, что позволяет изменять величину подачи в процессе резания.

Шпинделем станков врашаются на прецизионных подшипниках качения.

Для осуществления эффективного фрезерования торцовых поверхностей и выполнения других фрезерных операций в станках предусмотрена возможность закрепления фрез на полом шпинделе.

МОСКВА 1976

Специальные устройства, исключающие зазоры в направляющих, способствуют повышению точности прямолинейного перемещения шпиндельной бабки.

В станках имеется механизированный зажим инструмента в конусе шпинделя.

Зажим и отжим подвижных органов станка автоматизированы и осуществляются без участия работающего.

Для удобства управления и обслуживания на станке смонтирован лифт с горизонтально-выдвижной рабочей площадкой и специальное устройство для механизированной уборки стружки из рабочей зоны.

Направляющие станины передней стойки и станины съемного стола защищены от загрязнения телескопическими защитными устройствами.

Диаметр выдвижного шпинделя, мм

Конец выдвижного шпинделя по ГОСТ 15945-70 (с конусностью 7:24)

Вертикальное перемещение шпиндельной бабки, мм

Продольное перемещение, мм:

 выдвижной шпиндельной бабки

 выдвижного шпинделя

Поперечное перемещение передней стойки, мм

Частота вращения выдвижного шпинделя, об/мин

Количество ступеней скорости вращения выдвижного шпинделя

Наибольший крутящий момент на фрезерном (полом) шпинделе, кгс·м

Наибольший допускаемый крутящий момент на выдвижном шпинделе с конусом для крепления инструмента по ГОСТ 15945-70, кгс·м

Подача, мм/мин:

 шпинделя выдвижного

 шпиндельной бабки, стойки передней

Количество ступеней подачи

Скорость быстрых установочных перемещений (не менее), мм/мин:

 шпинделя, стойки передней и вертикального перемещения шпиндельной бабки

 продольного перемещения шпиндельной бабки

Наибольшее усилие подачи выдвижного шпинделя, кгс

Грузоподъемность тельфера, кгс

Привод, габарит и масса станка

Питающая электросеть:

 род тока

 частота тока, гц

 напряжение, в

Переменный

трехфазный

50

380 или 220 (по заказу)

Род тока:

 электроприводов главного движения и подачи

Постоянный от собственных преобразователей

 вспомогательных электроприводов

Переменный трехфазный

Напряжение местного освещения, в

36 (переменный)

Электродвигатели:

 главного движения:

 типа

 мощность (не менее), квт

 частота вращения, об/мин

П2НТ-250

37

750

Станок 2651Ф-1 оснащен системой цифровой индикации и предварительного набора координат, а станок 2651Ф-2 — системой позиционного программного управления на следующие перемещения узлов:

передняя стойка — поперечно;

шпиндельная бабка — вертикально;

шпиндельная бабка — продольно;

шпиндель — продольно;

стол — продольно;

стол — поворот.

Поворотный стол, кроме системы цифровой индикации или программного управления, оснащен дополнительным отсчетным устройством поворота стола с полуавтоматическим точным остановом через 90°.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

200	привода подачи шпинделя и бабки продольно:	PБСТ-53
60	типа	6,3
2000 (2500)	мощность, квт	2200
560	частота вращения, об/мин	
1250	3200 (4000)	
24	привода подачи бабки вертикально:	PБСТ-62
1000	типа	10
800	мощность, квт	2200
1,25—1250	частота вращения, об/мин	
0,8—800	для станков с гидростатической смазкой	PБСТ-53
31	типа	6,3
4000	мощность, квт	2200
2500	частота вращения, об/мин	
4000	для станков без гидростатической смазки	PБСТ-63
500	типа	11
	мощность, квт	2200
	частота вращения, об/мин	
	привода подачи радиального суппорта:	PБСТ-33
	типа	2,1
	мощность, квт	2200
	частота вращения, об/мин	
	Суммарная мощность всех электродвигателей станка (с принадлежностями), квт	~95
	Габарит станка с наименьшими величинами перемещений узлов, без плиты (длина X ширина X высота), мм	7500× ×9700(10100)× ×6700(6860)
	Масса станка с наименьшими величинами перемещения узлов, без плиты, кг	70000 (77000)

П р и м е ч а н и е. Данные, указанные в скобках, относятся к станкам с гидростатической смазкой направляющих саней стойки.

Характеристика гидрооборудования насосной станции (смазки станка и зажима подвижных узлов)

Давление в системе гидравлики и смазки, кгс/см ²	40/15
	60*
Производительность насоса (сдвоенного лопастного), л/мин	18/18
Тонкость фильтрации масла, мм	0,08 0,025*

* Данные относятся к системе гидростатической смазки направляющих саней стойки.

Характеристика цифровой индикации и предварительного набора координат

Число программируемых координат	6
Дискретность цифровой индикации, мм	0,01
Наибольшая величина задаваемого перемещения, мм	$\pm 9999,99$
Режим работы:	
с подходом с одной стороны	Позиционирование
с подходом с двух сторон	Фрезерование
при ручном управлении	Индикация
Количество одновременно индикаторных координат	2
Смещение начала отсчета (плавающий нуль) в пределах всего перемещения узла	Есть для 4 координат
Выбор направления отсчета координат от плавающего нуля (ручной)	Есть
Ввод координат	Шесть десятичных разрядов предварительного набора координат на декадных переключателях для всех программируемых узлов

Характеристика позиционного программного управления




Число программируемых координат	6
Дискретность задания координат, мм	0,01
Одновременное управление по двум осям координат	Есть
Цифровая индикация координат	В зависимости от системы программного управления
Цифровая индикация номера кадра	Есть

Устройство предварительного набора координат	В зависимости от системы программного управления
Смещение начала отсчета в пределах всего перемещения	В зависимости от системы программного управления
Программирование скорости подачи	Есть
Программирование скорости вращения главного привода	Есть
Коррекция размеров инструмента	Есть
Программноноситель	Восьмидорожечная перфолента
Код программирования	ISO-7 bit

Характеристика стола съемного

Габарит (ширина×длина), мм	2240×2500
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг	16 000
Число Т-образных пазов	11
Расстояние между пазами, мм	200
Ширина паза, мм	28
Продольное перемещение стола, мм	1250
Подача, мм/мин:	
при продольном перемещении стола	0,8—800
при повороте стола (на радиусе R=500 мм)	0,8—800
Количество ступеней подачи	31
Скорость быстрых установочных перемещений (не менее), мм/мин:	
при продольном перемещении стола	3200
при повороте стола (на радиусе R=500 мм)	3200
Габарит узла съемного стола (длина×ширина×высота), мм	4360×2960×1000
Масса стола, кг	18000


ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ



Крепление инструмента на фрезерном шпинделе

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество на станок модели		Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество на станок модели		Основной параметр
		2651Ф-1	2651Ф-2				2651Ф-1	2651Ф-2	
2651Ф-1 2651Ф-2	Станки (поставляются узлами)	1	1		2Р79-13С	Башмак	32 36 46 50 62	32 36 46 54 62	При перемещении стойки, м: 3,2 4 6,3 8 10
Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка									
Запасные части электрооборудования	1 компл.	1 компл.							
Набор ключей	1	1							
Удлинитель	1	1							
Переходник для фрез	2	2							
Втулка переходная (короткие)	1 компл.	1 компл.							
Втулка переходная (длинные)	1 компл.	1 компл.							
Оправка расточная	1	1			2Р79-13С	Башмак	36	36	
Оправка расточная	1 компл.	1 компл.				Плита	1	1	4200×5600 мм
Оправка расточная	1 компл.	1 компл.			2Р73-13С	Башмак	54	54	
Оправка для твердых фрез	1	1				Плита	1	1	6300×5600 мм
Контрольный валик	1	1			2Р79-13С	Башмак	72	72	
Патрон цанговый (с комплектом цанг)	1	1				Бак для стружки	1	1	
Оправка для развертки	1 компл.	1 компл.				Вибротранспортер	1	1	
Изделия, входящие в комплект, но поставляемые за отдельную плату									
2650Ф-1.876	Башмак специальный			При перемещении стойки, м:					
		6	--	3,2					
		7	--	4					
		9	--	6,3					
		11	--	8					
		13	--	10					
	Башмак специальный			При перемещении стойки, м:					
		—	24	3,2					
		—	28	4					
		—	38	6,3	2651Ф-1.887	Оправка для торцовой фрезы	1 компл.	1 компл.	
		—	46	8		Оправка для концевой фрезы	1 компл.	1 компл.	
		—	54	10		Центроискатель	1	1	
						Оправка расточная	1 компл.	1 компл.	



Конец сборной оправки

ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН


Масштаб 1:100




Хвостовик для сборных оправок

2651φ1
2651φ2


ФУНДАМЕНТ СТАНКА






ФУНДАМЕНТ СТАНКА (продолжение)


A-A




Б-Б




В-В подвертикально M12-055 ГОСТ 5927-62 (4 шт.)
2-12-025 ГОСТ 11371-68 (4 шт.)



Г-Г



Вид сверху



* Размеры для справок