


2. Станки сверлильно-расточной группы

04. Станки координатно-шлифовальные

ОДЕССКИЙ ЗАВОД ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ им. С. М. КИРОВА

КООРДИНАТНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

Модель 3А282



Координатно-шлифовальный станок предназначен для шлифования отверстий, к расположению, размерам и форме которых предъявляются требования высокой точности.

Станок может быть использован в инструментальном производстве, приборостроении, часовой и других отраслях промышленности. Он может применяться при изготовлении штампов, пресс-форм, кондукторов, шаблонов и других подобных им деталей. Обрабатываемые на станке детали могут иметь как высокую, так и сравнительно небольшую твердость.

Координатно-шлифовальный станок может быть также использован как измерительная машина, при контроле координат готовых отверстий или точек поверхности сложного контура, например, при проверке кондукторов, шаблонов, станочных приспособлений и т. п.

Точность установки координат 0,003 мм.

Одностоечная вертикальная компоновка станка имеет крестовый стол, служащий для установки и закрепления обрабатываемых деталей и перемещения их по координатам. С помощью однооборотных счетчиков, индуктивных систем отсчета координат и датчиков магнитной коррекции осуществляется предварительный набор координат и автоматическая остановка крестового стола в заданной координате.

Шпиндельная головка содержит шпиндель планетарного вращения, механизмы, обеспечивающие осевую и планетарную подачи абразива-инструмента и механизм радиального перемещения его во время обработки для получения необходимого размера шлифования. Шпиндельная головка установлена на направляющих колонны, которые обеспечивают вертикальное установочное перемещение шпиндельной головки и фиксацию ее на этих направляющих с высокой точностью. Предусмотрен механизм правки круга и инжекторный отсос пыли.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|-----------------------------|
| Размер рабочей поверхности стола (ширина×длина) по ГОСТ 6569, мм | 250×450 |
| Число Т-образных пазов | 3 |
| Расстояние между Т-образными пазами (по ГОСТ 6569—70), мм | 70 |
| Ширина Т-образных пазов (по ГОСТ 1574—72), мм | 12 |
| Наибольший ход стола, мм: | |
| поперечный | 200 |
| продольный | 320 |
| Пределы механических подач стола, мм/мин | 20—480 |
| Величина быстрого хода стола, мм/мин | 1200 |
| Вылет шпинделя, мм | 265 |
| Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 175—495 |
| Наибольший ход шпиндельной головки, мм | 260 |
| Наибольший осевой ход шпинделя планетарного вращения, мм | 60 |
| Пределы частот вращения шпинделя планетарного вращения (регулирование бесступенчатое), об/мин | 25—250 |
| Количество механических подач шпинделя планетарного вращения | 6 |
| Пределы механических подач шпинделя планетарного вращения, мм/об | 1,2—11,6 |
| Пределы частот вращения шлифовальных шпинделей (регулирование бесступенчатое), об/мин | 16000—48000: 48000—80000 |
| Концы шлифовальных шпинделей, мм | 8—5 |
| Наибольший диаметр шлифования, мм | 40 |
| Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 70 |
| Стол поворотный делительный | |
| Диаметр планшайбы стола (ГОСТ 6569—70), мм | 220 |
| Точность деления, сек | 12 |
| Габарит (длина×ширина×высота), мм | 450×390×100 |
| Масса, кг | 40 |

| | |
|--|-------------|
| Стол поворотный делительный универсальный | |
| Диаметр планшайбы стола (ГОСТ 6569—70), мм | 180 |
| Точность деления, сек | 16 |
| Габарит (длина×ширина×высота), мм | 387×320×270 |
| Масса, кг | 50,6 |

Характеристика пневмооборудования

| | |
|---|-----|
| Давление воздуха питающей сети, кг/см ² | 4—6 |
| Наибольший расход воздуха, приведенный к атмосферному давлению, м ³ /час | 90 |

Привод, габарит и масса станка

| | |
|--|-----------------------|
| Род тока питающей сети | Переменный трехфазный |
| Напряжение, в | 380 |
| Частота тока, гц | 50 |
| Электродвигатели: | |
| главного движения: | |
| тип | П—12 |
| мощность, кВт | 1,0 |
| число оборотов в минуту | 150—3000 |
| привода подач стола: | |
| тип | ЭП110/245 |
| мощность, кВт | 0,245 |
| число оборотов в минуту | 180—3600 |
| Напряжения электроприводов станка, цепей управления цепей местного освещения, в: | |
| привод главного движения П—12 | Постоянный 220 |
| привод подач стола ЭП110/245 | Постоянный 110 |
| цепь управления | Переменный 110 |
| местное освещение | Переменный 36 |
| Количество электродвигателей на станке | 3 |
| Общая мощность всех электродвигателей, кВт | 1,49 |
| Количество преобразовательных агрегатов | 2 |
| Общая мощность преобразовательных агрегатов, кВт | 1,245 |
| Габарит станка (длина×ширина×высота), мм | 1445×1170×2085 |
| Масса станка с принадлежностями, кг | 2250 |

ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

| ГОСТ, обозначение | Наименование комплектующих изделий | Количество | Основной параметр |
|-------------------|------------------------------------|------------|-------------------|
|-------------------|------------------------------------|------------|-------------------|

Принадлежности и техническая документация, входящие в комплект и стоимость станка

| | | |
|---|----|---|
| Электрошкаф | 1 | |
| Шкаф питания | 1 | |
| Инструментальный шкаф | 1 | |
| Стол поворотный делительный | 1 | |
| Стол поворотный делительный универсальный | 1 | |
| Приспособление для турбинки | 1 | |
| Приспособление для правки круга | 1 | |
| Центроискатель | 1 | |
| Установочный шаблон | 1 | |
| Оправка с шлифовальным кругом | 24 | 8×10(2); 10×6(2); 10×13(4); 16×10(2); 20×8(2); 20×13(2); 25×6(2); 25×13(2); 32×10(2); 32×16(2); 40×16(2) |
| Установочный штырь | 1 | |
| Опора равночастотная | 3 | |
| Ключ | 1 | S=3,2 |
| Ключ | 1 | |
| Шпилька | 4 | M10 |

| ГОСТ, обозначение | Наименование комплектующих изделий | Количество | Основной параметр | |
|--|---|---------------------|-------------------|----------------------------|
| ГОСТ 14730—69 ГОСТ 5927—70 ГОСТ 11371—68 ШМ—2П ГОСТ 577—68 | Планка прижимная | 8 | M8(12); M10(16) | |
| | Гайка | 4 | | |
| | Шпилька | 28 | | |
| | Винт | 4 | | |
| | | Подкладка | 8 | 20×35×150(2); 12×48×200 |
| | | Планка установочная | 3 | |
| | | Планка установочная | 4 | 10(4); 12(4) |
| | | Сухарь | 8 | |
| | | Гайка | 8 | M8(4); M10(4) |
| | | Шайба | 8 | |
| | Шприц-масленка | 1 | 8(4); 10(4) | |
| ГОСТ 577—68 | Индикатор часового типа ИЧ-10 (с ценой деления 0,01 мм) | 1 | ∅ 60 | |
| | Отвертка | 1 | | |
| H200—67 | Ключ циркульный 4—0 | 1 | | |
| ГОСТ 11737—68 | Ключ шестигранный | 3 | S=7; 8; 10 | |
| ГОСТ 2839—71 | Ключ | 2 | S=8×10; 14×17 | |
| | Рукав гибкий от пылесоса | 1 | | |


Техническая документация

| | |
|--|---|
| Руководство к станку | 1 |
| Материалы по быстрознашиваемым деталям | 1 |

Принадлежности, поставляемые по особому заказу за отдельную плату


| | |
|----------------|---|
| Пневмошпиндель | 1 |
|----------------|---|

ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА, ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ




Концы шпинделей шлифовального круга


Паз стола



Стол



ФУНДАМЕНТ И УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:50

