


2. Станки сверлильно-расточной группы

04. Станки координатно-шлифовальные

СТАНОК КООРДИНАТНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДВУХСТОЕЧНЫЙ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ОСОБО ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ

Модель 3289АФ1



Предназначен для окончательной обработки (шлифования) отверстий в кондукторах, матрицах, пресс-формах, приспособлениях и других высокоточных деталях, изготовленных из термически обработанных сталей и твердых сплавов, с межосевыми расстояниями или расстояниями от осей отверстий до базовых поверхностей, заданными с особо высокой точностью.

Шероховатость обработанной поверхности — не ниже $R_a 0,63 \text{ мкм}$ по ГОСТ 2789—73.

На станке возможно шлифование конических отверстий, плоскостей, пазов и различных сложных профилей, ограниченных плоскостями и дугами окружностей при условии применения специальных приспособлений.

Наличие плоского и универсального поворотных столов позволяет обрабатывать отверстия, заданные в полярной системе координат и расположенные под любым углом к базовой поверхности.

Допускается обработка деталей, изготавляемых из незакаленной стали, чугуна и неметаллических материалов.

Отсчет перемещения стола и шпиндельной головки при установке на координату визуальный по цифровому табло, расположенному на главном пульте управления. Высокая точность датчиков грубого и точного отсчета позволяет использовать станок как точную измерительную машину при проверке линейных размеров.

Станок имеет двухстоечную компоновку. Станина станка и две закрепленные на ней стойки, связанные между собой в верхней части перекладиной, служат жесткой базой для перемещения органов. По направляющим стоек вертикально перемещается поперечина. Привод перемещения поперечины — от асинхронного электродвигателя через два червячных редуктора и две передачи «винт — гайка качения», которые защищены от попадания абразива и грязи телескопическими защитными устройствами.

Координатные установки в продольном направлении осуществляются перемещением стола по направляющим станины, в поперечном направлении — перемещением каретки с жестко закрепленной на ней шпиндельной головкой по направляющим поперечины.

В качестве конечных звеньев кинематических цепей перемещения стола и шпиндельной головки также использованы передачи «винт — гайка качения».

Рабочие подачи и ускоренные перемещения стола и шпиндельной головки — от тиристорных приводов с высокомоментными двигателями, обеспечивающими ускоренные перемещения узлов на уровне зарубежных аналогов. Скорости установочных перемещений стола и шпиндельной головки — 6000 мм/мин.

Привод вращения шлифовального круга — от смежного электрощипнделя типа ШКВ. Вращение планетарного шпинделя — от электродвигателя постоянного тока. Продольная подача шлифовального круга — от гидроцилиндра или вручную от маховика через реенную передачу.

Станок оснащен датчиками обратной связи типа Б2 на сельсинах, электронно-оптическими датчиками типа ЭОЛ-1 и системой цифровой индикации с преднабором отечественного производства.

Станок имеет механизированные зажимы подвижных органов (стола и шпиндельной головки) и инструмента. В электрических цепях управления с помощью системы блокировки учтены условия безопасности.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Размеры рабочей поверхности стола (длина×ширина), мм	900×630	перемещения поперечины, приводов гидроагрегата, пылесоса, магнитного сепаратора, насоса охлаждения, тиристорных преобразователей	Переменный трехфазный
Наибольший ход, мм: шпиндельной головки	630	приспособления для шлифования пазов	Переменный трехфазный от преобразователя частоты
продольный стола	800	Количество электродвигателей на станке (без преобразовательных агрегатов)	12
поперечины	350	Электродвигатели: планетарного вращения:	
гильзы шпинделя	150	тип	ПСТ-42У4
Число Т-образных пазов	7	мощность, кВт	0,18
Расстояние между пазами, мм	80	частота вращения, об/мин	1500
Ширина паза	14A ₃	перемещения стола:	
Расстояние между стойками, мм	1000	тип	ПБВ-100ЛГУЗ
Наибольшее расстояние от торца каретки электрошпинделя до рабочей поверхности стола, мм	660	мощность, кВт	0,75
Диаметр отверстия в шлифовальном шпинделе под оправку, мм: ШКВ 12-24/0,5	9±0,003	частота вращения, об/мин	1000
ШКВ 24-48/0,5	7±0,003	перемещения шпиндельной головки:	
ШКВ 48-96/0,3	5±0,003	тип	ПБВ-100МГУЗ
Диаметр гильзы шпинделя, мм	120	мощность, кВт	0,75
Радиальная подача шлифовального круга, мк/дв. ход	0—2—4—6—8—10—12	частота вращения, об/мин	1000
Наибольший угол конуса шлифуемого отверстия, град: при L=150 мм	3	перемещения поперечины:	
при L=40 мм	10	тип	4АХ80В4У3
Диаметр, мм: шлифовального круга	3—50	мощность, кВт	1,5
шлифуемых отверстий	5—180	частота вращения, об/мин	1400
Наибольшая величина радиальной подачи, мм/об	4,0	гидроагрегата:	
Наибольшее смещение оси электрошпинделя, мм	70	тип	4А71А4У3
Частота вращения планетарного шпинделя, об/мин	10—315	мощность, кВт	0,55
Количество ступеней частоты вращения планетарного шпинделя	16	частота вращения, об/мин	1370
Наибольшая скорость перемещения гильзы, мм/мин	2000	Электродвигатель пылесоса	Покупной
Количество ступеней скорости перемещения гильзы		Электродвигатель приспособления для шлифования пазов:	
Частота вращения шлифовального шпинделя (регулирование бесступенчатое), об/мин:		тип	ДАТ-250-8
ШКВ 12-24/0,5	12000—24000	мощность, кВт	0,25
ШКВ 24-48/0,5	24000—48000	частота вращения, об/мин	7750
ШКВ 48-96/0,3	48000—96000	Тахозадатчик:	
Подача стола и шпиндельной головки, мм/мин	2,5—1000	тип	ТМГ-30П
Скорость, мм/мин: быстрого перемещения стола и шпиндельной головки	6000	мощность, кВт	0,012
перемещения поперечины	600	частота вращения, об/мин	3300—4000
Цена деления отсчетных устройств перемещения стола и шпиндельной головки, мм	0,001	Электродвигатель магнитного сепаратора:	
Точность установки координат стола и шпиндельной головки, мм	0,006	тип	АОЛ12-4
Электрооборудование		мощность, кВт	0,08
Питающая электросеть:		частота вращения, об/мин	1390
вид тока		Шлифовальные электрошпиндели:	
частота, Гц		тип	ШКВ 12-24/0,5
напряжение, В		мощность, кВт	0,5
Род тока электроприводов:		частота вращения, об/мин	12000—24000
планетарного вращения, перемещения стола и шпиндельной головки		тип	ШКВ 24-48/0,5
перемещения шлифовального круга		мощность, кВт	0,5
		частота вращения, об/мин	24000—48000
		тип	ШКВ 48-96/0,3
		мощность, кВт	0,3
		частота вращения, об/мин	48000—96000
		Общая мощность всех электродвигателей (без сменных), установленных одновременно, кВт	0,18
		Количество преобразовательных агрегатов	4
		Установленная мощность, кВт	12,67
		<i>Система смазки</i>	
		Гидронасос:	
		тип	Лопастной
		производительность, л/мин	БГ12-41А
		давление, кгс/см ²	5
		Рабочее давление в гидросистеме, кгс/см ²	50
		Марка масла в гидросистеме	Турбинное Т _в 22
			ГОСТ 9972—74

Тип фильтра в гидросистеме:
предварительной очистки
тонкой очистки

Тонкость фильтрации масла в гидросистеме, мм

Объем масла в гидросистеме, л

Система охлаждения

Насос станции охлаждения:

типа
производительность, л/мин

Объем охлаждающей жидкости, л

Тип магнитного сепаратора для очистки охлаждающей жидкости

Давление воздуха в пневмосети транспортировки масляного тумана, кгс/см²

Тип:

фильтра предварительной очистки в пневмосети

влагоотделителя

регулятора давления

Степень очистки воздуха в пневмосети, %

Тип маслораспылителя в пневмосети

Марка масла для масляного тумана

Индустриальное И-5А, ГОСТ 20799—75

Расход воздуха в пневмосети, м³/ч, не более

Корректированный уровень звуковой мощности L_{pA}, дБА, не более

Средний уровень звука LA, дБА, не более

Габарит, мм:

станка

2865—20×2575±20×2680±20

(2975—20)*X

X(2575—20)*X

X(2575—20)*

5·10⁻⁸

93

75

100

20

600

1800

1550

550

550

240

240

830

830

900

485

830

1335

2100

A-A

1 — стальная плита; 2 — деревянный настил; 3 — шлаковая засыпка

0,2 Г41-12
Оригинальной
конструкции

0,04
23

ПА-22
22
55

СМ-2М
1—2

ФВ-6
БВ41-13
МН 4813-63
99,95
В44-23

Индустриальное И-5А,
ГОСТ 20799—75

тумбочки инструментальной

электрошлифовальной

Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг

Масса станка без электрошлифовальной и принадлежностей, кг

Общая масса станка (нетто), кг

720±4×495±
±4×1000±5
(2062—8)×
×(624—5)×
×(1865—8)

800

5800±15%
6763±10%


* Габарит станка при безредукторном варианте приводов перемещения стола и шлифовальной бабки.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Со станком поставляются принадлежности и инструмент, входящие в комплект станка: комплект установочных элементов, центроискатель с индикатором, пылесос, приспособление для правки шлифовального круга (с магнитным основанием), комплект электрошипинделей, комплект шлифовальных кругов, тумбочка инструментальная, комплект оправок для шлифовальных кругов.


Принадлежности и инструмент, поставляемые по требованию заказчика за отдельную плату: микроскоп-центроискатель, приспособление для шлифовки пазов, микроскоп установочный, приспособление для правки шлифовального круга, комплект шлифовальных кругов, комплект электрошипинделей, стол поворотный делительный универсальный диаметром 250, стол поворотный делительный простой диаметром 630.

ФУНДАМЕНТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



1 — стальная плита; 2 — деревянный настил; 3 — шлаковая засыпка

УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



1 — стол горизонтальный поворотный; 2 — станок; 3 — трасса электропроводки; 4 — совмещенный электрошкаф; 5 — тумбочка инструментальная; 6 — контур фундамента; 7 — пылесос; 8 — стеллаж для горизонтального и универсального поворотных столов; 9 — стеллаж для образцов и дополнительных принадлежностей; 10 — стол упаковочный салонный поворотный

ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:100



© НИИмаш, 1983

Типография НИИмаш, г. Щербинка