


## 7. Станки шлифовальной группы

## 02. Станки плоскошлифовальные

**МИНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД им. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ**  
**ПРОДОЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДВУХСТОЕЧНЫЙ СТАНОК**  
**Модель 3510**



Станок предназначен для шлифования направляющих станины, столов и кареток, плоскостей плит и оснований, плоскостей разъема коробок передач и шпиндельных бабок, а также других чугунных и стальных деталей в условиях мелкосерийного и единичного производства металлообрабатывающей промышленности.

Станок имеет две шлифовальные бабки. Бабка с горизонтальным шпинделем обрабатывает широкие плоскости периферией круга прямого профиля, а профилированным кругом V-образные направляющие. Поворотная бабка обрабатывает поверхности направляющих и боковые вертикальные плоскости под различными углами торцом чашечного круга.

Станок имеет три рабочие подачи: подачу на глубину шлифования обеих бабок и поперечную подачу бабки с горизонтальным шпинделем. Основные установочные перемещения рабочих органов механизированы.

Перемещение стола, шлифовальных бабок поперечине и механизация правки инструмента бабки с горизонтальным шпинделем осуществляются от электроприводов постоянного тока с бесступенчатым регулированием скоростей.

Класс точности станка П. Шероховатость обработанной поверхности  $\nabla 7$ .

Зажим поперечины автоматизирован. Направляющие станины, стоек и поперечины защищены от попадания стружки и грязи.

Смазка направляющих автоматическая. Бабки снабжены механизмами правки шлифовальных кругов.

Станок работает с охлаждением. Очистка охлаждающей жидкости от шлама производится магнитным сепаратором. Механизированное ограждение защищает рабочего от брызг.

Управление станком дистанционное, с подвесного пульта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

<p>Наибольшие размеры обрабатываемого изделия, мм:</p> <p>длина . . . . . 4000</p> <p>ширина . . . . . 1000</p> <p>высота . . . . . 800</p> <p>Наибольшая допустимая масса обрабатываемого изделия на 1 пог. м длины стола, кг . . . . . 2000</p> <p>Наибольшая допустимая масса обрабатываемого изделия, кг . . . . . 8000</p> <p style="text-align: center;"><b>Стол</b></p> <p>Размеры рабочей поверхности стола (ширина×длина), мм . . . . . 900×4000</p> <p>Наибольшее перемещение, мм . . . . . 4200</p> <p>Скорость перемещения (бесступенчатое регулирование), м/мин . . . . . 2—25</p> <p style="text-align: center;"><b>Шлифовальная бабка с горизонтальным шпинделем</b></p> <p>Размеры шлифовального круга ПП (диаметр×высота×диаметр отверстия), мм . . . . . 600×150×305</p> <p>Скорость установочного горизонтального перемещения, мм/мин . . . . . 1—2500</p> <p>Скорость установочного вертикального перемещения, мм/мин . . . . . 320</p> <p>Непрерывные поперечные подачи (бесступенчатое регулирование), мм/мин . . . . . 50—2500</p> <p>Прерывистые поперечные подачи, мм . . . . . 4—100</p> <p>Подачи на глубину шлифования, мм . . . . . 0,0025—0,1</p> <p style="text-align: center;"><b>Поворотная шлифовальная бабка</b></p> <p>Диаметр чашечного шлифовального круга, мм . . . . . 150</p> <p>Угол поворота, град . . . . . ±90</p> <p>Скорость установочного горизонтального перемещения, мм/мин . . . . . 1—2500</p> <p>Скорость установочного вертикального перемещения ползуна с бабкой, мм/мин . . . . . 336</p> <p>Подачи на глубину шлифования, мм . . . . . 0,0025—0,05</p> <p>Питающая электросеть:</p> <p>род тока . . . . . Переменный трехфазный</p> <p>частота, гц . . . . . 50</p> <p>напряжение, в . . . . . 380</p> <p>Тип автомата на вводе . . . . . А3124</p> <p>Номинальный ток расцепителей вводного аппарата при напряжении сети 380 в, а</p> <p>Электродвигатели, участвующие в нагрузке:</p> <p>привода генератора стола:</p> <p>тип . . . . . АО2-62-4</p> <p>мощность, квт . . . . . 17</p> <p>число оборотов в минуту:</p> <p>при частоте 50 гц . . . . . 1460</p> <p>при частоте 60 гц . . . . . 1750</p> <p>привода перемещения поперечины:</p> <p>тип . . . . . АОС2-42-4</p> <p>мощность, квт . . . . . 7,5</p> <p>число оборотов в минуту:</p> <p>при частоте 50 гц . . . . . 1300</p> <p>при частоте 60 гц . . . . . 1560</p> <p>привода зажима-отжима поперечины:</p> <p>тип . . . . . АОЛ2-11-4</p> <p>мощность, квт . . . . . 0,6</p> <p>число оборотов в минуту:</p> <p>при частоте 50 гц . . . . . 1350</p> <p>при частоте 60 гц . . . . . 1620</p> <p>привода вертикального перемещения горизонтальной бабки:</p> <p>тип . . . . . АОЛ2-11-4</p> <p>мощность, квт . . . . . 0,6</p>	<p>число оборотов в минуту:</p> <p>при частоте 50 гц . . . . . 1350</p> <p>при частоте 60 гц . . . . . 1620</p> <p>привода вертикального перемещения поворотной бабки:</p> <p>тип . . . . . ДПТ-22-4</p> <p>мощность, квт . . . . . 0,5</p> <p>число оборотов в минуту:</p> <p>при частоте 50 гц . . . . . 1440</p> <p>при частоте 60 гц . . . . . 1720</p> <p>привода вращения шпинделя горизонтальной бабки:</p> <p>тип . . . . . АО2-71-4</p> <p>мощность, квт . . . . . 22</p> <p>число оборотов в минуту:</p> <p>при частоте 50 гц . . . . . 1460</p> <p>при частоте 60 гц . . . . . 1750</p> <p>привода вращения шпинделя поворотной бабки:</p> <p>тип . . . . . АВ2-32-2</p> <p>мощность, квт . . . . . 4</p> <p>число оборотов в минуту:</p> <p>при частоте 50 гц . . . . . 2860</p> <p>при частоте 60 гц . . . . . 3400</p> <p>привода маслососа направляющих стола:</p> <p>тип . . . . . АОЛ21-4</p> <p>мощность, квт . . . . . 0,27</p> <p>число оборотов в минуту:</p> <p>при частоте 50 гц . . . . . 1400</p> <p>при частоте 60 гц . . . . . 1680</p> <p>привода гидронасоса:</p> <p>тип . . . . . АОЛ2-22-6</p> <p>мощность, квт . . . . . 1,1</p> <p>число оборотов в минуту:</p> <p>при частоте 50 гц . . . . . 930</p> <p>при частоте 60 гц . . . . . 1130</p> <p>привода возбуждения:</p> <p>тип . . . . . АОЛ2-22-4</p> <p>мощность, квт . . . . . 1,5</p> <p>число оборотов в минуту:</p> <p>при частоте 50 гц . . . . . 1430</p> <p>при частоте 60 гц . . . . . 1750</p> <p>привода вентилятора электродвигателя стола:</p> <p>тип . . . . . АОЛ22-2</p> <p>мощность, квт . . . . . 0,6</p> <p>число оборотов в минуту:</p> <p>при частоте 50 гц . . . . . 2900</p> <p>при частоте 60 гц . . . . . 3500</p> <p>привода насоса охлаждения:</p> <p>тип . . . . . П-90</p> <p>мощность, квт . . . . . 0,6</p> <p>число оборотов в минуту при частоте 50 гц . . . . . 2800</p> <p>привода магнитного сепаратора:</p> <p>тип . . . . . АОЛ12-4</p> <p>мощность, квт . . . . . 0,18</p> <p>число оборотов в минуту:</p> <p>при частоте 50 гц . . . . . 1400</p> <p>при частоте 60 гц . . . . . 1680</p> <p>привода механизма перемещения ограждения:</p> <p>тип . . . . . АОЛ22-4</p> <p>мощность, квт . . . . . 0,4×2</p> <p>число оборотов в минуту:</p> <p>при частоте 50 гц . . . . . 1440</p> <p>при частоте 60 гц . . . . . 1730</p> <p>привода лубрикаторов:</p> <p>тип . . . . . АОЛ-012-4</p> <p>мощность, квт . . . . . 0,08×3</p>
--	---


число оборотов в минуту:		мощность, кВт	27
при частоте 50 гц	1390	число оборотов в минуту	1450
при частоте 60 гц	1670	генератор-возбудитель:	
привода электромашинного усилителя (встроенный):		тип	П-31
мощность, кВт	1,9	мощность, кВт	1,0
число оборотов в минуту	2900	число оборотов в минуту	1450
Электродвигатели постоянного тока, генераторы и электромашинные усилители:		тахогенератор (датчик обратной связи по скорости привода подачи стола):	
привода подачи стола:		тип	ТМГ-30
тип	П-72	мощность, кВт	0,03
мощность, кВт	25	число оборотов в минуту	4000
число оборотов в минуту	1500	электромашинный усилитель:	
привода поперечной подачи бабки:		тип	ЭМУ-100
тип	П-42	мощность, кВт	5
мощность, кВт	4,5	число оборотов в минуту	1450
число оборотов в минуту	1500	электромашинный усилитель:	
привода механизма правки:		тип	ЭМУ-12А
тип	ПС-31	мощность, кВт	1,2
мощность, кВт	0,18	число оборотов в минуту	2900
число оборотов в минуту	3000	Габарит станка с выносным электрооборудованием (длина×ширина×высота), мм	12110×4690×3550
генератор привода стола:		Масса станка с электрооборудованием и фундаментной плитой, кг	44500
тип	П-81		

### ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ


ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
<b>Принадлежности и техническая документация, входящие в комплект и стоимость станка*</b>					Отвертка с накладными щечками	1	A125×0,5
Р <sub>3</sub> 79-12	Оправка для крепления чашечного круга	2		ГОСТ 2839—71	Ключ гаечный двусторонний	7	S=5,5×7; 8×10; 12×14; 17×19; 22×24; 27×30; 32×36
	Защитный кожух поворотной шлифовальной бабки и подвод охлаждающей жидкости	1		ГОСТ 3643—54	Шприц штоковый для густой смазки	1	
	Оправка для балансировки круга	1		ГОСТ 2424—67	Шлифовальный круг	1	ЧК150×50
	Ключ для поворота шлифовальной бабки	1		ГОСТ 2424—67	Шлифовальный круг	1	ПП600×150×305
	Регулируемый копир для правки плоского круга	1			Державка с твердосплавным диском	2	
	Шарошка для правки чашечного круга	1		ГОСТ 9392—60	Уровень поперечины	1	L=200, цена деления 0,02 мм
	Державка для крепления алмазов	1		ШМ-II-H	Штатив магнитный	1	
	Приспособление для выверки алмазов	1		ГОСТ 4751—67	Винт грузовой для транспортировки	21	
	Крепление шлифовального круга	1		ГОСТ 11738—66	Винт	10	M16×110
	Башмак для установки редуктора привода стола	5		ГОСТ 7805—70	Винт	12	M6×16
	Ключ торцовый для крепления плоского и чашечного круга	2			Руководство к станку, ч. I и II	2	
	Линейка копирная для правки плоского круга	1			Альбом чертежей общих видов узлов	1	
	Ключ для крепления стоек	1			Альбом чертежей быстроизнашивающихся деталей	1	
	ГОСТ 11737—66	Ключ для деталей с шестигранным углублением «под ключ»	3	S=8; 10; 12	<b>Принадлежности, поставляемые по особому заказу за отдельную плату</b>		
				Запасные детали для восстановления станка сверх гарантийного срока	1	компл.	

\* Станок поставляется без электропроводки для выносного оборудования.

**ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА, УСТАНОВОЧНЫЕ  
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ**




**Стол и шлифовальный круг горизонтальной бабки (положения)**



Шлифовальный круг поворотной бабки (положения)







Шпиндель поворотной бабки и крепление шлифовального круга

# ФУНДАМЕНТ СТАНКА

A - A



УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ






СХЕМА ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ ВЫНОСНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ



Обозначение трубы по схеме	Условный проход трубы	Марка провода	Сечение провода, мм <sup>2</sup>	Количество проводов в трубе	Цвет
29—29	50	ПГВ	4	2	Черный
			2,5	3	Черный
			1,5	3	Черный
			1	15	Черный
			1	44	Красный
			1	56	Голубой
			1,5	1	Желто-зеленый
30—30	15	ПГВ	1	3	Черный
			1,5	1	Желто-зеленый
31—31	25	ПГВ	1	10	Голубой
			1	14	Красный
			1,5	1	Желто-зеленый
35—35	20	ПГВ	1	9	Черный
			1	6	Красный
			1	3	Голубой
			1,5	1	Желто-зеленый
40—40	32	ПГВ	10	3	Черный
			1	14	Черный
			1	12	Красный
			1	4	Голубой
			1,5	1	Желто-зеленый
62—62	25	ПГВ	1,5	10	Черный
			1,5	1	Желто-зеленый
64—64	32	ПГВ	35	2	Черный
			10	3	Черный
			4	2	Черный
			1,5	3	Черный
			1	7	Черный
			1,5	1	Желто-зеленый
67—67	15	ПГВ	1,5	7	Черный
			1,5	1	Желто-зеленый
69—69	25	ПГВ	35	2	Черный
			1	6	Черный
			1,5	1	Желто-зеленый
От сети	40	ПГВ	25	3	Черный
			16	1	Желто-зеленый

ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1 : 100



© НИИМАШ, 1974 г.

Г-00620  
Тираж 5100

Подписано в печать 29/1 1974 г.  
Изд. № 401-2(25)      Заказ № 2667

Объем печ. л. 1,5  
Цена 12 коп.

Типография НИИМАШ, ст. Щербинка