


## 5. Станки фрезерной группы

## 05. Станки копировально-фрезерные

ЛЕНИНГРАДСКОЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ им. Я. М. СВЕРДЛОВА

## СТАНОК КОПИРОВАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

Модель 6В445



Предназначен для обработки изделий пространственно-сложной формы типа ковочных, вытяжных и вырубных штампов, пресс-форм, а также плоских сложных контуров: кулачков, шаблонов и др. На станке могут обрабатываться и детали основного производства, не поддающиеся обработке на других металлорежущих станках вследствие сложности своей формы.

Обработанная поверхность повторяет форму и размеры копира с отклонениями в пределах до-стижимой точности обработки. Кроме копироваль-ного фрезерования могут выполняться сверление и обработка концевыми и торцевыми фрезами при ручном управлении с пульта или манипулятора.

Материал обрабатываемых изделий — сталь кон-струкционная и легированная, чугун, легкие и цветные сплавы.

Класс точности станка Н по ГОСТ 8—82Е.

Шероховатость обрабатываемых на станке по-верхностей по ГОСТ 2789—73, не более Ra 3,2 мкм.

Станок представляется на аттестацию на со-ответствие высшей категории качества.

По специальному заказу при поставке на эксп-орт станок изготавливается с конусом основного шпинделя по ГОСТ 24644—81 № 50АТ5.

В части воздействия климатических факторов внешней среды станок изготавливается в исполне-нии УХЛ4.1 (NF) по ГОСТ 15150—69.

Режущий инструмент (фреза) имеет три независимых перемещения — осевое, вертикальное, горизонтальное.

В осевом направлении перемещается шпиндельная бабка по поперечине, которая перемещается вертикально по основной стойке. Стойка жестко связана с санями, которые перемещаются по станции в горизонтальном направлении. Изделие и копир в процессе обработки остаются неподвижными. Изделие устанавливается вертикально на нижних опорных стойках. Копир крепится на верхних опорных стойках. Для установки изделия и копира предусмотрены осевые и горизонтальные перемещения опорных стоек, а также установочные перемещения копировального прибора. Кронштейн копировального прибора жестко связан со шпиндельной бабкой.

Для обслуживания станка имеется рабочий мостик, прикрепленный к поперечине, вертикальная лестница и откидные помосты на опорных стойках.

#### Конструктивные особенности станка:

приводы рабочих подач оснащены высокомоментными двигателями;

в шпиндель встроен механизированный зажим инструмента;

разгрузка вертикального подвижного узла — гидравлическая;

централизованная смазка направляющих и редукторов рабочих подач;

Размеры рабочей поверхности плиты изделия по ГОСТ 6569—75, мм	$3150 \pm 5 \times 1600 \pm 5$
Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной бабки ( $Y$ ), мм	1250
Наибольшее горизонтальное перемещение стойки ( $X$ ), мм	2240
Наибольшее осевое перемещение шпинделя ( $Z$ ), мм	630
Конец шпинделя основного по ГОСТ 24644—81, степень точности конуса по ГОСТ 19860—74	55AT5
Дополнительное ручное перемещение пиноли, мм, не менее	200
Расстояние между пазами опорной стойки по ГОСТ 6569—75, мм	$300 \pm 0,5$
Ширина направляющего паза по ГОСТ 6569—75, ГОСТ 1574—75, мм	28H11
Количество Т-образных пазов нижней опорной стойки	5
Частота вращения шпинделей, об/мин:	
основного	(40...2000) $\pm 10\%$
скоростного	(2000...4000) $\pm 10\%$
Количество скоростных шпинделей:	
основного	18
скоростного, не менее	4
Наибольший крутящий момент на шпинделах Нм (кгс·м), не менее:	
основном	1760(180)
скоростном	9,8(1)
Мощность главного привода, кВт	15
Рабочие подачи, мм/мин	(6,3...1500) $\pm 10\%$
Рабочие подачи при копировании, мм/мин	(6,3...800) $\pm 10\%$
Периодические подачи, мм/ход	0,16...80
Скорость быстрых установочных перемещений, мм/мин:	
горизонтального	6000...600
вертикального	6000...600
осевого	4000...400
Наибольшее усилие на шпинделе, допускаемое механизмами подач, Н (кгс)	19600(2000)
Размеры поверхностей нижних и верхних опорных стоек, мм	1400—3×750—2
Расстояние от оси шпинделя до поверхности плиты, мм:	
наименьшее	430
наименьшее	1680

пластмассовые накладные направляющие на перемещениях  $Z$  и  $Y$ ;

гидростатическая смазка направляющих на перемещениях  $X$ ;

станок комплектуется быстросъемной ускорительной головкой со скоростным шпинделем;

шариковинтовые пары на выходных звеньях приводов перемещения  $Y$  и  $Z$ .

Встройка станка в автоматическую линию не предусмотрена. Станок работает в автоматическом режиме. Способ обработки и режимы резания настраиваются на пульте управления станка.

Установка режущего инструмента, копировального пальца, а также их наладка осуществляются рабочим, обслуживающим станок.

Станок оснащен транспортером стружки ленточного типа. Стружка может сбрасываться из транспортера как в ящик, стоящий на уровне пола цеха, так и в баки, установленные в специальной яме. В последнем случае охлаждающая жидкость, попадающая в баки вместе со стружкой, протекает в резервуар для СОЖ.

Подача СОЖ на инструмент осуществляется от специальной станции, в которую отработанная жидкость свободно стекает из транспортера стружки. Подача СОЖ на станок осуществляется двумя помпами.

Разработчик — ОСКБ СПО им. Я. М. Свердлова.

#### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наибольшее перемещение копировального прибора, мм:	
горизонтальное . . . . .	100
вертикальное . . . . .	550
осевое . . . . .	210
Корректированный уровень звуковой мощности, ЛРА, дБА, не более	102
Средний уровень звука LA, дБа, не более	82
Габарит станка, мм	7775×62150×4300
Наибольшая рекомендуемая масса обрабатываемого изделия, кг	24000
Масса станка, кг, не более	31500
Масса оборудования, устанавливаемого вне станка, кг, не более	3500

#### Электрооборудование

Питающая электросеть:	
род тока . . . . .	Переменный трехфазный
частота, Гц . . . . .	50±1
напряжение, В . . . . .	380±38

Род тока электроприводов станка:	
главного привода . . . . .	Переменный
привода рабочих подач . . . . .	Постоянный
остальных приводов . . . . .	Переменный

Напряжение, В:	
электроприводов станка	380
цепей управления постоянного тока	24
цепей управления переменного тока	110
освещение рабочей зоны	220
(переменный ток)	

Электродвигатель главного привода:	
мощность, кВт	15
частота вращения, об/мин	1460

Автомат на вводе	
Номинальный ток расцепителей вводного автомата, А	160

#### Гидрооборудование

Давление в гидросистеме подачи масла, МПа:	
номинальное . . . . .	5,5±0,5
максимальное, не более . . . . .	6,3

Производительность гидросистемы подачи масла, л/мин	
62±5	

Тонкость фильтрации в гидросистеме подачи масла, мкм	
10	

## **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

## **Условия транспортирования и хранения**

Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 9.014—78 и ОСТ2Н89-30—79Е, ГОСТ 23170—78Е, ОСТН92-1—81.

Транспортирование станков внутрисоюзного значения выполнять по категории Ж.


Категория условий хранения станков — Л.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов — Л2 по ГОСТ 23170—78Е и ОСТ2Н92-1—81.


Не допускается хранение станка в упакованном виде свыше срока действия консервации, указанного на упаковочном ящике.

Станок должен храниться в упакованном виде в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающей среды не ниже 5° С, при относительной влажности не более 80%.


**ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА.**





Вид сбоку




Вид сверху



**ФУНДАМЕНТ (продолжение)**



B-B



Г-Г


Уровень пола

292


mm

Diagram Г-Г shows a cross-section of a foundation plate. The distance from the bottom of the plate to the floor level is indicated as 292 mm.


E-E



Ж-Ж




И-И




Для изготовления фундамента применять бетон марки не ниже 300. Глубину заложения фундамента выбирать в зависимости от грунта и местных условий с учетом основных нагрузок на фундамент.

### УСТАНОВКА СТАНКА



1 — плиты и стойки изделия; 2 — транспортер стружки; 3 — станина; 4 — шпиндельная бабка; 5 — стойка и сани; 6 — электрошкаф; 7 — трансформатор силовой; 8 — гидростанция перекачки; 9 — гидростанция; 10 — насосная станция; 11 — подставки для инструментальных оправок

### СХЕМА НАГРУЗОК НА ФУНДАМЕНТ



Масса неподвижных частей, кг:  
плита  $Q_{n1}=4700$ ;  
станина  $Q_{n2}=4200$ .

Масса подвижных частей, кг:  
санги со стойкой, поперечной и шпиндельной бабкой  $Q_{n1}=13500$ ;  
опорные стойки  $Q_{n2}=4490$ ;  
шпиндельная бабка с кронштейном копировального прибора  $Q_{n3}=2100$ ;  
основание с опорными стойками  $Q_{n4}=Q_{n5}=3060$ .

Масса обрабатываемого изделия, устанавливаемого на плите, кг:  $Q_{max} = 20000$ .