

## 5. Станки фрезерной группы

## 03. Станки горизонтально-фрезерные

## ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК

Модель 6Д81Г

Разработчик и изготовитель — 0221464 Дмитровский завод фрезерных станков  
(141800, г. Дмитров Московской обл., ул. Профессиональная)

Предназначен для обработки плоских и фасонных поверхностей цилиндрическими, торцовыми и концевыми фрезами.

Используется в условиях единичного и мелкосерийного производства.

Техническая характеристика станка обеспечивает производительную обработку черных и цветных металлов с применением быстрорежущего и твердосплавного инструмента.

Технологические возможности станка могут быть расширены при применении делительной головки, накладного круглого стола, накладных фрезерных и долбежной головок.

Класс точности станка — Н по ГОСТ 8—82Е.

## Особенности конструкции

Станина имеет жесткую конструкцию за счет развитого основания и большого числа ребер.

По вертикальным направляющим станины перемещается консоль, по горизонтальным направляющим — хобот или ползун.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Основные параметры и размеры . . . . . ГОСТ 165—81

Размеры рабочей поверхности стола, . . . . .

мм:

длина . . . . . 1000  
ширина . . . . . 250

Число Т-образных пазов стола . . . . .

Ширина Т-образных пазов, мм:  
центрального . . . . . 14H8  
краиного . . . . . 14H12

Расстояние между Т-образными пазами, мм . . . . .

50

Расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола, мм:

наименьшее . . . . . 50  
наибольшее . . . . . 440

Расстояние от оси среднего паза стола до вертикальных направляющих станины, мм:

наименьшее . . . . . 170  
наибольшее . . . . . 370

Расстояние от оси горизонтального шпинделя до хобота (ползуна), мм . . . . . 138


Наибольшее расстояние от торца шпинделя до торца поддержки, мм	580	Напряжение, В:	местного освещения . . . . .	~24
Наибольшее перемещение стола, мм:		цепи управления . . . . .	~110, ~24	
продольное . . . . .	630	выпрямителя цепей управления		
поперечное . . . . .	200	постоянного тока . . . . .	~29	
вертикальное . . . . .	390	сигнального устройства . . . . .	~380 (220; 400; 415; 440)	
Наибольший угол поворота стола, град.	±45	Электродвигатель:		
Цена деления шкалы поворота стола, град.	1	привода горизонтального шпинделя:		
Перемещение стола на один оборот лимба, мм:		мощность, кВт . . . . .	5,5	
продольное и поперечное . . . . .	6	частота вращения, мин <sup>-1</sup> . . . . .	1420	
вертикальное . . . . .	3	привода подач:		
Перемещение стола на одно деление лимба, мм:		мощность, кВт . . . . .	1,5	
продольное и поперечное . . . . .	0,05	частота вращения, мин <sup>-1</sup> . . . . .	1390	
Конец горизонтального шпинделя по ГОСТ 24644—80	0,025	Электронасос охлаждающей жидкости:		
Число ступеней частот вращения горизонтального шпинделя	40	мощность, кВт . . . . .	0,12	
Частота вращения шпинделя, мин <sup>-1</sup>	21	частота вращения, мин <sup>-1</sup> . . . . .	2800	
Число подач стола	20—2000	производительность, л/мин . . . . .	22	
Рабочие подачи стола, мм/мин:		Суммарная мощность электродвигателей станка, кВт . . . . .	7,12	
продольные . . . . .	35—1020			
поперечные . . . . .	26—790			
вертикальные . . . . .	13—390			
Быстрое перемещение стола в направлениях, мм/мин:				
продольном . . . . .	2900			
поперечном . . . . .	2300			
вертикальном . . . . .	1150			
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кН·м	0,85			
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА	97			
Наибольший допустимый диаметр фрез, мм	160			
Габарит станка, мм:				
длина (в направлении оси шпинделя) . . . . .	2030			
ширина . . . . .	1480			
высота . . . . .	1695			
Масса станка, кг	2200			
Площадь, занимаемая станком, м <sup>2</sup>	4			
<b>Электрооборудование</b>				
Питающая электросеть:				
вид тока . . . . .	Переменный трехфазный			
частота, Гц . . . . .	50 (60 по заказу)			
напряжение, В . . . . .	380 (220; 400; 415; 440)			
<b>Марка масла смазки подшипников вертикального (поворотного) шпинделя . . . . .</b>				
Марка масла смазки подшипников коробки скоростей и механизма подачи стола . . . . .				
Марка масла смазки коробки скоростей . . . . .				
Марка масла смазки подшипников механизма подач . . . . .				
Марка масла смазки подшипников вертикального (поворотного) шпинделя . . . . .				
Пластичная смазка ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433—80				

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество
6Д81Г	Станок в сборе	1		<b>Документация</b>	
	Изделия, входящие в комплект и стоимость станка			Руководство по эксплуатации станка	1
	<b>Принадлежности и инструмент</b>			Схема электрическая принципиальная	2
	Оправка для цилиндрических фрез в сборе: Ø 27 Ø 32	1 1		Схема соединений	2
6Р81Г.0П.160 6Р81Г.0П.170 6Д81Г.100.010 6Т81Г.0П.030	Шомпол в сборе Рукоятка в сборе Шприц для смазки штоковый тип 1 емкость 200 см <sup>3</sup> Ключ гаечный двухсторонний	1 1 1 1	6Д82Г.13.000	Изделия, поставляемые по требованию заказчика за отдельной платой	
ГОСТ 2839—80Е	Ключ торцевый Отвертка Отвертка № 3 Ключ к замку электрошкафа ДП ОСТ-88	3 1 1 2	6Д81Г.14.000 6Д81Г.17.000 6Д81Г.18.000 ГОСТ 16936—71	Кронштейн для накладных головок Накладная долбежная головка Накладная фрезерная головка Накладная универсальная фрезерная головка Стол поворотный круглый 7204-0003	1 1 1 1 1
ГОСТ 11737—74 ГОСТ 17199—71 ГОСТ 10754—80					


ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество
ГОСТ 14904—80	Тиски станочные 7200-0215	1	ГОСТ 13790—68	Втулка переходная: 6103-0001 № 40 на Мор- зе 2 6103-0002 № 40 на Мор- зе 3	1
УДГ-Д250 7036-0053	Универсальная делитель- ная головка (комплект)	1		Патрон в сборе Шомпол в сборе	1
6Д82Г.10.300	Поддон	1	6Д82Ш.100.160 6Д82Ш.100.110	Ключ торцовый ДП010, 00-88:	1
ГОСТ 13785—68	Оправка 6222-0032, Ø 27	1		18	1
ГОСТ 13786—68	Оправка 6222-0053, Ø 22	1		22	1

## ОБЩИЙ ВИД




1 — станина; 2 — коробка скоростей; 3 — охлаждение; 4 — электрооборудование; 5 — станция управления; 6 — переключение скоростей; 7 — коробка подач; 8 — коробка реверса; 9 — переключение подач; 10 — консоль; 11 — стол


## ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА




## ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ




Конец горизонтального шпинделя



Конец поворотного шпинделя




Стол




Направляющие станины

## ФУНДАМЕНТ



A-A



Глубина заложения фундамента выбирается в зависимости от грунта

**ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН**  
Масштаб 1 : 100

