


## 5. Станки фрезерной группы

## 01. Станки вертикально-фрезерные

**УЛЬЯНОВСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛЫХ И УНИКАЛЬНЫХ СТАНКОВ**  
**ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКОЙ**  
**И ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ**

**Модель 654РФ-3**



Станок предназначен для обработки сложных плоских и объемных поверхностей, сверления и растачивания отверстий, а также нарезания внутренней резьбы по программе, записанной на перфоленте.

Станок обеспечивает высокопроизводительную автоматическую обработку изделий сложной формы без предварительных трудоемких работ по изготовлению копиров, что дает возможность использовать станок в мелкосерийном и единичном производстве.

Класс точности станка Н.

Шероховатость обработанной поверхности  $\nabla 5 - \nabla 7$ .

Станок имеет следующие движения:  
привод главного движения (вращение шпинделья);

поперечную подачу стола (перемещение салазок);

продольную подачу стола;  
вертикальную подачу (перемещение салазок револьверной головки);

поворот револьверной головки (смена инструмента в процессе обработки детали).

Все движения осуществляются как по программе, так и от кнопок подвесного пульта управления и от кнопок преднабора, расположенных на пульте программного управления.

Стол, салазки, сани револьверной головки перемещаются раздельными тиристорными следяще-регулируемыми приводами с малоинерционными двигателями постоянного тока. Контроль перемещений осуществляется датчиками обратной связи типа ДЛМ-11, установленными на каждой координате.

МОСКВА 1974

Переключение частоты вращения шпинделя производится автоматически по программе.

Для поворота револьверной головки применен гидродвигатель Г15-24.

В приводах подач применены шарико-винтовые безлюфтовые пары, позволяющие производить обработку деталей по подаче.

Выбранные параметры технической характеристики станка позволяют обрабатывать детали из черных и цветных металлов, а также из легких сплавов.

Станок встраивается в автоматическую линию. Для отвода стружки в станине предусмотрены боковые окна.

Для соединения станка с выносным оборудованием предусмотрены жгуты со штепсельными разъемами.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наибольшие размеры обрабатываемого изделия (длина×ширина×высота), мм . . . . . 1250×630×625

Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг . . . . . 1000

Размеры рабочей поверхности стола, мм . . . . . 1600×630

### Механика станка

Наибольшее перемещение стола, мм:

продольное . . . . . 1250  
поперечное . . . . . 630

Наибольшее вертикальное перемещение саней револьверной головки, мм . . . . . 625

Скорость быстрого перемещения стола, салазок, мм/мин . . . . . 4800

Скорость быстрого перемещения саней револьверной головки, мм/мин . . . . . 4800

Частота вращения шпинделя, об/мин . . . . . 31,5; 40; 50; 63;  
80; 100; 125; 160;  
200; 250; 315; 400;  
500; 630; 800; 1000;  
1250; 1600

Подачи стола, салазок, револьверной головки, мм/мин . . . . . 0,1—1200

Наибольший крутящий момент на шпинделе, кгс·м . . . . . 51,6

### Привод, габарит и масса станка

Питающая электросеть:

тип тока . . . . . Переменный трехфазный  
частота, гц . . . . . 50  
напряжение, в . . . . . 380

Тип аппарата на вводе . . . . . А3134

Номинальный ток расцепителей, а . . . . . 150

Электродвигатели постоянного тока:

привода шпинделя:  
тип . . . . . П62  
мощность, квт . . . . . 8  
частота вращения, об/мин . . . . . 1000—2250

привода подачи стола, салазок, саней:  
тип . . . . . ПГТ-2  
мощность, квт . . . . . 2  
частота вращения, об/мин . . . . . 3000—5000

Электродвигатели переменного тока:  
привода насоса смазки:

тип . . . . . ДПТ21-4  
мощность, квт . . . . . 0,27  
частота вращения, об/мин . . . . . 1400

привода вентиляторов двигателей подач:  
тип . . . . . АОЛ—012—2

мощность, квт . . . . . 0,12  
частота вращения, об/мин . . . . . 2760

привода вентиляторов электропшкафа:

тип . . . . . АОЛ—012—2  
мощность, квт . . . . . 0,12  
частота вращения, об/мин . . . . . 2760

привода гидростанции:

тип . . . . . АО2—41—4С1  
мощность, квт . . . . . 4  
частота вращения, об/мин . . . . . 1450

привода вентилятора гидростанции:

тип . . . . . АОЛ—012—2  
мощность, квт . . . . . 0,12  
частота вращения, об/мин . . . . . 2760

### Насосы

Производительность насосов, л/мин:

смазки . . . . . 8  
охлаждения . . . . . 22  
гидравлики . . . . . 12—18

Емкость, л:

масляного отсека . . . . . 80  
отсека охлаждения . . . . . 50

Габарит станка без приставного оборудования (длина×ширина×высота), мм . . . . . 3440×3275×3140

Масса станка, кг . . . . . 16 500


### Система программного управления

Тип . . . . . Н332М  
Количество управляемых механизмов . . . . . 7  
Наибольшее перемещение по программе, мм . . . . . 9999,99  
Дискретность задания, мм . . . . . 0,01  
Режим работы . . . . . Длительный  
Ввод задания на перемещение по приращениям . . . . . На перфоленте и от предварителя  
Датчики положения механизма . . . . . ДЛМ-11

**ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ**


ГОСТ обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
<b>Принадлежности и техническая документация, входящие в комплект и стоимость станка</b>							
ГОСТ 2839—71	Щиток	1		ГОСТ 6969—54	Манжета резиновая уплотнительная диаметром до 300 мм для гидравлических устройств	4	
	Ключ гаечный с открытыми зевами двусторонний	2		ГОСТ 3722—60	Шарик	252	
ГОСТ 13785—68	Оправка с хвостовиком конусностью 7:24 и торцевыми шпонками для насадки торцовых фрез	2		ГОСТ 8752—70	Манжета резиновая армированная для валов	9	1—35—55—2(6); 1—50×72-7(3)
ГОСТ 13598—68	Втулка переходная	4		ГОСТ 3057—54	Пружина тарельчатая	54	НД 45×25×3×1
ГОСТ 13790—68	Втулка переходная с конусностью 7:24 для концевых фрез с коническим хвостовиком	1			Плавкая вставка к предохранителю ПРС-6Л:		
ГОСТ 3643—54	Шприц штоковый для смазки, тип I	1			2а ПВД	4	
	Ключ для торцовых фрезерных оправок	1			4а ПВД	4	
ГОСТ 3128—70	Штифт цилиндрический	1			6а ВД-6	3	
	Отвертка	1			Лампа специальная СЦ-21	3	110 в; 8 вт
	Ключ к электрошкафу	2					
	Плита установочная	1		ГОСТ 6940—69	Лампа накаливания электрическая коммутаторная КМЗ	5	24 в; 0,105 а
	Оправка для разверток	2					
	Оправка расточная	3		ГОСТ 1182—72	Лампа накаливания электрическая для местного освещения М036-40	2	36 в; 40 вт
	Оправка регулируемая	2					
	Оправка для фрез	2					
	Оправка для концевых фрез	1			Инструкция по подготовке управляющих программ для станка модели 654РФ-3	1	
	Оправка для зенкеров и разверток	1					
	Оправка для разверток	1					
ГОСТ 9833—61	Кольцо резиновое круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств	15	H1-25×20-2; H1-45×38-2 (3); H1-75×65-2 (4); H1-16×12-2; H1-125-0-2 (2); H1-160×150-2(4)	<b>Принадлежности, поставляемые за отдельную плату</b>			
					Башмак установочный	8	
					Скребок	8	
					Уплотнение	4	
				Г11-1	Насос шестеренчатый	1	
				ГОСТ 3722—60	Шарик	756	

ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА,  
ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ  
СТАНКА




Паз стола  
(средний)

УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



## ФУНДАМЕНТ СТАНКА



## ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:100

