


5. Станки фрезерной группы

03. Станки универсально-фрезерные

ЕРЕВАНСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ

СТАНОК ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ
С СИСТЕМОЙ ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИИ

Модель 67К20ВФ1



Предназначен для горизонтального и вертикального фрезерования цилиндрическими, дисковыми, фасонными, торцевыми, концевыми и другими фрезами. Наличие целого ряда приспособлений делают станок удобным для работы в инструментальных и экспериментальных цехах крупносерийного и массового производства, а также в ос-

новных цехах мелкосерийного и единичного производства.

Станок применяется в различных отраслях народного хозяйства.

Шероховатость обрабатываемой поверхности $Ra=2,5 \text{ мкм}$.

Класс точности станка — В по ГОСТ 8—82Е.
Уровень вибрации — по ГОСТ 12.2.009—80.

Станок оснащен устройством цифровой индикации с преднабором координат ЛЮМО-61. Устройство используется как измеритель позиции или позиционное приспособление для разделительного позиционирования по трем координатам.

В станке установлен центробежный электронагреватель для системы охлаждения.

Разработчики — вильнюсский станкостроительный завод «Комунарас» и Ереванский завод фрезерных станков.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая поверхность стола по ГОСТ 6569—75, мм:		Угловой горизонтальный стол:	
длина	500Н14	рабочая поверхность по ГОСТ 6569—75, мм:	
ширина	200Н14	длина	630 ± 3
Наибольший ход стола, мм:		ширина	250 ± 2
продольный	320 ± 10	число Т-образных пазов	5
вертикальный	400 ± 10	ширина Т-образных пазов по ГОСТ 1574—75, мм:	
Число Т-образных пазов	3	центрального	14Н8
Ширина Т-образных пазов по ГОСТ 1574—75, мм:		остальных	14Н11
верхнего и центрального	14 Н8	расстояние между Т-образными пазами по ГОСТ 6569—75, мм	$50 \pm 0,2$
нижнего	14Н11	масса, кг	58
Расстояние между Т-образными пазами по ГОСТ 6569—75, мм	$50 \pm 0,2$	Угловой универсальный стол:	
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности углового горизонтального стола, мм:		рабочая поверхность по ГОСТ 6569—75, мм:	
наименьшее (при столе, переставленном в верхнее положение)	45—5	длина	500 ± 2
наибольшее (при столе, переставленном в нижнее положение)	535 ± 10	ширина	200 ± 2
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности углового горизонтального стола, мм:		наибольший угол поворота, град:	
наименьшее	0	в горизонтальной плоскости	± 20
наибольшее (при столе, переставленном в нижнее положение)	440 ± 10	наклон короткой стороны	± 30
Расстояние от зеркала стойки до оси вертикального шпинделя, мм:		наклон длинной стороны	± 45
наименьшее	190—2	Масса, кг	58
наибольшее	440 ± 10	Делительная головка:	
Наибольшее расстояние от торца горизонтального шпинделя до торца подвески, мм	254 ± 10	высота центров, мм	107
Конец вертикального и горизонтального шпинделей по ГОСТ 24644—81	40	наибольшее расстояние от торца шпинделя до центра поддержки, мм	220 ± 2
Конус вертикального и горизонтального шпинделей по ГОСТ 15945—70:		наибольший угол поворота головки в плоскости крепления, град	± 90
класса В	40АТ4	передаточное отношение червячной пары	1:40
класса П	40АТ5	конец шпинделя	4
Количество скоростей шпинделей:		конус шпинделя по СТ СЭВ 147—75	Морзе 4АТ6
горизонтального	18	масса, кг	57
вертикального	18	Быстроходная головка:	
Частота вращения шпинделей, об/мин	$40 \text{--} 2000$	число скоростей	4
Изменение подач стола	Бесступенчатое	пределы чисел скоростей, об/мин	2500—5000
Подача стола, мм/мин:		наибольший угол поворота в плоскости	
продольная	10—1000	поворота, град	± 90
вертикальная	10—1000	число двойных ходов в минуту:	
Ускоренный ход стола (продольный и вертикальный), мм/мин	1800	наименьшее	40
Изменение подач шпиндельной бабки	Бесступенчатое	наибольшее	100
Подача шпиндельной бабки, мм/мин	10—1000	ход, мм:	
Ускоренный ход шпиндельной бабки, мм/мин	1800	наименьший	0
Наибольший ход шпиндельной бабки, мм	250 ± 10	наибольший	80
Цена деления, мм:		масса, кг	39
лимбов	0,02	Тиски универсальные:	
линейка	1,0	ширина губок, мм	125 ± 2
Наибольшая масса обрабатываемой детали (с приспособлением), кг	250	высота губок, мм	40 ± 1
Наибольшее усилие подачи, Н:		угол поворота, град:	
стола	4000	в горизонтальной плоскости	± 360
шпиндельной бабки	4000	вокруг горизонтальной оси	± 90
Наибольший допустимый крутящий момент на шпинделе, Н·м:		наибольший развод губок, мм	80 ± 5
горизонтальном	120	Тиски:	
вертикальном	30	размеры губок, мм:	
Усилие затяжки инструмента, Н	1000	ширина	125
Вертикальная фрезерная головка:		высота	40
наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, мм	6 ± 5	наибольший развод губок	125
наибольший угол поворота в вертикальной плоскости, град	± 90	наибольший угол поворота тисков в плоскости крепления, град	90
масса, кг	60	масса, кг, не более	32

число Т-образных пазов	4	мощность, кВт	2,2
расстояние между Т-образными пазами по ГОСТ 6569-75, мм	63±0,3	частота вращения, об/мин	2840
конус отверстия по СТ СЭВ 147-75	Морзе 4AT6	привода подач:	
габарит, мм:		тип	ПБСТ-23МУ4
длина	415±3	мощность, кВт	1,3
ширина	415±3	частота вращения, об/мин	3000
высота	113±1	смазки и отжима инструмента, зажима- отжима направляющих:	
масса, кг	44	тип	4А(Х)
Приспособление для фрезерования спи- ральных канавок:		71А4У3 М360 (М300)	
шаг нарезаемой спирали, мм:		мощность, кВт	0,55
наименьший	2,5	частота вращения, об/мин	1370
наибольший	6000	быстроходной головки:	
наибольшая длина обработки, мм	185	тип	4А(Х)
масса, кг	32	71В2ПУ3 М362 (М300)	
Средний уровень звука LA, дБА, не более	74	мощность, кВт	1,1
Корректированный уровень звуковой мощ- ности LpA, дБА, не более	87	частота вращения, об/мин	2810
Габарит станка, мм	1660×1370×1740	Электронасос:	
Масса станка, кг:		тип	ПА-22
без принадлежностей и инструменталь- ного шкафа и электрошкафа	1180	мощность, кВт	0,12
электрооборудования	175	частота вращения, об/мин	2800
комплекта инструмента и принадлежно- стей, поставляемых со станком	475	Суммарная мощность всех электродвига- телей, кВт	4,17 (без электродвигателя быстроходной головки)
Электрооборудование		Система цифровой индикации:	
Питающая электросеть:		цифровая индикация:	
род тока		типа	ЛЮМО-61
частота, Гц	Переменный трехфазный	напряжение питания, В	220/110
напряжение, В	50±1	дискретность отсчета, мм	0,001
Количество электродвигателей на станке (с электронасосом)	380±55	цифровая индикация перемещения по осям	X, Y
Род электроприводов станков	380	количество одновременно управляемых координат	1
Напряжение, В:		габарит, мм	460×230×180
электроприводов	380 (переменный); 110 (постоянный); 110 (переменный); 24 (постоянный); 24 (переменный); 24 (постоянный); 24 (переменный)	масса, кг	8
цепи управления	4	Датчик линейного перемещения фотоди- одический, импульсный:	
цепи сигнализации	Переменный трехфазный, постоянный от собственных преобразовате- лей	типа	ВЕ 162
цепи освещения	380 (переменный); 110 (постоянный); 110 (переменный); 24 (постоянный); 24 (переменный); 24 (переменный)	класс точности	4
Электродвигатели: привода шпинделя:	4А(Х) 80 В2НПУ3 М361 (М300)	форма основных сигналов	Квазитреугольная
типа		амплитуда основных сигналов, В	1±0,2
		дискретность отсчета, мм	0,001
		допускаемая систематическая погреш- ность на длине 470 мм	0,006
		повторяемость показания, мм	±0,001

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли- чество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли- чество	Основной параметр
67К20ВФ1	Станки в сборе	1					
Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка							
Запасные части							
ГОСТ 8998-74	Сухарь	5		ГОСТ 2839-80Е	Инструмент	6	
	Линза Л1-1М	1		ГОСТ 11737-74	Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний		
	Конденсатор МБГО-2-300-30-11 ОЖО.462.023ТУ	1		ГОСТ 16984-79	Ключ торцовый для деталей с шестигранным углублением «под ключ»	4	
ГОСТ 6940-74	Лампа КМ24-35	3		ГОСТ 16985-79	Ключ 7811-0320	1	
ГОСТ 7113-77	Резистор	3		7587002	Ключ 7811-0351	1	
ГОСТ 1182-77	Лампа М024-40У3	1		6А75В.80.0011	Ключ	1	
				ГОСТ 17199-71	Отвертка слесарно-монтажная	3	

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр
Принадлежности				Изделия, поставляемые по требованию заказчика за отдельную плату			
	Головка фрезерная вертикальная	2		6725B.4.30.000 6725.4.30.000-01	Головка быстроходная »	1	
	Съемник	1		6725B.4.70.000	Головка долбежная	1	
	Стол угловой горизонтальный	1		6725B.5.40.000	Приспособление для фрезерования спиральных канавок	1	
	Контрольная справка	1			Тиски поворотные 7200-0210	1	
	Протирочный конус	1		ГОСТ 14904—69			
	Патрон цанговый	1		6725B.5.50.000	Маховик	1	
	Цанга	8		6725B.8.10.000	Центроискатель	1	
	Втулка	3		6725B.8.40.000	Резцодержатель	1	
	Оправка горизонтальная	3		6725B.8.51.000 6725B.8.52.000 6725B.8.53.000	Борштanga » »	1 1 1	
	Шаблон	1		6725B.8.54.000 6725B.8.60.000	Микроскоп-центроискатель	1	
	Винт	8		6725B.8.70.000	Рискообразователь	1	
	Гайка	8		6A 75B.84.001	Стол круглый делительный	1	
	Щиток	2		6A 75B.89.001 5П.85.001 5П.85.002 6П.86.001	Тиски универсальные Делительная головка Задняя бабка Гитара настройки на сложное деление	1 1 1 1	
ГОСТ 13790—68				5П.84.128 75.85.122	Оправка Поводок	1 1	
ГОСТ 2682—72				75.86.127	Шестерня	2	
ГОСТ 13785—68	»	2		75.86.128 75.86.129	»	1	
ГОСТ 13786—68	»	2		75.86.130	»	1	
ГОСТ 8522—79	Патрон сверлильный	1		75.86.131	Шестерня	1	
ГОСТ 16936—71	Стол 7204-0003	1		75.86.132	»	2	
ГОСТ 3643—75	Шпирц 2	1		75.86.133	»	1	
СТП 4616-327-004 / 1-72	Планка прижимная	4		75.86.134	»	1	
СТП 4616-327-004 / 2-72	Винт M12×80-05	4		75.86.135	»	1	
ГОСТ 577—68	Индикатор И405, кл. 0	1		75.86.136	»	1	
	Руководство по эксплуатации станка	1		75.86.137	»	1	
Изделия, входящие в комплект станка, но поставляемые за отдельную плату				ГОСТ 2675—80 ГОСТ 2575—79 ТУ2-053-041—74	Патрон 7100-0003П Центр 7032—0109 Опора равнопостоянная ОВ-31	1 1 4	
6П82.001	Угловой универсальный стол	1					
5П55.001Б	Инструментальный шкаф	1					

Условия транспортирования и хранения

Транспортирование и хранение станков и принадлежностей производится для П-Г группы изделий и категорий из условий транспортирования и хранения Ж-1 для внутренних и экспортных поставок в страны с умеренным климатом и ОЖ1—для экспортных поставок в страны с тропическим климатом по ГОСТ 15150—69.

Ящик с упакованным станком должен транспортироваться краном с помощью строповых тросов, места захвата которых указаны на боковых стенах ящика.

Следует избегать наклона ящика, ударов дном и боками, сильных сотрясений при подъемах или опусканиях, при транспортировании ящика по наклонной плоскости угол наклона не должен превышать 15°. Не допускается кантовать ящик и ставить его на ребра.

При транспортировании железнодорожным транспортом крепление и укладка грузов производится в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления грузов МПС СССР, морским транспортом в соответствии с Общими требованиями перевозки грузов, пассажиров и багажа по морским путям сообщения в судах министерства Морского флота СССР; автомобильным транспортом в соответствии с уставами автомобильного транспорта союзных республик.

После распаковки консервационное покрытие должно удаляться чистым салфетками или ветошью, смоченной в бензине по ГОСТ 1012—72.

Не допускается применение растворителей нитроглифалиевых эмалей и других материалов, разрушающих окрашенные поверхности.

Насухо вытертые обработанные неокрашенные поверхности должны быть покрыты тонким слоем масла Индустримальное-30, ГОСТ 20799—75.

Рекомендации по технике безопасности

Безопасность труда на станке должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.009—80, а также следующим условиям:

наружные торцовые поверхности шкафов передачи главного привода окрашиваются в желтый сигнальный цвет. В желтый цвет окрашивается поверхность корпуса коробки суппорта. С наружной поверхности крышки передачи главного привода, коробки суппорта и крышки коробки скоростей и подач предусмотрен предупредительный знак согласно ГОСТ 12.4.026—76;

в приводе подач имеется предохранительное устройство, останавливающее перемещение суппорта и шпиндельной бабки при возникновении перегрузок;


под рукоятками переключения скоростей установлена табличка, запрещающая переключение рукояток управления при вращающемся шпинделе; вводный выключатель снабжен указателем в виде сигнальной лампочки, показывающим состояние его контактов;

для запирания двери шкафа применены винты, которые нельзя отвернуть без специального инструмента;


на станках установлена кнопка «Стоп» (аварийная) с грибовидным толкателем увеличенного размера;

шкаф электрооборудования имеет исполнение по степени защищенности 1Р 54 по ГОСТ 14254—80.


ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ




Вертикальный шпиндель




Горизонтальный шпиндель




Пазы углового горизонтального стола




Пазы основного вертикального стола



Крепление инструмента




Присоединительные размеры серьги




ФУНДАМЕНТ

**ГАБАРИТ РАБОЧЕГО
ПРОСТРАНСТВА**



УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



**ГАБАРИТНЫЙ
ПЛАН**
Масштаб 1:50

