


3. Станки строгальной и долбежной групп


03. Станки поперечно-строгальные

ОРЕНБУРГСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ПОПЕРЕЧНО-СТРОГАЛЬНЫЕ СТАНКИ
Модели 7А311 и 7А33



Модель 7А311



Модель 7А33

Станки с механическим приводом предназначены для обработки горизонтальных, вертикальных и наклонных плоских и фасонных плоскостей, а также для прорезания всевозможных прямоугольных пазов, канавок и выемок в разнообразных деталях с длиной обработки на модели 7А311 до 200 мм, а на модели 7А33 до 320 мм. Они применяются на заводах единичного и мелкосерийного производства.

Стол перемещается ускоренно в горизонтальном и вертикальном направлениях.

Величину подачи суппорта устанавливают по лимбу. Механические подачи стола и суппорта, а также автоматический отскок резца при обратном ходе ползуна позволяют применять многостаночное обслуживание.

Станки в основном исполнении изготавливаются прямоугольным неповоротным столом, а по особо-

МОСКВА 1973

му заказу, за дополнительную плату, — с универсальным поворотным столом и неповоротным столом с гидрокопировальным устройством, значи-

тельно расширяющим эксплуатационные возможности при обработке поверхности деталей со сложным профилем.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ


Основные размеры

	Модель	7A311	7A33	Модель	7A311	7A33
Длина хода ползуна, мм:				Наибольшее вертикальное перемещение суппорта на ползуне до входа в станину, мм		70
наибольшая	200	320				
наименьшая	10	13				
Наибольшее расстояние от опорной поверхности резца до станины (вылет), мм	280	400				
Наибольшее расстояние между верхней плоскостью стола и ползуном, мм	200	300	Число скоростей ползуна		4	
Наибольший размер рабочей поверхности стола по ГОСТ 6569—59 (длина×ширина), мм:			Число двойных ходов ползуна в минуту		53; 71; 106; 47; 61; 94; 212	186
верхней	200×200	320×280	Число горизонтальных подач стола			12
боковой	220×150	280×270	Горизонтальные подачи стола, мм/дв. ход ползуна		0,1—1,2	
Расстояние между пазами (ГОСТ 6569—59), мм	70	70	Число вертикальных подач стола		12	
Ширина паза (ГОСТ 6569—59), мм	14	18	Вертикальные подачи стола, мм/дв. ход ползуна		0,05—0,6	
Наибольшее перемещение стола (без гидрокопировального устройства), мм:			Наибольшее усилие резания на ползуне, кгс		600	1100
горизонтальное	250	360				
вертикальное	150	230				
Наибольший угол поворота резцовой головки суппорта, град:						
вне направляющих ползуна	±60		Питающая электросеть:			
внутри направляющих ползуна	±30		рода тока		Переменный трехфазный	
Наибольшая перестановка ползуна, мм	170	270	частота тока, гц		50	
Наибольший угол поворота основной доски резцодержателя, град	±10		напряжение, в		380	
Наибольшее сечение резца (ГОСТ 10045—62), мм	20×12	25×16	Электродвигатели привода главного движения:			
			мощность, квт		0,8/1,0/1,4/1,5	1,7/1,9/2,5/3,0
			число оборотов в минуту		700; 900; 700; 920; 1350; 2800	1420; 2800
			Габарит станка (длина×ширина×высота), мм		1380×800×1395	1770×900×1540
			Масса станка, кг		600	900


ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество		Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество		Основной параметр
		7A311	7A33				7A311	7A33	
Изделия и техническая документация, входящие в комплект и стоимость станка									
ГОСТ 3643—64	Шприц для масла	1	1	120 см ³		Паспорт и руководство по эксплуатации	1	1	
ГОСТ 2839—62	Ключ гаечный двусторонний	2	2	S=12×14; 17×19		Акт приемки	1	1	
	Ключ для замка электрошкафа Д73-72	1	1						
ГОСТ 5927—70	Гайка	4	2	M12					
ГОСТ 11371—68	Шайба	4	2	Ø12					
ГОСТ 13152—64	Болты к пазам станочных обработаны	4	2	M12×40					
ГОСТ 14904—69	Тиски	1	1						
	Лампа местного освещения МО-14, 36 в×40 вт	1	1	Цоколь 0—27					
Техническая документация									
Изделия, поставляемые по особому заказу за отдельную плату									
	Универсальный поворотный стол				1	1			
	Неповоротный стол с гидрокопировальным устройством				1	1			
	Быстроизнашиваемые детали				1	1			
					компл.	компл.			


ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПОСАДОЧНЫЕ БАЗЫ



УСТАНОВОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ




Модель 7A311



Модель 7A33

ЧЕРТЕЖ ФУНДАМЕНТА



ГАБАРИТНЫЕ ПЛАНЫ

