


3. Станки строгальной и долбяжной группы

01. Станки продольно-строгальные

НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД «ТЯЖСТАНКОГИДРОПРЕСС» им. ЕФРЕМОВА

ПРОДОЛЬНО-СТРОГАЛЬНЫЙ СТАНОК

Модель 7Б220-6



Станок предназначен для черновой, чистовой и отделочной обработки горизонтальных, вертикальных и наклонных плоскостей различных деталей из чугуна, стали и цветных металлов.

Станок можно использовать на заводах различных отраслей промышленности в условиях единичного и серийного производства.

Класс точности станка Н.

Шероховатость обработанной поверхности R_a 2,5 мкм. При отделочном строгании чугунных деталей с карбидом R_a 1,25 мкм.

Средний уровень звука LA на станке не должен превышать 85 дБА.

Корректированный уровень звуковой мощности L_{pA} не должен превышать 108 дБА.

Уровень вибрации станка не превышает норм уровня вибрации по ГОСТ 12.2.009—75.

Привод стола осуществляется от реверсивного электродвигателя постоянного тока через двухступенчатый редуктор и червячно-реечную передачу. Привод обеспечивает широкий диапазон бесступенчато регулируемых скоростей рабочего и обратного

ходов стола, возможность изменения скоростей хода стола без останова станка, регулирование скоростей обратного хода стола независимо от скорости рабочего хода, дистанционное задание точек реверса и изменения их без остановки стола, а также возможность изменения интенсивности реверса.

Высокая жесткость станины, а также базовых и корпусных деталей, цепи главного привода и резцедержателей суппортов обеспечивают строгание стальных заготовок на высоких режимах резания, устойчивое резание в зоне минимальных скоростей стола, а также возможность отделочного строгания чугунных деталей широкими и сверхширокими резцами.

Строгальные суппорты имеют раздельные приводы подач саней и ползунов. Приводы обеспечивают автоматическую подачу во время обратного хода стола, быстрое и установочное медленное перемещение. Управление санями и ползунами осуществляется как с подвесного пульта, так и с кнопочных станций, имеющихся на каждом суппорте. Установочные перемещения обеспечивают подвод резца к изделию

с точностью 5—10 мкм. Резцедержатели суппортов имеют нормальный и высокий подъем резцов (при строгании глубоких пазов).

Для строгания наклонных поверхностей предусмотрен поворот ползунов относительно саней.

На станке имеется централизованная двухрежимная смазка направляющих станины, стола и червячно-рессорной передачи (при чистовой обработке давление смазки 0,03 МПа, при черновой — 0,15 МПа).

Электрооборудование узлов станка, работающее в циклических режимах (привод стола и приводы подач), выполнено на бесконтактных элементах и конструктивно изготовлено в виде унифицированных блоков с применением печатного монтажа.

Управление станком (включая выбор направления и величин подач, установку скорости и длины хода стола, изменение интенсивности стола) дистанционное с подвесного пульта управления.

Станок принят к серийному производству в 1971 г.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наибольшая ширина обрабатываемого изделия, мм

2000

Длина строгания, мм

6300 (5000;

8000; 10000;

12500 по специальному заказу)

Наибольшая высота обрабатываемого изделия, мм

1800

Ширина рабочей поверхности стола, мм

1800

Длина рабочей поверхности стола, мм

6300 (5000;

8000; 10000;

12500 по специальному заказу)

Число Т-образных пазов стола

7

Расстояние между пазами стола, мм

250

Ширина пазов стола, мм

28

Наибольшие размеры державки резца (ширина×высота), мм

90×100

Расстояние между стойками, мм

2150

Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг

25000

Скорость рабочего и обратного ходов стола, м/мин

1,7—85

Наибольшее усилие резания (при скорости стола 35 м/мин), кгс

15000

Количество суппортов:

вертикальных

2

боковых

2

Подача вертикальных и боковых саней, мм/дл. ход стола

0,2—50

Подача ползунов суппортов, мм/дл. ход стола

0,1—25

Быстрое перемещение саней, мм/мин

3000

Установочное перемещение саней, мм/мин

2—4

Быстрое перемещение ползунов суппорта, мм/мин

1500

Установочное перемещение ползунов, мм/мин

1—2

Угол поворота суппорта, град:

вертикального

±60

бокового

±45

Наибольшее перемещение ползунов суппортов за пределы саней, мм

500

Скорость перемещения поперечины, мм/мин

900

Точность обработки образца, мм:

плоскостность обработанных поверхностей на длине 1000 мм

0,012

параллельность верхней обработанной поверхности основанию на длине образца до 6300 мм

0,035

перпендикулярность обработанных на станке верхней и боковой поверхностей на длине до 500 мм

0,018

Привод, габарит и масса станка

Питающая электросеть:

род тока Переменный трехфазный

частота, Гц 50

напряжение, В 380

Напряжение электроприводов станка, В 380 (переменное)
220; 110 (постоянное)

A3144

600

Тип автомата на вводе

Номинальный ток расцепителей вводного автомата, А

Электродвигатели переменного тока:

привода поперечины:

типа AО2-92-4

мощность, кВт 100

частота вращения, об/мин 1450

привода перемещения поперечины:

типа AО2-62-4-C1

мощность, кВт 18,5

частота вращения, об/мин 1350

вентилятора двигателя привода стола:

типа AО2-42-6

мощность, кВт 5

частота вращения, об/мин 950

привода насоса смазки станины:

типа AОL2-21-4-C1

мощность, кВт 1,1

частота вращения, об/мин 1400

привода насоса зажима поперечины:

типа AО2-31-6-C1

мощность, кВт 1,5

частота вращения, об/мин 950

вертикального и горизонтального перемещения пульта (2 шт.):

типа AОL2-11-4-C1

мощность, кВт 0,6·2=1,2

частота вращения, об/мин 1370

Электродвигатели постоянного тока:


привода стола:

типа П133-6К


мощность, кВт 125

частота вращения, об/мин 400/1500


ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНЯТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ



Варианты крепления резцов




Эскиз пазов стола



Эскиз паза резцодержки

УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



A — подвод питания пневмосистемы; *B* — ввод питающего электрокабеля

ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:100

76220-6