


3. Станки строгальной и долбежной групп

01. Станки продольно-строгальные

НОВОСИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТАЖСТАНКОГИДРОПРЕСС»

СТРОГАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ (КОМБИНИРОВАННЫЙ) СТАНОК
Модель 7Б225М8Ф1



Станок предназначен для обработки различных крупных корпусных и базовых деталей из чугуна, стали и цветных металлов; используется на заводах различных отраслей промышленности в условиях единичного и серийного производства.

На станке можно производить:

черновое, чистовое и финишное строгание вдоль хода стола горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей;

черновое и чистовое фрезерование вертикальной фрезерной бабкой ползункового типа горизонтальных поверхностей вдоль и поперек хода стола;

сверление отверстий ходом вертикальной фре-

зерной бабки ползункового типа вдоль оси шпинделя;

черновое и чистовое растачивание отверстий ходом вертикальной фрезерной бабки ползункового типа вдоль оси шпинделя посредством консольных оправок и резцовых головок, устанавливаемых в шпинделе;

обработку плоскостей фрезерной угловой и фрезерной универсальной головками, устанавливаемыми на вертикальной фрезерной бабке ползункового типа, причем, универсальная головка позволяет обрабатывать плоскости под любым углом к плоскости стола (головки поставляются по особому за-

казу за отдельную плату).

Управление фрезерным приводом стола и приводами бабки можно вести в следующих режимах:

ручное управление с цифровой индикацией или без нее;

перемещение на предварительно набранный размер;

обработка на величину предварительно набранного размера;

перемещение в выбранное начало отсчета (выезд в «плавающий ноль»).

Класс точности станка Н.

Категория качества — высшая.

Шероховатость обработанной поверхности: при строгании чугуна R_a 1,25 мкм; при фрезеровании — R_a 2,5 мкм.

Привод стола — от реверсивного электродвигателя постоянного тока через двухступенчатый редуктор и червячно-реечную передачу.

Привод обеспечивает широкий диапазон бесступенчато регулируемых скоростей рабочего и обратного ходов стола, возможность изменения скоростей хода стола без остановки станка, регулирование скоростей обратного хода стола независимо от скорости рабочего хода, дистанционное задание точек реверса и изменение их без остановки стола, а также возможность изменения интенсивности реверса.

Высокая жесткость станины, базовых и корпусных деталей, цепи главного привода и резцодержателей суппортов обеспечивают строгание стальных заготовок на высоких режимах резания, устойчивое резание в зоне минимальных скоростей стола, а также отделочное строгание чугунных деталей широкими и сверхширокими резцами.

Сани и ползуны суппортов имеют раздельные приводы подач с простой кинематикой от отдельных электродвигателей. Приводы строгальных суппортов обеспечивают автоматическую подачу во время обратного хода стола, быстрое и установочное медленное перемещение. Установочные перемещения обеспечивают подвод резца к изделию с точностью 5—10 мкм.

Резцодержатели суппортов имеют нормальный и высокий подъем резцов (при строгании глубоких пазов). Для строгания наклонных поверхностей предусмотрен поворот ползунов относительно саней.

Управление строгальными санями и ползунами осуществляется как с подвесного пульта, так и с кнопочных станций, имеющихся на каждом суппорте.

Фрезерная бабка ползункового типа позволяет выполнять фрезерные работы с помощью оправок и угловых головок и сверлильно-расточные работы консольными оправками.

В шпиндельной бабке смонтировано устройство для механизированного зажима оправок.

Быстро действующие малогабаритные зажимы установлены на подвижных узлах фрезерной бабки и поперечины.

Фрезерный привод стола и приводы бабки оснащены цифровой индикацией.

На станке имеется централизованная двухрежимная смазка направляющих станины, стола и червячно-реечной передачи (при чистовой обработке давление смазки 0,03 МПа, при черновой — 0,15 МПа).

Электрооборудование узлов станка, работающее в циклических режимах (привод стола и приводы подач), выполнено на бесконтактных элементах и конструктивно изготовлено в виде унифицированных блоков с применением печатного монтажа.

Нормы уровня шума согласно ОСТ2 Н89-40—75.

Суммарная номинальная мощность приводов, кВт	Корректированный уровень звуковой мощности L _{PA} , дБА	Средний уровень звука L _A , дБА
До 1,5	82	72
Свыше 1,5 до 4	90	77
» 4 до 12,5	96	80
» 12,5 до 40	102	83
» 40	108	86

Уровень вибрации на рабочем месте не должен превышать значений, указанных в п. 1.6.2 ГОСТ 12.2-009—75.

Разработчик — Отдел главного конструктора новосибирского производственного объединения «Тяжстанкогидропресс».

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

При строгании:

наибольшие размеры обрабатываемого изделия, мм:

ширина	2500
длина	8000
высота	2240

рабочая поверхность стола, мм:

ширина	2240
длина	8000

расстояние между стойками, мм

наибольшая масса обрабатываемого изде-	2650
лия, кг	40 000

число Т-образных пазов стола

расстояние между пазами, мм	9
ширина пазов, мм	250

наибольшая высота резцов, мм

100

При фрезеровании:

наибольшие размеры обработки, мм:

ширина	2500
высота	2200
длина	7800

размеры конца шпинделя:

посадочный диаметр под фрезу, мм	221,44
конус шпинделя для оправок	1 : 10
	Ø 120

наибольшая масса обрабатываемого изде-

лия, кг	40 000
-------------------	--------

Суппорты:

количество:

вертикальных строгальных	1
вертикальных фрезерных	1
боковых строгальных	2

наибольшее перемещение ползунов за пр	
делы саней, мм	500
угол поворота ползунов, град:	
вертикальных суппортов	±60
боковых суппортов	±45
наибольший поворот плиги резцодержате	
ля, град	±10
наибольшие размеры державки резца	
(ширина × высота), мм	90×100

Механика станка при строгании

Скорость стола (регулирование бесступенчатое), м/мин:	
рабочий ход	1,4—70
волосатый ход	1,4—70
Наибольшее усилие резания, кгс	9000
Скорость стола при наибольшем усилии резания, м/мин, не более	25
Количество подач:	
саней	0,2—50
ползунов	0,2—25
Скорость быстрого перемещения, мм/мин:	
саней	3000
ползунов	1500
Подача, мм/дв. ход:	
саней	0,2—50
ползунов	0,1—25
Скорость установочного перемещения, мм/мин:	
саней	2—4
ползунов	1—2
Скорость перемещения поперечины, мм/мин	900

Механика станка при фрезеровании

Количество ступеней коробки скоростей шпинделья	4
Частота вращения шпинделья (регулирование бесступенчатое), об/мин	1,6—800
Подача (регулирование бесступенчатое), мм/мин:	
бабки вдоль оси шпинделья	0,62—1250
саней	1,25—2500
стола	3—1200
Скорость быстрого перемещения, мм/мин:	
бабки вдоль оси шпинделья	1250
саней	2500
стола	6000
Наибольший ход бабки вдоль оси шпинделья, мм	710
Наибольшее усилие подач, кгс:	
стола	3000
саней	1600
бабки вдоль оси шпинделья	2000
Грузоподъемность кран-балки, кгс	1000

Точность обработки образца при строгании, мм:
плоскостность обработанных поверхностей, на длине 1700 мм
параллельность верхней обработанной поверхности основанию, в продольном и поперечном направлениях на длине 1700 мм
перпендикулярность боковой обработанной поверхности к верхней поверхности на длине измерения 300 мм

Точность обработки при фрезеровании образца на длине 1700 мм, мм:
плоскостность обработанных поверхностей
параллельность верхней обработанной поверхности основанию

Точность геометрической формы отверстия, расточенного на станке, мм:
постоянство внутреннего диаметра в поперечном сечении
постоянство внутреннего диаметра в продольном сечении

Привод, габарит и масса станка

Питающая электросеть:	
род тока	Переменный трехфазный
частота, Гц	50
напряжение, В	380
Тип автомата на вводе	A-31-44
Номинальный ток расцепителей вводного автомата, А	400
Род тока электропривода станка	Переменный трехфазный; постоянный от собственных преобразователей
Напряжение электроприводов станка, В:	
переменный ток	380
постоянный ток	220
в цепи управления	110
местного освещения	220,24
Количество электродвигателей	31
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт	165
Наибольшая мощность, потребляемая от сети, кВт	75
Электродвигатели:	
главного движения при строгании (привод стола):	
тип	П131-4К
мощность, кВт	75
частота вращения, об/мин	400/800
перемещения поперечины:	
тип	АОС2-62-4
мощность, кВт	18,5
частота вращения, об/мин	1350
перемещения строгальных саней и ползунов:	
количество	6
тип	ПБСТ-23
мощность, кВт	1,3
частота вращения, об/мин	3000
вентилятора электродвигателя главного движения при строгании:	
тип	АОЛ2-41-6
мощность, кВт	3
частота вращения, об/мин	950
вертикального перемещения пульта:	
количество	2
тип	АОЛ2-11-4
мощность, кВт	0,6
частота вращения, об/мин	1370
горизонтального перемещения пульта:	
количество	2
тип	АОЛ2-11-4
мощность, кВт	0,6
частота вращения, об/мин	1370
главного движения при фрезеровании (привод шпинделья):	
тип	П72
мощность, кВт	25
частота вращения, об/мин	1500/2250
перемещения стола при фрезеровании:	
тип	ПБСТ-63
мощность, кВт	11
частота вращения, об/мин	2200/3300
перемещения фрезерных саней и бабки вдоль оси шпинделья:	
количество	2
тип	ПБСТ-52
мощность, кВт	6,5
частота вращения, об/мин	3000
вентилятора электродвигателя главного движения (привод шпинделья):	
тип	АОЛ2-22-2
мощность, кВт	0,6
частота вращения, об/мин	2800
поворота кран-балки:	
тип	АОС2-22-6
мощность, кВт	1,3
частота вращения, об/мин	870
подъема груза кран-балки:	

типа	АО41-4	производительность, л/мин	5
мощность, кВт	1,7	номинальное давление, кгс/см ²	125
частота вращения, об/мин	1420	гидравлики бабки:	
перемещения электротали кран-балки:		типа	Г12-31А
типа	АОЛ-12-4	производительность, л/мин	8 (при
мощность, кВт	0,18	номинальное давление, кгс/см ²	1400 об/мин)
частота вращения, об/мин	1400	максимальное давление, кгс/см ²	63
маслопасоса смазки станины:		смазки станины:	
типа	АО2-21-4	типа	БГ11-22А
мощность, кВт	1,1	производительность, л/мин	12
частота вращения, об/мин	1400	номинальное давление, кгс/см ²	25
гидронасоса зажима поперечины:		смазки привода стола:	
типа	АО2-31-6	типа	БГ11-11А
мощность, кВт	1,5	производительность, л/мин	5
частота вращения, об/мин	950	минимальное давление, кгс/см ²	5
насосов смазки строгальных суппортов и поперечины:		станины смазки строгальных супортов и поперечины:	
количество	4	типа	С48-11
типа	АОЛ-11-4	производительность, л/мин	0,5
мощность, кВт	0,12	максимальное давление, кгс/см ²	6
частота вращения, об/мин	1400	смазки саней бабки:	
насоса смазки редуктора привода стола при фрезеровании:		типа	БГ-11-11А
типа	АОЛ-21-4	производительность, л/мин	5
мощность, кВт	0,27	номинальное давление, кгс/см ²	5
частота вращения, об/мин	1400	смазки привода шпинделя:	
насоса гидростанции бабки:		типа	БГ11-11А
типа	АОЛ2-22-4	производительность, л/мин	5
мощность, кВт	1,5	номинальное давление, кгс/см ²	5
частота вращения, об/мин	1420	Емкость, л:	
насоса смазки фрезерных саней:		баков:	
типа	АОЛ-21-4	смазки станины	342
мощность, кВт	0,27	смазки строгальных супортов	10
частота вращения, об/мин	1400	зажима поперечины	10
насоса смазки привода шпинделя:		смазки привода шпинделя	14
типа	АОЛ-21-4	смазки и гидравлики фрезерного суппорта	48
мощность, кВт	0,27	резервуара редуктора главного привода	170
частота вращения, об/мин	1400	редуктора подъема поперечины	8×2=16
Тип устройства системы цифровой индикации и преднабора	«Размер 2М-1104»	Диаметр подводящего трубораводы пневматической сети цеха, дюйм	1/2
		Давление воздуха пневматической системы станка, кгс/см ²	4
		Габарит станка, мм	22 300×8400×7050
		Масса станка, кг:	
		без электрооборудования	125 000
		с электрооборудованием	139 000

Гидрооборудование, система смазки и пневматика

Насосы:

гидравлики поперечины:

типа


БГ12-21А

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
7Б225М8Ф1	Станок в сборе	1			Приспособление для установки инструмента	1	
Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка							
Призма	1				Инструмент		
Приспособление для подъема поперечины	1			Ключ для крепления планок поперечины	1		
Винт для отжима поворотной части от строгальных саней	2			Ключ для регулировки ходовой гайки строгального суппорта	1		
Валик контрольный	1			Ключ для крепления стек к станине	1		
Приспособление для транспортировки поворотной части суппорта	1			Удлинитель	1		
Шаблон-вкладыш	1			Гайка-удлинитель для регулировки башмаков	2		
Шприц ШСУ-3	1			Ключ для выборки зазора ходовой гайки строгального суппорта	1		
Башмак установочный	63			Головка удлиненная	1		
Приспособление для защиты рейки на столе при транспортировке и кантовке	1			Сменная головка	1		
				Запасные части электрооборудования	1		
				Руководство по эксплуатации станка	компл.		

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектую-щих изделий	Коли-чество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектую-щих изделий	Коли-чество	Основной параметр
Изделия, поставляемые по особому заказу за отдельную плату							
A5601	Резцодержатель механо-гидравлический	4		A5201 7232-185	Головка фрезерная угловая Устройство для зажима изделий УЦИ на два строгальных суппорта	1 10 1	
A2501	Головка фрезерная уни-версальная	1					


ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА





ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ



Варианты крепления резцов








Пазы резцодержки




Стол

Пазы столы



Фрезерная бабка

УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



I — контур станка; 2 — контур фундамента; 3 — контур ямы для маслобаки; 4 — тиристорные электроприводы разводатели и шкафы электрооборудования;
5 — тиристорные электроприводы разводателей; 6 — тиристорные электрооборудования