


3. Станки строгальной и долбежной группы

04. Станки долбежные

МИНСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
им. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ДОЛБЕЖНЫЙ СТАНОК

Модель 7410



Станок предназначен для обработки наружных и внутренних вертикальных и наклонных поверхностей деталей из чугуна, стали и цветных металлов в условиях единичного и мелкосерийного производства.

На станке можно выполнять как черновую, так и чистовую обработку. Класс точности станка Н.

Привод долблека и все перемещения стола осуществляются от двигателей постоянного тока по си-

стеме Г — Д. Привод обеспечивает быстрые и медленные установочные перемещения стола, а также периодические подачи его в продольном, поперечном и круговом направлениях.

Замкнутая циркуляционная система смазки стола, каретки и долбежной головки осуществляется насосными станциями. Подвижные узлы станка имеют автоматические гидравлические зажимы. Стол станка оснащен помостом и имеет встроенный делительный механизм. Направляющие защищены

МОСКВА 1975

телескопическими щитками. Управление станком осуществляется с подвесного пульта, на котором размещены все основные органы управления, включая настройку скоростей подач, настройку длины хода долбяка. На подвесном пульте размещены индикаторы дистанционного отсчета перемещений уз-

лов и поворота стола, а также дистанционное устройство точного позиционирования стола при повороте на угол 90°.

Станок оснащен системой электрических и механических блокировок, обеспечивающих безаварийную работу всех узлов станка.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг

6000

Наибольшее перемещение долбяка, мм

1200

Расстояние от наружной плоскости резцодержателя до стойки (вылет), мм

1150

Наибольшее расстояние от плоскости стола до нижнего конца направляющих долбяка, мм

1200

Наибольшее расстояние от нижнего торца направляющих долбяжной головки до торца долбяка, мм

600

Вертикальная перестановка долбяжной головки, мм

600

Угол поворота долбяжной головки, град

± 10

Скорость долбяка (бесступенчатое регулирование), м/мин:

при рабочем ходе

при обратном ходе

2—30

2—40

Наибольшее усилие резания на долбяке, кгс

6000

Диаметр рабочей поверхности стола, мм

1250

Расстояние между пазами стола, мм

160

Ширина паза, мм

28

Наибольшее перемещение стола, мм:

в продольном направлении (по направляющим станины)

в поперечном направлении (по направляющим салазок)

1400

1000

Наибольший угол поворота стола, град

360

Периодические бесступенчатые подачи стола (продольные, поперечные и круговые на $\varnothing 1060$ мм), мм/доход

0,2—10

Скорость установочного перемещения стола (продольная, поперечная и круговая на $\varnothing 1060$ мм), мм/мин

10—1600

Наибольшее сечение резца, мм

63×40

Привод, габарит и масса станка

Ток питающей сети:

род тока

напряжение, в

частота, Гц

Электродвигатели:

привода перемещения долбяка:

тип

мощность, квт

частота вращения, об/мин

Переменный

трехфазный

380

50

П-82

42

1500

привода перемещения стола в продольном и поперечном направлениях:

тип

мощность, квт

частота вращения, об/мин

ПБС-52

2,8×2

1500

привода перемещения стола в круговом направлении:

типа ПБСТ-43

мощность, квт 2,8

частота вращения, об/мин 1500

привода перемещения долбяжной головки:

типа АОС-41-4

мощность, квт 5,2

частота вращения, об/мин 1350

привода перемещения пульта:

типа ДПТ-22-4

мощность, квт 0,5

частота вращения, об/мин 1410

привода насоса смазки долбяжной головки:

типа ДПТ-21-4

мощность, квт 0,27

частота вращения, об/мин 1440

привода насосной установки:

типа АО2-31-6

мощность, квт 1,5

частота вращения, об/мин 950

привода генератора:

типа АО2-72-4

мощность, квт 30

частота вращения, об/мин 1460

Генератор питания электродвигателя привода долбяка:

типа П-91

мощность, квт 55

скорость вращения, об/мин 1450

Электромашинный усилитель питания обмоток возбуждения генератора:

типа ЭМУ-12А

мощность, квт 1,2

частота вращения (синхр.), об/мин 2900

Электромашинный усилитель привода стола:

типа ЭМУ-71А

мощность, квт 7

частота вращения, об/мин 2920

Мощность преобразовательных агрегатов, квт

Общая мощность всех электродвигателей (без преобразовательных агрегатов), квт 38,2

Габарит станка без выносного оборудования (длина×ширина×высота), мм 58,6


Масса станка, кг 6070×4335×5300

30 000




ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка							
ГОСТ 2839—71	Ключ гаечный двусторонний	9		ГОСТ 8338—57	Альбом чертежей быстроизнашиваемых деталей	1	
ГОСТ 16984—71	Ключ для круглых гаек	5			Шарикоподшипник радиальный однорядный 113 и 210	2	1
ГОСТ 17199—71	Отвертка слесарно-монтажная	1		ВПК 2112	Выключатель путевой (конечный)	1	
ГОСТ 3643—54	Шприц штоковый для густой смазки тип I	1		ТПН-2	Тумблер	1	
ГОСТ 3027—45	Головка к шприцу	1		ПКП 10-1-66-1	Пакетно-кулачковый переключатель	1	
	Стойка фундаментная в сборе	10		КЕ-011У3	Кнопка управления	4	
P-79-1—71	Башмак	24		C-4	Лампа миниатюрная	8	6,3 в, 0,22 а,
	Сиденье откидное	1		6Н57—66	Катушка электромагнита	1	220 в, 1 а
	Оправка для резца	4		РЭН-17	Ручка управления	1	
	Резцовальная головка	1			Реле электромагнитное	1	
	Руководство по эксплуатации, ч. I и II	1			Триод	7	
					Кремниевый стабилитрон	8	
					Кремниевый диод	10	


ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА




ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ



ФУНДАМЕНТ СТАНКА



ФУНДАМЕНТ СТАНКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ





СХЕМА ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИСТАВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Номер позиции на рисунке	Условный проход трубы, мм	Марка провода	Сечение провода, мм ²	Количество проводов	Цвет провода
1	25	ПГВ	1,5 1,5 1	5 1 17	Черный Зеленый Красный
2	40	ПГВ	70 16 1,5 1,5	2 1 2 2	Черный Зеленый Черный Голубой
3	25	ПГВ	4 4 1	6 1 6	Черный Зеленый Голубой
4	40	ПГВ	16 16	3 1	Черный Зеленый
5	20	ПГВ	1,5 1,5 1	6 1 5	Черный Зеленый Голубой

Продолжение

Номер позиции на рисунке	Условный проход трубы, мм	Марка провода	Сечение провода, мм^2	Количество проводов	Цвет провода
6	50	ПГВ	4 4 4 1,5 1 1	6 1 1 10 34 48	Черный Зеленый Серый Черный Голубой Красный
7	25	ПГВ	16 10	3 1	Черный Серый
8	50	ПГВ	70 1,5 1	2 2 40	Черный Зеленый Голубой
9	50	ПГВ	1,5 1 1 1	1 3 60 44	Зеленый Черный Красный Голубой
10	25	ПГВ	4 4 1 1	2 1 11 6	Черный Зеленый Голубой Красный

ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1 : 100

