


МИНСКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ

ТОКАРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОРЕЗЦОВЫЙ ПОЛУАВТОМАТ**Модель 1751**

Полуавтомат предназначен для черновой и полу-чистовой обработки деталей типа дисков, фланцев, шестерен, стаканов, маховиков и других, имеющих ступенчатые и фигурные формы. Для установки станка практически не требуется фундамента и выверки по уровню.

Каждый суппорт имеет отдельный гидропривод подач, вследствие чего не требуется жестких связей и длинных кинематических цепей между приводны-

ми органами и суппортами. Гидропривод подач суппортов и головок обеспечивает бесступенчатое регулирование, автоматический переход с одной подачи на другую в процессе обработки, ускоренный передел.

Привод вращения шпинделя осуществляется двухскоростным двигателем, который обеспечивает автоматический переход с одной скорости на другую в процессе обработки.

МОСКВА 1973

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Основные размеры

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм	500
Наибольшая высота устанавливаемого изделия, мм:	
в патроне	200
в центрах	500

Суппорт

Параметр	Продоль- ный пра- вый	Попереч- ный ле- вой	Шпин- дельная блока	Расточная головка	Револь- верная головка
Вертикальный ход, мм	520	520	300	300	300
Горизонтальный ход, мм	320	320	—	—	—
Наибольшие размеры державки или резца, мм	40×40	40×40	Морзе 5 $D=69,85$	Конусность 7:24	Морзе 3
Скорость быстрых перемещений (подвод, отвод), м/мин	2,8 3,9	2,0 2,5	2,0 2,5	2,0 1,8	3,0 2,5
Максимальный диаметр сверления, мм				25	30
Усилие подачи, кгс	1800	1800	1000	1200	1000
Автоматический отскок левого суппорта, мм				75	

Механизм главного движения

Число оборотов шпинделя в минуту при числе оборотов электродвигателя:

730 40; 50; 63; 80;
 100; 125; 160;
 200; 250; 315;
 400; 500

1460 80; 100; 125;
 160; 200; 250;
 315; 400; 500;
 630; 800; 1000

Наибольший допустимый крутящий момент на шпинделе, кгс·м 200

Привод, габарит и масса станка

Питающая электросеть:

род тока Переменный трехфазный

частота, гц 50

напряжение, в 380

A3114/5

Наибольший ток расцепителей вводного аппарата, а 100

Электродвигатели:

привода главного движения: АО2-72-8/4

13,8/20,4

мощность, квт

40—500

80—1000

гидронасоса:

типа АО2-41-4

4

вентилятора:

типа АОЛ2-11-6

0,4

смазки:

типа АОЛ2-12-6

0,6

охлаждения:

типа П90

мощность, квт

0,6

привода шнеков:

типа АОЛ2-21,6

0,8

Суммарная производительность насосов, л/мин 78

Суммарная емкость баков, л

180


Габарит станка (длина × ширина × высота), мм 2250×1900×2610

Масса, кг 9000


ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ



ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
Изделия и техническая документация, входящие в комплект и стоимость станка			
	Сменные шестерни коробки скоростей	6	$m=4; z=33; 38; 43; 47; 52; 57$
	Сменные шестерни расточкой головки	14	$m=2,5; z=20; 24; 28; 33; 39; 44;$ $50(2); 56; 61; 67; 72; 76; 80$
	Скребок	10	
ГОСТ 1284—68	Ремень клиновидный	5	B 1800
ТУ 2-035-97—69	Отвертка	1	B 200×1
Д73-72	Ключ к замкам электрошкафов	2	
НИСО9-046	Ключ торцовый с внутренним квадратом	1	S=12
НИСО9-047	Ключ	1	S=17
ГОСТ 2839—62	Ключ гаечный двусторонний	5	10—12; 14—17; 19—22; 22—24; 27—30
ГОСТ 11737—66	Ключ для внутреннего шестигранника	4	6; 8; 10; 17
	Комплект запасных уплотнительных колец	1	
ACK	Кольцо	6	
ГОСТ 6969—54	Манжеты резиновые уплотнительные	7	20×32; 65×90(5); 70×90
ГОСТ 9833—61	Кольцо резиновое		10×6—2(8); 12×8—2(6); 16×12—2(15); 20×16—2(9); 25×20—2(4); 30×0—2(5); 35×28—2(3); 40×32—2(4); 45×38—2(5); 50×42—2(1); 55×48—2(3); 60×50—2(1); 65×55—2(2); 80×70—2(1); 90×80—2(5); 100×90—2(5); 110×100—2(10); 125×0—2(8); 130×120—2(1); 150×140—2(2); 210×0—2(3)
	Руководство по эксплуатации	2 альбома	
Изделия, входящие в комплект станка, но поставляемые за отдельную плату			
ТП-400М	Патрон трехкулачковый	1	
	Переходное кольцо между шпинделем и патроном	1	
Изделия, поставляемые по особому заказу за отдельную плату			
	Узел «Наладка» на обработку конкретной детали	1	
	Чертежи отдельных узлов и деталей	1 компл.	

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ И ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА




ФУНДАМЕНТ СТАНКА





Шпиндель

УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1 : 50

