


ХАБАРОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ОДНОШПИНДЕЛЬНЫЙ ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫЙ АВТОМАТ**Модель 1Е 140**

Автомат предназначен для обтачивания, подрезания торцов, центрования, сверления, развертывания, зенкерования, растачивания, нарезания наружной и внутренней резьб деталей типа тел вращения.

Точность обработки 3 класс, из калиброванного прутка не ниже 4 класса.

Используется автомат в крупносерийном, серийном и массовом производстве. Шероховатость обработанной поверхности $\nabla 6$ по стали, $\nabla 7$ по цветным металлам. Все операции, кроме загрузки прутка, автоматизированы. Автомат в основном исполнении поставляется:

- с револьверной головкой на шесть позиций;
- с применением охлаждения сульфоффрезолом;
- с приспособлениями для обработки длинных деталей до 105 мм.

Кроме того, автомат может поставляться:
с револьверной головкой на 8 позиций;
с применением охлаждения эмульсией;
с приспособлениями для обработки коротких деталей до 40 мм и меньшим временем вспомогательных перемещений.

Автомат имеет револьверный, поперечные и вертикальный суппорты.

Привод шпинделя от электродвигателя через коробку скоростей с электромагнитными муфтами и плоскозубчатую ременную передачу. Автоматическое изменение скорости производится командоаппаратом через электромуфты. Привод вспомогательного движения от электродвигателя главного привода через плоскозубчатую ременную передачу и трензель. Для сокращения времени на холостые ходы и переналадки автомат снабжен механизмом

включения быстрого хода распределительного вала и съемным блоком кулачков поперечных суппортов.

От вспомогательного и распределительного валов дается команда всем механизмам и узлам станка в зависимости от установленной наладки. Автомат имеет блокировочные и предохранитель-

ные устройства. В автомате запрограммированы по циклу число оборотов шпинделя, включение электродвигателя приспособлений, торможение шпинделя и быстрый ход распределителя. Станок имеет возможность встраиваться в автоматическую линию.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наибольший диаметр, мм:	
обрабатываемого прутка	40
обрабатываемого прутка с применением устройства для наружной подачи прутка	45
Наибольший размер обрабатываемого шестигранника, мм:	
при внутренней подаче	34
при внешней подаче	38
Наибольшая сторона обрабатываемого квадрата, мм:	
при внутренней подаче	28
при внешней подаче	30
Наибольшая длина, мм:	
подачи прутка за одно включение	110
проточки	100
обрабатываемого прутка	3000
Наибольший размер резьбы, нарезаемой плашкой, мм:	
по стали	M27×3
по латуни	M30×3,5
Наибольший размер резьбы, нарезаемой метчиком, мм:	
по стали	M24×3
по латуни	M27×3
Наименьший размер резьбы, нарезаемой метчиком и плашкой по стали и латуни, мм	M6×1
Расстояние от торца шпинделя до периферии револьверной головки, мм:	
наибольшее	235
наименьшее	75
Расстояние от нижней поверхности основания до оси шпинделя, мм	1060
Револьверный суппорт	
Диаметр револьверной головки, мм	160
Количество отверстий:	
для крепления инструмента	6
по спецзаказу	8
Диаметр отверстий в револьверной головке для крепления инструмента, мм	32
Наибольший ход револьверного суппорта, мм	100
Поперечные и вертикальный суппорты	
Количество суппортов:	
поперечных	2
вертикальных	1
Наибольший ход поперечных и вертикального суппортов, мм	45
Перемещение суппортов на одно деление лимба, мм	0,02


Механика автомата

Количество скоростей шпинделя:	
при левом вращении	23
при правом вращении	17
Наибольшее количество автоматически включаемых скоростей шпинделя в одном цикле:	
левого вращения	4
правого вращения	2
Наибольшее количество автоматически включаемых скоростей шпинделя при перевернутом диапазоне:	
левого вращения	2
правого вращения	4
Диапазон частоты вращения шпинделя, об/мин:	
левого (правого) вращения	80—2500
правого (левого) вращения	40—315
Время оборота распределительных валов, сек	6,11—824
Наибольшее усилие резания, кгс	560
Наибольший крутящий момент, кгс·м	25
Привод, габарит и масса автомата	
Питающая электросеть:	
напряжение, в	Переменный трехфазный 50 380,220 (по спецзаказу) AK63-3M
частота, гц	
ток	
типа	
потребляемой	
частоты	
напряжения	
Тип автомата на вводе	
Номинальный ток расцепителей вводного аппарата, а	20
Электродвигатели:	
главного движения:	
типа	4A-132 S6
мощности, квт	5,5
частоты вращения, об/мин	960
привода дополнительных устройств:	
типа	4A-71-A4
мощности, квт	0,55
частоты вращения, об/мин	1370
насоса охлаждения:	
типа	1A-71-A4
мощности, квт	0,55
частоты вращения, об/мин	1370
насоса смазки:	
типа	4A-71-Л4
мощности, квт	0,25
частоты вращения, об/мин	1500
Производительность насоса смазки, л/мин	0,33—8
Емкость баков смазки, л	48,5
Производительность насоса охлаждения, л/мин	25
Емкость бака охлаждения, л	110
Габарит автомата без приставного оборудования (длина×ширина×высота), мм	2160×1000×1510
Масса, кг:	
автомата	2230
автомата без электрошкафа и поддерживавшего устройства	2000


ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли- чество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли- чество	Основной параметр
Изделия и техническая документация, входящие в комплект и стоимость автомата							
Цанга зажимная	1	$\emptyset 40$			Быстросверлильное уст- ройство с гнездом для державки	1	
Цанга подающая	1	$\emptyset 40$			Державка сменная для прямого крепления рез- цов	1	
Кольцо сменное	1	$\emptyset 40$			Державка для сменных резцов и зажимных втулок	1	
Ключи стандартные	7				Упор вращающийся регу- лируемый	1	
Отвертка	1				Державка на передний суппорт для круглых резцов	1	
Шприц штоковый для смазки	1				Державка на задний суппорт для круглых резцов	1	
Сменные шестерни ко- робки скоростей	8				Державка радиальная для сверл и резцов	1	
Сменные шестерни ко- робки подач	12				Патрон выдвижной для плашек	1	
Ящик для деталей	1				Патрон выдвижной для метчиков	1	
Ловитель деталей	1				Руководство по эксплуа- тации автомата	1	
Поддерживающее уст- ройство	1				компл.		
Труба для прутка	1						
Привод дополнительных устройств	1						
Привод быстросверлиль- ного устройства	1						


ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА, ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ



УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ




РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ АВТОМАТОВ



ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:100



© НИИМАШ 1975