


БЕРДИЧЕВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «КОМСОМОЛЕЦ»

СТАНКИ ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫЕ

Модели 1Г340; 1Г340П



Станки с горизонтальной осью револьверной головки предназначены для высокопроизводительного выполнения сверлильных, токарных (обточки, расчистки, зенкерования, развертывания, отрезки, подрезки, прорезки канавок) и резьбонарезных (метчиками, плашками, с помощью резьбонарезного устройства) работ в условиях серийного производства.

Поперечная обработка осуществляется за счет круговой подачи револьверной головки.

При оснащении дополнительными устройствами на станках производится обработка конусов и фасонных поверхностей.

Станки изготавливаются в двух исполнениях: для

обработки прутковых материалов шестигранного и круглого сечения диаметрами до 40 мм и обработки в трехкулачковом патроне штучных заготовок диаметрами до 200 мм.

Автоматическое переключение частоты вращения шпинделя и подач суппорта при смене позиций револьверной головки в соответствии с программой, заданной на штекерной панели пульта управления значительно повышает производительность труда на станках и удобство их обслуживания.

Для наладки и обработки мелких партий деталей предусмотрено ручное управление станками.

Применение сменных револьверных головок обеспечивает быструю переналадку станков.

Зажим и подача прутков, а также зажим штучных заготовок осуществляются гидравлическим механизмом.

Наибольшие размеры обрабатываемого прутка при зажимной и подающей трубах, мм:

круглого (диаметр)	40
шестигранного (размер под ключ)	32
Наибольшая длина прутка, мм	3000

Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над станиной, мм

Наибольшая длина подачи прутка, мм

Расстояние от переднего торца шпинделя до револьверной головки, мм

Расстояние от основания станка до оси шпинделя, мм

Количество скоростей шпинделя:

прямого вращения	12
обратного вращения	6

Частота вращения шпинделя, об/мин:

прутковое исполнение:	
прямое вращение	45—2000
обратное вращение	45—250
патронное исполнение	36—1600
скоростное исполнение	56—2500

Диаметр отверстия в шпинделе, мм

Количество подач револьверного суппорта:

продольных	12
поперечных	12

Подача, мм/об:

продольная	0,035—1,6
поперечная	0,02—0,8

Скорость ускоренных продольных перемещений револьверного суппорта, м/мин

Механизм главного движения

Частота вращения шпинделя, об/мин:

в I диапазоне	45; 90; 180; 355; 7; 10; 1400
во II диапазоне	63; 125; 250; 500; 1000; 2000

Механизм подач

Величина продольных подач, мм/об:	
в I диапазоне	0,085; 0,067; 0,125; 0,236; 0,45; 0,85
во II диапазоне	0,067; 0,125; 0,236; 0,45; 0,85; 1,6

Величина поперечных подач в отношении к продольным подачам

1 : 2

Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач, Н (кгс):

продольных	5880(600)
поперечных	2940(300)

Привод, габарит и масса станка

Питающая электросеть:

род тока	Переменный трехфазный
----------	--------------------------

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектую-щих изделий	Коли-чество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектую-щих изделий	Коли-чество	Основной параметр
1Г340; 1Г340П	Станки в сборе	2		1-25×42-3	Манжета Ремень плоскозубчатый	2	5-75-50; 5-75-80
	Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка			ЭТМ-72-1Н	Электромагнитная муфта Щетки к электромагнитным муфтам	2	
	Запасные части				Запасные части к электромагнитным муфтам	24	
71-10-50	Кольцо уплотняющее	4			ЭТМ-082-2А;	3	
100-4-55	Винт	6			ЭТМ-072-1Н(2)		

Наиболее допускаемое колебание сечения прутка ± 1 мм, а диаметра штучных заготовок ± 3 мм.

Класс точности станков модели 1Г340 — Н по ГОСТ 8—77 и модели 1Г340П — П по ГОСТ 8—77.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

частота, Гц	50
напряжение, В	380
Напряжение, В:	
электроприводов	380
цепей управления переменного тока	110
цепей управления постоянного тока	24; 48
цепей местного освещения	24
Электродвигатели:	
главного движения:	
тип	4А132М6/4У3
	М301
мощность, кВт	6,0/6,2
частота вращения, об/мин	960/1440
ускоренных продольных перемещений револьверного суппорта:	
тип	4А71А4/2У3
	М301
мощность, кВт	0,45/0,75
частота вращения, об/мин	1420/2880
привод гидравлики:	
тип	4АХ80В4У3,
	М301
мощность, кВт	1,5
частота вращения, об/мин	1415
насоса охлаждающей жидкости:	
тип	X14-22М
мощность, кВт	0,12
частота вращения, об/мин	2800
производительность, л/мин	22
насоса смазки:	
тип	4А63В4У3
мощность, кВт	0,37
частота вращения, об/мин	1365

Гидрооборудование и система смазки

Марка масла:	
для гидросистемы	Турбиннос-Т ₂₂
для системы смазки	Индустриальное-30
Насос гидропривода:	
тип	Г12-32А
производительность, л/мин	18 (при $n=1450$ об/мин)
Насос смазки:	
тип	ВГ11-11
производительность, л/мин	8
Габарит станка, мм	2800×1200×1400
Масса станка, кг:	
без выносного оборудования	2500
с выносным оборудованием	3000


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр
1Г340; 1Г340П	Станки в сборе	2	
	Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка		
	Запасные части		
71-10-50	Кольцо уплотняющее	4	
100-4-55	Винт	6	


Продолжение

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
МО24-40У3 КМ48-50	Запасные части к магнитному пускателю ПМЕ-311У4(2); ПАЕ-313У4; ПМЕ-211; ПМЕ-071 Лампа Лампа Запасные части к тепловому реле ТРН-25, ТРН-10	5 5 3 2 компл.		19П2-50(3); 32П2-50(3) 22П2-50У(3); 24П2-50У(3); 27П2-50У(3) 32П4А-50; 36П4А-50; 40П4А-50 32П5-50	Вкладыш шестигранный Вкладыш универсальный Цанга подачи круглая Цанга подачи шестигранная Цанга подачи универсальная Втулка направляющая	6 9 3 1 1 8	
10-10-032	<i>Сменные части</i> Прокладка	3		1Б-85-55			
ГОСТ 2839-71	<i>Инструмент</i> Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний	4		22П6А-50; 24П6А-50; 26П6А-50; 28П6А-50;			
ГОСТ 11737-74	Ключ торцовый для деталей с шестигранным углублением «под ключ»	4		30П6А-50; 32П6А-50; 36П6А-50; 38П6А-50; 40П6А-50			
ГОСТ 16984-71	Ключ для круглых гаек шлицевых	1		ОВ-31	Виброопора	6	
ИД73-72 И155-3	Ключ торцовый квадратный	1	S=10;12	07.85.010; 07.85.020;	Державка	3	
И155-13 ГОСТ 17199-71	Ключ стержневой Отвертка слесарно-монтажная Щипцы для пружинных колец Н19-61	1 1 1	S=6×8	10.85.07			
					<i>Документация</i> Руководство по эксплуатации станка		
					<i>Изделия и документация, поставляемые по особому заказу за отдельную плату</i>		
1Б-Д1-55; 1Б-Д3-25 1Б-Д2-55 1Б-Д4-25 1А-Д3А-55; 1-Д4-55 1-Д5-55; 1-Д6-55 Д12-55 Д9-25 Д9А-25 Д19-55; Д20-55; Д22А-55; Д23А-55 11Б-Д12-50; 12А-Д12-50; 13Б-Д12-50 1В-Д26-55	Державка прямая Державка косая Державка Державка отрезного резца Втулка зажимная Втулка зажимная эксцентричная Упор материала Втулка	2 2 2 2 2 2 1 4		15.30.010; 15.05.020; 15.05.030	Электромагнитная муфта в сборе	3 компл.	
19-Д26-55; 20-Д26-55; 21-Д26-55; 22-Д26-55 11А-Д15-50; 12А-Д15-50; 13А-Д15-50; 14А-Д15-50; 15А-Д15-50; 16А-Д15-50 1-Д27-55	Державка качающаяся Патрон нарезания резьбы (Оправка 11А-Д26-55 с головкой 12А-Д26-55) Втулка Кольцо для метчика Накатка	3 1 4 6 1 компл.		1-11-50 41-50 1341.10.003 15.10.100 05А-04-15А 15.06.000 15.07.000 15.18.000 15.21.000 05А-86-000 15.74.000 15.75.000 15.71Б.000	<i>Принадлежности</i> Стойки Устройства копировальные Узлы зажима Механизмы зажима с двухопорными цангами Головки револьверные Суппорты отрезные Приводы ускоренных перемещений Устройства защиты направляющих Устройства резьбонарезные Приспособления для настройки инструмента вне станка Барабаны упоров передние индикаторные Упоры индикаторные по-перечные Упоры индикаторные продольные	1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.	
28П1-50(3); 32П1-50(3); 36П1-50(3); 40П1-50(3)	Вкладыш круглый	12			<i>Документация</i> Чертежи быстроизнашивавшихся деталей	По заказу	


ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА



ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ




Эскиз револьверной головки



Эскиз конца шпинделя

УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН Масштаб 1:100

1Г340
1Г340П