


КУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД КООРДИНАТНО-РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КООРДИНАТНО-РАСТОЧНЫЙ СТАНОК
Модель 2457

Станок предназначен для сверления, зенкерования, развертывания, подрезания торцов, фрезерования, точной разметки, нанесения точных делений, нарезания резьбы.

Класс точности станка А по ГОСТ 8—71.

Шероховатость поверхности R_a не менее 1,25 мкм; овальность на диаметре 200 мм не более 0,007 мм; конусность на диаметре 200 мм не более 0,008 мм.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Диаметр выдвижного расчетного шпинделя, мм	65
Внутренний конус шпинделя специальный, град	10
Размеры стола (длина × ширина), мм	800×630
Наибольший диаметр:	
расточки	200
сверления по стали	30
Масса обрабатываемого изделия, кг	800
Расстояние от оси шпинделя до стола, мм	30—530
Наибольшее перемещение, мм:	
стола (продольное)	630
стойки	500

шпиндельной бабки по стойке	500
шпинделя	400
Точность межосевых расстояний обрабатываемых отверстий, мкм	0,008
Точность позиционирования, мкм:	
стола	5
бабки	5
стойки	12
Точность деления на встроенным поворотном столе:	
в положении 0; 90; 180; 270°	3"
в остальных положениях	5"


МОСКВА 1977

Частота вращения шпинделя, об/мин	12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600	ПБСТ-22-С1 0,85 2200
Величина подач подвижных органов, мм/мин	2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 2000	ПБСТ-22-С1 0,85 2200
Наибольшая силовая нагрузка:		
крутящий момент на шпинделе, кгс·м	1100	
тяговое усилие на винте перемещения, кгс:		
шпиндельной бабки	447	ПБСТ-22-С1 0,27 2800
стола	295	
стойки	152	
шпинделя	830	
окружное усилие на шестерни поворота стола, кгс	193	АОЛ12-4-С1 0,8 1370
Размеры лотка для стружки, мм	190×100	АОЛ12-2-С1 1/1 1450
Привод, габарит и масса станка		
Питающая электросеть:		
род тока	Переменный трехфазный	ФТ-12-2-С1 0,12 2800
частота, гц	50	
напряжение, в	380	
Тип автомата на вводе	АК-63-ЗМ	ПТЗ-6/220-43/2200 ПТЗР-6/110-22/2200
Номинальный ток расцепителей вводного автомата, а	63	Производительность насоса смазки, л/мин 8
Электродвигатели:		Емкость гидробака, л 105
привода главного движения:		Производительность насоса охлаждения, л/мин 22
тип	ПБСТ-43-С1	Емкость бака охлаждения, л 55
мощность, квт	3,8	
частота вращения, об/мин	2200	
перемещения и поворота стола:		Габарит (длина × ширина × высота), мм:
тип	ПБСТ-22-С1	станка без приставного оборудования 2973×2800×2165
мощность, квт	0,85	электрошкафа 1803×470×1800
частота вращения, об/мин	2200	гидростанции 1626×685×722
Изделия, входящие в комплект и стоимость станка		
Станция гидравлики	1	инструментальной тумбочки 800×500×1050
Совмещенный электрощит	1	станка с рекомендуемым расположением приставного оборудования 4173×4054×2165
Универсальный резцодержатель	1	
Контрольная оправка стола	1	
Переходники	1	
Центрискатель с индикатором	1	
Оснастка для установки и крепления детали	1	
Башмак регулируемый	1	
Оправка с индикатором	1	
Установочный центр	1	
Керн механический	1	
Переходные втулки под клин	1	
Переходные втулки под винт	1	
Державка с цапговым зажимом	1	
Патрон сверлильный трехкулачковый	1	
Шприц для смазки	1	
Протир	1	
Изделия, входящие в комплект станка, но поставляемые за отдельную плату		
Приспособление для центрирования лампы	1	
Лампа переносная	1	
Изделия, поставляемые по особому заказу за отдельную плату		
Универсальный поворотный стол	1	Ø 450
Тумбочка инструментальная	1	
Раскладка инструмента	1	
Изделия, поставляемые по особыму заказу за отдельную плату		
Задняя стойка	1	
Устройство для нарезания резьбы	1	
Люнет с комплектом втулок (Ø 40; 50; 60; 70 мм)	1	
Охлаждение	1	
Ограждение	1	
Борштанга	8	Ø 16—20; 19—25; 24—32; 30—40; 38—52; 50—72; 60—125; 75—122
Оправка для фрез	2	
Прибор совмещения оси люнета с осью шпинделя	1	


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Колич-	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектую-	Коли-	Основной параметр
2457	Станок в сборе	1			Приспособление для центрирования лампы	1	
Изделия, входящие в комплект и стоимость станка					Лампа переносная	1	
	Станция гидравлики	1					
	Совмещенный электрощит	1					
	Универсальный резцодержатель	1					
	Контрольная оправка стола	1					
	Переходники	1					
	Центрискатель с индикатором	1					
	Оснастка для установки и крепления детали	1					
	Башмак регулируемый	1					
	Оправка с индикатором	1					
	Установочный центр	1					
	Керн механический	1					
	Переходные втулки под клин	1					
	Переходные втулки под винт	1					
	Державка с цапговым зажимом	1					
	Патрон сверлильный трехкулачковый	1					
	Шприц для смазки	1					
	Протир	1					

ПОСАДОЧНАЯ БАЗА




Стол
УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



A—A — место присоединения к станку рукавов, идущих от гидростанции.
Вид Б — место подвода электроэнергии к станку.

Все рукава, идущие от гидростанции и электрошкафа, уложить под настил цеха (Г—Г).


ЧЕРТЕЖ ФУНДАМЕНТА



Фундамент должен быть виброизолирован. Фундамент рекомендуется изготавливать из армированного бетона. Глубина заложения фундамента в зависимости от грунта и должна быть не менее 100 см.

ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1 : 100



© НИИМАШ, 1977