


2. Станки сверлильно-расточной группы

03. Станки горизонтально-расточные

ЛЕНИНГРАДСКОЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ им. Я. М. СВЕРДЛОВА

ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЙ СТАНОК

Модель 2623ПФ-4



Станок предназначен преимущественно для консольной обработки корпусных деталей массой до 4000 кг, имеющих точные отверстия, связанные между собой точными расстояниями.

На станке можно производить фрезерование, сверление, зенкерование, растачивание, развертывание отверстий и нарезание резьбы.

Станок оснащен пятикоординатной комбинированной системой программного управления, позволяющей вести обработку изделий в двух режимах: позиционирования и контуром.

Конструкция станка позволяет производить контурное фрезерование (в режиме программного управления) двумя подачами: стола поперек и шпин-

дельной бабки вертикально; стола поперек и стойки продольно; шпиндельной бабки вертикально и стойки продольно.

Станок имеет продольно-подвижную стойку, несущую вертикально-подвижную шпиндельную бабку с выдвижным расточным шпинделем диаметром 110 мм, и встроенный поворотный стол, имеющий поперечное перемещение.

Шпиндельный узел станка, обладающий повышенной жесткостью, оснащен прецизионными подшипниками качения.

Для обеспечения точности и износостойчивости выдвижной расточный шпиндель имеет азотированную поверхность высокой твердости и перемещается в стальных закаленных втулках.

МОСКВА 1976

Широкий диапазон изменения скорости вращения шпинделя позволяет вести производительную обработку.

Переключение скоростей вращения шпинделя в пределах одного механического диапазона можно производить во время резания без остановки главного привода.

Раздельные электрические приводы подач узлов широкого диапазона позволяют изменять величину подачи в процессе обработки.

Станок имеет высокоточные гидростатические замкнутые направляющие для перемещения узлов: стойка продольно, стол поперечно и высокоточные закаленные направляющие для перемещения шпиндельной бабки, обеспечивающие точное позициони-

рование и длительное сохранение точности в процессе эксплуатации.

Зажимы узлов станка на направляющих — быстroredействующие автоматические с постоянным усилием зажатия.

Направляющие станин, стойки и стола имеют телескопические защитные устройства.

Подвижные узлы (кроме поворотного стола) перемещаются с помощью винтовых передач качения с преднатягом, исключающих люфт при реверсе.

Смазка направляющих подвижных узлов и привода главного движения автоматизирована.

В станке предусмотрена возможность ручного управления с подвесного электрического пульта, который может перемещаться в рабочей зоне.

Класс точности станка П.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

### Габарит стола (длина×ширина), мм:

нормального . . . . .	1250×1120
увеличенного (по заказу) . . . . .	1600×1250

### Наибольшее перемещение, мм:

шпиндельной бабки вертикально . . . . .	1250; 1400
шпинделя вдоль . . . . .	710
стойки вдоль . . . . .	1000
стола поперек . . . . .	1600
стола кругом, град . . . . .	360
Количество ступеней вращения шпинделя . . . . .	25
Частота вращения шпинделя, об/мин . . . . .	5—1250
Продольная подача шпинделя, мм/мин . . . . .	2—1600
Частота вращения стола, об/мин . . . . .	0,00125—1
Количество нарезаемых метрических резьб . . . . .	10
Шаг нарезаемых резьб, мм . . . . .	1—10

### Быстрые перемещения шпинделя, шпиндельной бабки, стола поперек, стойки вдоль, мм/мин . . . . .

Наибольшее усилие подач, кгс:	8000
шпинделя осевое . . . . .	1000
бабки, стола, стойки . . . . .	1500

### Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг . . . . .

Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг . . . . .	4000
--	------

### Привод габарит и масса станка

#### Питающая электросеть:

род тока . . . . .	Переменный трехфазный
частота, гц . . . . .	50
напряжение, в . . . . .	380 и 220
напряжение питания местного освещения, в . . . . .	36
напряжение питания освещения рабочей зоны, в . . . . .	127

#### Электродвигатели:

главного движения:	Постоянный от собственного преобразователя 2ПНТ-200L
род тока . . . . .	15,0
типа . . . . .	750
мощность, квт . . . . .	
частота вращения, об/мин . . . . .	
подач подвижных узлов:	Постоянный от собственного преобразователя
род тока . . . . .	

типа . . . . .	TT-5302
мощность, квт . . . . .	5,5
частота вращения, об/мин . . . . .	0,2—800
насосной станции:	
типа . . . . .	MBL132M38F265-6
мощность, квт . . . . .	5,5
частота вращения, об/мин . . . . .	920
типа . . . . .	MBL112M28F215-6
мощность, квт . . . . .	2,2
частота вращения, об/мин . . . . .	930
Габарит станка (длина×ширина×высота), мм . . . . .	7500×6600×4600
Масса станка без насосных станций, электроподшифтов и принадлежностей, кг . . . . .	23500

### Гидрооборудование

#### Система зажима подвижных узлов и уравновешивания шпиндельной бабки:

производительность насоса, л/мин . . . . .	5
рабочее давление, кгс/см <sup>2</sup> . . . . .	100

#### Система гидростатической смазки направляющих саней стойки и стола:

производительность насоса, л/мин . . . . .	20
рабочее давление, кгс/см <sup>2</sup> . . . . .	60

#### Система смазки механизмов шпиндельной бабки:

производительность насоса, л/мин . . . . .	15
рабочее давление, кгс/см <sup>2</sup> . . . . .	Не более 10

#### Система гидравлических приводов вспомогательных перемещений (уравновешивание шпиндельной бабки, зажим подвижных узлов, зажим инструмента, переключение поддиапазонов скоростей главного привода):

гидропневмоаккумулятор:	
типа . . . . .	H15
максимальное рабочее давление, кгс/см <sup>2</sup> . . . . .	350
емкость, л . . . . .	50

#### Установка стабилизации температуры масла насосной станции:


холодильная машина:	
типа . . . . .	ДК-55/2АМ
холодопроизводительность, ккал/час	Не менее 5500

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**


ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр
2623ПФ-4	Станок в сборе	1					
<b>Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка</b>							
ГОСТ 2839—71 ГОСТ 11737—66 ГОСТ 16984—71 2Д73-76							
Запасные части электрооборудования	1				Планшайба съемная	1	
Ключ	8				Устройство для охлаждения инструмента	1	
Ключ 5	8				Секция инструментальная	1	
Ключ	10				Резцедержатель для растачивания съемной планшайбой	1	
Ключ	2				Оправка	3	
Переходник для крепления фрез	1				Оправка для крепления концевых фрез	4	
Оправка для растачивания	3		Ø65—85; 80—105; 145—190		Втулка переходная на конус	2	
Защитный экран	1				Борштанга расточная консольная	2	
Втулка переходная короткая.	2		Морзе 4; 5		Оправка расточная	1	
Оправка для насадных фрез	1				Оправка расточная для растачивания	5	
Патрон цанговый	1				Оправка с микрометрической регулировкой вылета резца для растачивания	8	
Переходник для крепления фрез	1						
Защитный экран	1						
<b>Документация</b>							
Руководство по эксплуатации (в альбомах)	2						
Техническая документация к покупным изделиям, прилагаемым к руководству	2						
Ведомость комплектации (в двух частях)	2						
Акт приемки	2						
<b>Изделия, входящие в комплект станка, но поставляемые за отдельную плату</b>							
				A71323	Насосная станция охлаждения инструмента	1	
41И91-4С 2Р79-13с	Ключ торцовый Башмак Башмак установочный	1 30 7					

**ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН**



Масштаб 1:100




## ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА




## ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ






**Шпиндель полый  
ФУНДАМЕНТ СТАНКА**

Трансформатор глубины привода  
M12.6.05 ГОСТ 5927-70 (4 шт)  
2.12.05 ГОСТ 11371-68 (4 шт)  
2620.191.105 (4 шт)



## **УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ**



Размеры от  
базы фундамента  
до базы винтов

Д-Д повернуто

## Насосная станция охлаждения инструмента

M16.6.05 ГОСТ 5927-70 (бшт.)  
2.16.05.05 ГОСТ 11371-68 (бшт.)