

2. Станки сверлильно-расточной группы

08. Станки специальные сверлильно-расточные

ЛЕНИНГРАДСКОЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
им. Я. М. СВЕРДЛОВА**СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНО-РАСТОЧНЫЙ ГИБКИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОДУЛЬ**
Модель 2627ПМФ4М

Предназначен для обработки крупных трудоемких корпусных деталей. Может использоваться в составе гибких производственных систем, а также работать как автономный производственный модуль в различных отраслях машиностроения.

Класс точности модуля П по ОСТ 72-6—85.

Модуль обеспечивает выполнение следующих технологических операций:

черновое, получистовое и чистовое фрезерование плоскостей, пазов, уступов, в том числе контурное фрезерование поверхностей;

сверление, рассверливание, центрование и зенкование отверстий;

черновое, получистовое и чистовое растачивание и развертывание отверстий;
нарезание резьбы в отверстиях метчиками;
отдельные контрольно-измерительные операции: контроль размеров обработанного изделия, в т. ч. диаметров отверстий;
контроль целостности инструмента.

В состав модуля входят: устройство АСИ, включающее в себя инструментальный магазин и автооператор; устройство ЧПУ, обеспечивающее выполнение всех функций модуля в автоматическом режиме; устройство автоматической смены столов-спутников (АССС), состоящее из двухместного магазина заготовок; два стола-спутника; транспортер стружки; ограждение зоны резания; устройство охлаждения инструмента; две измерительные головки; комплект режущего и вспомогательного инструмента.

Особенности конструкции

Модуль оснащен устройством АСИ, состоящим из инструментального магазина и автооператора, и устройством автоматической смены столов-спутников.

Управление модулем осуществляется устройством числового программного управления класса CNC.

Программируемые перемещения: поперечное (ось X) и круговое (ось B) — стола; вертикальное (ось Y) — шпиндельной бабки; продольное — стойки (ось Z) и шпинделя (ось W).

Конструкция шпиндельного узла с фрезерными и расточными шпинделями, смонтированными на

прецизионных подшипниках качения с регулируемым натягом, обеспечивает длительное сохранение точности, повышенную жесткость и виброустойчивость.

Модуль имеет высокоточные гидростатические направляющие для продольного перемещения стойки, поперечного перемещения стола и комбинированные закаленные направляющие с блоками качения для перемещения шпиндельной бабки, обеспечивающие точное позиционирование и длительное сохранение точности в процессе эксплуатации. Смазка направляющих шпиндельной бабки и поворота стола автоматизирована.

Вращение шпинделя осуществляется электродвигателем постоянного тока через коробку скоростей с двумя механическими диапазонами. Переключе-

ние скоростей шпинделя в каждом из двух механических диапазонов можно осуществлять во время резания без остановки.

Подвижные узлы модуля (кроме поворота стола) перемещаются с помощью шарикоподшипниковых пар качения без промежуточного редуктора, что исключает люфт при реверсе.

Электрические приводы подач подвижных узлов отдельные, с тиристорным управлением широкого диапазона регулирования скоростей подач.

На стационарном пульте находятся все органы управления модулем и средства контроля его работы.

Разработчик — Ленинградское особое конструкторское бюро станкостроения.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|----------------|
| Наибольшие габариты обрабатываемого изделия (при установленном ограждении зоны резания), мм | 1600×1250×1000 |
| Наибольшая масса обрабатываемой детали (со столом-спутником), кг | 4000 |
| Наибольший диаметр торцевой фрезы, мм | 250 |
| Диаметр сверления, мм | 5—30 |
| Диаметр растачивания, мм, не более | 320 |
| Диаметр нарезания резьбы, мм | M6—M36 |
| Размер рабочей поверхности стола-спутника, мм | 1250×1250 |
| Количество Т-образных пазов | 11 |
| Ширина центрального направляющего паза, мм | 22H8 |
| Расстояние между Т-образными пазами, мм | 100±0,1 |
| Количество накопителей | 2 |
| Количество столов-спутников | 2 |
| Несовмещенное время автоматической смены столов-спутников, с | 120 |
| Диаметр выдвижного шпинделя, мм | 110; 125 |
| Конус шпинделя для крепления инструмента по ГОСТ 15945—82 | 50AT5; 7:24 |
| Наибольшие перемещения, мм: | |
| поворотного стола поперечное (ось X) | 2000 |
| шпиндельной бабки вертикальное (ось Y) | 1600 |
| шпиндельной бабки над поверхностью стола-спутника | 1400 |
| Наибольшие перемещения (продольные), мм: | |
| стойки (ось Z) | 1000 |
| выдвижного шпинделя (ось W) | 710 |
| Наибольший крутящий момент на выдвижном шпинделе Н·м (кгс·м) | 1765 (180) |
| Частота вращения выдвижного шпинделя в режиме программного управления, об/мин | 6—2500 |
| Подача подвижных узлов: | |
| по осям X, Y, Z, W, м/мин | 1—6000 |
| по оси B (поворот стола), град/мин | 1—360 |
| Скорость быстрых установочных перемещений по осям X, Y, Z, W, мм/мин | 10 000 |
| Скорость быстрых установочных перемещений по оси B, град/мин | 1150 |
| Наибольшие усилия подач по осям X, Y, Z, W, H (кгс) | 12000 (1210) |
| Тип инструментального магазина | Цепной |
| Количество гнезд в инструментальном магазине | 60 |
| Расстояние между соседними гнездами, мм | 135 |
| Непосредственное время автоматической смены инструмента, с | 15 |
| Скорость цепи инструментального магазина, м/мин | 20±1 |
| Наибольший размер инструмента, мм: | |
| диаметр (при занятых соседних гнездах) | 125 |
| диаметр (при пустых соседних гнездах) | 250 |
| длина (от торца шпинделя) | 550 |

| | |
|---|----------------|
| Наибольшая масса инструмента, кг | 25 |
| Время автоматической смены столов-спутников, с | 120 |
| Корректированный уровень звуковой мощности, ЛрА, дБа, не более | 112 |
| Уровень звука, LA, дБа, не более | 85 |
| Коэффициент повышения производительности по сравнению со станком мод. 2B623ПМФ4, не менее | 1,9 |
| Установленная безотказная наработка в сутки, ч, не менее | 16 |
| Установленная безотказная наработка в неделю, ч, не менее | 80 |
| Установленный срок службы до первого капитального ремонта при трехсменной работе, лет | 7 |
| Установленный ресурс по точности до первого среднего ремонта, тыс. ч | 14 |
| Коэффициент технического использования | 0,56 |
| Габарит модуля, мм | 8400×7650×4900 |
| Масса модуля, кг: | |
| без выносного оборудования | 32000 |
| с выносным оборудованием | 35000 |

Электрооборудование

| | |
|--|--|
| Род тока питающей сети | Переменный трехфазный |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Род тока электроприводов главного движения и подач | Постоянный от собственных преобразователей |
| Род тока вспомогательных электроприводов | Переменный трехфазный |
| Напряжение, В: | |
| цепи местного освещения | 24 |
| цепи освещения рабочей зоны | 110 |
| электромагнитов распределительных золотников | 24 |
| Мощность электродвигателя главного движения, кВт, не менее | 28,8 |
| Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 77,3 |

Гидрооборудование

| | |
|--|--------------------------|
| Допустимая марка масла в системе гидроприводов и смазки | ИГП-18 ТУ38.101413—73 |
| Класс чистоты масла по ГОСТ 17216—71 | 12 |
| Наибольшее рабочее давление, МПа (кгс/см ²): | |
| в системе гидроприводов | 8,5 (85) |
| в системе смазки механизмом шпиндельной бабки | 1 (10) |
| Насос системы смазки механизмов шпиндельной бабки: | |
| производительность, дм ³ /мин | 18 |
| номинальное рабочее давление, МПа (кгс/см ²) | 6,3 (63) |

| | |
|--|--|
| Насосы гидроприводов: | |
| уравновешивания шпиндельной бабки: производительность, дм ³ /мин | 0—63,5 |
| номинальное рабочее давление, МПа (кгс/см ²) | 16 (160) |
| вспомогательных перемещений: производительность, дм ³ /мин | 0—63,5 |
| номинальное рабочее давление, МПа (кгс/см ²) | 16 (160) |
| Пневмогидравлический аккумулятор системы уравновешивания шпиндельной бабки: | |
| наибольшее рабочее давление, МПа (кгс/см ²) | 20 (200) |
| емкость, дм ³ | 1 |
| давление зарядки азотом, МПа (кгс/см ²) | 6 (60) |
| марка азота | Технический азот II сорта ГОСТ 9392—75 |
| Номинальная емкость бака гидростанции, дм ³ | 250 |
| Система охлаждения инструмента: | |
| номинальная емкость бака станций СОЖ, дм ³ | 200 |
| подача СОЖ в зону резания, л/мин, не менее | 15 |
| Система охлаждения масла: | |
| холодопроизводительность холодильной машины, ккал/ч, не менее | 12000 |

Пневмооборудование

| | |
|--|---------|
| Давление сжатого воздуха (сети), МПа (кгс/см ²), не менее | 0,6 (6) |
| Класс загрязненности сжатого воздуха цеховой сети по ГОСТ 17433—80 | 12 |

Система отвода стружки

| | |
|---|-----------------|
| Тип транспортера стружки | Стружколоточный |
| Ширина приемной части, мм | ТСЛ 125 |
| Длина приемной части, мм | 5210 |
| Угол подъема, град | 60 |
| Производительность транспортера стружки, м ³ /ч | 0,5 |

Устройство ЧПУ

| | |
|---|-------------------------------------|
| Количество управляемых осей координат/ одновременно управляемых осей координат | 5/4 |
| Дискретность задания по осям: X, Y, Z, W, мм | 0,001 |
| B, угл. град | 0,001 |
| Программоноситель | 8-ми дорожечная перфолента |
| Введение управляющей программы в оперативную память | С перфоленты, с пульта оператора |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| ГОСТ, обозначение | Наименование комплектующих изделий | Количество | Основной параметр |
|-------------------|------------------------------------|------------|-------------------|
| 2627ПМФ4М.000.000 | Модуль в сборе | 1 | |

Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка

| <i>Запасные части</i> | | | |
|------------------------------------|---|----------|--|
| ТУ63.66-16—79 | Фильтроэлемент: Реготмас 460-1-019 | 10 | |
| | Реготмас 600-1-19 | 50 | |
| | Запасные части электрооборудования | 1 компл. | |
| ТУ2-034-4272—82 | Индикатор контакта БВ-1272.00.000-07 | 1 | |
| <i>Инструмент и принадлежности</i> | | | |
| | Ключ | 3 | 6×8; 10×12; 3×5 |
| | Ключ для крепления торцовых насадных фрез | 3 | |
| ГОСТ 1672—80 | Слесарно-монтажный инструмент | 1 компл. | |
| ГОСТ 9795—84 | Развертки машинные насадные быстрорежущие | 4 | Ø 40 H7 (2); Ø 50 H7 (2); 10×10×50 (5); 12×12×63 (5); 16×16×80 (5); 12×12×50 (8); 16×16×63 (8); 20×20×100 (6); 25×25×125 (5); 25×25×100 (3) |
| | Резцы | 45 | |
| ТУ2-035-877—82 | Фрезы торцовые насадные с механическим креплением пятигранных пластин МС-1460 | 2 | Ø 100; Ø 160 |
| ГОСТ 25787—83 | Ключ | 1 | |
| ОСТ2 И52-1—74 | Метчики машинные | 15 | M6 (3); M8 (3); M10 (3); M12 (3); M16 (3) |
| ГОСТ 10902—77 | Сверла | 8 | Ø 5,0 (2); Ø 6,7 (2); Ø 8,5 (2); Ø 14,0 (2) |
| ТУ2-035-813—81 | Сверла | 4 | Ø 10,2 (2); Ø 13,0 (2) |
| ГОСТ 17026—71 | Фрезы | 10 | Ø 20 (2); Ø 25 (2); Ø 32 (2); Ø 40 (2); Ø 50 (2) |

| ГОСТ, обозначение | Наименование комплектующих изделий | Количество | Основной параметр |
|----------------------|---|------------|--------------------------------------|
| ТУ-034-4272—82 | Ключ СТП Д73-7с | 2 | |
| | Стол-спутник | 2 | |
| | Транспортер | 1 | |
| | Манометр | 2 | |
| | Индикатор контакта БВ-4272.00.000-07 | 1 | |
| | Головка захватная | 1 компл. | |
| | Патрон резьбонарезной М20...М36 с комплектом втулок | 1 | |
| | Оправка для контроля начала отсчета координат | 1 | |
| | Втулки с конусом 7:24 переход- ные для инструмента с конусом Морзе с резьбовым отверстием | | |
| | КМ3 | 2 | |
| | КМ4 | 2 | |
| | Втулки регулируемые с внутрен- ним конусом Морзе универсаль- ные | 3 | ∅ 36 мм: КМ2; КМ3; ∅ 48 мм КМ4 |
| | Державки с конусом 7:24 для ре- гулируемых патронов, втулок и оправок | 7 | ∅ 36 (3); ∅ 48 (4) |
| | Оправки регулируемые для на- садных зенкеров и разверток: | | |
| | ∅ 22 — короткая | 1 | |
| | » — длинная | 1 | |
| | ∅ 40 — короткая | 2 | |
| | » — длинная | 2 | |
| | ∅ 50 | 2 | |
| | Оправки с конусом 7:24 для чис- тового растачивания: | | |
| | 45—65 (d=40) | 2 | |
| 60—80 (d=50) | 2 | | |
| 75—95 (d=63) | 2 | | |
| 90—125 (d=80) | 2 | | |
| 120—150 (d=100) | 2 | | |
| 150—180 (d=125) | 2 | | |
| ТУ2-035-991—85 | Оправка с конусом 7:24 для на- садных торцовых фрез | 3 | ∅ 32; ∅ 40; ∅ 50 |
| | Патрон регулируемый расточный ∅ 36 для растачивания отверстий ∅ 5...45 мм | 1 | |
| | Патрон регулируемый резьбона- резной М6...М16 с комплектом вставок | 1 | |
| | Патрон цанговый ∅ 5...20 мм | 1 | |
| | Комплект цанг | 1 | |
| | Тестовые перфоленты | | |
| | Комплект тестовых перфолент | 1 | |
| | Документация | | |
| | Руководство по эксплуатации модуля | 1 | |
| | Комплект документов на покуп- ную аппаратуру и оборудованне | 1 | |

| ГОСТ, обозначение | Наименование комплектующих изделий | Количество | Основной параметр |
|---|--|------------|---|
| Изделия, входящие в комплект, но поставляемые за отдельную плату | | | |
| | <i>Инструмент и принадлежности</i> | | |
| ТУ2-035-811—81 | Вставка сборная расточная с креплением пластин ромбической формы из композита 05 | 12 | 10×10×50 (3); 12×12×50 (3); 16×16×63 (3); 20×20×80 (3) |
| ТУ2-035-1038—86 | Фреза торцовая с регулируемым кассетами, оснащенными круглыми пластинами из композита 10Д с 5 комплектами запасных круглых пластин с ключами | 2 | ∅ 160 |
| ТУ2-035-918—83 | Фреза торцовая насадная со вставными ножами, оснащенная композитом 01 | 2 | ∅ 160 |
| | 6221-149 | | |
| ТУ2-035-877—82 | Фреза торцовая насадная с механическим креплением пятигранных пластин МС1460 | 2 | ∅ 200 |
| | 2214-0277 | | |
| ТУ2-035-874—82 | Фреза торцовая насадная с механическим креплением четырехгранных пластин МС1460 | 1 | ∅ 250 |
| | Головка захватная (комплект из 68 штук с кодом с № 33 по № 101) | 1 компл. | |
| | Ограждение зоны резания | 1 | |
| | Втулки с конусом 7:24 переходные для инструмента с конусом Морзе с лапкой | | |
| | КМ3 | 2 | |
| | КМ4 | 2 | |
| | Втулки регулируемые с внутренним конусом Морзе универсальные: | | |
| | ∅ 36 мм КМ2 | 1 | |
| | ∅ 36 мм КМ3 | 1 | |
| | ∅ 48 мм КМ4 | 1 | |
| | Державка с конусом 7:24 для регулируемых патронов, втулок и оправок | 11 | ∅ 36 (5); ∅ 48 (6) |
| ТУ2-035-991—85 | Оправка с конусом 7:24 для насадных торцовых фрез | | |
| | ∅ 32 6222-0134 | 1 | |
| | » 6222-0135 | 1 | |
| | ∅ 40 6222-0136 | 1 | |
| | ∅ 50 6222-0139 | 1 | |
| ТУ2-035-1139—88 | Оправка для насадных торцовых фрез | | |
| | ∅ 60 6222-0102 | 1 | |
| | Патрон регулируемый расточной ∅ 36 для растачивания отверстий ∅ 5...45 мм | 1 | |
| | Патрон регулируемый резьбонарезной с комплектом вставок М6...М16 | 2 | |
| A66303 | Патрон регулируемый резьбонарезной с комплектом втулок М20...М36 | 2 | |
| | Патрон цанговый ∅ 5...20 мм | 3 | |
| | Комплект цанг | 1 | |
| | Комплект башмаков для установки станка | 52 | |
| | Оправка регулируемая для насадных зенкеров и разверток | 2 | ∅ 27 |

| ГОСТ. обозначение | Наименование комплектующих изделий | Количество | Основной параметр |
|----------------------|---|------------|--|
| | Оправки с конусом 7:24 для пол- лучистового растачивания, корот- кие | 5 | 55...70; 70...90; 90...110; 110...140; 140...180 |
| | Оправки с конусом 7:24 для полу- лучистового растачивания, длинные | 8 | 55...70 (2); 70...90 (2); 90...110 (2); 110...140 (2) |
| | Поставляются по требованию за- казчика за отдельную плату <i>Принадлежности</i> | | |
| | Устройство подачи СОЖ | 1 компл. | |
| | Насосная станция охлаждения инструмента (поставляется с уст- ройством подачи СОЖ) | 1 | |
| | Прибор для размерной настройки инструмента вне станка | 1 | |

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Станок, упакованный согласно соответствующему подразделу технических условий, допускается транспортировать всеми видами транспорта, кроме воздушного.

Категория условий транспортирования в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150—69;

для внутрисоюзных поставок — 8 (ОЖЗ);

для экспортных поставок — 8 (ОЖЗ) и 9 (ОЖ1);

механических факторов — С3 по ГОСТ 23170—78 и ОСТ 2 Н92-1—81.

Категория условий хранения по ГОСТ 15150—69;

для внутрисоюзных поставок — 1 (Л);


для экспортных поставок — 1 (Л).

Хранение упакованного станка производить в складских помещениях при температуре от 5° до 35° С и относительной влажности воздуха от 30 до 80%.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


Безопасность труда на ГПМ обеспечивается соответствием его требованиям ГОСТ 12.2.009—80 (СТ СЭВ 538—77, СТ СЭВ 539—77, СТ СЭВ 577—77), а также конкретизированным для данных станков, требованиям технических условий.

ОБЩИЙ ВИД




ОБЩИЙ ВИД (Продолжение)

Вид А




Вид Б



ОБЩИЙ ВИД
(продолжение)




Вид В






ФУНДАМЕНТ


| Обозначение | Рис. | Примечание |
|-------------------|------|----------------------------------|
| 2627ПМФ4М.071.000 | 1 | Гидростанция 395ПМФ4М.702.000 |
| -01 | 2 | Гидростанция 395ПМФ4М.705.000 |

Глубина заложения фундамента выбирается в зависимости от грунта и местных условий с учетом основных нагрузок на фундамент.







ФУНДАМЕНТ




Д-Д




К-К



В-В повернуто




Е-Е



Р-Р

П-П

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ НАГРУЗОК НА ФУНДАМЕНТ



Масса неподвижных частей, кг:
 станины стойки Q_{H1} — 3700;
 станины стола Q_{H2} — 4900;
 инструментального магазина Q_{H3} — 3740;
 рамы магазина заготовок Q_{H4} — 174.

Масса подвижных частей:
 стойки $Q_{П1}$ — 9600;
 стола $Q_{П2}$ — 4000;
 тумбы магазина заготовок $Q_{П3}$ — 817.

Масса обрабатываемого изделия, устанавливаемого на столе (или равномерно распределенной нагрузке) — 4000 кг.