


2. Станки сверлильно-расточочной группы


03. Станки горизонтально-расточные

ИВАНОВСКОЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
им. 50-летия СССР


СТАНКИ ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЕ
Модели 2А636Ф1, 2А636Ф2, 2А637Ф1, 2А637Ф2




Модель 2А636Ф1



Модель 2А637Ф1



Модель 2А636Ф2



Модель 2А637Ф2

Назначение и область применения

Предназначены для обработки корпусных деталей массой до 10 т путем проведения следующих технологических операций:

сверления, зенкерования, растачивания, развертывания отверстий, связанных координатами; возможна обработка соосных отверстий консольным инструментом с поворотом стола на 180°; фрезерования плоскостей, пазов и уступов; фрезерования плоскостей и пазов при круговой подаче стола; нарезания резьбы однолезвийным инструментом посредством выдвижного шпинделя; протачивания отверстий больших диаметров и канавок с помощью встроенного радиального суппорта (в станках моделей 2А636Ф-1, 2А636Ф-2), либо с помощью съемной планшайбы (в станках моделей 2А637Ф-1, 2А637Ф-2).

Класс точности станков — Н по ГОСТ 8—82 Е.

Выпускаются в компоновке с неподвижной передней стойкой и встроенным поворотным столом.

Конструктивные особенности станков:

полый (фрезерный) шпиндель установлен на прецизионных подшипниках качения, имеющих долговечность, достаточную для всего срока службы станков;

выдвижной расточный шпиндель из азотированной стали перемещается во втулках из стали ШХ-15, закаленных до твердости HRC 62, что обеспечивает длительное сохранение точности;

зазоры в направляющих шпиндельной бабки и стола исключаются подпружиненными роликами, что повышает точность координатных перемещений по осям X и Y;

станина имеет три направляющих (средняя выполнена призматической, а две крайние — плоскими), которые обеспечивают надежную опору поворотному столу при его поперечном перемещении, в том числе в крайних положениях;

направляющие подвижных узлов снабжены накладками из сплава ЦАМ10-5, повышающими плавность и чувствительность перемещений;

направляющие нижних саней и станины защищены от попадания стружки и грязи телескопической защитой с резиновыми уплотнениями;

стол станка оснащен индуктивным устройством, осуществляющим автоматический точный останов стола в четырех позициях через 90° с погрешностью не более 5 угловых секунд;

управление станком производится с подвесного пульта, перемещаемого в любое удобное для работы место;

станки имеют плавное электрическое регулирование величин скоростей и подач;

смазка всех механизмов в основном централизованная, автоматическая;

рабочие органы станка имеют автоматические гидрозажимы.

Конструктивные различия между модификациями станков сводятся к следующему.

Станки моделей 2А636Ф-1, 2А636Ф-2 имеют выдвижной шпиндель диаметром 125 мм и встроен-

ную планшайбу с радиальным суппортом, благодаря чему расширяются технологические возможности по обработке отверстий больших диаметров, проточке плоскостей и канавок.

Станки моделей 2А637Ф-1, 2А637Ф-2 имеют усиленный выдвижной шпиндель диаметром 160 мм без встроенной планшайбы, вследствие чего вся шпиндельная группа значительно жестче, точнее и проще.

Эти станки приспособлены для высокопроизводительной консольной обработки шпинделем. При необходимости выполнения работы радиальным суппортом станки могут быть оснащены (по особому заказу за отдельную плату) съемной планшайбой, которая вполне устроит потребителя в случае, если переход с обработки шпинделем на обработку планшайбой и наоборот происходит не так часто.

Кроме того, станки с усиленным шпинделем имеют на торце шпиндельной бабки лобовую плиту с Т-образными пазами, что позволяет расширить технологические возможности станков за счет использования различных навесных головок.

Станки моделей 2А636Ф-1, 2А637Ф-1 оснащены системой предварительного набора и автоматической отработки координатных перемещений по четырем осям с цифровой индикацией действительного положения четырех узлов. Органы преднабора и индикации расположены на подвесном пульте управления станком.

Эта система существенно повышает производительность станка, снижает утомляемость рабочего и уменьшает количество ошибок. Система дает возможность работать на станке в любом из следующих режимов:

«индикация» — ручное управление станком с цифровой индикацией текущих координат;

«позиционирование» — точный подход к заданной координате на быстрой скорости (без резания), всегда с одной стороны, с автоматическим остановом;

«фрезерование» — точный подход к заданной координате на рабочей подаче с резанием с любой стороны с автоматическим остановом.

Станки моделей 2А636Ф-2, 2А637Ф-2 оснащены системой программного управления, позволяющей по программе, записанной на восьмидорожечной перфоленте, производить фрезерование и обработку отверстий (сверление, растачивание и т. д.) по заданным координатам. При работе по программе останов станка производится только для смены инструмента и заготовки, либо для контрольных проверок. Система ПУ позволяет программировать четыре координаты с дискретностью задания и отработки 0,01 мм; одновременно могут отрабатываться две координаты, индикаторяться — четыре.

Станок с системой ПУ может работать в описанных выше режимах: «индикация», «позиционирование», «фрезерование», а также дополнительно в режиме автоматической работы по программе.

	Модель		Модель		
Диаметр выдвижного шпинделя, мм	2А636Ф1 2А636Ф2	125	2А637Ф1 2А637Ф2	160	диальном суппорте планшайбы при расстоянии от торца планшайбы до вершины резца не более 250 мм, кН (кгс)
Конец выдвижного шпинделя по ГОСТ 24644-81: основное исполнение (исполнение 2)	Конусность 7 : 24	ГОСТ 15945-82	16 (1600)	Наибольшее тангенциальное усилие резания при протачивании торца с радиальной подачей одноконечным резцом, закрепленным на радиальном суппорте планшайбы, при расстоянии от торца планшайбы 150 мм и при соотношении между усилиями резания $P_z : P_x : P_y = 1:0,35:0,25$ кН (кгс)	
по заказу (исполнение 4)	50AT5	55 AT5	—	Величина рабочей подачи, мм/мин:	
Размеры встроенного поворотного стола по ГОСТ 6569-75 (ширина X длина), мм	Конус метрический	СТСЭВ 147-75	15 (1500)	шпинделя выдвижного, шпиндельной бабки, стола	
количество пазов	80	ГОСТ 15945-82	2...2000	радиального суппорта	
расстояние между пазами	—	50 AT5	0,8...630	Быстрый ход шпинделя, бабки, стола вдоль и поперек, мм/мин	
ширина паза	1600×1800	9	5000	Наибольшее усилие подачи шпиндельной бабки вертикально, шпинделя продольно, стола вдоль и поперек, кН (кгс)	
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг	28	160	20 (2000)	Наибольшее усилие подачи радиального суппорта планшайбы в плоскости планшайбы, кН (кгс)	
Вертикальное перемещение шпиндельной бабки, мм, не менее	10000	28	7 (700)	Ремонтная сложность:	
Продольное перемещение выдвижного шпинделя, мм, не менее	1600	1000	57	механической части, R_m	
Перемещение стола, мм, не менее:	1000	2000	12	гидравлической части, R_g	
поперечное	2000	1600	75,72	электрической части, R_e	
продольное	—	—	30	электромашины, R_d	
Радиальное перемещение суппорта планшайбы, мм, не менее	200	—	5622×8160×5135	Габарит станка, мм	
Частота вращения выдвижного шпинделя, об/мин	6,3...1250	5...1000	33945	Масса станка без принадлежностей и электрооборудования, кг	
Количество механических диапазонов скорости вращения шпинделя	3	—	33337	Электрооборудование	
Скорость вращения планшайбы, об/мин	4...250	—	Питающая электросеть:		
Количество механических диапазонов скорости вращения планшайбы	2	—	Род тока	Переменный трехфазный	
Наибольший крутящий момент на выдвижном шпинделе, кН·м (кгс·м):	3,5 (350)	4,5 (450)	частота, Гц	50	
исполнение 2	5,2 (520)	5,2 (520)	напряжение, В	380	
исполнение 4	—	—	Род тока:		
Наибольший крутящий момент на планшайбе, кН·м (кгс·м)	72 (720)	—	электроприводов главного движения и подач		
Наибольшее тангенциальное усилие резания при растачивании одноконечным резцом, закрепленным в выдвижном шпинделе, при расстоянии от торца планшайбы или лобовой плиты бабки до вершины резца не более 400 мм, кН (кгс·м)	16 (1600)	20 (2000)	вспомогательных электроприводов		
Наибольшее тангенциальное усилие резания при растачивании без радиальной подачи одноконечным резцом, закрепленным на ра-	—	—	Напряжение, В:	Постоянный от собственных преобразователей	
			в цепи электроприводов главного движения и подач	Переменный	
			в цепи вспомогательных приводов		
			цепей местного освещения		
			Количество электродвигателей на станке	220	
			Суммарная мощность электродвигателей, кВт	380	
			Мощность главного привода, кВт	24	
			10	9	
			36,3	35,5	
			22		

Гидрооборудование

Объем, л	63
Производительность, л/мин	8/12
Давление в сети гидравлики, МПа (кгс/см ²) .	4 (40)
Давление в сети смазки, МПа (кгс/см ²) . . .	0,5 (5)

П р и м е ч а н и е. Предприятию-изготовителю станков разрешается производить замену электрооборудования и гидрооборудования, не вызывающую ухудшения эксплуатационных качеств станка.

Система управления

Тип системы управления	Ф1	Ф2
Количество программируемых координат:		
в системе	4	5
на станке	4	4
Количество одновременно обрабатываемых координат		2
Количество одновременно индикаторных координат:		
в системе	4	5
на станке		4
Дискретность задания размеров, мм		0,01
Разрешающая способность, мм		0,01

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество на станок								Основной параметр	
		2A636Ф1		2A636Ф2		2A637Ф1		2A637Ф2			
		Исполнение по концу выдвижного шпинделя									
		Конус 50	M80	Конус 50	M80	Конус 50	M80	Конус 55	Kонус 50	M80	Конус 55

Станок в сборе

Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка
Запасные части

МРТУ 16-529008—65	Пускатели магнитный ПМЕ-111	1	1	1	1	1	1	1	1	1
РМУГРС4.523.402Д ТУ.РС0452-012МРП ТУ16.523.020—70	Реле электромагнитное	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Реле промежуточное РПУ-1-313	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Реле промежуточное электромагнитное РПУ-1-312	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
МРТУ16.526.005—69	Выключатель путевой ВПК1112 3-й ступени	1	1	1	1	1	1	1	1	1
МРТУ16.526.008—69	Микропереключатель, исполнение 1: МП1203 МП1101	1	1	1	1	1	1	1	1	1
УСО.360.049.ТУ	Переключатель мгновенного действия ТП1-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Переключатель мгновенного действия П2Т-5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Микропереключатель Д703	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ТУ16.526.007—71	Кнопка управления КЕ011, исполнение 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Вызывной кнопочный аппарат ВП53	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ГОСТ 1182—77	Лампа накаливания МО24-40	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ГОСТ 6825—74	Лампа люминесцентная ЛБ15	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ГОСТ 19680—74	Пускорегулирующее устройство УБИ-20/127—71	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ГОСТ 6940—74	Лампа накаливания коммутаторная КМ-24-90	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ТУ1Щ63.363.002	Лампа накаливания для оптических приборов ОП8-9	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Диод кремниевый D226B	5	5	5	5	5	5	5	5	5

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество на станок										Основной параметр	
		2A636Ф1		2A636Ф2		2A637Ф1		2A637Ф2					
		Конус 50	M80	Конус 50	M80	Конус 50	M80	Конус 55	Конус 50	M80	Конус 55		
дAo.336.206ТУ	Диод кремниевый Д245А	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
СМ3.362.018ТУ	Диод кремниевый Д223Б	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	Транзистор германниевый П213Б	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Диод кремниевый КД205Б	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		

Инструмент и принадлежности

2636.851.071 ГОСТ 11737--74 ГОСТ 2839—80Е	Ключ Ключ торцовый Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2636.838.001	Реэцедержатель	1	1	1	1							
2636.840.001	Фланец для закрепления фрезы	1	1	1	1							
2637.840.001	Фланец для закрепления фрезы					1	1	1	1	1	1	Ø 128,57
6102-7001 6102-7002	Втулка переходная Втулка переходная Клин 80-125 СТП Д851—76 Клин 80-160 СТП Д851—76 Клин 7851—0016				1		1	2		1	2	M80/KM6 Конус 55/KM6
ГОСТ 3025—78						1			1			

Документация к покупным изделиям

К головке ЭМГ-52 К датчикам Б2В10 и Б2Р К редуктору Ч-80А-50-52-1-2-V3 К установке насосной 5/8АГ48-12 К системе программного управления 1104 ОВЯ.038.064.3Д К КПТМ-19 ОВЯ.038.050.3Д К системе программного управления «Размер-2М» Исполнение 1200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Документация

Руководство по эксплуатации станков Руководство по эксплуатации электрооборудования Комплект поставки Приложение Ведомость запасных частей электрооборудования станка Свидетельство о приемке	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

*Изделия, входящие в комплект, но поставляемые за отдельную плату**Принадлежности*

7879-7087-04 7879-7087-05 7879-7222	Стойка инструментальная Стойка инструментальная Стойка инструментальная	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество на стапок										Основной параметр	
		2A636Ф1		2A636Ф2		2A637Ф1		2A637Ф2					
		Конус 50	M80	Конус 50	M80	Конус 50	M80	Конус 55	Конус 50	M80	Конус 55		
6300-011	Опора клиновая Комплект оправок расточных (комплект из 9 шт.) To же » »	45	45 1	45	45 1	45	45 1	45	45 1	45	45 1	KM6	
6300-002			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
6300-006			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
6302-008													
6302-7415	Оправка расточная To же » » »		1	1	1	1	1	1	1	1	1	KM6	
6302-7416			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
6302-7419			1	1	1	1	1	1	1	1	1	KM6	
6302-7420			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
6302-7423			1	1	1	1	1	1	1	1	1	KM6	
6302-7424	Оправка расточная To же » »		1	1	1	1	1	1	1	1	1	KM6	
6302-7427			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
6302-7528			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
6221-7005	Оправка фрезерная		1	1	1	1	1	1	1	1	1	Метр.80/128,5	
6302-7420-02	Оправка расточная To же » »		1	1	1	1	1	1	1	1	1	$D_o=70\ldots95$	
6302-7424-02			1	1	1	1	1	1	1	1	1	$D_o=95\ldots120$	
6302-7427-02			1	1	1	1	1	1	1	1	1	$D_o=115\ldots150$	
6302-7428-02			1	1	1	1	1	1	1	1	1	$D_o=145\ldots180$	
6222-7045*	Оправка для насадных фрез 191.431.054				2					2		K50/d32	
6222-7046*	191.431.058			2					2			K50/d40	
	Втулка переходная для концевых фрез с коническим хвостовиком												
6103-7018*	191.831.053			3					2			K50/KM3	
6103-7019*	191.831.054			3					2				
	Втулка переходная цилиндрическая короткая:												
6105-7002*	191.836.032			2					2		2	d36/KM2	
6105-7003*	191.836.033			2					2		2	d36/KM3	
6105-7004*	191.836.042			2					2		3	d48/KM2	
6105-7005*	191.836.043			2					2		2	d48/KM3	
6105-7006*	191.836.044			2					2		2	d48/KM4	
	Втулка переходная цилиндрическая удлиненная:												
6105-7009*	191.836.232			2					2		2	d36/KM2	
6105-7010*	191.836.233			2					2		2	d36/KM3	
6105-7011*	191.936.242			2					2		2	d48/KM2	
6105-7012*	191.836.243			2					2		2	d48/KM3	
6105-7013*	191.836.244			2					2		2	d48/KM4	
	Патрон цанговый (без цанг):												
6151-7009*	191.113.050			2					3		K50/Ø 5...20		
6151-7007*	191.132.050			1					1			K50/Ø 20...40	
	Цанга:												
6151-7006/2*	K2.475.002-05			1					1			Ø 5,0	
6151-7006/2-02*	K2.475.002-11			1					1			Ø 7,2	
6151-7006/2-05*	K2.475.002-16			1					1			Ø 9,2	
6151-7006/2-07*	K2.475.002-19			1					1			Ø 10,3	
6151-7006/2-08*	K2.475.002-22			1					1			Ø 11,0	
6151-7006/2-10*	K2.475.002-27			1					1			Ø 13,0	
6151-7006/2-11*	K2.475.002-29			1					1			Ø 14,0	
6151-7006/2-12*	K2.475.002-31			1					1			Ø 15,0	
6151-7006/2-13*	K2.475.002-32			1					1			Ø 16,0	
6151-7006/2-15*	K2.475.002-36			1					1			Ø 18,0	
6151-7006/2-16*	K2.475.002-40			1					1			Ø 20,0	
6151-7007/2*	K2.469.002			1					1			Ø 20,0	
6151-7007/2-02*	K2.469.002			1					1			Ø 25,0	
6151-7007/2-03*	K2.469.002			1					1			Ø 32,0	
6151-7007/2-04*	K2.469.002			1					1			Ø 40,0	
6162-7010*	Патрон для метчиков (без разрезных втулок) 191.221.030			5					5		5	36/M6...M16	
6162-7011*	Патрон резьбонарезной 191.221.140			3					3		3	48/M16...M27	
6162-7010/10-04*	Втулка разрезная			2					2		2	M5	
6162-7010/10-06*				2					2		2	M6	
6162-7010/10-08*				2					2		2	M8	

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество на станок								Основной параметр	
		2A636Ф1		2A636Ф2		2A637Ф1		2A637Ф2			
		Конус 50	M80	Конус 50	M80	Конус 50	M80	Конус 55	M80	Конус 55	
6162-7010/10-10*	Втулка разрезная			2				2		2	M12
6162-7010/10-12*	»			2				2		2	M10
6162-7010/10-14*	»			2				2		2	M16
6104-7001*	Державка переходная: 191.112.051			15				15			K50/d=36
6104-7002*	191.112.053			5				5			K50/d=48
6232-7004*	Оправка для насадки зенкеров и разверток: 191.411.137			2				2		2	D=36; d=22
6232-7005*	191.411.139			2				2		2	D=36; d=27
6232-7006*	191.411.159			2				2		2	D=48; d=40
6153-7011*	Патрон расточный 191.151.010			2				2		2	d=48; D _o ≤50
6153-7013*	Патрон расточный Оправка для дисковых фрез: 191.432.038			2				2		2	K50; D _o ≤50
6228-7002*	191.432.085			1				1		1	D=36; d=22
6228-7003*				1				1		1	D=48; d=27
6103-7018*	Втулка переходная для инструмента с конусом Морзе с лапкой: 191.831.037			3				2			K50/KM3
6103-7019*	191.831.074			3				2			K50/KM4
6103-7020*	191.831.075			3				2			K50/KM5
6103-7036	Втулка переходная для инструмента с конусом Морзе с лапкой Патрон сверлильный бесключевой* СП1-164ПУ			1				1			K50/KM6
OCT2 П13-1---74	Державка переходная										
6104-7056	*										
6104-7056-02											
<i>Инструмент</i>											
OCT2 И20-1—80	Сверло* спиральное с цилиндрическим хвостовиком: 035-2300-1224 -1242 -1244 -1258 -1263 -1275 -1283 -1301 -1308 -1312 -1324 -1326 -1335			3				3		3	Ø 5
				3				3		3	Ø 6,8
				3				3		3	Ø 7
				3				3		3	Ø 8,5
				3				3		3	Ø 9,0
				3				3		3	Ø 10,2
				3				3		3	Ø 11,0
				3				3		3	Ø 13,0
				3				3		3	Ø 14,0
				3				3		3	Ø 15,0
				3				3		3	Ø 17,5
				3				3		3	Ø 18,0
				3				3		3	Ø 20,0
OCT2 И20-2—80	Сверло* спиральное с коническим хвостовиком: 035-2301-1065 -1077 -1089 -1100			2				3		3	Ø 21,0
				2				3		3	Ø 24,0
				2				3		3	Ø 27,0
				2				3		3	Ø 30,0
OCT2 И22-1—80	Зенкеры* цельные: 035-2320-0505 -0509 -0513 -0021 -0027			2				2		2	Ø 12,0
				2				2		2	Ø 16,0
				2				2		2	Ø 20,0
				2				2		2	Ø 24,0
				2				2		2	Ø 32,0
ГОСТ 1672—80	Развертки* машинные цельные: 2363-3422H7 -3448H7 -3462H7 -3472H7 -3485H7 -3508H7 -3528H7			2				2		2	Ø 10
				2				2		2	Ø 16
				2				2		2	Ø 20
				2				2		2	Ø 25
				2				2		2	Ø 32
				2				2		2	Ø 40
				2				2		2	Ø 50

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество на станок								Основной параметр	
		2А636Ф1		2А636Ф2		2А637Ф1		2А637Ф2			
		Конус 50	M80	Конус 50	M80	Конус 50	M80	Конус 55	Конус 50	Конус M80	Конус 55
ОСТ2 И52-1—74	Метчики* машинные: 035-2620-0502 -0510 -0522 -0547 -0568 -0592 -0604			2				2		2	M8
ГОСТ 24359—80	Фреза* торцевая со вставными ножами из твердого сплава с насадкой: 2214-0301 2214-0303			2				2		2	Ø 250; d=128,57
ОСТ2 И62-2—75	Фреза* концевая быстрорежущая: 20 25 32 40			5				5		5	Ø 315; d=128,57
ГОСТ 9473—80	Фреза* торцевая, оснащенная ножами с твердым сплавом: 2214-0155ВК8 2214-0157ВК8 2214-0159ВК8			2				2		2	Ø 125
ГОСТ 22085—76	Фреза* торцевая, оснащенная пятигранными пластинками твердого сплава: 2214-0273 2214-0275 2214-0277			2				2		2	Ø 160
ТУ 035-44—78	Фреза* концевая твердосплавная с коническим хвостовиком: 20 25 32 40			1				1		1	Ø 200
2146-7060 2146-7060-01 2146-7062 2146-7062-01 2146-7063 2146-7063-01 2146-7066 2146-7066-01 2146-7067 2146-7067-01 2146-7068 2146-7068-01	Резец расточный >			5		5		5		5	Ø 8
ГОСТ 9795—73	Резец* расточный державочный с пластинами из твердого сплава ВК.ТК ($\varphi=60^\circ$): 2142-0168-ВК8 -0168Т5К10 -0174ВК8 -0174Т5К10 -0054ВК8 -0054Т5К10 -0062ВК8 -0062Т5К10			6	6			6	6	6	10×10
7811-7022 7811-7023 7811-7024 7811-7029 7811-7030 7811-7040 7811-7044 7811-7052—02	Ключ > Ключ монтажный			2				2		2	10×10 8×12 12×12 16×16 16×16 25×25 25×25

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество на станок										Основной параметр	
		2A636Ф1		2A636Ф2		2A637Ф1		2A637Ф2					
		Исполнение по концу выдвижного шпинделя											
		Конус 50	M80	Конус 50	M80	Конус 50	M80	Конус 55	Конус 50	M80	Конус 55		
7011-7052-04 7811-7046 7811-7047	Ключ » »			1					1		1		
СТII7812-6—73 ГОСТ 2839—80Е	Ключ для деталей с квадратным углублением под ключ: ИР7812-0105 ИР7812-0106 ИР-7812-0107 Ключ 7812-0078 Ключ 7811-0043Н Х9				2				2	2	2	S=6 S=8 S=10 S=22 S=32×36	
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		


Изделия, поставляемые по требованию заказчика за отдельную плату

Принадлежности


2636.247.001	Устройство резьбона- рзное	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2637.810.001	Стойка задняя	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2637.810.001-02	Планшайба съемная											
2637.810.001-04	»											
2637.848.001	Резцодержатель					1	1	1	1	1	1	
2636.835.001	Головка фрезерная											
6306-7083	Оправка универсальная				5				5			K50; d=22
6306-706	»				5				5			K50; d=32
6306-7020	»				5				5			K50; d=50
2636.839.001	Опора борштанги	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6314-7034	Головка расточная			3					3			D=50..70
6314-7035	»			3					3			D=70..95
6314-7036	»			3					3			D=95..120
6314-7037	»			3					3			D=115..150
6314-7038	»			3					3			D=145..180
6314-7016	»			5					5			D=35..45
6314-7017	»			3					3			D=45..62
6314-7018	»			3					3			D=60..70
6314-7019	»			3					3			D=70..100
6314-7020	»			3					3			D=95..130
6314-7021	»			3					3			D=125..180
6314-7039	Головка расточная двуухзубая			1					1			D=36..50
6314-7040	To же			1					1			D=50..65
6314-7041	»			1					1			D=65..85
6314-7042	Кольцо расточное			2					2			D=80..100
6314-7044	»			2					2			D=120..140
6314-7046	»			2					2			D=160..180
6222-7047*	Оправка для торцевых фрез 191.431.062			2					2			K50; d=50
6222-7059	»			1					1			K50; d=128,57
6105-7001*	Втулка переходная 191.836.031			2					2			
6306-7001	Удлинитель			2					2			d36/KM1
6306-7002	»			2					2			22×22×100
6306-7003	»			2					2			32×22×100
6306-7004	»			2					2			32×32×100
6306-7005	»			2					2			50×22×100
6306-7006	»			2					2			50×32×100
6990-7003	Протирка			2					2			50×50×100
6232-7001	Переходник для насадки зенкеров и разверток			1					1			K50 d36/d13
6232-7002	To же			1					1			d36/d16
6232-7003*	To же, 191.411.136			1					1			d36/d19

* Поставляется при условии централизованного изготовления.


ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА





Размеры в скобках для стакнов моделей 2А637Ф1, 2Ф637Ф2




ФУНДАМЕНТ








ФУНДАМЕНТ (продолжение)



Высота фундамента выбирается в зависимости от свойств и качества грунта. При хорошем плотном грунте (за исключением скального) высота фундамента должна быть не менее 1,5 м. При наличии слабых прослоек (торфа, плытунов и других) следует увеличить высоту фундамента и принять другие специальные меры по укреплению грунта: сваями, расширение подошвы фундамента, уплотнение грунта и т. д. Рекомендуется изготавливать фундамент из железобетона. Место «М» с размерами в скобках выполнить только для станков 2А636Ф2, 2А637Ф2.

СХЕМА НАГРУЗОК НА ФУНДАМЕНТ



Масса неподвижных частей:

станины — $Q_{n1} = 8935$ кг;

передней стойки и шпиндельной бабки $Q_{n2} = 15500$ кг

Масса подвижных частей:

стола $Q_{n1} = 18000$ кг (с учетом массы изделия 10000 кг).

УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

