


ЛЕНИНГРАДСКОЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ им. Я. М. СВЕРДЛОВА

КООРДИНАТНО-РАСТОЧНЫЙ СТАНОК

Модель 2Б460А



Станок двухстоечный тяжелый координатно-расточный особо высокой точности предназначен для обработки точных и точно расположенных отверстий в различных тяжелых корпусных деталях, точного фрезерования плоскостей, разметки и ряда других особо точных работ.

Высокая точность изготовления и жесткость станка, малые температурные деформации, удобное управление позволяют осуществлять высокопроизводительную точную обработку изделий на предприятиях различных отраслей промышленности при длительном сохранении точности станка.

Станок снабжен оптическим отсчетным устройством с точностью отсчета до 1 мкм.

На станке можно с высокой точностью осуществлять установку подвижных органов — стола и головок, что позволяет использовать станок в качестве измерительной машины.

Шероховатость обрабатываемой поверхности $R_z 1,25$.

Класс точности станка А.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Станок выполнен с одной вертикальной шпиндельной головкой.

Высокая общая жесткость и виброустойчивость достигнуты в результате специального исполнения базовых деталей и узлов станка.

Станок устанавливается на фундаменте свободно, на трех точках, что устраняет влияние деформаций фундамента на его точность.

Все базовые детали (станина, стойки, траверса и др.), имеющие направляющие скольжения, изготовлены из легированного чугуна с повышенной твердостью и износостойкостью направляющих, что обеспечивает высокую долговечность станка.

На станке достигнута высокая плавность перемещений узлов, что обеспечивает точность их установки.

Станок имеет высокоточную, виброустойчивую, скоростную шпиндельную системы.

Широкий диапазон чисел оборотов шпинделей обеспечивает производительную обработку разнообразных материалов, в том числе вязких и жаропрочных сплавов.

МОСКВА 1976

Имеется дистанционное переключение скоростей вращения шпинделей.

Специальное автоматическое реверсивное импульсное устройство защищает торцы зубьев от износа в момент переключения, что увеличивает долговечность зубчатых колес.

Рабочая подача, установочные медленные и быстрые перемещения подвижных узлов производятся от электродвигателя постоянного тока с широким диапазоном изменения скорости. Величину подачи можно изменять в процессе резания.

Станок удобен в управлении, которое осуществляется с передвижного электрического пульта, а также при помощи установочных кнопок, закрепляемых возле оптических экранов.

Циркуляционная система смазки механизмов головок с автоматическим регулированием температуры масла устраняет температурные деформации и обеспечивает высокую точность станка при длительном вращении шпинделей на высоких скоростях.

Отсчет координат при установке стола и шпиндельных головок производится посредством оптических устройств с экранами. Цена отсчета — 0,001 мм.

Отсчет перемещения гильз шпинделей осуществляется при помощи проекционных оптических устройств. Цена отсчета — 0,01 мм.

Двухканальное электрическое управление обеспечивает одновременную установку по координатам двух рабочих органов.

Автоматически действующие, с тарированным усилием, механизмы зажимов стола, шпиндельных головок и траверсы повышают производительность и точность работы станка.

Механизированный зажим инструмента в конусе шпинделя обеспечивает стабильность и точность положения инструмента, виброустойчивость при работе.

Станок снабжен механизмом автоматической остановки перемещения пиноли на заданную глубину при растачивании и сверлении.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая поверхность стола, <i>мм</i>	1000×1600	Число скоростей	21
Наибольшее продольное перемещение стола, <i>мм</i>	1400	Скорости перемещений стола, вертикальной и горизонтальной шпиндельных головок, <i>мм/мин</i> :	
Расстояние между стойками (просвет), <i>мм</i>	1400	медленные доводочные	0,8—20
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности стола, <i>мм</i> :		рабочие	0,8—630
наименьшее	170	Скорость установочных перемещений, <i>мм/мин</i> :	
наибольшее	1100	стола	2500
Наибольшее поперечное перемещение вертикальной шпиндельной головки, <i>мм</i>	1000	шпиндельных головок	1600
Наибольшее вертикальное перемещение горизонтальной шпиндельной головки, <i>мм</i>	720	Гарантируемая точность установки координат, <i>мм</i>	0,005
Наибольшее вертикальное перемещение траверсы, <i>мм</i>	720	Наибольший рекомендуемый диаметр расточки, <i>мм</i>	250
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности стола, <i>мм</i> :		Наибольшая длина расточки шпинделем за одну установку, <i>мм</i>	320
наименьшее	80	Наибольшая допустимая масса изделия при равномерном распределении нагрузки, <i>кг</i>	2000*
наибольшее	800		
Внутренний конус шпинделей	№ 50 (K7:24, Ø 69, 85 <i>мм</i>)		
Наибольшее перемещение пиноли, <i>мм</i>	360		
Частота вращения шпинделей, <i>об/мин</i>	20—2000		

* Допускается увеличение массы изделий до 2500 кг без гарантии точности станка по классу А.

МЕХАНИКА СТАНКА

№ ступени	Частота вра- щения шпин- деля, об/мин	Крутящий момент на шпин- деле, кгс·м		Мощность на шпинделе, квт	№ ступени	Частота вра- щения шпин- деля, об/мин	Крутящий момент на шпин- деле, кгс·м		Мощность на шпинделе, квт
		по приводу	по наиболее слабому звену				по приводу	по наиболее слабому звену	
1	20	88,4	53,5	1,82	12	250	11,1		2,85
2	25	70,3	53,5	1,81	13	315	9,25		2,99
3	31,5	54,5	53,5	1,76	14	400	7,3		3,0
4	40	75,2	53,5	3,1	15	500	5,8		2,98
5	50	59,8	53,5	3,08	16	630	4,4		2,85
6	63	46,4		3,0	17	800	3,3		2,72
7	80	37		3,04	18	1000	2,6		2,68
8	100	29,7		3,05	19	1250	2,1		2,7
9	125	23,6		3,03	20	1600	1,3		2,14
10	160	18,6		3,06	21	2000	0,91		1,87
11	200	13,8		2,84					

МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ БАБОК, СТОЛА, ПИНОЛЕЙ

Изменение подач, быстрых и медленных установочных перемещений бабок, стола и пинолей осуществляется от электрического вариатора подач на пульте.

Величины подач

№ позиции рукотки	Медленные установочные перемещения, мм/мин	Рабочие подачи, мм/мин	№ позиции рукотки	Медленные установочные перемещения, мм/мин	Рабочие подачи, мм/мин
1	0,8	0,8	16	—	25
2	1,0	1,0	17	—	31,5
3	1,25	1,25	18	—	40
4	1,6	1,6	19	—	50
5	2,0	2,0	20	—	63
6	2,5	2,5	21	—	80
7	3,15	3,15	22	—	100
8	4,0	4,0	23	—	125
9	5,0	5,0	24	—	160
10	6,3	6,3	25	—	200
11	8,0	8,0	26	—	250
12	10,0	10,0	27	—	315
13	12,5	12,5	28	—	400
14	16,0	16,0	29	—	500
15	20,0	20,0	30	—	630

Наибольшее усилие подачи головки вертикального шпинделя, кгс 750
Наибольший рекомендуемый диаметр сверления по стали, мм 40

Привод, габарит и масса станка

Питающая электросеть:
род тока
частота, гц
напряжение, в
Тип аппарата на вводе
Номинальный ток расцепителей вводного аппарата, а
Электродвигатели переменного тока:
главного движения:

типа
мощность, квт
частота вращения, об/мин
перемещения траверсы:

типа
мощность, квт
частота вращения, об/мин
перемещения люнета:

типа
мощность, квт
частота вращения об/мин
насоса гидравлической системы:

типа
мощность, квт
частота вращения, об/мин
перемещения пульта:

типа
мощность, квт
частота вращения, об/мин
компрессора холодильной установки:

типа

мощность, квт 1,7
частота вращения, об/мин 1500
вентилятора холодильной установки:
типа 4AA56B4
мощность, квт 0,18
частота вращения, об/мин 1500

Электродвигатели постоянного тока:
перемещения шпиндельных головок и шпинделей:
типа PBCT-32
мощность, квт 1,75
частота вращения, об/мин 3000
перемещения стола:
типа PBCT-42
мощность, квт 3,4
частота вращения, об/мин 3000

Преобразователь постоянного тока для двигателей PBCT-32 и PBCT-42:
типа Тиристорный привод подач с ПИ-регулятором (2 компл. изготовления ЛСО)
назначение Питание двигателей приводов перемещения шпиндельных головок и шпинделей, стола ток, а 90
Насос гидросистемы:

типа 5G12-41
производительность, л/мин 8/5
емкость бака гидростанции, л 120

Габарит станка без приставного оборудования (длина×ширина×высота), мм 4665×3460×4140

Габарит и масса приставного оборудования:
электрошкаф (2 шт.):
длина, мм 1300
ширина, мм 800
высота, мм 2250
масса, кг 800
гидростанция:
длина, мм 1490
ширина, мм 900
высота, мм 1000
масса, кг 250
трансформатор:
длина, мм 800
ширина, мм 590
высота, мм 860
масса, кг 250
башмак регулируемый с фундаментной плитой (2 компл.):
длина, мм 1290
ширина, мм 500
высота, мм 340
масса, кг 850
башмак нерегулируемый с фундаментной плитой:
длина, мм 520
ширина, мм 520
высота, мм 340
масса, кг 150

Габарит станка с рекомендуемым расположением приставного оборудования (длина×ширина×высота), мм 6300×4220×4410

Высота над уровнем пола, мм 3970


Масса станка, кг:
без выносного оборудования 20 000
с выносным оборудованием 22 000

Со станками поставляется комплект готовой электропроводки со штепсельными разъемами для выносного оборудования.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр
2Б460А	Станок в сборе	1			Оправка универсальная Оправка центроискатель Оправка	1 1 11	\varnothing 20—24(2); 27—42(2); 42—65(2); 60—90(2); 90—140(2); 140—190
	Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка						
	Электрошкаф	2			Оправка универсальная с задержкой	1	
	Гидростанция	1			Патрон цанговый с набором цанг	1	
	Трансформатор	1			Светильник	1	01×100/ПОО-03
	Башмак регулируемый с фундаментной плитой	2	компл.		Центронискатель с индикатором	1	
	Башмак нерегулируемый с фундаментной плитой	1	компл.		Центр установочный	1	
	Короб	1			Керн пружинный	1	
	Коробки монтажные с проводами для приставного оборудования	2			Ключ	5	
	Мостик	1			Микроскоп-центронискатель	1	
2450.721	Зенкер	18	\varnothing 12; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40	TУ16-535.589—71	Комплект запасных частей электрооборудования	1	
ГОСТ 2839—71	Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний	4			Документация		
ГОСТ 11737—74	Ключ торцовый для деталей с шестигранным углублением «под ключ»	4	S=5,8,10,17		Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт	2	
2Д73-7С	Ключ электрошкафа	2			Комплект поставки	2	
ГОСТ 17199—71	Отвертка	2			Документация по запасным деталям	2	
	Резец с пластинкой твердого сплава ВК8	23			Свидетельство о приемке	2	
	Резец из быстрорежущей стали Р18	9			Изделия, поставляемые по особому заказу за отдельную плату		
ГОСТ 10902—64*	Сверло	6	\varnothing 2,7; 3,7; 5,7; 6,7; 8,7; 9,5		Фреза для обработки стали	1	\varnothing 125
ГОСТ 10903—64*	Сверло	7	\varnothing 14,5; 15,5; 17,5; 21,5; 24,5; 29; 31	2A470.831	Комплект оснастки для крепления обрабатываемых деталей	1	
2Е460А.837	Втулка переходная	6	Морзе 2(2); 3(2); 4(2)		Съемный поворотный стол	1	\varnothing 1000
ГОСТ 577—68*	Индикатор часового типа, исполнение — с ушком	1	Цена деления 0,01 мм; наружный \varnothing 60		Съемный универсальный поворотный стол	1	\varnothing 450




ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА



ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА (продолжение)




ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ




ФУНДАМЕНТ СТАНКА


A-A




Б-Б повернуто




В-В повернуто




трансформатор



E-E



УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



* Размеры для справок.