


2. Станки сверлильно-расточочной группы

03. Станки горизонтально-расточные

ЧАРЕНЦАВАНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЙ СТАНОК

Модель 2Л614

Предназначен для обработки корпусных деталей с точными отверстиями, связанными между собой точными координатами; для работ, требующих применения радиального суппорта при обтачивании торцевых поверхностей и при консольном растачивании отверстий больших диаметров; для работ, выполняемых выдвижным шпинделем.

Класс точности станка Н.

Точность деления на поворотном столе $\pm 5'$.

Шероховатость обработанной поверхности $\nabla 3 - \nabla 7$.

На станке производится сверление, растачивание, зенкерование и развертывание отверстий, фрезерование плоскостей и пазов выдвижным шпинде-

лем, обтачивание торцов, расточка отверстий и пазов выдвижным шпинделем, обтачивание торцов, расточка отверстий и кольцевых канавок радиальным суппортом планшайбы.

Шпиндель и планшайба приводятся во вращение от электродвигателя переменного тока через зубчатую коробку скоростей, снабженную однорукойточным селективным механизмом. Подачи осуществляются от электродвигателя постоянного тока с широким диапазоном регулирования. Конструкция привода позволяет изменять величину подачи на ходу, без остановки станка.

На станке можно обрабатывать детали разной конфигурации соответственно размерам стола весом до 1000 кг.


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Диаметр выдвижного шпинделя, <i>мм</i>	80	Питающая электросеть:
Конус отверстия выдвижного шпинделя	Морзе 5	род тока
Размеры рабочей поверхности стола (длина×ширина), <i>мм</i>	1000×800	Переменный, трехфазный
Диаметр планшайбы, <i>мм</i>	500	частота, <i>гц</i>
Расстояние от оси выдвижного шпинделя до рабочей поверхности стола, <i>мм</i>	0—800	380
Наибольшее продольное перемещение вы- движного шпинделя, <i>мм</i>	500	Номинальный ток расцепителей вводного аппарату, <i>а</i>
Наибольшее радиальное перемещение суп- порта планшайбы, <i>мм</i>	120	40
Наибольшее перемещение стола, <i>мм</i> :		Тип автомата на вводе
продольное	1000	АК63-3МГ
поперечное	800	Электродвигатель главного движения (двух- скоростной):
Числа оборотов выдвижного шпинделя, <i>об/мин</i>	20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 320 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600	тип и исполнение
Числа оборотов планшайбы, <i>об/мин</i>	8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200	АО2-52-6/4-С1, М301
Подачи выдвижного шпинделя, стола, баб- ки и радиального суппорта, <i>мм/об</i>	0,02; 0,25; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,08; 0,1; 0,2; 0,16; 0,2; 0,25; 0,32; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8	мощность, <i>квт</i>
Подачи, <i>мм/мин</i> :		число оборотов в минуту
шпинделя	2,2—1760	970 и 1470
стола, бабки	1,4—1110	Электродвигатель люнета:
суппорта	0,89—710	тип и исполнение
Наибольшее допустимое усилие подачи стола, <i>кгс</i>	1000	АОЛ-12/2, М302
Наибольший крутящий момент, <i>кгс·м</i> :		мощность, <i>квт</i>
на шпинделе	88	0,27
на планшайбе	132	число оборотов в минуту
Производительность насоса смазки, <i>л/мин</i>	1,6	2880
Емкость бака смазки, <i>л</i>	2,5	Электродвигатель подач (постоянного тока):
		тип и исполнение
		ПБСТ-42, М361
		мощность
		2,1
		число оборотов в минуту
		1500
Электромашинный усилитель нормального исполнения:		Электромашинный усилитель нормального исполнения:
		мощность, <i>квт</i>
		4
		число оборотов в минуту
		3000
Встроенный электродвигатель:		Встроенный электродвигатель:
		тип
		ЭМУ-50-АЗ
		мощность, <i>квт</i>
		5,9
Электродвигатель насоса смазки:		Электродвигатель насоса смазки:
		тип
		АОЛ-11/4
		мощность, <i>квт</i>
		0,12
		число оборотов в минуту
		1400
Габарит станка без приставного оборудо- вания (длина×ширина×высота), <i>мм</i>	4300×2075×2490	Габарит станка с рекомендуемым расположением выносного (приставного) оборудо- вания (длина×ширина×высота), <i>мм</i>
		5250×2700×2490
Вес станка без выносного оборудования, <i>кг</i>	Около 7000	
Вес станка с выносным оборудованием, <i>кг</i>	Около 7350	


ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли- чество	Основной параметр	Г О С Т, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли- чество	Основной параметр
	Принадлежности, входящие в комплект станка			ГОСТ 3643—54	Шприц штоковый для консистентной смазки, тип I с головкой к шпри- цу	1	Объем 200 см ³
ГОСТ 2839—62	Резцодержавки (комплект)	1					
ГОСТ 2839—62	Рукоятка	1					
ГОСТ 2839—62	Ключ	1	S=22×24		Комплектующие изделия и документация, поставляемые по особому заказу за отдельную плату		
ГОСТ 2839—62	»	1	S=12×14				
ГОСТ 2839—62	»	1	S=14×17				
ГОСТ 3025—45	Выбивной клин	1	Конус Морзе 5		Задняя стойка с инди- видуальным приводом	1	
ГОСТ 13598—68	Втулка переходная ко- роткая, тип I	1	Конус Морзе 5/3		Комплект запасных ча- стей	1	
ГОСТ 13598—68	Втулка переходная ко- роткая, тип I	1	Конус Морзе 5/4		Рабочие чертежи де- талей для ремонтных це- лей (комплект)	1	

ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ СТАНКА





Стол




Шпиндель

ФУНДАМЕНТ И РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО СТАНКА




УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1 : 50



Габаритный план

Масштаб 1 : 50

