


2. Станки сверлильно-расточной группы

07. Станки вертикально-сверлильные

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД им. В. И. ЛЕНИНА

СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ ДЛЯ СПЕЦНАЛАДОК

Модель 2Н135Б



Предназначен для сверления, зенкерования, расверливания, развертывания, снятия фасок, цекования, подрезки торцов, нарезания резьбы и используется как базовая модель под специальные наладки, изготовленные по техническим заданиям предприятий-заказчиков.

Станок может быть использован в массовом и крупносерийном производстве с неизменным выпуском однотипной продукции.

Класс точности станка Н по ГОСТ 8—77.

Категория качества — первая.

На базе вертикально-сверлильного станка по спецзаказу могут быть установлены многошпиндельные головки различных исполнений для обработки конкретно заданных деталей, различные типы приспособлений с пневматическим, гидравлическим зажимом и т. п. Приспособления могут устанавливаться на поворотных столах, перекатных столах и тумбах.

Система охлаждения комплектуется дополнительно к станку по требованию заказчика.

Размеры и масса обрабатываемых деталей зависят от устанавливаемой наладки на станок.

Корректированный уровень звуковой мощности L_{pA} не более 96 дБА.

Средний уровень звука L_A не должен превышать 80 дБА.

Разработчик — Стерлитамакский станкостроительный завод им. В. И. Ленина.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИИ ПО МАШИНОСТРОЕНИЮ

МОСКВА 1982

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наибольший диаметр сверления в стали 45 по ГОСТ 1050—74, мм	35	Привод, габарит и масса станка
Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали 45 по ГОСТ 1050—74	M30	Питающая электросеть: род тока
Размеры внутреннего конуса шпинделя по СТ СЭВ 147—75	Морзе 4	частота тока, Гц
Расстояние от оси приводного вала (шпинделя) до направляющих колонны, мм	400	напряжение, В
Наибольшее перемещение сверлильной головки, мм	500	Номинальный ток расцепителей вводного автомата при напряжении сети 380 В, А
Расстояние от нижней плоскости сверлильной головки до верхней плоскости фундаментной плиты, мм: наименьшее	1200	Тип автомата на вводе
наибольшее	1700	Количество электродвигателей, установленных на станке
Размеры рабочей поверхности фундаментной плиты (длина×ширина), мм	800×900	Электродвигатели: главного движения: тип
Наибольший крутящий момент, Н·м	400	мощность, кВт
Наибольшее усилие подачи, Н	15000	частота вращения, об/мин
Частота вращения приводного вала (шпинделя), об/мин	31,5; 45; 63; 90; 125; 180; 250; 355; 500; 710; 1000; 1400	быстрых перемещений сверлильной головки тип
Подача, мм/об	0,10; 0,14; 0,20; 0,28; 0,40; 0,56; 0,80; 1,12; 1,60	мощность, кВт
Цикл работы станка	Полуавтоматический	частота вращения, об/мин
Управление станком	Кнопочное	Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт
		Габарит станка, мм
		Масса, кг
		Категория ремонтной сложности станка: механической части
		электрической части

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
2Н135Б	Станок в сборе	1	
Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка			
ГОСТ 2839—80Е	Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний	3	
ГОСТ 11737—74	Ключ торцовый для деталей с шести- гранным углублением «под ключ»	2	
ГОСТ 17199—71	Отвертка слесарно-монтажная	1	
ГОСТ 3025—78	Клины к инструменту: 7851-0012 7851-0013 7851-0014	1 1 2	
	Руководство по эксплуатации станка	1	
	Микропереключатель МП-1105* исп. 3	1	
	Предохранители типа ПК-45 АГО.481.501ТУ на 600 В, 2 А	3	
ГОСТ 1182—77	Лампа М024-40УЗ	5	
ГОСТ 6940—74	Лампа КМ24-90 Прокладка	1 3	

Изделия, поставляемые по особому заказу за отдельную плату


Стол поворотный	
Стол перекатной гидравлический	

* Комплектуется со столом поворотным.

ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА. ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ



ФУНДАМЕНТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Глубина заложения фундамента h принимается в зависимости от грунта.

ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1 : 100

1

2H1356

2H1356