


ЛЕНИНГРАДСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД им. СВЕРДЛОВА

КООРДИНАТНО-РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ

Модели 2В460 и 2Б460




Модель 2В460

Станки предназначены для обработки отверстий в крупногабаритных кондукторах, приспособлениях и деталях, когда необходимо достичь высокой точности взаимного расположения отверстий.

На станках можно производить сверление, растачивание, зенкерование, развертывание, обточку торцов с помощью универсального резцедержателя, фрезерование, а также разметку точных шаблонов, проверку линейных размеров и межцентровых расстояний.

Станок 2В460 имеет вертикальную шпиндель-



Модель 2Б460

ную головку и горизонтальную с люнетом на противоположной стойке.

Станок 2Б460 выполнен с одной вертикальной шпиндельной головкой (без горизонтальной шпиндельной головки и люнета).

Установка стола и шпиндельных головок по заданным координатам производится при помощи оптических устройств.

Плавность перемещения подвижных узлов достигается электроприводом постоянного тока с широким диапазоном регулирования скорости подачи.

Класс точности станков В.

МОСКВА 1974


Ижевский Маш. завод
ИЖМАШ-700 ЧЕРКАЕ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ




	Модель		Модель	
	2Б460	2Б460	2Б460	2Б460
Число шпиндельных головок	Две		Одна	
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности стола, мм	175—1000			
Наименьшее и наибольшее расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности стола, мм	80—107	—		
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца горизонтального шпинделя до переднего торца люнета, мм	760—1120		—	
Расстояние между стойками, мм	1400			
Наибольшие рекомендуемые параметры обработки, мм:				
диаметр сверления	40			
диаметр расточки	250			
длина расточки шпинделя за одну установку	320			
Наибольший конус закрепляемого инструмента	Морзе 4			
Наибольшая допускаемая масса изделия, кг	1500			
Стол				
Размеры рабочей поверхности стола (ширина×длина), мм	1000×1600			
Наибольшее продольное перемещение стола, мм	1400			
Скорость установочного перемещения стола, мм/мин	2000			
Длина линейки для измерения перемещения стола, мм	1400			
Цена одного деления линейки, мм	0,1			
Цена одного деления визуального отсчета на экране, мм	0,001			
Поперечина				
Наибольшее вертикальное механическое перемещение, мм	600			
Скорость установочного перемещения, мм/мин	400			
Диапазон отсчета по линейке для измерения перемещений поперечины, мм	500—1100			
Цена одного деления линейки, мм	0,1			
Шпиндельные головки				
Наибольшее перемещение, мм:				
горизонтальной головки	630			
вертикальной головки	1000			
Скорость установочного перемещения, мм/мин	1260			
Диапазон отсчета по линейкам для измерения перемещений, мм:				
головки горизонтального шпинделя	80—710			
головки вертикального шпинделя	0—1000			
Цена одного деления линейки, мм	0,1			
Цена одного деления визуального отсчета на экране, мм	0,001			
Шпиндель				
Внутренний конус	Специальный			
Наружный конус	Конусность 7:24			
Наружный диаметр пиноли, мм	135			
Наибольшее перемещение пиноли, мм	360			
Скорость установочного перемещения, мм/мин	1260			
Число скоростей шпинделя	21			
Частота вращения шпинделя, об/мин	20—2000			
Перемещение шпинделя за один поворот штурвала, мм:				
быстрое	60			
медленное	0,5			
Цена одного деления лимба, мм	0,1			
Цена одного деления визуального отсчета на экране, мм	0,01			
Люнет				
Наибольшее вертикальное перемещение, мм	630			
Скорость установочного перемещения, мм/мин	700			
Диаметр отверстия люнета (наибольший диаметр конца борштанги), мм	100			
Диапазон отсчета по линейке для измерения перемещений люнета, мм	80—710			
Цена одного деления линейки, мм	1,0			
Привод, габарит и масса станков				
Питающая электросеть:				
род тока	Переменный			
частота, гц	трехфазный			
напряжение, в	50			
Наибольшая потребляемая мощность, кВт	220 или 380			
Электродвигатели переменного тока:	15,9			
привода главного движения:				
тип	АО2-42-8/4			
мощность, кВт	2,3/3,9×2			
частота вращения, об/мин	2,3/3,9			
привода перемещения траверсы:	720/1430			
тип	АОС2-31-4			
мощность, кВт	3			
частота вращения, об/мин	1365			
привода перемещения люнета:				
тип	АОЛ2-11-4			
мощность, кВт	0,6			
частота вращения, об/мин	1350			
привода гидронасоса:				
тип	АОЛ2-11-4			
мощность, кВт	0,6			
частота вращения, об/мин	1350			
привода перемещения пульта:				
тип	ДПТ-П-21-4			
мощность, кВт	0,27			
частота вращения, об/мин	1400			
Электромашинные усилители:				
подач стола:				
тип	ЭМУ-50А3			
мощность, кВт	2,2			
частота вращения, об/мин	1490			
подач шпиндельной головки:				
тип	ЭМУ-12А			
мощность, кВт	1,2			
частота вращения, об/мин	2900			
Электродвигатели постоянного тока:				
привода перемещения вертикальной головки и шпинделя:				
тип	МИ32Ф			
мощность, кВт	0,45			
частота вращения, об/мин	1500			
привода перемещения горизонтальной головки и шпинделя:				
тип	МИ32Ф			
мощность, кВт	0,45			
частота вращения, об/мин	1500			
привода перемещения стола:				
тип	ПБСТ-42			
мощность, кВт	2,1			
частота вращения, об/мин	1500			
Тахогенератор:				
тип	ДТ-100			
частота вращения, об/мин	800			
Габарит станка (длина×ширина×высота), мм				
5370×4060×3770				
Масса станка, кг				
22 000	19 000			

Со станками поставляются комплекты принадлежностей, режущего инструмента и техническая документация.


УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ



ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА




УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:100



© НИИМаш, 1974