


## 7. Станки шлифовальной группы

## 07. Станки профилешлифовальные

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ПРЕЦИЗИОННОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ им. ИЛЬИЧА

**ОПТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК**  
**Модель 3951ВФ1**



Предназначен для шлифования с высокой точностью сложных профилей шаблонов, пuhanсонов, разъемных матриц, режущего инструмента и других изделий, профиль которых ограничен прямыми линиями, дугами окружностей и кривыми разнообразной формы.

Применяется в инструментальной промышленности.

Класс точности станка — В по ГОСТ 8—82Е.

Шероховатость обработанной поверхности  $R_a$  0,4 мкм.

На станке имеется экран, на котором в увеличенном виде (10:1; 25:1; 50:1) с помощью специального оптического устройства как в проходящем, так и в отраженном свете проектируется участок обрабатываемого изделия, закрепленного на столе станка, и часть шлифовального круга, закрепленного на шпинделе шлифовальной бабки. На экран накладывается специальная калька с чертежом профиля в масштабе 10:1; 25:1; 50:1.

Шлифование нужного профиля на заготовке ведется путем обкатки по экрану кругом неподвижного изделия. Если весь профиль детали не помещается на экране размерами  $500 \times 500$  мм, то шлифование детали производится по участкам. Переход от одного участка к другому осуществляется за счет ручного перемещения координатных столов, на одном из которых закреплено обрабатываемое изделие. Точность перемещения координатных столов обеспечивается двумя оптическими отсчетными устройствами ВЕ-76А с ценой деления 0,005 мм и двухкоординатным устройством цифровой индикации Ф5291 с дискетой в 0,001 мм.

Обкатка шлифовальным кругом профиля изделия может производиться как вручную, так и механически. В ручном режиме шлифовальный круг по двум координатам перемещается посредством двух электронных маховиков со следующей редукцией, мм/об: 0,25; 0,5; 1; 2; 4.

МОСКВА

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИИ  
И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО МАШИНОСТРОЕНИЮ  
И РОБОТОТЕХНИКЕ (ВНИИТЭМР)

1989

В режиме механической обработки возможны следующие варианты работы:

режим самохода независимо по каждой из двух координат в диапазоне скоростей подачи от 0,01 до 10 мм/мин. Настройка на требуемую подачу по двум координатам производится трехпозиционным переключателем, обеспечивающим ступени скорости, мм/мин: 0,01...0,1; 0,1...1; 1...10.

В режиме самохода шлифовальному кругу можно сообщать дополнительные (в ту или другую сторону) перемещения вручную от электронных маховиков;

режим преднабора обеспечивает автоматическое перемещение круга вдоль профиля на величину 200 мм и по нормали к профилю изделия на 160 мм с дискретой в 0,001 мм в диапазоне скоростей от 0,01 до 99,99 мм/мин. При одновременной работе с различными скоростями подачи по двум координатам происходит прямолинейное перемещение круга под заранее заданным углом к линии горизонта (линейная интерполяция). В режиме

преднабора ручное перемещение круга от электронных маховиков исключено.

При работе станка шлифовальный круг совершает кроме вращательного и поступательного (движение подачи) еще и возвратно-поступательное движение, несколько превышающее высоту изделия. Это движение осуществляется за счет перемещения каретки шлифовального шпинделя кривошипным механизмом.

Для определения момента контакта круга с изделием или с алмазом в станке используется устройство контроля касания (УКК) с разрешающей способностью порядка 0,002 мм. С целью охлаждения верхних осветителей оптической системы, а также для работы устройства для балансировки круга и для разгрузки суппортов шлифовальной бабки при их поворотах станок оснащен блоком подготовки воздуха.

Станок поставляется согласно ТУ 2.574.9750.35—85.

*Разработчик — Ленинградское специальное конструкторское бюро промышленного станкостроения.*

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Площадь, мм:				
непосредственного шлифования . . . . .	50×50; 20×20; 10×10			
при комбинированной обработке . . . . .				
с помощью оптических отсчетных . . . . .				
устройств и УЦИ . . . . .				
Наибольшая высота профиля обра- . . . . .	150×60			
батываемого изделия, мм . . . . .	78			
Основные движения суппортов шли- . . . . .				
фовальной бабки:				
поворот суппорта, град:				
нижнего . . . . .	±45			
верхнего . . . . .	±45			
перемещение суппорта, мм:				
нижнего . . . . .	160			
верхнего . . . . .	200			
Поворот шлифовальной бабки вокруг . . . . .				
оси, град:				
вертикальной . . . . .	±45			
горизонтальной (боковой угол) . . . . .	±10			
Поворот каретки шлифовального . . . . .				
шпинделя вокруг горизонтальной . . . . .				
оси (задний угол), град . . . . .	от +5 до -30			
Длина хода каретки шлифовального . . . . .				
шпинделя, мм . . . . .	80			
Число двойных ходов каретки шлифо- . . . . .	44, 88			
вального шпинделя в минуту . . . . .				
Перемещение суппортов шлифо- . . . . .	0,25; 0,5; 1; 2; 4			
вальный бабки за один оборот махови- . . . . .				
ка, мм/об . . . . .				
Скорость перемещения суппортов шли- . . . . .				
фовальной бабки, мм/мин:				
в режиме самохода . . . . .	0,1—10			
в режиме преднабора . . . . .	0,01—100			
Основные перемещения стола изделия, . . . . .				
мм:				
вертикальное вместе с колонкой . . . . .	100			
продольное . . . . .	150			
поперечное . . . . .	60			
Размеры шлифовального круга:				
наибольший диаметр, мм . . . . .	150			

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество
3951ВФ1	Станок в сборе	1		Плита магнитная Устройство контроля касания (УКК)	1 1
<b>Изделия, входящие в комплект и стоимость станка</b>					
	Пылесос	1		Приспособление для шлифования пулансонов	1
	Осветители верхнего света	1		Тиски лекальные	1
	Приспособление для шлифования круглых деталей	1		Делительное приспособление	1
	Приспособление для балансировки шлифовального круга	1		Столик глобусный	1
	Шпиндель шлифовальный с фланцами	1		<b>Документация</b>	
	Стул	1		Руководство по эксплуатации станка	1
	Комплект шлифовальных кругов	1		Комплект паспортов покупных изделий	1
	Стол поворотный	1			
	Механизм правки круга	1			

## Условия транспортирования и хранения

Станок должен поступать на склад в упакованном виде.

Упакованный станок должен храниться в сухом закрытом складском помещении при температуре 273—308 К при относительной влажности воздуха не более 85%.

В помещении не должно быть агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

Срок хранения станка в упаковке без консервации 3 года (началом исчисления срока считать дату упаковки станка).

Станок в упаковке для перевозки может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых

транспортных средствах (самолетами в отапливаемых герметизированных отсеках) в условиях воздействия следующих климатических факторов:


температуры окружающего воздуха 223—323 К, относительной влажности воздуха до 95% при температуре 303 К.

Погрузку и выгрузку необходимо производить с соблюдением предупредительных знаков на таре.

## Рекомендации по технике безопасности


Безопасность труда на станках обеспечивается его изготовлением в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.009—80 и ГОСТ 12.2.049—80.

## ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА




1 — оптическая ось; 2 — объектив; 3 — плоскость предмета; 4 — наибольшая высота обрабатываемой детали — 80 мм; 5 — наибольшая высота устанавливаемой детали — 90 мм

## ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНЯТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ



a — крепление шкива привода шлифовального круга; b — крепление шкива привода осцилляции; в — шпиндель шлифовального круга


## ФУНДАМЕНТ



Глубина заложения фундамента  $H$  принимается в зависимости от грунта, но не менее 300 мм.

1 — цементная заливка; 2 — виброопоры или четыре болта M16; 3 — нивелировочные клинья

## УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН  
Масштаб 1:100

