


7. Станки шлифовальной группы

03. Станки круглошлифовальные

ЛЕНИНАКАНСКИЙ ЗАВОД ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ

СТАНОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ
Модель ЗК12М

Предназначен для шлифования наружных и внутренних цилиндрических, конических и торцовых поверхностей деталей, изготавляемых для нужд народного хозяйства и поставки на экспорт; применяется в единичном и мелкосерийном производстве с установкой детали в центрах или кулачковом патроне.

Класс точности станка — П по ГОСТ 8—77.

Наличие поворотного стола дает возможность шлифовать пологие конические поверхности в центрах. Крутые конические поверхности могут быть прошлифованы с помощью разворота бабки изделия или шлифовальной бабки. Перемещение

верхней части шлифовальной бабки относительно нижней позволяет шлифовать переферией круга торец детали, закрепленной в патроне. На станке можно вести обработку следующими способами: продольным шлифованием, с автоматической попечной периодической подачей, осуществляемой при реверсе стола и с автоматическим включением подачи по достижении заданного размера, продольным или врезным шлифованием вручную по лимбу или до упора. Геометрическая точность в пределах 1,6—5,0 мкм.

Разработчик — Ленинаканский завод шлифовальных станков.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм, не менее	200	напряжение, В	380
Наибольшая длина устанавливаемого изделия, мм, не менее	500	Электропривод станка:	
Конус Морзе в шпинделе передней бабки и пиноли задней бабки по СТ СЭВ 147—75	4	ток	Переменный трехфазный, постоянный от собственных преобразователей
Наибольший диаметр шлифовального круга, мм, не менее	400	напряжение, В:	
Диаметр конца шлифовального шпинделя, мм	65	переменный ток	380
Расстояние от низа основания станка до оси изделия, мм, не менее	1120	постоянный ток	220
Высота центров над столом, мм	125	напряжение, В:	
Наибольший рекомендуемый диаметр наружного шлифования, мм	60	цепей управления (переменный ток)	110
Рекомендуемый диапазон диаметров шлифуемых изделий, мм	20—50	цепей местного освещения (переменный ток)	24
Наибольшая длина шлифования, мм, не менее:		сигнализации (переменный ток)	5
наружного	450	Количество электродвигателей на станке	8
внутреннего	3d	Электродвигатели:	
Наибольшая рекомендуемая масса устанавливаемого изделия, кг	18	привода шлифовального круга:	
Стол:		типа	4А100 2
наибольшее перемещение, мм, не менее:		мощность, кВт	5,5
ручное	550	частота вращения, об/мин	2880
автоматическое	500	привода изделия:	
Скорость регулирования, м/мин	0,05—5,00	типа	П-11
Наибольший угол поворота верхнего стола, град, не менее:		мощность, кВт	0,7
по часовой стрелке	6	частота вращения, об/мин	3000
против часовой стрелки	7	насоса гидравлики:	
ручное перемещение за один оборот маховика, мм:		типа	АО2-3216
быстрое	32	мощность, кВт	2,2
медленное	1,6	частота вращения, об/мин	950
Бабка шлифовальная:		привода внутреншлифовального шпинделя:	
наибольшее перемещение по винту подачи, мм, не менее	110	типа	4АХ71132
величина быстрого подвода и отвода шлифовальной бабки, мм, не менее	40	мощность, кВт	1,1
наибольшая высота шлифовального круга, мм	50	частота вращения, об/мин	2810
диаметр посадочного отверстия шлифовального круга, мм	127	насоса смазки:	
диаметр наибольше изношенного круга, мм, не более	300	типа	АОЛ-21-4
частота вращения шлифовального круга, об/мин	2400—1670	мощность, кВт	0,27
скорость шлифовального круга, м/с:		частота вращения, об/мин	1400
наибольшая	50	насоса охлаждения:	
наименьшая	35	типа	ПА-45
угол поворота салазок шлифовальной бабки, град, не менее:		мощность, кВт	0,15
по часовой стрелке	90	частота вращения, об/мин	2800
против часовой стрелки	90	привода магнитного сепаратора:	
Механизм подачи шлифовальной бабки:		типа	АОЛ-11-4
перемещение, мм, на радиус:		мощность, кВт	0,12
на один оборот маховика	0,5	частота вращения, об/мин	1400
на одно деление лимба	0,002	центрифуги для очистки СОЖ:	
величина ручной толчковой подачи, мм, на радиус	0,002	типа	АОЛ-2-22-2
Бабка изделия:		мощность, кВт	2,2
частота вращения изделия, об/мин	52—780	частота вращения, об/мин	2800
угол поворота бабки изделия, град, не менее:		Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт	13,04
по часовой стрелке	30	<i>Система смазки</i>	
против часовой стрелки	90	Масло:	
Бабка задняя:		для смазки направляющих	ВНИИ НИ-401, ГОСТ 11058—75
ход пиноли, мм, не менее	30	для смазки подшипников шлифовального шпинделя	И-5А ГОСТ 20799—75
Внутришлифовальный шпиндель:		Насос шестеренный:	
частота вращения, об/мин, не менее	16000	типа	ВГ11-11А
рекомендуемый диаметр шлифовальных кругов (неизношенных), мм:		подача, л/мин	5
наибольший	40	наибольшее давление, кгс/см ²	6
наименьший	16	Фильтр войлочный:	
Габарит станка, мм, не более	2610×1900×1975	типа	Г43-14
Масса станка, кг, не более	3000	номинальная тонкость фильтрации, мм	0,01
<i>Электрооборудование</i>		тип реле контроля смазки	0,5С55—51
Питающая электростанция:		<i>Система гидрооборудования</i>	
вид тока		Насос лопастной сдвоенный:	
частота, Гц	50	типа	5Г12-22

ным золотником:

типа ПГ55-22

наибольший расход, л/мин 70

наибольшее давление, кгс/см² 50

Регулятор скорости:

типа ПГ55-14

расход, л/мин:

наименьший 0,06

наибольший 18

Манометр:

типа МТ-160/1-25×25

ГОСТ 8625-69

наибольшее измеряемое давление, кгс/см² 25

Насос:

типа ВГ11-11А

подача, л/мин 5

наибольшее давление, кгс/см² 5

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Кол.-во			ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Кол.-во
			для внутренних поставок	для экспортных поставок			

Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка

Запасные части

ГОСТ 1284.3-80	Ремень клиновой	5						
	Ремень поликлиновой	1						
	1120 К-13							
ГОСТ 17049-71	Вставка плавкая к предохранителю ПРС-6-П	6	6	1А, 2А	3К12.30.012 3Б153.30.10-1 3Б153.30.12-1 3Б153.30-14	Плунжер Колесо зубчатое	1	1
ГОСТ 1182-77	Лампа накаливания МО36-40	2		36В,	3Б153.30-24-1	Блок-шестерня	1	1
ГОСТ 2204-74	Лампа миниатюрная МН 6,3-0,22	5		40Вт 6,3В, 0,22А	3Б153.30-27-1 3К12.40.010-1 3К12.40.033 3К12.40.037 3К12.40.038	» » » » »	1	1

Инструмент

ГОСТ 2839-80Е	Ключ	2	2		3К12М 43.019	Плунжер	1	1
	Ключ гасчный с открытым зевом двусторонний	6	6		3К12М 50.027	Колесо зубчатое	1	1
ГОСТ 16984-79	Ключ для круглых гаек шлицевых	3	3		3К12М 51.014	»	1	1
ГОСТ 11737-74	Ключ торцовый для деталей с шестигранным углублением «под ключ»	4	4		3К12.60.024	Блок-шестерня	1	1
ОСТ 2 И91.2-72	Ключ торцовый	3	3	19; 24; 36	3Б153.60.025 3К12.60.063	Шпиндель	1	1
Д73-72	Ключ к замку электрошкафа	1	1		ГОСТ 6969-54	Кольцо упорное	1	1
ГОСТ 17199-71	Отвертка слесарно-монтажная	3	3		ГОСТ 1284-68	Кольцо	1	1
ГОСТ 2424-75	Круг шлифовальный	10	10		ГОСТ 1284-68	Поршень	1	1
ГОСТ 607-75	Карандаш алмазный для правки шлифовальных кругов	1	1		МРТУ17-645-68	Шпиндель	1	1
ОСТ 2-9-70	Алмаз в оправе	1	1		РТМ НИИРП	Пиноль	1	1

Принадлежности


ГОСТ 16488-70	Хомутик	7	7		3К12.60.025	Стержень	1	1
	Головка	1	1		012-016-25	Планшайба	10	10
	Прокладка	1	1		016-020-25	Оправка для балансировки	2	2
	Стержень	1	1		018-022-25	шилифовального круга	10	10
	Планшайба	1	1		020-025-30	Съемник	2	2
	Оправка для балансировки	1	1		022-028-36	шилифовального круга	1	1
	шилифовального круга				025-031-36	Головка	1	1
	Съемник	1	1		028-036-46	внутришлифовальная СТП 77-74	1	1
	Головка внутришлифовальная СТП 77-74	1	1		055-065-58	Поворотное приспособление	1	1
					080-090-58	для правки шлифовального круга	2	2
					085-095-58	Фланец	1	1
					010-120-58	Сухарь	4	4
					ГОСТ 1182-77	Шомпол		
					ГОСТ 2204-74	Механизм правки откидной		
						Механизм правки откидной		
						для винтажного шлифования		
ГОСТ 13214-67	Центр упорный	1	1		БВ-4100-34	БВ-4100-34		
ГОСТ 2576-67	Полуцентр упорный	1	1		3К12М 22.000	Система измерительная	1	1
ГОСТ 3643-75	Шприц 1	1	1			Установка прибора активного контроля	1	1
	Люнет закрытый	1	1		3К12.56.000			
	Люнет открытый	1	1			Приспособление для правки шлифовального круга по радиусу	1	1
	Индикатор часового типа	1	1					
	с ценой деления 0,01 мм				3К12.92.000	Приспособление для балансировки шлифовального круга на воздушной подушке	1	1
ГОСТ 2675-71	Патрон трехкулачковый	1	1					
	Виброподшипники опоры ОВ-31	5	5		3К12.93.000	Приспособление для балансировки шлифовального круга на воздушной подушке	1	1

Документация

Руководство по эксплуатации станка


Примечание. Для стакнов в тропическом исполнении количество запасных частей удваивается.

ОБЩИЙ ВИД



1 — пульт управления; 2 — рукоятка управления; 3 — механизм подачи; 4 — бабка задняя; 5 — трубопровод подачи охлаждения; 6 — механизм ручного перемещения стола; 7 — бака изделия (с чехлом); 8 — встройка регулятора; 9 — блок дросселей; 10 — гидропанель; 11 — стол; 12 — установка подачи охлаждения; 13 — ремень сигнализации; 14 — встройка автоматического выключателя; 15 — монтаж гидравлики; 16 — отсчетное устройство; 17 — электрошкаф; 18 — установка смазки шпинделя; 19 — салазки нижние; 20 — салазки верхние; 21 — приспособление для внутреннего шлифования

УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



1 — ввод электросети; 2 — подвод сжатого воздуха; 3 — бак охлаждения; 4 — станок; 5 — нивелировочные клинья