


**9. Станки электрофизические,  
электрохимические и разные**

**01. Станки электроэрозионные и электроискровые**

**ТРОИЦКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД**

**ЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ КОПИРОВАЛЬНО-ПРОШИВОЧНЫЙ  
СТАНОК**

**Модель 4422**



Станок предназначен для обработки фасонных отверстий (сквозных и глухих) и наружного контура в деталях повышенной твердости из высоколегированных, закаленных, жаропрочных сталей, магнитных и других специальных сплавов, а также деталей сложной конфигурации и малой жесткости из обыкновенных конструкционных и инструментальных сталей.

Точность обработки 0,05—0,2 мм. Шерохова-

тость обработанной поверхности в зависимости от материала и режима обработки  $\nabla 5$ — $\nabla 7$ .

Кинематическая схема станка обеспечивает координатное перемещение стола и переключение скоростей перемещения электрода-инструмента.

Станок снабжен индивидуальной вентиляцией для присоединения станка к специальной вытяжной вентиляции. Присоединение станка к общей производственной вентиляции не допускается.

МОСКВА 1975


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Размеры рабочей поверхности стола (длина×ширина), мм . . . . .	250×400	вентилятора:		АО2-21-4
Наибольшие размеры обрабатываемой детали (длина×ширина×высота), мм . . . . .	250×300×160	тип . . . . .	. . . . .	1,1
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг . . . . .	100	мощность, квт . . . . .	. . . . .	2900
Наибольшее расстояние между поверхностью стола и торцом цанги, мм . . . . .	315	частота вращения, об/мин . . . . .	. . . . .	
Наибольший ход электрода-инструмента, мм . . . . .	200	насоса смазки:		
Перемещение стола, мм:		тип . . . . .	. . . . .	ПЛ-072
продольное . . . . .	260	мощность, квт . . . . .	. . . . .	0,18
поперечное . . . . .	190	частота вращения, об/мин . . . . .	. . . . .	1300
Скорость подачи электрода-инструмента, мм/мин . . . . .	0,3—12	центрифуги:		
Наибольшая производительность станка, мм <sup>3</sup> /мин . . . . .	6000	тип . . . . .	. . . . .	ВАО-41-2
		мощность, квт . . . . .	. . . . .	5,5
		частота вращения, об/мин . . . . .	. . . . .	2900
Привод, габарит и масса станка		Провод электрода-инструмента:		
Питающая электросеть:		тип . . . . .	. . . . .	ПТЗР-6/220-22/2200
род тока . . . . .	Переменный	мощность, квт . . . . .	. . . . .	0,85
частота, гц . . . . .	трехфазный			
напряжение, в . . . . .	50	Источник технологического тока:		
	380	тип . . . . .	. . . . .	ВАК 3200-24
Электродвигатели:		род тока . . . . .	. . . . .	Постоянный, плавно регулируемый по величине от собственного выпрямительного агрегата
насоса подачи электролита:				ВАК 3200-24, 2,5ЦВ-0,8М
тип . . . . .	A2-61-2			
мощность, квт . . . . .	17	Тип насоса подачи электролита . . . . .	. . . . .	
частота вращения, об/мин . . . . .	2900	Производительность насоса подачи электролита (при максимальном давлении) 6 кгс/см <sup>2</sup> , л/мин . . . . .	. . . . .	
насоса перекачки электролита:		67		
тип . . . . .	П-180	Емкость бака для электролита, л . . . . .	. . . . .	1000
мощность, квт . . . . .	0,6	Габарит станка с приставным оборудованием (длина×ширина), мм . . . . .	. . . . .	6090×3000
частота вращения, об/мин . . . . .	2800	Масса станка с приставным оборудованием, кг . . . . .	. . . . .	10000




## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
4422	Станок в сборе			ГОСТ 17199—71 2,5ЦВ 0,8М	Отвертка Насос центробежно-вихревой Руководство по эксплуатации станка	1 1 1	A175—0,7
	Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка				Руководство по эксплуатации выпрямительного агрегата ВАК 3200-24	1	
	Гидропульт	1			Руководство по эксплуатации привода ПТЗР-6/220-22/2200	1	
	Бак	1			Руководство по эксплуатации насоса	1	
	Фильтр	1			Руководство по эксплуатации центрифуги	1	
	Испаритель	1			Инструкция по эксплуатации ротаметра РЭ-6,3	1	
	Накопительный бак	1					
	Теплообменник	1					
	Электрошкаф	1					
ВАК 3200—24	Выпрямительный агрегат	1					
НОГШ-200-3Н	Центрифуга	1					
Д73-72	Ключ для электрошкафа	1					
ГОСТ 16984—71	Ключ для круглых гаек	1	S=78×85				

РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО КАМЕРЫ



ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ



ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1 : 100

