


7. Станки шлифовальной группы

06. Станки резьбошлифовальные

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД КООРДИНАТНО-РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
Модель 5822М



Станок предназначен для выполнения основных резьбошлифовальных операций в инструментальных цехах машиностроительных заводов.

На нем можно производить шлифование цилиндрических и конических резьбовых калибров-пробок и калибров-колец, точных винтов и червяков, затылование метчиков, мелкомодульных червячных и резьбовых фрез, шлифование роликов для накатывания многоиточных резьбошлифовальных кругов, круглых резцов-гребенок, дисковых фасонных резцов, плоских плашек для резьбонарезных головок, плоских резьбонакатных плашек, точных зубчатых реек и т. п.

Станок автоматизирован, что делает его пригодным для условия серийного производства.

Число оборотов шпинделя изделия регулируется бесступенчато в широком диапазоне благодаря применению для привода изделия электродвигателя постоянного тока.

Регулирование чисел оборотов шлифовального круга достигается посредством быстросъемных сменных ступенчатых шкивов.

Правка круга для шлифования резьб треугольного, трапецидального и пилообразного профилей производится автоматическим или ручным правящим устройством. Автоматическое устройство включается нажатием кнопки. Оно работает тремя алмазами, причем третий алмаз используется лишь для правки трапецидального профиля.

Ручное правящее устройство работает одним алмазом, поочередно правя каждую из трех сторон.

Профилирование широкого (многониточного) круга производится стальным роликом с помощью накатного устройства, приводимого в действие от малого электродвигателя через редуктор при пониженном числе оборотов. Внутренние резьбы шлифуются с помощью съемного приспособления с шлифовальной гильзой и сменными устройствами

МОСКВА 1973

для правки и накатывания круга. Привод внутришлифовального приспособления осуществляется от электродвигателя шлифовальной бабки. Внутришлифовальное приспособление предназначается также для затылования червячных и резьбовых фрез, у которых производить эту операцию большим кругом невозможно.

При затыловании на центрах малым (внутришлифовальным) кругом применяется специальная задняя бабка, у которой опорный центр вынесен в сторону круга. Изделия с внутренней резьбой укрепляются в четырехкулачковом патроне. Для удобства ввода в нитку малых резьб со станком поставляется съемный резьбопрофильный микроскоп.

На станке возможно шлифование архимедовых и конволютных червяков. При шлифовании конволютных червяков правящее устройство наклоняется на угол подъема витков червяка. Устранение искривлений профиля витка, неизбежных при шлифовании архимедовых и конволютных червяков с

углом подъема винтовой линии более 4° , достигается коррекцией профиля круга. Для коррекции профиля круга используется специальное приспособление, которое устанавливают на центры станка.

Шлифование на станке может выполняться тремя способами:

одно- и многониточным кругом в одну сторону с автоматическим или ручным остановом стола в конце хода;

одно- и многониточным кругом в обе стороны с автоматическим или ручным реверсом стола в конце каждого хода;

многониточным кругом с врезной автоматической подачей на полную или заданную глубину резьбы автоматическим отводом круга от изделия и остановом.

Станок необходимо полностью изолировать от сотрясений и вибраций, создаваемых работающими станками и машинами, расположенными поблизости. Класс точности станка В.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Основные размеры

Шлифование наружных резьб

Наибольший размер устанавливаемого изделия, мм:	
диаметр	200
длина	500
Диаметры шлифуемых резьб, мм:	
однониточным кругом	3—150
многониточным кругом	10—120
Наибольшая длина шлифуемой резьбы не менее, мм:	
однониточным кругом	375
многониточным кругом	335
Шаг шлифуемой резьбы однониточным кругом:	
метрической, мм	0,25—24
дюймовой, число ниток на $1''$	28—3
модульной, мм	0,3π—14π
Шаг шлифуемой резьбы многониточным кругом:	
метрической, мм	1—4
дюймовой, число ниток на $1''$	24—6
Наибольшая высота шлифуемой резьбы с углом $\frac{\alpha}{2} = 20^\circ$, мм	18

Наибольшая конусность шлифуемой резьбы
Величина затыловочного перемещения шлифовальной бабки (в скобках величина спада затылка), мм:

наименьшая 0,02 (0,03)

наибольшая 2,5 (4)

Число затыляемых зубьев 2; 3; 4; 6; 8; 9;
10; 12; 14; 16

Число заходов шлифуемой многозаходной резьбы 1; 2; 3; 4; 6; 8;
12; 24

Диаметр шлифовального круга, мм:

наибольший 400

наименьший 300

Ширина шлифовального круга, мм:

однониточного 10

многониточного 20; 40

Наибольший угол подъема винтовой линии шлифуемой резьбы по среднему диаметру, град ±15

Расстояние между осью шлифовального круга и линией центров, мм:

наименьшее 150

наибольшее 275

Шлифование внутренних резьб

Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм	160
Номинальный диаметр шлифуемой резьбы, мм	25—125
Шаг шлифуемой резьбы, мм:	
однониточным кругом	0,5—6
многониточным кругом	1—3
Наибольшая длина шлифуемой резьбы однониточным кругом, мм:	
при наименьшем номинальном диаметре	25
при наибольшем номинальном диаметре	75
Наибольшая длина шлифуемой резьбы многониточным кругом при наибольшем номинальном диаметре, мм	55
Наибольшая конусность шлифуемой резьбы	1:16
Наибольший угол подъема винтовой линии шлифуемой резьбы по среднему диаметру, град	±8
Расстояние между осью шлифовального круга и линией центров, мм:	
наименьшее	0
наибольшее	105
Диаметр шлифовального круга, мм:	
наименьший	20
наибольший	100
Ширина шлифовального круга, мм:	
однониточного	6
многониточного	20

Шлифование плоских плашек и зубчатых реек

Наибольшие размеры плоских плашек, зубчатых реек, мм:	
длина	120
ширина	150
Шаг шлифуемой резьбы, мм:	
однониточным кругом:	
метрической	0,5—6
модульной	До 6π
многониточным кругом:	
метрической	1—4
Общие данные	
Половина угла профиля шлифуемой резьбы, град	3—30
Наибольшая (масса) детали, устанавливаемой на центры станка, кг	30
Размеры конусных отверстий:	

шпинделья станка	Морзе 4	привода электромашинного усилителя:
пиноли задней бабки	Морзе 4	тип (встроенный) ЭМУ
Наибольшее поперечное перемещение шлифовальной бабки, мм:		мощность, квт 3,23
от механизма поперечной подачи	75	число оборотов в минуту 2900
от механизма компенсирующей подачи	50	привода системы смазки шпинделья шлифовального круга:
Величина перемещения шлифовальной бабки, мм:		тип АОЛ-012-4-С1
за один оборот лимба	1,0	мощность, квт 0,08
на одно деление лимба	0,005	число оборотов в минуту 1390
Величина микрометрической подачи шлифовальной бабки, мм:		привода системы смазки станка:
за один оборот лимба	0,01	тип АОЛ-012-4-С1
на одно деление лимба	0,0025	мощность, квт 0,08
Наибольшее продольное перемещение стола, мм:		число оборотов в минуту 1390
вручную	425	привода системы охлаждения:
механически	415	тип (в комплекте) П-90-С2
Механика станка		
Скорость ускоренного обратного хода стола не более, м/мин	1,2	мощность, квт 0,6
Число оборотов шпинделья станка в минуту:		число оборотов в минуту 2800
рабочее	0,3—45	привода магнитного сепаратора:
ускоренное	100	тип (в комплекте) СМ-4МА
Числа оборотов в минуту шлифовального круга при наружном шлифовании	1440; 1680; 2010;	мощность, квт 0,12
	2380	число оборотов в минуту 1400
Числа оборотов в минуту шлифовального круга при внутреннем шлифовании	11800; 9000; 6000	привода приспособления для шлифования центра:
Привод, габарит и масса станка		
Питающая электросеть:		тип АОЛ-011-2-С1
род тока	Переменный, трехфазный	мощность, квт 0,08
		число оборотов в минуту 2760
частота тока, гц	50	привода подачи правильного прибора:
напряжение, в	380	тип АОЛ-011-4-С1
Электродвигатели:		мощность, квт 0,05
привода шпинделья станка:		число оборотов в минуту 1390
тип	ПСТ-53	привода правильного прибора:
мощность, квт	0,76	тип АОЛ-011-4-С1
число оборотов в минуту	12—1800	мощность, квт 0,05
ускоренное число оборотов в минуту	4000	число оборотов в минуту 1390
привода шлифовального круга:		привода редуктора накатки:
тип	АО2-42-4	тип АОЛ-12-2-С1
мощность, квт	5,5	мощность, квт 0,27
число оборотов в минуту	1440	число оборотов в минуту 2800
		Габарит станка (длина×ширина×высота), мм 2560×2290×1450
		Масса станка, кг 5000


ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр
Изделия и техническая документация, входящие в состав и стоимость станка							
Внутришлифовальное приспособление и правильный прибор для внутреннего шлифования		1			Сопло для широкого шлифовального круга	1	
Шприц для смазки		1			Сопло для узкого шлифовального круга	1	
Устройство для накатки многониточного круга		1			Съемная ручка	1	
Система охлаждения и отсоса и трубопровод охлаждения		1		ГОСТ 3106—62	Съемник шкивов	1	
Люнет		1			Предохранительная втулка	1	
Универсальный четырехкулачковый патрон		1		ГОСТ 2839—62	Толчковый гаечный ключ	1	
Делительный патрон		1			Ключ для круглых гаек	1	100—110
Приспособление для шлифования центров		1			Ключ гаечный двухсторонний	8	$S=4\times 5;$ $5,5\times 7; 8\times 10;$ $12\times 14; 17\times 19;$ $22\times 24; 27\times 30;$ 41×46
Делительная рукоятка		1			Отвертка слесарно-монтажная	4	$A150\times 0,5;$ $B175\times 0,7;$ $A200\times 1,0;$ $A250\times 1,4$
Поводковая планшайба и поводок		1					
Инструментальный ящик		1		ГОСТ 11737—66	Ключ для внутреннего шестигранника	6	$S=5; 6; 7; 8;$ 10; 12
Оправка для балансировки шлифовального круга		1			Приспособление для симметричной установки алмазов	1	
Оправка для балансировки шлифовального круга		2	\varnothing до 100		Ключ для установочных гаек с торцевыми отверстиями	1	5—3
Шкив		3			Ключ торцовый с наружным квадратом изогнутый	1	
Фланцы для крепления шлифовального круга		4	PП400×10×203		Ключ для установочных сверленых гаек	2	68—72; 78—85
Шкив		2	PП400×20×203	ГОСТ 4785—64	Круг шлифовальный	7	PП400×10×203
Фланец для крепления шлифовального круга		1	PП400×40×203	ГОСТ 4785—64	Круг шлифовальный	1	PП400×20×203
То же		1		ГОСТ 4785—64	То же	2	PП400×40×203
Оправка для шлифовального круга		3	\varnothing 25, 40, 70	ГОСТ 4785—64	»	1	PП100×6×20
Замок		8		ГОСТ 4785—64	»	1	PП80×6×20
Съемник		1		ГОСТ 4785—64	»	3	PП80×10×20
Шкив		1		ГОСТ 4785—64	»	2	PП40×6×13
Шкив сменный		2		ГОСТ 4785—64	»	3	PП25×6×6
Линейка для конусного шлифования		1	Конусность 1:16	ГОСТ 1284—57	Ремень приводной клиновой	2	A1000
Кулак затылования I		1			To же	2	A2240
Кулак затылования II		1			Ремень цельнотканый льяный с пропиткой	1	50×2×550
Кулак затылования III		1			To же	1	50×2×650
Кулак затылования IV		1			»	1	50×2×750
Кулак врезания		1			Карандаш алмазный	2	H4
Центр передний		1	Mорзе 4	ГОСТ 607—63	To же	1	H5
Центр удлиненный		1			Алмазодержатель боковой	2	
Обратный центр		1			Ключ к замку электрошкафа	1	
Втулка		13			Магнитный сепаратор	1	
Шайба		1			Техническая документация		
Сухарь		6					
Палец		4	$l=99$		Руководство по эксплуатации	1	
Втулка		6			Акт приемки	1	
Палец		2	$l=84$		Ведомость комплектации	1	
Палец		3	$l=69$		Материалы по запасным деталям	1	
Шайба		3			Руководство по эксплуатации	1	
Сменные шестерни для настройки шага резьбы и затылования		1	$m=1,25$	Kомпл.			
Накладка		1					
Диск-замок		1					
Сменная шестерня		4	$m=1$				
Центр		1					
Обратный центр		1	Mорзе 4				
Центр		1					


Продолжение

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр
Изделия, поставляемые по особому заказу за оссбую плату							
	Устройство для накатки малого круга	1		ГОСТ 2299—43	Шланг дюритовый	4	12×800; 16×700; 16×2900; 25×1400
	Защитный кожух круга	1			Рукав гибкий резиновый маслостойкий	1	15 кгс/см ²
	Универсальное устройство для правки	1			Рукав оплеточной конструкции с нитяными хлопчатобумажными оплетками	1	$l=750$
	Головка правящего устройства	1			То же	1	$l=600$
	Устройство для фасонной правки	1			Фильтр	1	
	Устройство для коррекции профиля	1		ГОСТ 8318—57	Рукав резино-тканевый напорный	1	
	Приспособление для шлифования фасонных поверхностей	1		ГОСТ 8318—57	То же	1	
	Специальная задняя бабка	1			Комплект щеток к электродвигателю ПСТ-53	1	
	Цанговый патрон	1			Комплект запчастей к электромашинному усилителю ЭМУ	1	
	Профильный микроскоп	1			Микропереключатель. Исполнение I	1	
	Упаковочный ящик для оптики	1			Лампа плафонная	1	6 в; 3 вт
	Приспособление для балансировки шлифовального круга	1			Лампа самолетная	1	13 в; 5 вт
	Запасные детали			МП-2102	Лампа миниатюрная	5	13,5 в; 0,18 а
ГОСТ 1284—57	Ремень приводной клиновой	2	A1000	ПЛ-13	Плавкая вставка к предохранителю	4	6 а
ГОСТ 1284—57	То же	2	A2240	СМ-11	ПРС-6-П		
	Ремень цельнотканый льняной с пропиткой	3	50×2×550; 50×2×650; 50×2×750	МН-16	Двойной триод	1	
				ПВД-6	Двойной триод	1	
				6Н6П			
				6Н2П			


ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА СТАНКА



ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНЯТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАНКА




ПЛАН ФУНДАМЕНТА СТАНКА



I — слой шлака или торфяного порошка;
II — башмаки или клинья на планках;
III — подошва станины

УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Примечание. Электрошкаф установить на расстоянии ~ 2 м от места подвода электроэнергии к станку.

ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

