


6. Станки зубообрабатывающей группы

05. Станки зубодолбежные

**КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
им. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО**

**ПОЛУАВТОМАТ ЗУБОДОЛБЕЖНЫЙ
Модель 5А122**



Предназначен для нарезания цилиндрических зубчатых колес внутреннего и наружного зацепления методом обкатки заготовки долблеком.

Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм

250

10

Наибольшая ширина нарезаемого венца, мм

50

100

Наибольший модуль нарезаемых зубчатых колес, мм:

в массовом производстве

5

Морзе 5

в единичном производстве

6

44,45—0,005

Диаметр рабочей поверхности стола, мм

320

895

Отверстие стола, мм:

диаметр цилиндрической выточки

65

глубина выточки

Номинальный делительный диаметр долблека, мм

Конец шпинделя для крепления инструмента:

конец шпинделя

диаметр шейки шпинделя

Расстояние от нижней плоскости основания

до рабочей поверхности стола, мм

Наибольшая длина перемещения шпинделя

инструмента, мм

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

глубина выточки	10
Номинальный делительный диаметр долблека, мм	100
Конец шпинделя для крепления инструмента:	
конец шпинделя	
диаметр шейки шпинделя	44,45—0,005
Расстояние от нижней плоскости основания	
до рабочей поверхности стола, мм	895
Наибольшая длина перемещения шпинделя	
инструмента, мм	90

Наибольший ход шпинделя, мм . . .	60	Номинальный ток расцепителей вводного автомата, А	40
Наибольший ход стола, мм: при наружном долблении	260	Количество двигателей на станке	6
при внутреннем долблении	350	Общая установочная мощность всех двигателей станка, кВт	11,32
Расстояние от плоскости стола до торца шпинделя инструмента, мм: наименьшее	160	Электродвигатели: привода инструмента:	
наибольшее	250	типа	4A132S6/4/УЗ
Диапазон регулирования величины отвода суппорта, мм	0—0,45	мощность, кВт	40/4,5
Скорость быстрого перемещения стола, м/мин	2	частота вращения, мин ⁻¹	950/1420
Частота двойных ходов долблека в минуту 195/300; 260/395; 280/430; 390/600; 680/1050; 780/1200		привода цепи деления, насоса смазки и насоса смазочно-охлаждающей жидкости:	
Подача, мм/дв. ход: круговая	0,03—1,75	типа	4A80B4УЗ
радиальная	0,001—1,17	мощность, кВт	1,5
Габарит, мм: станка без гидростанции, электрошкафа и магнитного сепаратора	1060×1760×2280	частота вращения, мин ⁻¹	1415
станка с гидростанцией, электрошкафом и магнитным сепаратором	2035×2630×2280	привода гидростанции:	
гидростанции	430×700×1220	типа	4A1006УЗ
электрошкафа	500×930×1600	мощность, кВт	2,2
магнитного сепаратора	500×550×510	частота вращения, мин ⁻¹	950
Масса станка, кг: без гидростанции, электрошкафа и магнитного сепаратора	4500	магнитного сепаратора:	
с гидростанцией, электрошкафом и магнитным сепаратором	5000	типа	4A56A4УЗ
		мощность, кВт	0,12
		частота вращения, мин ⁻¹	1375
Питающая электросеть: потребляемый ток	Переменный	Гидрооборудование	
частота, Гц	50	Тип насоса гидросистемы	Двухпоточный
напряжение, В	380	Номинальное давление в гидросистеме, МПа	0,5—3/2,5
Тип автомата на вводе	AE-2046-12РУЗ	Емкость бака гидросистемы, л	63

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Колич-	Основной параметр
5A122	Полуавтомат в сборе	1	
Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость полуавтомата			
<i>Запасные части</i>			
МРТУ 6.522.011—67	Электромеханический счетчик импульсов ZLV-22 Щетка в сборе для электромагнитной муфты ЭТМ-112-2А Вставка плавкая	1 2 6	
<i>Сменные части</i>			
СТП 02—78	Колесо зубчатое сменное	59	$m=1,5$ мм; $z=24; 24; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 43; 44; 45; 47; 48; 50; 52; 54; 56; 57; 58; 59; 60; 60; 60; 60; 61; 62; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 92; 94; 96; 98; 91$
СТП 04—78	Колесо зубчатое сменное	10	$m=2$ мм; $z=26; 31; 36; 41; 47; 58; 59; 64; 69; 74$
<i>Инструмент и принадлежности</i>			
ГОСТ 2839—80Е	Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний	5	$14\times17; 17\times19; 27\times30; 32\times36; 41\times46$
ГОСТ 11737—74	Ключ торцовый для деталей с шестигранным углублением «под ключ»	4	
СТН Д73—72	Ключ для электрошкафа	1	
5122.72.010	Ключ	3	$s=14; 17(2)$
ГОСТ 1284.1—80—	Ключ	1	
ГОСТ 1284.3—88	Ремни	6	
	Шкив	4	
	Охлаждение	1	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
5А352ПФ2	Полуавтомат в сборе	1	
Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость полуавтомата			
<i>Сменные части</i>			
	Колесо зубчатое сменное	14	$m=2,5; z=25; 30; 40; 45;$ $50; 55; 60(2); 70; 75; 80;$ $85; 90; 100$
	Колесо зубчатое сменное коробки скоростей	10	$m=3,5; z=23; 27; 31; 36;$ $41; 46; 51; 56; 60; 64$
<i>Инструмент</i>			
ГОСТ 2839—80Е	Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний	5	
ГОСТ 17199—71	Отвертка слесарно-монтажная	1	
	Ключ Д730-72	2	
	Ключ трещотка	2	
	Ключ	2	
<i>Принадлежности</i>			
	Оправка фрезерная	3	$\varnothing 27; 32; 40$
<i>Запасные части</i>			
ГОСТ 1182—77	Лампа МО 24-40	2	
ГОСТ 2204—80	Лампа МН26-0,12-1	10	
ТУ16-522.112-74	Вставка плавкая	11	
ШБЗ.362.002 ТУ1	Диод полупроводниковый Д226Б	7	
ТУ16-535.872—79	Лампа РН-110-8	1	
	Реготмас 600-1-06 (к фильтру $\Phi 7M \frac{12-25}{200}$)	2	
<i>Документация</i>			
	Руководство по эксплуатации полуавтомата	1	
	Руководство по эксплуатации электрооборудования	1	
Изделия, поставляемые по требованию заказчика за отдельную плату			
<i>Сменные части</i>			
ДП 633	Колесо зубчатое сменное: $m=2,5; z=23$	1	
ДП 633-01	$m=2,5; z=24$	1	
ДП 634	$m=2,5; z=33$	1	
ДП 634-01	$m=2,5; z=34$	1	
ДП 634-02	$m=2,5; z=35$	1	
ДП 634-03	$m=2,5; z=37$	1	
ДП 634-05	$m=2,5; z=41$	1	
ДП 634-06	$m=2,5; z=43$	1	
ДП 636	$m=2,5; z=47$	1	
ДП 636-01	$m=2,5; z=48$	1	
ДП 636-03	$m=2,5; z=53$	1	
ДП 636-05	$m=2,5; z=58$	1	
ДП 636-06	$m=2,5; z=59$	1	
ДП 637	$m=2,5; z=61$	1	
ДП 637-01	$m=2,5; z=62$	1	
ДП 637-02	$m=2,5; z=65$	1	
ДП 637-03	$m=2,5; z=67$	1	
ДП 637-05	$m=2,5; z=71$	1	
ДП 637-07	$m=2,5; z=75$	1	
ДП 638	$m=2,5; z=79$	1	
ДП 638-02	$m=2,5; z=83$	1	
ДП 638-04	$m=2,5; z=89$	1	
ДП 638-06	$m=2,5; z=92$	1	
ДП 638-07	$m=2,5; z=95$	1	
ДП 638-08	$m=2,5; z=97$	1	
ДП 638-09	$m=2,5; z=98$	1	
<i>Принадлежности</i>			
5А352ПФ11.54.000	Головка фрезерная	1	
5А352ПФ11.55.000	Суппорт для фрезерования дисковой фрезой	1	
5А352ПФ11.911.000	Гидрозажим заготовки	1	
5А352ПФ11.90.000	Оправка фрезерная	1	$\varnothing 32$
53А30.97.000	Оправка фрезерная	1	$\varnothing 50$
53А30.98.000	Оправка фрезерная	1	$\varnothing 60$
5А352ПФ11.918.00	Подвижный люнет	1	
5А352ПФ11.919.000	Неподвижный люнет	1	
5А352ПФ11.926.000	Домкрат	2	
5А352ПФ11.102.000	Опора клиновая	1	

Условия транспортирования и хранения

Категория условий хранения и транспортирования — Л по ГОСТ 9.014—78, категория упаковки — КУ-1 по ГОСТ 23170—78 и ОСТ2 Н92-1—81. Условия транспортирования по ГОСТ 23170—78, ОСТ2 Н92-1—81.

При транспортировании железнодорожным транспортом крепление и перевозка полуавтомата должны производиться в соответствии с «Техническими условиями погрузки и крепления грузов».

Не допускается хранение полуавтомата в упакованном виде свыше срока действия консервации, указанного на упаковочном ящике.

Допускается бестарная отгрузка полуавтомата согласно ОСТ2 Н89-30—79, поставляемого на внутренний рынок, при условии защиты его от прямого попадания осадков (брзентом, планочными и другими материалами).

При этом срок защиты полуавтомата без переконсервации — не более шести месяцев, период транспортирования — не более одного месяца.

Рекомендации по технике безопасности

Безопасность работы на полуавтомате обеспечивается благодаря его изготовлению в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.009—80, а для полуавтоматов, поставляемых в страны СЭВ, — СТ СЭВ 538—77, СТ СЭВ 539—77, СТ СЭВ 579—77.

Сменные колеса гитары деления и дифференциала снабжены ограждениями, предохраняющими от травмирования при работе указанных устройств.

В желтый цвет окрашиваются внутренние поверхности дверок, закрывающих ниши расположения гитар дифференциала и деления.

На наружной поверхности дверок устанавливается предупреждающий знак по ГОСТ 12.4.026—76. Под знаком устанавливается табличка с надписью: «При включенном станке не открывать».

Зона обработки закрыта защитным устройством, в котором имеются раздвижные щитки, предназначенные для удобного доступа при установке и снятии обрабатываемой детали или инструмента.

В цепи привода продольной подачи имеется устройство (установлен предохранительный штифт), которое предотвращает от перегрузок, способных вызвать поломку полуавтомата.

Перемещение стойки в переднем положении ограничивается жестким упором, исключающим возможность перебега за пределы допустимых положений, в заднем положении — конечным выключателем.

Перемещение салазок ограничивается в крайних положениях конечными выключателями.

Гидравлический зажим заготовки блокирован с циклом работы полуавтомата, т. е. команда окончания зажима заготовки поступает на продолжение цикла.

Фрезерная оправка в шпинделе фрезы затягивается шомполом, предохраняющим самопроизвольное ослабление ее при работе полуавтомата.

В случае прекращения поступления или падения давления масла ниже предельно допустимого значения в системе зажима заготовки предусмотрено выключение осевой подачи и главного привода.

Вводный выключатель имеет два определенных фиксированных состояния контактов — включенное и отключенное.

Вводный выключатель имеет замок, исключающий возможность произвольного включения или выключения.

На полуавтомате установлена кнопка «Стоп» (аварийная) с грибовидным толкателем увеличенного размера красного цвета.

Пуск цикла возможен только при исходном положении всех узлов и механизмов в закрытом ограждении.

На полуавтомате нельзя включать двигатель главного привода до включения двигателя насоса гидравлики и смазки.

Включение подачи возможно только при вращающейся фрезе.

Подвод стойки в переднее положение возможен только при зажатой заготовке.

Разжим изделия возможен только при исходном положении фрезерной стойки.

Шкаф электрооборудования, пульты управления и клеммные коробки имеют исполнение по степени защищенности IP54 по ГОСТ 14254—80.

После окончания цикла обработки перемещающиеся узлы отходят в исходное положение и происходит останов вращения режущего инструмента. Время останова шпинделя фрезы после его выключения на всех частотах вращения не превышает 6 с.

На дверках электроники и электрошкафа установлены знаки напряжения по ГОСТ 12.4.027—76.

Станок отвечает требованиям ГОСТ 12.2.049—80 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования».


Монтаж и установка

Полуавтомат устанавливается на фундаменте или бетонной подушке. Глубина заложения фундамента зависит от грунта и может быть 250—700 мм. При наличии в цехе бетонного пола толщиной не менее 250—300 мм полуавтомат можно установить без фундамента.

Установка полуавтомата на девяти клиньях должна быть произведена так, чтобы между его основанием и фундаментом осталось пространство высотой не менее 1 см. После этого путем подбивания или подтягивания клиньев полуавтомат вывешивают по уровню с точностью 0,02 мм на 1000 мм в продольном и поперечном направлениях. Уровень устанавливают на свободные участки направляющих полуавтомата.

После выверки под полуавтомат подливают бетон и производят предварительную затяжку фундаментных блоков. Через два-три дня, когда бетон затвердеет, производят окончательную подтяжку фундаментных блоков, контролируя при этом горизонтальность установки полуавтомата.

УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



* Размер может быть увеличен в зависимости от грунта.