


6. Станки зубообрабатывающей группы

07. Станки зубообкатные и зубопротирочные

САРАТОВСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛЫХ ЗУБОРЕЗНЫХ СТАНКОВ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬНО-ОБКАТНОЙ СТАНОК

Модель 5А727

Станок предназначен для контроля крупных конических и гипоидных передач с прямыми и криволинейными зубьями с межосевым углом, равным или отличающимся от 90° . Наибольший диаметр контролируемых колес 1600 мм.

На станке могут также контролироваться цилиндрические зубчатые передачи с наружным и внутренним зацеплениями.

Станок находит применение в различных отраслях машиностроения в условиях единичного и серийного производства.

Работа станка основана на принципе обкатки контролируемых шестерен.

Станок является необходимым дополнением к зубообрабатывающим станкам для определения величин их подналадок, а также используется для окончательного контроля зубчатых передач.

При контроле определяются величина и расположение пятна контакта на зубьях шестерен, уровень воздушного шума, создаваемого контролируемой парой, величина бокового зазора.

Отсчет величин отклонений базовых расстояний шестерни и колеса от их名义ального значения производится при оптимальном расположении

пятна контакта и наименьшем уровне шума. Отклонения базовых расстояний учитываются при монтаже пар для определения величины монтажных компенсаторов.

Особенности конструкции

Каретка с ведущей бабкой и тормозная бабка перемещаются по широким прямолинейным направляющим станины. Стойка ведущей бабки имеет возможность поворачиваться на круговых направляющих каретки для установки и контроля передач с осями шестерен, расположенными не под прямым углом. Ведущая бабка может перемещаться по вертикальным направляющим стойки для установки величины гипоидного смещения.

Для наладочных перемещений ведущей и тормозной бабок имеются ручной и механический приводы. Механический привод осуществляется от электродвигателей, которые обеспечивают быстрое и медленное перемещение бабок для точной установки контролируемых колес.

Станок оборудован оптическими устройствами для контроля установочных положений, индикаторами для подналадок при малых перемещениях,

механизмом для замера бокового зазора, указателем величины тормозного момента.

Для удобства управления станком с рабочего места имеется подвесная кнопочная станция, дублирующая кнопки главного пульта.

Электрооборудование станка размещено в отдельном электрошкафе.

Станок отличается удобством и простотой обслуживания.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Диаметр контролируемых конических колес, *мм*:

наибольший	1600
наименьший	1170

Наибольший диаметр контролируемых цилиндрических колес с наружным зацеплением, *мм*

Наибольшая длина образующей делительного конуса конического или гипоидного зубчатого колеса, *мм*

Модуль контролируемых колес, *мм*:

наибольший	30
наименьший	8

Вертикальное (гипоидное) смещение ведущей бабки, *мм*:

без промежуточной плиты:	
вверх	400
вниз	250

с промежуточной плитой:	
вверх	250
вниз	400

Расстояние от оси ведомого шпинделя до переднего торца ведущего шпинделя при

90° без планшайбы, *мм*:

наибольшее	1100
наименьшее	230

Расстояние от оси ведущего шпинделя до торца ведомого шпинделя при 90° без планшайбы, *мм*:

наибольшее	760
наименьшее	0

Угол между осями шпинделей, *град*:

наибольший	180
наименьший	0

Расстояние между осями шпинделей при контроле цилиндрических колес, *мм*:

при установке изделия в задний конус шпинделя ведущей бабки:	
наибольшее	880
наименьшее	130

при установке изделия в передний конус шпинделя ведущей бабки:	
наибольшее	880
наименьшее	600

Размеры конусных отверстий шпинделей, *мм* Метрический укороченный, *D* = 153

Диаметр сквозных отверстий шпинделей, *мм* 125

Частота вращения ведущего шпинделя, *об/мин* 200; 400; 800

Привод, габарит и масса станка

Питающая электросеть:
род тока Переменный трехфазный

частота, <i>гц</i>	50
напряжение, <i>в</i>	380/220

Род тока электроприводов станка Переменный трехфазный

Напряжение, *в* 380

Напряжение цепи, *в*: местного освещения 36

управления	110
сигнализации	5,5

Электродвигатели: главного движения:

типа	АО2-72-12/6
мощность, <i>квт</i>	7,5/14
частота вращения, <i>об/мин</i>	480; 980

перемещения ведущей бабки: типа АОЛ-2-32-2-С2

мощность, <i>квт</i>	4
частота вращения, <i>об/мин</i>	2860

перемещения тормозной бабки: типа АОЛ-2-32-2-С2

мощность, <i>квт</i>	4
частота вращения, <i>об/мин</i>	2860

коммутатора: типа АОЛ-011-4

мощность, <i>квт</i>	0,05
частота вращения, <i>об/мин</i>	1390

Габарит станка (длина×ширина×высота), *мм* 3600×2950×2000


Масса станка, *кг*: без электрооборудования 7100

с электрооборудованием, промежуточной плитой и принадлежностями	7800
---	------




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр
5A727	Станок в сборе	1		ГОСТ 3643—54 ТУ 2-035-97-69 200Д-64-4	Шприц штоковый для смазки Отвертка слесарная Рукоятка кривошипная	1 1 1	Тип I A175×0,7
Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка							
	Рукоятка	1			Документация		
	Калибр высоты	1			Руководство и паспорт	1	
	Калибр угловой установки	1			Акт приемки станка	1	
	Планшайба	1			Ведомость комплектации	1	
	Кулакок	4					
	Ящик для принадлежностей	1					
ГОСТ 2839—71	Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний	1	S=22×24				
ГОСТ 11737—66	Ключ для деталей с шестигранным углублением «под ключ»	1	S=10				
Изделия, поставляемые по особому заказу, за отдельную плату							
					Оправка контрольная	2	
					Плита под ведомую бабку	1	


УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ



ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН
Масштаб 1 : 100



© НИИМАШ, 1976

Т-10689

Подписано в печать 1/VII 1976 г.

Объем печ. л. 0,5 Тираж 7500 экз. Изд. № 400-7(13)

Типография НИИМАШ, г. Щербинка

Заказ № 1032

Цена 9 коп.