


5. Станки фрезерной группы

01. Станки вертикально-фрезерные

УЛЬЯНОВСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛЫХ И УНИКАЛЬНЫХ СТАНКОВ

ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С КРЕСТОВЫМ СТОЛОМ

Модель 6560



Станок предназначен для высокопроизводительной обработки различных деталей из чугуна, стали и цветных металлов в условиях единичного и мелкосерийного производства.

Наряду с фрезерованием на станке можно выполнять сверлильные операции. Наклонные поверхности обрабатываются за счет поворота бабки.

Высокая жесткость узлов станка позволяет вести обработку с применением различных видов современного быстрорежущего и твердосплавного инструмента. На станке применен механизм автоматического зажима инструмента в шпинделе.

Направляющие перемещаемых узлов станка оснащены планками из антифрикционного сплава, что обеспечивает их долговечность и длительное сохранение первоначальной точности.

В станке предусмотрена возможность одновременного включения трех движений (продольного, поперечного и вертикального) и изменение величины и направления подач в процессе обработки.

Технологические возможности станка могут быть расширены за счет использования накладной (угловой) фрезерной головки и круглого стола.

Класс точности станка Н.

Шероховатость обработанной поверхности ∇ 6.

Для привода подач применен тиристорный преобразователь. Станок поставляется с электропроводкой со штепсельными разъемами.


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наибольшие размеры обрабатываемого изделия (длина×ширина×высота), мм	1600×630×750
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг	2000
Размеры стола (ширина×длина), мм	630×1600
Наибольший ход стола, мм:	

продольный	1250
поперечный	630
Наибольший ход, мм:	
бабки	625
гильзы	125
Угол поворота бабки, град	±30

Механика станка			
Количество скоростей шпинделя	18		
Частота вращения шпинделя, об/мин	25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250		
Подачи (бесступенчатое регулирование), мм/мин:			
стола (продольные и поперечные)	10—1500		
бабки (вертикальные)	3—500		
Скорость быстрого продольного и попереч- ного перемещения стола, мм/мин	2500		
Скорость быстрого вертикального переме- щения бабки, мм/мин	800		
Наибольшее допускаемое усилие подач, кгс:			
продольных и поперечных	2000		
вертикальных	1500		
Привод, габарит и масса станка			
Питающая электросеть:			
род тока	Переменный трехфазный		
частота, гц	50		
напряжение, в	380		
Тип автомата на вводе	AB3124		
Номинальный ток расцепителей вводного аппаратов, а	60		
Тип тиристорного преобразователя	БУФ3504		
Электродвигатели:			
привода главного движения:			
тип	АО2-61-4С1		
мощность, квт	13		
частота вращения, об/мин	1460		
привода подач стола и бабки (посто- янного тока):			
тип	ПБСТ-52		
мощность, квт	4,1×2		
частота вращения, об/мин	1500—3000		
привода насоса смазки:			
тип	ДПТ21-4-С1		
мощность, квт	0,27		
частота вращения, об/мин	1450		
привода насоса охлаждения:			
тип	АОЛ21-2-С1		
мощность, квт	0,125		
частота вращения, об/мин	2800		
Насос станции смазки:			
производительность насоса, л/мин	8		
емкость резервуара, л	80		
Насос охлаждения:			
производительность насоса, л/мин	22		
емкость резервуара, л	80		
Габарит станка (длина×ширина×высота), мм:			
без приставного оборудования	4190×3220×3120		
с рекомендуемым расположением вынос- ного оборудования	4190×3400×3120		
Масса станка, кг:			
без приставного оборудования	11 400		
с выносным оборудованием	12 000		

ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНЯТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ





КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
6560	Станок в сборе	1			Изделия, поставляемые по особому заказу за отдельную плату		
Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка							
	Электрошкаф	1			Гайка биметаллическая	5	
	Ключ-трецотка для поворота бабки	1			Скребки разные	16	
	Домкрат для установки фрез	1			Пружины разные	18	
	Ключ к оправке	1	S=45	ГОСТ 8752—70	Блок шестерен	1	
	Ключ гаечный двусторонний	1	S=22×24	ГОСТ 9833—61	Шестерня сменная	6	
	Ключ для зажима стола	1	S=14	БГ11-11	Манжета для вала	2	<i>l=130×160</i>
ГОСТ 7808—70	Болт для крепления фрезы	4	M16×50	С12-43	Гаситель реверсивный	1	
ГОСТ 3128—60	Штифт	2	16C ₃ ×180	ГОСТ 12305—66	Резистор УЛИ	3	
ГОСТ 13785—68	Оправка для торцовых фрез	1		ГОСТ 7113—66	Резистор МЛТ	7	
ГОСТ 13790—68	Втулка переходная	1		ВК200А	Путевой переключатель исполнение I, ступень 3	1	
ГОСТ 3643—54	Шприц типа I	1		ЭТМ-102-1В	Муфта	1	
	Винт с гайкой для крепления инструмента	2	M20 и M24	ЭТМ-106-1А	Муфта	1	
ГОСТ 1182—64	Лампа местного освещения	1	36 в, 40 вт	ГОСТ 1182—64	Лампа местного освещения	2	36 в, 40 вт
	Руководство по эксплуатации	1		ШР55У239Ш1	Вставка	1	
	Техдокументация на станцию управления	1	компл.	ШР55П23ЭШ1	Колодка	1	
				СШР60У45ЭГ3	Вставка	1	
				СШР60П45ЭГ3	Колодка	1	
Изделия, входящие в комплект станка, но поставляемые за отдельную плату							
	Накладная головка	1		P79-11	Башмак	8	150
	Руководство к накладной головке	1			Круглый стол	1	Ø 500
					Руководство к круглому столу	1	



ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА

ФУНДАМЕНТ СТАНКА



ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН
Масштаб 1 : 100

Масштаб 1 : 100



The technical drawing illustrates a machine tool's work area and its relationship to a coordinate system. The workpiece is positioned at the origin (0,0). Key dimensions include:

- Vertical height from the base to the top surface: 670.
- Vertical height from the base to the top of the slot: 355 min, 395 max.
- Horizontal distance from the left edge to the center of the slot: 630.
- Horizontal distance from the left edge to the center of the slot: 750 min, 125 max.

A dashed rectangular outline indicates the overall footprint of the machine tool.