

5. Станки фрезерной группы


01. Станки вертикально-фрезерные

СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ С КРЕСТОВЫМ СТОЛОМ И ЧПУ

Модели 65А90Ф4, 65А90ПФ4, 65А90Ф4-11

Разработчик — 0224769 Ульяновское головное СКБ тяжелых и фрезерных станков
(427700, г. Ульяновск, ул. Ефремова, 5)

Изготовитель — 0221815 Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков
(432019, г. Ульяновск, ул. Герасимова, 29)



Модель 65А90Ф4

Предназначены для высокопроизводительной обработки сложных плоских и объемных поверхностей деталей из черных и цветных металлов, высоколегированных, жаропрочных сплавов в автоматическом режиме по программе, записанной на перфоленту.

Расширенные диапазоны скоростей и подач в сочетании с высокой жесткостью узлов и механизмов обеспечивают эффективное использование различных видов инструментов.

Класс точности станков по ГОСТ 8—82Е:

мод. 65А90Ф4, 65А90ПФ4 — Н, П;

мод. 65А90Ф4-11 — Н.

Категория качества — высшая.

Станки входят в состав новой гаммы вертикальных фрезерных станков с крестовым столом с различной степенью автоматизации.

Перемещение стола, салазок и бабки осуществляется от отдельных приводов подач с высокомоментными электродвигателями постоянного тока через шарико-винтовые передачи. В главном приводе применяются бесступенчатое регулирование частоты вращения шпинделя и дистанционное управление изменением ее величины.

В станках применена система ЧПУ 2С42-65-01 (03) типа CNC на базе микроЭВМ, которая обеспечивает более современные приемы программирования, прямое задание скорости подач, смещение нуля в пределах всего рабочего пространства, удобное редактирование программ, возможность реализации отдельных функций электроавтоматики станка.

Разгрузка бабки выполняется с помощью гидравлического устройства.

Предусмотрено охлаждение передних подшипников шпинделя.

Электроавтоматика станка выполнена на унифицированных модулях матричной логики.

В электродвигателях приводов подач встроены датчики обратной связи типа «резольвер».

Отвод стружки из зоны резания производится вибротранспортером.



МОСКВА

1990

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

	Модель		Модель		
	65A90Ф4 65A90ПФ4	65A90Ф4-11		65A90Ф4 65A90ПФ4	65A90Ф4-11
Размеры рабочей поверхности стола, мм:			Рабочая подача по оси координат (бесступенчатое регулирование), мм/мин:		
ширина		1000	стола (ось X)	1—6000	
длина	1600	2500	салазок (ось Y)	1—6000	
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм		1050	бабки (ось Z)	1—6000	
Наибольшие размеры устанавливаемой заготовки, мм:			Скорость быстрого перемещения по оси координат, мм/мин:		
длина	1600	2500	стола (ось X)	7000	
ширина		1000	салазок (ось Y)	7000	
высота		920	бабки (ось Z)	7000	
Наибольшая масса устанавливаемой заготовки, кг	4000	7000	Наибольший крутящий момент на шпинделе (при установке фрезы на оправке диаметром 250 мм), Н·м	1,6	
Наибольший диаметр торцовой фрезы, мм		250	Наибольший крутящий момент на шпинделе (при установке фрезы на торце шпинделя), кН·м	2,75***	
Конус конца оправки, устанавливаемой в шпиндель по ГОСТ 15945—82		50	Наибольшее усилие подачи по оси координат, кН:		
Наличие накопителя инструмента		Нет	ось X	30	
Наибольшее перемещение по оси координат, мм:			ось Y	30	
стола (ось X)	1600	2000	ось Z	10	
салазок (ось Y)		1000	Шероховатость обработанной поверхности, мкм		Rz=20÷2,5
бабки (ось Z)		875	Габарит станка вместе с отдельно расположенным агрегатами и электрооборудованием, мм:		
Наибольшее программируемое перемещение по оси координат, мм:			длина	6140	7260
стола (ось X)	1590	1990	ширина	4710	
салазок (ось Y)		990	высота	4320	
бабки (ось Z)		865	Масса станка вместе с отдельно расположенным агрегатами и электрооборудованием, кг, не более	21 100	23 100
Дискретность задания перемещений, мкм		1			
Точность линейных координатных перемещений (позиционирования) стола и бабки при одностороннем подходе, мкм:					
на длине перемещения, мм:					
свыше 630 до 1000		30 (50), 20* (40*)			
свыше 1000 до 1600		30 (50), 20* (40*)			
свыше 1600 до 2500		40 (65), 30* (50*)			
Количество управляемых осей координат		3			
Количество одновременно управляемых осей координат при интерполяции:					
линейной		3	Поминальная мощность электродвигателя привода главного движения, кВт	22	30**
круговой		2	Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт	35,77	43,77**
винтовой		3	Измерительный преобразователь по координатам X, Y, Z		Круговой косвенного изменения
Частота вращения шпинделя (бесступенчатое регулирование), мин ⁻¹		5—2000, 5—4000**	Удельная масса металла, усл. ед.	0,29	0,31
			Удельный расход электроэнергии, усл. ед.		0,28

Примечание. Значения в скобках для станков моделей 65A90Ф4, 65A90Ф4-11.

* С импортной системой ЧПУ.

** По спецзаказу.

*** Для стакнов класса точности Н.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Примечание
65А90Ф4 (6590ПФ4)	Станок в сборе		
	Входят в комплект и стоимость станка		
	<i>Запасные части</i>		
(65А60МФ4) 0238.			
041.901	Диафрагма	18	
ГОСТ 9833—73	Уплотнительное кольцо		
ГОСТ 3722—81	Шарик	60	
	H6,000-20		
	H10,000-20	190	
ГОСТ 8752—79	Манжета	4	
ГОСТ 22704—77	Манжета М90×115	3	
ГОСТ 22704—77	Кольцо	2	
	Стиратели резиновые	14	
	СТП Д76-8С-78		
	Опора Р88Ш102	2	
	Опора Р88У102	2	
ГОСТ 1182—77	Лампа М024-40	1	
ГОСТ 6940—74	Лампа КМ24-90	3	
ТУ16-535, 930—76	Арматура сигнальная: AC12011У2 U=24 В	1	
	светофильтр красный;		
	AC12015У2 U=24 В	2	
	светофильтр молочный		
	Диод Кд 209А		
	TP3.362.088ТУ		
	(Д226Б ЩБ3.362.002 ТУ1)	4	
ТУ16-526.407—79	Выключатель КЕ-181 У3		
ТУ25-02.550.114—81	Исп. 2, толкатель черный	1	
ТУ16-526.408—82	Выключатель конечный	2	
	ПИЩ-6-1		
	Переключатель ПЕ-061У2, исп. 2	1	
	Ручка НЛП8.337.180		
	H0425.007	1	
	Запасные части к комплектую- щим изделиям		
	Инструмент слесарно-монтаж- ный	1 компл.	Комплект соглас- но документации заводов-постав- щиков
	<i>Принадлежности</i>		
	Винт	8	Для оправок
	Гайка	8	»
	Штуцер	2	Для зарядки гид- роаккумулятора
ГОСТ 3643—75	Втулка	2	Для ШВП
	Шприц 1 УКЛ1	1	
	Опора клиновая 130	16	
	<i>Документация</i>		
	Руководство по эксплуатации стакна	1	
	Инструкция по управлению стакном с пультом 2С42	1	
	Программа привязки устройст- ва 2С42 к станку	1	
	Инструкция по подготовке про- грамм управления	1	
	Методика назначения автома- тически регулируемых режи- мов резания	1	
	Программно-математическое обеспечение (перфолента)	3	
	Редактор стакочных констант и параметров	3	
	Документы к покупным изде- лиям, поставляемым с данным стакном		
	Документация по эксплуатации УЧПУ		
	Документация по эксплуатации комплектного устройства управления		

Входит в комплект, но поставляется за отдельную плату

Инструмент вспомогательный

ГОСТ 26538—85	Оправка с конусом 7:24 для на- садных торцовых фрез к стан- кам с ЧПУ		
6222-0134	50×32·41	2	
-0136	50×40·41	2	
-0139	50×50·51	2	
ТУ2-035-989—85	50×60·113	2	
27.435.000-04	Патрон с конусом 7:24 цанго- вой с диапазоном зажима 5— 25 мм с комплектом цанг	4	
ТУ2-035-986—85	Патрон с конусом 7:24 цанго- вой с диапазоном зажима 20— 40 мм с комплектом цанг	2	
191.113.050	Втулки с конусом 7:24 пере- ходные для инструмента с ко- нусом Морзе с лапкой к стан- кам с ЧПУ		
191.132.050	50—2	3	
ТУ2-035-978—85	50—3	3	
	50—4	1	
191.831.072	Державки с конусом 7:24 для регулируемых патронов, вту- лок и оправок к станкам с ЧПУ		
.073	50—36	14	
.074	50—48	6	
191.112.051	Втулки регулируемые с вну- тренним конусом Морзе к стан- кам с ЧПУ		
191.112.053	2—36	4	
ТУ2-035-768—80	3—36	4	
	4—48	1	

Поставляются по требованию заказчика за отдельную плату

Инструмент режущий

OCT2-И20-1—80	Сверла спиральные с цилин- дрическим хвостовиком для станков с ЧПУ		
035-2300-1224	Ø 5,0	3	
-1241	Ø 6,7	3	
-1244	Ø 7,0	3	
-1258	Ø 8,5	3	
-1263	Ø 9,0	3	
ТУ2-035-813—81	Ø 10,2	3	
2300-3483А	Ø 11,0	3	
-3499А	Ø 13,0	3	
-6373А	Ø 14,0	3	
ГОСТ 10902—77	Сверла спиральные с кониче- ским хвостовиком для станков с ЧПУ		
2300-6401	Ø 15,0	2	
ГОСТ 10903—77	Ø 17,0	2	
	Ø 17,5	2	
2301-3602	Ø 18,0	2	
-3612	Ø 22,0	2	
-3615	Ø 30,0	2	
-3617	Зенкеры для станков с ЧПУ		
-3637	Ø 12 мм	2	
-3674	Ø 16	2	
OCT2 И22-1—80	Ø 20	2	
035-2320—0505	Ø 24	2	
P6AM5 № 2	Ø 32	2	
035-2320-0509	Зенковки цилиндрические с коническим хвостовиком для станков с ЧПУ		
P6AM5 № 2	Ø 18/6	2	KM2
035-2320-0513	Ø 24/10	2	KM2
P6AM5 № 2	Ø 32/10	2	KM3
035-2320-0021	Зенковки конические Тип 10 с коническим хвостови- ком (2Ф=90°)		
P6AM5 № 2	Ø 25	2	
035-2320-0027	Ø 31,5	2	
P6AM № 2	Ø 40	2	
OCT2 И25-2-80			
035-2350-0108			
-0113			
-0119			
ГОСТ 14953—80			
2353-0135			
-0136			
-0137			

Продолжение

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Примечание
ТУ2-035-414—75	Фрезы торцовые насадные мелкозубые со вставными ножами, оснащенные пластинами из твердого сплава: Т15К6 Ø 100 Ø 160 Ø 200	2 2 2	
2214-0153 Т15К6 -0157 Т15К6 -0159 Т15К6	Ø 250	2	
ГОСТ 9473—80	BK8		
2214-0161 Т15К6	Ø 100	2	
ТУ2-035-414—75	Ø 160	2	
2214-0153 BK8 -0157 BK8 -0159 BK8	Ø 200	2	
ГОСТ 9473—80	Ø 250	2	
2214-0161 BK8	Фрезы торцовые с механическим креплением многогранных пластин Ø 100 Ø 160 Ø 200	2 2 2	
ГОСТ 26595—85			
2214-0406	Фрезы концевые быстрорежущие с цилиндрическим хвостовиком Ø 25 Ø 32 Ø 40	10 10 10	
ТУ2-035-874—82	Оправки для подрезки торцов Ø 45—65 Ø 65—100 Ø 100—135 Ø 135—160 Ø 160—200	1 1 1 1 1	
ОСТ И62-2-75			
035-2220-0108 -0109 -0110			
ТУ2-035-743—80	Фреза концевая Ø 50	10	
191.425.050 .052 .053 .054 .055			
ГОСТ 17026—71 2223-0286			

Условия транспортирования и хранения

Транспортирование станка может производиться всеми видами транспорта, кроме воздушного, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Транспортирование по железным дорогам СССР должно осуществляться на открытом подвижном составе.

Категория условия транспортирования в части воздействия:

климатических факторов по ГОСТ 15150—69:

для внутренних поставок — 8 (ОЖ3);

для поставок на экспорт:

8 (ОЖ3) — для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом на суше;

9 (ОЖ1) — для всех макроклиматических районов на суше, для макроклиматического района с тропическим климатом и при морских перевозках.

механических факторов по ГОСТ 23170—78Е:

для внутренних поставок — «Л», «С»;

для поставок на экспорт — «Л», «С», «Ж».

Для внутренних поставок срок транспортирования не более 1 месяца.

Категория условий хранения по ГОСТ 15150—69:

станка, принадлежностей, инструмента и запасных частей:

для внутренних поставок — 5 (ОЖ4);


для экспортных поставок — 6 (ОЖ2);

электрошкафа и пульта управления (совместно с другими деталями станка, упакованными в данном месте):


для внутренних поставок — 2(С);

для экспортных поставок — 3(Ж3).

ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ




Шпиндель



Стол

УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Глубина заложения фундамента H принимается в зависимости от грунта