


5. Станки фрезерной группы

01. Станки вертикально-фрезерные

УЛЬЯНОВСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛЫХ И УНИКАЛЬНЫХ СТАНКОВ

ФРЕЗЕРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТАНОК

Модель 6А56



Станок предназначен для обработки деталей из цветных и черных металлов, включая особо прочные стали, различными видами быстрорежущего и твердосплавного инструмента.

Наряду с фрезерными работами на станке возможно выполнение простых расточных и сверлильных работ вертикальной подачей шпиндельной бабки.

Для фрезерования сложных криволинейных поверхностей по разметке в станке предусмотрена ручная подача стола в продольном и поперечном направлениях.

Возможности станка могут быть расширены за счет использования поворотной пакладной фрезерной головки, поставляемой за особую плату по специальному заказу.

Бесступенчатое регулирование приводов подач стола и шпиндельной бабки дает возможность выбрать наиболее эффективный режим резания.

Приводы подач расположены в непосредственной близости от перемещающихся узлов, что обеспечивает высокую жесткость привода.

На станке можно производить попутное фрезерование в обе стороны при продольном перемеще-

МОСКВА 1974

нии стола посредством гидравлического механизма выбора зазора в паре червяк — рейка.

Станок имеет удобное централизованное управление с подвесного пульта, что увеличивает возможности высокопроизводительной работы.

Для сокращения вспомогательного времени, облегчения труда рабочего, безопасности и удобства обслуживания в станках применены: механическое крепление фрез; механизированный зажим бабки и

салазок; защитные кожухи на направляющие стола, станины и стойки; устройства, защищающие рабочего от стружки.

Для охлаждения режущего инструмента используется распыленная охлаждающая жидкость.

Автономные системы осуществляют централизованную смазку механизмов станка.

Класс точности станка Н.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наибольшие размеры обрабатываемого изделия (длина×ширина×высота), мм 2000×800×800

Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг 4000

Стол и фрезерная бабка

Размеры рабочей поверхности стола, мм 800×2000

Наибольшее перемещение стола, мм:
продольное 1600
поперечное 750

Наибольший расчетный диаметр фрезы, мм 400

Размер конца шпинделя 50

Наибольшая величина перемещения гильзы, мм 150

Механика станка

Количество скоростей шпинделя 18

Число оборотов шпинделя в минуту ($\varphi=1,26$) 25—1250

Наибольшее перемещение бабки, мм 800

Продольные и поперечные рабочие подачи стола (бесступенчатое регулирование), мм 6—1000

Быстрое перемещение стола (продольное и поперечное), мм/мин 3000

Подачи бабки (бесступенчатое регулирование), мм/мин 6—250

Наибольший крутящий момент, кгс·м 392

Наибольшее усилие подач, кг:
стола 3200
бабки 4000

Привод, габарит и масса станка

Питающая электросеть:
род тока Переменный трехфазный

частота, гц 50

напряжение, в 380

Тип автомата на вводе A3124

Номинальный ток расцепителей вводного аппарата при напряжении 380 в, а 100

Электродвигатели:

привода главного движения: тип AO2-71-4-C1

мощность, квт 0,22

число оборотов в минуту 1460

привода подач:

типа ПБСТ53

мощность, квт 3,3

число оборотов в минуту 1000/3000

гидронасоса:

типа AO2-31-6-C1

мощность, квт 1,5

число оборотов в минуту 950

насоса смазки:

типа ДПТ-21-4-C1

мощность, квт 0,27

число оборотов в минуту 1480

Насос смазки бабки:

производительность, л/мин 5

емкость, л 30

Насос смазки станины и коробки продольной подачи:

производительность, л/мин 5

емкость, л 26

Насос смазки коробки поперечной подачи:

производительность, л/мин 5

емкость, л 16

Насос станции гидропривода:

производительность, л/мин 8

емкость, л 40


Габарит станка без выносного оборудования (длина×ширина×высота), мм 5300×3900×4000

Масса станка, кг 19 100

ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка			
ГОСТ 7808—62	Домкрат для установки фрез	1	
	Винт для крепления фрез	4	
	Гайка	4	
	Болт	4	
	Ключи для деталей с шестигранным углублением «под ключ»	4	M16×50 $S=7; 10; 14; 45$
ГОСТ 13785—68	Оправка	1	
ГОСТ 13790—68	Втулка	1	
ГОСТ 2839—71	Ключ гаечный двусторонний	6	$S=8\times10; 12\times14; 17\times19;$ $22\times24; 27\times30; 32\times36$ $250\times1,4$
ГОСТ 3643—54	Отвертка	1	
	Шприц штоковый, тип I	1	
	Пружина тарельчатая	20	
ГОСТ 9833—61	Кольцо	15	$H1-35\times28-2 (10);$ $H1-50\times42-2;$ $H1-150\times140-2(2);$ $H1-125\times0-2 (2)$ $\varnothing 50$
A54-1	Кольцо поршневое	8	
МО-14	Лампа освещения	1	
ГОСТ 6323—62	Провод ПГВ голубого цвета сечением 1 мм^2	380 пог.м	
ГОСТ 6323—62	Провод ПГВ красного цвета сечением 1 мм^2	180 пог.м	
ГОСТ 6323—62	Провод ПГВ черного цвета сечением 1 мм^2	80 пог.м	
ГОСТ 6323—62	Провод ПГВ желто-зеленого цвета сечением 4 мм^2	20 пог.м	
ГОСТ 6323—62	Провод ПГВ черного цвета сечением 2,5 мм^2	60 пог.м	
ГОСТ 6323—62	Провод ПГВ черного цвета сечением 10 мм^2	30 пог.м	
	Труба 25	1	
	Труба 50	2	
	Труба 50	1	
	Руководство к станку	1	
	Руководство по эксплуатации электрооборудования	1	
	Чертежи быстроизнашивающихся деталей и узлов	1 компл.	
Изделия, поставляемые за отдельную плату			
P79-11	Башмак	13	
	Накладная фрезерная головка	1	
	Шестерни разные	8	
	Червяк	1	
	Вал-шестерня	1	
Изделия, поставляемые по особому заказу, за отдельную плату			
P79-11	Башмак	13	
	Накладная головка	1	
	Запасные детали и узлы для эксплуатации станка сверх гарантийного срока на 1, 2, 3 и 4—5 лет работы	По 1 компл.	

ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА



УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНЯТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ СТАНКА

