


5. Станки фрезерной группы

03. Станки универсально-фрезерные

ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ОПУ

Модель 6Г83ШФ20

Разработчик и изготовитель — 5748275, Горьковское СПО
(603600, г. Нижний Новгород, ГСП-1109, ул. Памирская, 3).



Предназначен для выполнения разнообразных фрезерных, сверлильных и расточных работ цилиндрическими, угловыми, фасонными, торцовыми, концевыми фрезами.

Класс точности станка — П по ГОСТ 8—82 Е.

Широкий диапазон чисел оборотов шпинделья и подач позволяет производить эффективную обработку деталей из чугуна, стали, труднообрабатываемых материалов, цветных металлов и их сплавов.

Универсальная головка поворачивается в двух плоскостях, одна из которых расположена под углом 45°, что позволяет устанавливать шпиндель под любым углом к поверхности стола.

В станке имеется горизонтальный шпиндель, который может быть использован при обработке плоскостей торцовыми, концевыми и цилиндрическими фрезами.

При установке хобота с серьгой, прилагаемых к станку, он может быть использован как обычный фрезерный консольный горизонтальный станок.

Станок оснащен системой линейного управления, позволяющей вести в автоматическом режиме обработку сложных деталей с числом переходов до 1000. Система работает в комплексе с датчиками линейных перемещений. Обеспечивает работу по трем координатам с одновременной отработкой по одной координате и выполнение технологических команд: пуск шпинделья, стоп шпинделья, технологический останов и др.

Имеется возможность записи программы по первой детали и программирования непосредственно у станка.

Работа на станке возможна в трех режимах: автоматическом, покадровой отработке и ручном в прямоугольной системе.

Станок оснащен гидростанцией, обеспечивающей механизированные зажимы узлов. Возможно применение гидравлических приспособлений для крепления обрабатываемых деталей.

Гидроразгрузка консоли и компоновочная схема узлов значительно повышают грузоподъемность станка и расширяют номенклатуру обрабатываемых деталей.

Гидрозажимы салазок в сочетании с гидрозажимами направляющих стола, ползуна, консоли обеспечивают повышенную жесткость станка.

Технологические возможности станка могут быть расширены применением поворотного круглого стола, универсальной делительной головки, долбежной головки и других приспособлений.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Размеры рабочей поверхности стола по ГОСТ 165—81 (ширина×длина), мм	400×1600	Частота вращения шпинделя, мин ⁻¹ :
Количество Т-образных пазов	3	горизонтального универсальной фрезерной головки 25—2500
Ширина Т-образных пазов по ГОСТ 1574—75, мм:		наибольший крутящий момент на шпинделе, кН·м 25—2500
центрального	18H8	Наибольшее усилие подачи, кН, не более:
крайних	18H12	по оси X 1,48
Расстояние между пазами по ГОСТ 6569—75, мм	100	по оси Y 15,0
Предельные размеры устанавливаемой заготовки (длина×ширина×высота), мм, не более	1700×400×500	по оси Z 12,0
Предельные размеры обрабатываемых поверхностей (длина×ширина×высота), мм	1250×600×500	Наибольшее усилие резания, допустимое механизмами подачи, Н:
Наибольшая масса заготовки, устанавливаемой на станке, кг, не более	1500	продольной 20000
Наибольшие размеры фрезы, устанавливаемой на станке, мм, не более	250	поперечной 12000
Наибольшее перемещение рабочих органов, не менее, мм:		вертикальной 8000
продольное (ось X)	1250	Габарит станка вместе с электрооборудованием, мм, не более 3800×2600×2500
поперечное (ось Y)	600	Масса станка с электрооборудованием, кг, не более 5100
вертикальное (ось Z)	500	
Рабочие подачи (бесступенчатое регулирование), мм/мин:		Система ОПУ
продольные (ось X)	5—5000	Тип УЦИУ ЛЮМО 63
поперечные (ось Y)	5—5000	Количество управляемых координат/ одновременно управляемых координат 3/1
вертикальные (ось Z)	1,7—1670	Число кадров 100
Скорость быстрых перемещений рабочих органов станка, мм/мин, не менее:		Дискретность, мкм 1; 5
продольная (ось X)	5000	Коррекция диаметра инструмента Есть
поперечная (ось Y)	5000	Коррекция длины инструмента Есть
вертикальная (ось Z)	1670	Программирование вспомогательных функций Есть
Расстояние от торца шпинделя универсальной фрезерной головки в его вертикальном положении до рабочей поверхности стола, мм:		Возможность программирования по первой детали (автозапись) Есть
наименьшее, не более	30	Режим преднабора Есть
наибольшее, не менее	400	Возможность простейших вычислений Есть
Расстояние от оси шпинделя универсальной головки в его горизонтальном положении до рабочей поверхности стола, мм:		Возможность записи опорных точек Есть
наименьшее, не более	40	Тип измерительных преобразователей Линейные фотоэлектрические датчики
наибольшее, не менее	510	8
Расстояние от торца шпинделя универсальной головки в его горизонтальном положении до направляющих станины, мм:		
наименьшее, не более	245	Электрооборудование
наибольшее, не менее	845	Питающая электросеть:
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности стола, мм:		род тока Трехфазный, переменный
наименьшее, не более	30	частота, Гц 50
наибольшее, не менее	530	напряжение, В 380
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности стола, мм:		Напряжение цепей управления, В:
наименьшее, не более	130	переменного тока 110
наибольшее, не менее	730	постоянного тока 24
Угол поворота универсальной головки, град		Напряжение цепи местного освещения, В 24
Конец шпинделей по ГОСТ 24644—81 (конус по ГОСТ 15945—82), ряд 4, исполнение 6	360	Количество двигателей на станке 6
Количество частот вращения шпинделя, мин ⁻¹ :		Мощность привода главного движения, кВт 11
горизонтального универсальной фрезерной головки	50	Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт 16,32
наибольшее, не менее	21	
наименьшее, не более	21	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Примечание
	Станок в сборе		

Входят в комплект и стоимость станка


Демонтированные части	
Лампа	2
Светильник	2

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Примечание
	Рукоятка Станция управления Трансформатор Хобот Короб Устройство индикации и управления	1 1 1 1 1 1	
	Запасные части		
	Запасные части и резиновые уплотнения к гидростанции СВ-М1-10-Н-1,1-6		
	Комплект запасных частей к станции управления типа ДС 7390345600.1		
	Комплект запасных частей к электродвигателю типа 5МТ47Нм		
	Кольцо	2	
	Клавиша	9	
	Инструмент		
ТУ2-035-1019—85	Ключ гаечный двусторонний	4	
ГОСТ 11737—74Е	Ключ торцевый	1	
	Щипцы ДК177, ДК178	2	
	Ключ ЗОПИ643	1	
	Ключ 35ПИ643	1	
ТУ 37.372.054—88	Шприц Ш2	1	
	Принадлежности		
ГОСТ 6402—70	Захват	8	
ГОСТ 15068—75	Шайба 24.65Г.05	8	
ГОСТ 15071—75	Оправка	10	
ГОСТ 15072—75	Кольцо	43	
ГОСТ 26538—85	Втулка	4	
	Оправка с конусностью 7:24 для насадных фрез	2	Ø 32; Ø 40
	Патрон с конусностью 7:24 цанговый с диапазоном зажима Ø 20 — Ø 40	1	
	Патрон с конусностью 7:24 цанговый с диапазоном зажима 5—20 мм (с цангой Ø 10)	1	
	Втулки переходные для инструмента с конусом Морзе с лапкой	2	
	Втулки с конусом 7:24 переходные для инструмента с конусом Морзе и резьбовым отверстием	3	
	Цанги к патрону Ø 5 ... Ø 20	7	Ø 5; 7; 8,5; 12; 16; 18; 20
	Цанги к патрону Ø 20 ... Ø 40	4	Ø 20; Ø 25; Ø 32; Ø 40
	Документация		
	Руководство по эксплуатации станка	1	

Поставляются по требованию заказчика за отдельную плату


Г83ШФ20.720.000	Делительная головка с приводом	1	
Г83ШФ20.350.000	Головка долбежная	1	
6Г83ШФ20.680.000	Привод круглого стола	1	
ГОСТ 14904—80	Тиски станочные с ручным приводом, поворотные с прямыми губками, нормальной точности 7200-0219-02	1	

ОБЩИЙ ВИД




1 — станица; 2 — консоль; 3 — пульт управления; 4 — ограждение; 5 — головка универсальная; 6 — ползун; 7 — станция управления; 8 — станция гидрооборудования; 9 — защита

ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА




Хобот и серьга




Универсальная фрезерная головка


ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ




Конец горизонтального шпинделя



Стол



Вертикальные направляющие станины



Горизонтальные направляющие станины

УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

