

5. Станки фрезерной группы


04. Станки продольно-фрезерные

МИНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД им. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

СТАНОК ПРОДОЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНО-РАСТОЧНЫЙ С
ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ МАГАЗИНОМ

Модель 6М610МФ4-1

Станку присвоен государственный Знак качества



Станок предназначен для комплексной обработки крупногабаритных корпусных и базовых деталей, в том числе имеющих криволинейные поверхности, методами фрезерования, растачивания и сверления в условиях единичного и мелкосерийного производства. Обработка боковых поверхностей производится лобовой накладной головкой с двумя рабочими горизонтальными концами шпинделя. Автоматическая смена инструмента производится только в вертикальном шпинделе.

Класс точности станка Н по ГОСТ 8—77.
Шероховатость обработанных поверхностей деталей R_a 2,5 мкм (при фрезеровании).

Средний уровень звука LA не превышает 86 дБА.

Особенностью в компоновке станка является неподвижная поперечина. В связи с этим обработка деталей различной высоты обеспечивается за счет увеличенного хода ползуна. Конструкция бабки

позволяет работать с полной мощностью на всех вылетах ползуна.

Станок оснащен виброжелобами для сбора и перемещения стружки в емкости, устанавливаемые у переднего торца станины. Система СОЖ состоит из бака с насосом, трубопроводов и желобов для сбора СОЖ.

Год принятия станка к серийному производству — 1979.

Проектная организация — Минское станкостроительное производственное объединение им. Октябрьской революции.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Размеры рабочей поверхности, мм:

ширина
длина

Наибольшая высота обрабатываемого изделия при фрезеровании, мм

Наибольшая длина хода стола, мм

Число Т-образных пазов на рабочей поверхности стола

Ширина пазов, мм

Расстояние между пазами, мм

Количество вертикальных ползунковых фрезерно-расточных бабок

Количество накладных фрезерных головок (на ползуне с поворотом вокруг оси X)

Расстояние от торца вертикального шпинделья бабки до рабочей поверхности стола, мм:

наибольшее
наименьшее

Наибольшая длина поперечного перемещения бабки, мм

Количество механических ступеней скоростей шпинделья

Частота вращения шпинделья бабки, об/мин

Наибольший крутящий момент на шпинделе, кгс·м:

вертикальном
накладной головки

Расчетный диаметр фрезы, мм

Наибольший диаметр, мм:

сверления

растачиваемого отверстия

Точность обработки по контуру, мм

Наибольшие тяговые усилия, допускаемые механизмами привода, кгс:

стола
бабки
ползуна

Усилие зажима оправок в вертикальном шпинделе, кгс

Подача, мм/мин:

стола
бабки
ползуна

Скорость быстрых перемещений, мм/мин:

стола
бабки
ползуна

Количество мест в магазине для инструмента

Наибольший диаметр автоматически сменяемого инструмента:

без пропуска гнезд в магазине
с пропуском гнезд в магазине

Наибольшая масса автоматически сменяемого инструмента, кг

Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг

Система программного управления

Тип устройства

Число управляемых по программе координат

H55-2И

3

* При установленном патроне для автоматической смены инструмента.

** При автоматической смене инструмента.

Число одновременно управляемых по программе координат:	
при круговой интерполяции	2
при линейной интерполяции	3
Максимальный радиус круговой интерполяции, мм	4999,99
Дискретность, мм	0,01
Разрешающая способность измерительной системы, мм	0,01
Цифровая индикация координат	Есть по заданию
Число одновременно индикируемых координат	1
Цифровая индикация номера инструмента	Есть
Цифровая индикация номера кадра	Есть
Смещение начала отсчета в пределах всего перемещения	Есть
Программирование скоростей подач	Есть
Точность позиционирования на длине перемещения 1000 мм, мкм	50
Коррекция размеров инструмента	Есть
Количество коррекций	30 с пульта коррекций
Величина коррекции, мм, до	999,99 с пульта коррекций
Ввод зеркальной обработки по всем координатам	Есть
Технологические команды	Есть
Система записи	Адресная пакадровая
Тип программоносителя	Восьмидорожечная перфолента шириной 25,4 мм
Код программирования	ISO — 7 бит
Скорость считывания информации, строк/с	500
Тип измерительных преобразователей	Индуктосин (ДЛП)

Привод, габарит и масса станка

Питающая электросеть:	
род тока	Переменный трехфазный
частота, Гц	50
напряжение, В	220/380
Напряжение электроприводов станка, В:	
переменного тока	380
постоянного тока	220
цепей управления	Постоянный 110 и 24; переменный 110
цепей местного и общего освещения	Переменный 24 и 220
цепей сигнализации	Постоянный 24; переменный 24
Тип автомата на вводе	A3726
Номинальный ток расцепителей вводного автомата, А	200
Электродвигатели:	
главного движения (вращения шпинделья бабки):	
тип	2ПФ200ЛГ
мощность, кВт	30
частота вращения, об/мин	1500
приводов рабочих подач стола, бабки и ползуна бабки:	
тип	ПБСТ-43
мощность, кВт	3×4,3

частота вращения, об/мин	3000
вентилятора главного движения:	
тип	4AA56.A4
мощность, кВт	0,12
частота вращения, об/мин	1380
насоса станции гидропривода:	
тип	АО2-31-6
мощность, кВт	1,5
частота вращения, об/мин	950
вентилятора станции гидропривода:	
тип	ФТО12-2
мощность, кВт	0,12
частота вращения, об/мин	2960
насоса станции смазки:	
тип	АО2-41-6
мощность, кВт	3
частота вращения, об/мин	950
вентилятора станции смазки:	
тип	ФТО12-2
мощность, кВт	0,12
частота вращения, об/мин	2960
насоса откачки масла из ползуна:	
тип	4А56В4
мощность, кВт	0,18
частота вращения, об/мин	1400
насоса СОЖ:	
тип	ПА-45
мощность, кВт	0,15
частота вращения, об/мин	2800
крепления инструмента в вертикальном шпинделе бабки:	
тип	4ЛВ63А
мощность, кВт	0,55
частота вращения, об/мин	3000
привода транспортера стружки:	
тип	4АХ71В4
мощность, кВт	2×0,75
частота вращения, об/мин	1350
привода перемещения пульта управления:	
тип	4АА63В4
мощность, кВт	0,37
частота вращения, об/мин	1410
лубрикатора:	
тип	РД-09
мощность, кВт	0,01
частота вращения, об/мин	1200

Тиристорные преобразователи: главного движения:	
тип	БУВ3501-32А
ток, А	200
напряжение, В	230
типа	БУВ3509-22В2
ток, А	16
напряжение, В	230
приводов подач:	
тип	БУВ3608-332
ток, А	3×50
напряжение, В	230
Система гидравлики	
Тип станции гидропривода	Г48-83
Емкость бака, л	100
Тип насоса	Г12-31
Производительность насоса, л/мин	8 (при 960 об/мин)
Тип фильтра грубой очистки	0,08Г41-12
Тип фильтра тонкой очистки	12—25 ФП7 200
Рабочее давление (номинальное) в гидросистеме, кгс/см ²	40
Марка масла для гидросистемы	Турбинное Т ₂₂ ГОСТ 32-74



Система смазки	
Тип станции смазки	Г48-85
Емкость бака, л	250
Тип насоса системы смазки	8Г12-33А
Производительность насоса системы смазки, л/мин	8/25 (при 960 об/мин)
Рабочее давление в системе смазки (номинальное), кгс/см ²	8
Тип фильтра грубой очистки	0,08Г41-13
Тип фильтра тонкой очистки	12—25 ФП7 200
Марка масла для системы смазки	Индустриальное И-40А С 18М-12
Тип плунжерного лубрикатора	0,6
Производительность плунжерного лубрикатора, см ³ /об	
Габарит станка с выносным оборудованием, мм	8650×8500×5400
Масса станка с электрооборудованием, кг	40 000

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр
6М610МФ4-1	Станок в сбре-	1					
Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка							
Запасные части							
	Инструмент	1 компл.		ГОСТ 5927—70	Контрольная оправка	1	
				ГОСТ 11371—68	Гайка	46	М24
					Шайба 2-24.05.05	46	
				ГОСТ 3643—54	Шпилька	18	
					Шариц штоковый, тип 1	1	
					Башмак	46	
					Втулка	28	
					Кольцо	18	
Принадлежности							
ГОСТ 15945—70	Болт фунда- ментный	18					
	Контрольная оправка	1	Конус 60				
Документация							
				Руководство по эксплуатации станка		1	


ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр
	Устройства числового программного управления Н55-2И Техническое описание и инструкция по эксплуатации измерительного преобразователя	1 1 компл.		ГОСТ 28085—76 К2.418.000	Фреза торцовая с пятигранными пластинами твердого сплава Сверло первое сборное	1 6	Ø 160 Ø 40(2); 50(2); 60(2)
	Изделия, входящие в комплект станка, но поставляемые за отдельную плату						
<i>Режущий инструмент</i>							
ГОСТ 9795—73 ОСТ2Н20-2—74 ГОСТ 9473—71	Резцы расточчные державочные Сверло спиральное с коническим хвостовиком Фрезы Фреза концевая быстрорежущая с цилиндрическим хвостовиком	25 10 2 30	12×12×40(5); 16×16×55(5); 16×16×70(5); 25×25×95(5); 25×25×125(5) Ø 15(2); 17(2); 18(2); 22(2); 30(2) Ø 25(10); 32 (10); 40(10)	ГОСТ 28085—76 К2.418.000 К2.510.000-01 6М610МФ4-1-911-401 ГОСТ 5929—70	Фреза торцовая с пятигранными пластинами твердого сплава Сверло первое сборное Вспомогательный инструмент Оправка для фрез торцовых насадных Втулка переходная 6101-4016(3); 6103-4013(2) Втулка переходная 6103-4012(3); 6103-4014(2) Втулка переходная с конуса Оправка расточчная Патрон цанговый Цанга Винт Гайка	1 6 4 5 5 8 5 2 6 40 40	Ø 160 Ø 40(2); 50(2); 60(2) Морзе 3 Морзе 4 Морзе 5 6300-4275(2); 6300-4279(2); 6300-4281(2); 6300-4284(2) К2.469.002-01(2); К2.469.002-02(2); К2.469.002-03(2) M24

ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА




* Размер с патроном для автоматической смены инструмента


ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ



Эскиз шпинделя и торца ползуна




Эскиз стола




Эскиз патрона для автоматической смены инструмента

УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ




ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1 : 200



ФУНДАМЕНТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Глубина заложения фундамента принимается в зависимости от грунта, но не менее 1300 мм.