


5. Станки фрезерной группы

01. Станки вертикально-фрезерные

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЖАЛЬГИРИС» 621.9.06  
ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ СТАНОК M54

Модель 6Р10



Станок предназначен для выполнения различных фрезерных работ в условиях единичного и серийного производства.

Класс точности станка Н.

Шероховатость обработанной поверхности при чистовых режимах резания  $\nabla 6$ .

В отличие от ранее выпускавшихся станков данного типа новый станок отличается пониженным шумом, увеличенной долговечностью основных узлов и сохранением норм точности в течение

более длительного срока. Электрооборудование смонтировано в просторной нише и отвечает всем современным требованиям. Управление подачами стола раздельное. Имеются защитные устройства, предохраняющие рабочего от стружки и брызг охлаждающей жидкости. Система охлаждения снабжена быстросъемными отстойниками. Внешний вид станка отвечает современным требованиям промышленной эстетики.

Встраивание станка в автоматическую линию не предусмотрено.

МОСКВА 1973

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

### Основные размеры

Наибольшие размеры устанавливаемой детали без перестановки во время обработки (длина × ширина × высота), мм . . . . . 500×160×300

Наибольший вес обрабатываемой детали, кг . . . . . 150

Наибольший ход стола, мм:

продольный . . . . .	500
поперечный . . . . .	160
вертикальный . . . . .	300

Перемещение гильзы со шпинделем, мм . . . . . 60

Точность деления лимба при перемещении стола, мм:

продольном и поперечном . . . . .	0,06
вертикальном . . . . .	0,02

### Механика станка

Количество скоростей шпинделя . . . . . 12

Диапазон чисел оборотов шпинделя в минуту . . . . . 50—2240

Число подач стола . . . . . 12

Диапазон подач стола, мм/мин:

продольных и поперечных . . . . .	25—1120
вертикальных . . . . .	12,5—560

Быстрый ход стола, мм/мин:

продольный и поперечный . . . . .	2150
вертикальный . . . . .	1100

Наибольшее допустимое тяговое усилие, кгс:

на продольном винте стола . . . . .	700
на поперечном и вертикальном винтах привода подач . . . . .	500

Наибольший крутящий момент на шпинделе станка, кгс·м . . . . . 15,8

### Привод, габарит и вес станка

Питающая электросеть:  
род тока . . . . . Переменный, трехфазный

частота тока, гц . . . . .	50
напряжение, в . . . . .	380/220

Тип автомата на вводе . . . . . АК63-3М

Номинальный ток расцепителей вводного аппарата, а . . . . . 10

Электродвигатели:  
привода главного движения:

тип . . . . .	АОЛ2-32-4-C2
мощность, квт . . . . .	3,0

число оборотов в минуту . . . . .	1500
-----------------------------------	------

привода подач:

тип . . . . .	АОЛ2-12-4-C2
мощность, квт . . . . .	0,8

число оборотов в минуту . . . . .	1500
-----------------------------------	------

насоса охлаждающей жидкости:

тип . . . . .	ПА-22
мощность, квт . . . . .	0,125

число оборотов в минуту . . . . .	3000
-----------------------------------	------

Насос охлаждающей жидкости:

производительность, л/мин . . . . .	22
-------------------------------------	----

емкость резервуара, л . . . . .	25
---------------------------------	----

Емкость масляных резервуаров, л:

главного привода . . . . .	6,5
----------------------------	-----

привода подач . . . . .	2,5
-------------------------	-----

смазки вертикального винта . . . . .	1,5
--------------------------------------	-----

Производительность насосов смазки, л/мин:

главного привода . . . . .	1,5
----------------------------	-----

привода подач . . . . .	1,0
-------------------------	-----

Габарит станка (длина×ширина×высота), мм . . . . . 1445×1875×1730

Вес станка, кг:


без принадлежностей . . . . .	1270
-------------------------------	------

с принадлежностями . . . . .	1300
------------------------------	------


## ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
<b>Изделия, входящие в комплект и стоимость станка</b>			
ГОСТ 13786—68; ГОСТ 13785—68; ГОСТ 13787—68; ГОСТ 13790—68	Оправка	3	Ø 22; 27; 16
ГОСТ 2839—62	Втулка переходная Патрон цанговый с цангой Наконечник Ключ гаечный двусторонний	2 1 1 5	Ø 12 $S=10 \times 12;$ $17 \times 19; 22 \times 24;$ $27 \times 30; 36 \times 41$ $S=7; 10; 12$
ГОСТ 3643—54	Ключ для деталей с шестигранным углублением под ключ Ключ для зажима торцевых фрез Шомпол Ключ для электрошкафа Отвертка Шприц штоковый	3 3 1 1 1 1	$S=26; 32; 20$ M12/M16 $175 \times 0,7$
<b>Техническая документация</b>			
ГОСТ 14904—69	Руководство Чертежи запасных частей	1 1	компл.
<b>Изделия, поставляемые за отдельную плату по особому заказу</b>			
ГОСТ 14904—69	Стол поворотный Тиски	1 1	Ø 250

**УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ**




**Стол**






**Вертикальный шпиндель**

## ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА




## УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



## ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1 : 50



Станки можно устанавливать на прочный бетонный пол или на бетонный фундамент, глубина заложения которого зависит от грунта.

Допускается установка станка на виброизолирующие опоры типа ОВ-30.