


5. Станки фрезерной группы

03. Станки универсально-фрезерные

ГОРЬКОВСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК

Модель 6Р83Ш



Станок предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ, главным образом при изготовлении металлических моделей штампов, пресс-форм для работ в условиях серийного и единичного производства.

Для обработки различного вида поверхностей, а также крупногабаритных моделей, превышающих по своим размерам габариты стола, шпиндельная головка смонтирована на выдвижном хоботе и может поворачиваться под углом в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

На станке предусмотрен горизонтальный шпиндель, который может быть использован при обра-

ботке плоскостей торцовыми и цилиндрическими фрезами.

Предусмотрена как раздельная, так и одновременная работа двумя шпинделями. При установке серег, прилагаемых к станку, станок может быть использован как горизонтально-фрезерный.

Для расширения возможностей станка, кроме серег, прилагается дополнительная накладная поворотная головка. Накладная головка позволяет обрабатывать крупногабаритные детали, а также производить простейшие расточные работы.

Наличие механизма выборки люфта в винтовой паре продольной подачи стола позволяет произво-

дить встречное и попутное фрезерование как в простых режимах, так и режимах с автоматическими циклами.

Фрезерование зубчатых колес, разверток, контура кулачков и прочих деталей, требующих периодического или непрерывного поворота вокруг своей оси, производится на данных станках с применением делительной головки или накладного круглого стола.

Смазка направляющих консоли и узла «стол—салазки» осуществляется от плунжерного насоса централизованно. Благодаря эффективной смазке повышается долговечность работы этих узлов, обеспечивается более длительное сохранение первоначальной точности и сокращается время на обслуживание. Шероховатость обработанной поверхности $R_z 20 \text{ мкм}$. Класс точности станка П.


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Размеры рабочей поверхности стола по ГОСТ 165—72 (длина×ширина), мм	1600×400	Количество подач стола	18
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности стола, мм	30—450	Подача стола, мм/мин:	
Наибольшее перемещение стола, мм:		продольная и поперечная	25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250
продольное	1000	вертикальная	8,3; 10,5; 13,3; 16,6; 21,0; 26,6;
поперечное (вручную)	320		33,3; 41,6; 53,3; 66,6; 83,3; 105,0; 133,3; 166,6; 210,0; 266,6; 333,3; 416,6
вертикальное	420	Ускоренная подача стола, мм/мин:	
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до направляющей хобота, мм	190	продольного и поперечного	3000
Расстояние от торца шпинделя поворотной головки до рабочей поверхности стола (при выдвинутой гильзе), мм	70—570	вертикального	1000
Расстояние от оси шпинделя поворотной головки до направляющих станины, мм	250—900	Привод, габарит и масса станка	
Конец шпинделя по ГОСТ 836—72 (конус по ГОСТ 15945—70):		Питающая сеть:	
горизонтального	50	род тока	Переменный трехфазный
поворотной и накладной головок	40	напряжение, в	380
Угол поворота вертикального шпинделя к станине, град	45	частота, гц	50
Максимальный вес обрабатываемой детали, кг	300	Электродвигатели:	
Наибольший диаметр фрезы при черновой обработке, мм:		привода главного движения:	
горизонтальный шпиндель	200	тип	4А132М4У3
вертикальный шпиндель	100	мощность, квт	11
Наибольшее усилие резания, кгс:		частота вращения, об/мин	1450
продольной подачи	2000	привода перемещений стола:	
поперечной подачи	1200	тип	4А100S4У3
вертикальной подачи	800	мощность, квт	3,0
Механика станка		частота вращения, об/мин	1425
Количество ступеней вращения шпинделя:		привода шпинделя поворотной головки:	
горизонтального	18	тип	4А100S4У3
поворотной и накладной головок	11	мощность, квт	2,2
Частота вращения шпинделя, об/мин:		частота вращения, об/мин	1425
горизонтального	31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600	электронасоса:	
поворотной и накладной головок	50; 70; 100; 140; 200; 280; 400; 560; 800; 1120; 1600	тип	ПА-22, ГОСТ 2640—44
		мощность, квт	0,12
		частота вращения, об/мин	2800
		Суммарная мощность всех электродвигателей, квт	16,32
		Габарит станка (длина×ширина×высота), мм	2680×2260×2040
		Масса станка, кг	4500


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
6Р83Ш	Станок в сборе	1		6Р82Ш.оп.002; 6Р82Ш.оп.003 ГОСТ 13785—68	Оправка в сборе Оправка Шомпол в сборе Руководство по эксплуатации	2 компл. 1 компл. 4 компл. 1	
Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка							
ГОСТ 15067—75	Оправка	1	Ø50				
ГОСТ 15068—75	»	компл.	Ø32				
ГОСТ 13785—68	»	1	Ø50				
ПИ 651	Шомпол	1	50M20×850	ГОСТ 14904—69	Тиски станочные	1	
6Р82.оп.45	Специальный ключ	1		УДГ-Н-160	Универсальная делильная головка	1	
6Р82.оп.30	Ключ	1					
ГОСТ 2839—71	Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний	5			Комплект кулачков для настройки на автоматический цикл	4	
ПИ 643	Ключ	2	S=22; 46				
2ПИ 643	Стержень	1					
ДК-177; ДК-178	Щипцы	2					
ГОСТ 3643—54	Шприц для смазки, тип I	1		6М82.1.55	Пазовый винт	4	
ГОСТ 17199—71	Отвертка слесарно-монтажная	1		ГОСТ 5927—70	Гайка	4	M8.6.05


ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА



ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ



УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:100

