


## 5. Станки фрезерной группы

## 05. Станки копировально-фрезерные

**ЛЕНИНГРАДСКОЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ**  
им. Я. М. СВЕРДЛОВА

**СТАНОК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОПИРОВАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ  
ДЛЯ ОБЪЕМНОЙ ОБРАБОТКИ**

**Модель 6В443**



Предназначен для обработки деталей пространственно-сложной формы типа штампов, пресс-форм, а также деталей основного производства из легированных, инструментальных и конструкционных сталей, легированных чугунов, цветных и легких сплавов.

Станок выполнен с подвижным столом и неподвижной стойкой.

Все рабочие узлы станка перемещаются по закаленным направляющим. В направлении действия основных нагрузок установлены опоры качения, по

остальным поверхностям — направляющие скольжения. Смазка направляющих — централизованная циркуляционная.

Деталь и копир устанавливаются на опорную стойку на столе.

Режущий инструмент (фреза) имеет три независимые перемещения по осям координат  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$ .

На шпиндельной бабке установлен копировальный прибор, имеющий три независимых установочных перемещения.

При резании стружка смыывается в ленточный транспортер, подающий ее к стружкосборнику, установленному в фундаментном колодце.

Приводы подач имеют высокомоментные двигатели и шарикоподшипниковые передачи с выбором зазора.

Общая компоновка станка обеспечивает наиболее удобное относительное расположение обрабатываемого изделия и шпинделя с инструментом, позволяющее получить достаточно высокую жесткость системы СПИД, удобство обслуживания станка и наблюдение за обработкой, а горизонтальное расположение шпинделя обеспечивает хороший отвод стружки и охлаждающей жидкости.

Работа на станке может производиться различными способами, при которых последовательность действий автоматизирована и задается установкой переключателя на пульте. Различаются три основные вида обработки на станке: обработка строчками, контурная, трехмерная.

**Разработчик — Ленинградское особое конструкторское бюро станкостроения.**

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Размеры рабочей поверхности стола по ГОСТ 6569-75, мм:

ширина . . . . .	630 <sub>-1</sub>
длина . . . . .	1250 <sub>-1</sub>
количество пазов . . . . .	5
Расстояние между пазами по ГОСТ 6569-75, мм . . . . .	125 <sub>±0,5</sub>
Ширина направляющего паза по ГОСТ 6569-75, ГОСТ 1574-75, мм . . . . .	22H9
Наибольшее горизонтальное перемещение стола (Х), мм . . . . .	1000
Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной бабки (У), мм . . . . .	560
Наибольшее осевое перемещение шпинделя (Z), мм . . . . .	320
Дополнительное ручное перемещение инволюции, мм не менее . . . . .	175
Конец шпинделя по ГОСТ 24644-81, степень точности коуса по ГОСТ 19860-74 . . . . .	50AT5
Расстояние между осями шпинделей двухшпиндельной головки, мм . . . . .	500 <sub>±0,1</sub>
Количество скоростей вращения шпинделя . . . . .	20
Частота вращения шпинделя, мин <sup>-1</sup> . . . . .	31,5 <sub>±3</sub> ÷2500 <sub>±250</sub>
Наибольшая частота вращения шпинделя ускорительной головки, мин <sup>-1</sup> . . . . .	4600 <sub>±460</sub>
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Н·м (кгс·см) . . . . .	590 (6000)
Наибольший крутящий момент на шпинделе ускорительной головки, Н·м (кгс·см) . . . . .	3,9 (40)
Наибольший крутящий момент на шпинделе двухшпиндельной головки, Н·м (кгс·см) . . . . .	290 (3000)
Рабочие подачи в режиме управления с пульта, мм/мин . . . . .	6,3 <sub>±0,6</sub> ÷3150 <sub>±315</sub>
Рабочие подачи в режиме копировального управления, мм/мин . . . . .	6,3 <sub>±0,6</sub> ÷1000 <sub>±100</sub>
Периодические подачи, мм/ход . . . . .	0,16 <sub>±0,1</sub> ÷40 <sub>±4</sub>
Скорость установочных перемещений, м/мин . . . . .	6±0,6
Наибольшее усилие, допускаемое механизмами подач, Н (кгс) . . . . .	9800 (1000)
Наибольшее перемещение копировального прибора, мм:	
вертикальное . . . . .	250
горизонтальное . . . . .	100
осевое . . . . .	380
Габарит станка, мм . . . . .	3980×3300×3250
Масса станка, кг . . . . .	8500
Наибольшая масса, кг:	
копира . . . . .	1000
обрабатываемого изделия . . . . .	2000

## Электрооборудование

Питающая электросеть:		
род тока . . . . .		Переменный трехфазный
частота, Гц . . . . .		50 <sub>±1</sub>
напряжение, В . . . . .		380 <sub>±19</sub>
Род тока электроприводов станка:		
главного и вспомогательных приводов		Переменный трехфазный
привода подач . . . . .		Постоянный
Напряжение, В:		
электроприводов станка . . . . .		380 <sub>±57</sub>
цепей управления:		
постоянного тока . . . . .		24 <sub>-3,6</sub> <sup>+3,4</sup>
переменного тока . . . . .		110 <sub>-16,5</sub> <sup>+11</sup>
освещения рабочей зоны		
(переменный ток) . . . . .		24 <sub>-3,6</sub> <sup>+2,4</sup>
Количество электродвигателей на станке		16
Электродвигатели:		
главного привода:		
мощность, кВт . . . . .		5,5
частота вращения, мин <sup>-1</sup> . . . . .		1420
приводов подач (3 шт.):		
момент, Н·м . . . . .		47
частота вращения, мин <sup>-1</sup> . . . . .		600
Суммарная мощность электродвигателей, кВт . . . . .		35

## Гидрооборудование

Марка масла для смазки . . . . .	Масло индустриальное И-20А или И-30А, ГОСТ 20799-75; масло ИГНС-20, ТУ38.101798-79
----------------------------------	--

Насос регулируемый станции гидропривода:

производительность, л/мин . . . . .	52
номинальное давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ) . . . . .	6,3(63)

П р и м е ч а н и е. Предприятию-изготовителю станка разрешается производить замену гидро- и электрооборудования, не вызывающую ухудшения эксплуатационных качеств станков. Допускается изменение количества электродвигателей и суммарной мощности всех электродвигателей.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр
6B443	Станок в сборе (поставляется в частично разобранном виде)	1	

Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка

### Запасные части

Комплект запасных частей электрооборудования (согласно комплекту поставки)	1
--	---

### Инструмент

ГОСТ 17026-71	Фреза 2223-0065	4	Ø 50
ГОСТ 24359-80	Фрезы: 2214-0001 T5K10 60° 2214-0003 T5K10 60°	2	Ø 100
OCT2 И62-2-75	Фреза	28	Ø10(4); 12(4); 16(4); 20(4); 25(4); 32(4); 40(4);
ГОСТ 10903-77	Сверло спиральное с коническим хвостовиком 2301-0170	2	Ø 52

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количества	Основной параметр
ГОСТ 2839—80Е	Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний	6	8×10; 12×14; 17×19; 22×24; 32×36; 50×55
ГОСТ 2841—80Е	Ключ ПД1	1	S=65
ГОСТ 11737—74	Ключ торцовый для деталей с шестигранным углублением «под ключ»	6	S=5; 6, 8; 10; 12; 14
ГОСТ 16984—79	Ключ шарнирный для круглых гаек шлицевых	2	55...60; 90...95
	Ключ 30×12 ПИ643	1	
	Ключ СТП Д73-7с	2	
ГОСТ 3025—78	Клин 7851-0015	1	

*Принадлежности*

ОСТ2 Р79-1—78	Стойка опорная	1	
	Головка двухшпиндельная	1	
	Головка ускорительная с комплектом цанг диаметром 5,0 ... 20,0 мм	1	
	Встройка головки ускорительной	1	
	Охлаждение инструмента в двухшпиндельной головке	1	
	Защита зоны резания	1	
	Щиток предохранительный	1	
	Подставка	1	
	Копировальный прибор строчечно-контурный горизонтальный	1	
	Приспособление для наладки копировального прибора	1	
	Опора индикатора	1	
	Калибр-кольцо для пальцев	1	
	Палец конический	1	
	Палец с цилиндрическим концом диаметром 11,8 мм	1	
	Палец со сферическим концом диаметром 33 мм; для фрезы диаметром 32 мм	1	
	Палец со сферическим концом диаметром 33,4 мм, для фрезы диаметром 32 мм	1	
	Манипулятор	1	
	Опора клиновая 130	18	
	Втулка с конусом 7:24 переходная для инструмента с конусом Морзе с резьбовым отверстием:		
	короткая	3	KM3; KM4; KM5
	длинная	3	KM3; KM4; KM5
	Втулка KM5 с конусом 7:24 переходная для инструмента с конусом Морзе с лапкой	1	
	Оправка с конусом 7:24 для насадных фрез с торцовой шпонкой	2	Ø 32; 40
	Патрон цанговый с комплектом цанг диаметром 5,0 ... 20,0 мм	1	
	Хвостовик	1	

*Документация*

Руководство по эксплуатации станка	2	
Техническая документация, поступающая с комплектующими изделиями	1	

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
-------------------	------------------------------------	------------	-------------------

Изделия, входящие в комплект станка, но поставляемые за отдельную плату  
*Принадлежности*

Втулка с конусом 7:24 переходная для инструмента с конусом Морзе 3, с резьбовым отверстием	2	
Втулка с конусом 7:24 переходная для инструмента с конусом Морзе 4, с резьбовым отверстием	2	
Втулка с конусом 7:24 переходная для инструмента с конусом Морзе 4, с лапкой	2	
Оправка с конусом 7:24 для насадных фрез с торцовой шпонкой	4	$\varnothing 32(2); 40(2)$
Патрон цанговый с комплектом цанг диаметром 5,0 ... 20,0 мм	2	


Изделия, поставляемые по требованию заказчика за отдельную плату  
*Инструмент*

OCT2 И62-2—75	Фрезы:		
	035-2220-0101	4	
	035-2220-0102	4	
	035-2220-0104	4	
	035-2220-0106	4	


*Принадлежности*

Втулки с конусом 7:24 переходные для инструмента с конусом Морзе с резьбовым отверстием, короткие:			
КМ3	1		
КМ4	1		
КМ5	1		
Оправки с конусом 7:24 для насадных фрез с торцовой шпонкой:			
$\varnothing 32$ мм	1		
$\varnothing 40$ мм	1		
Копировальный прибор строчечно-контурный горизонтальный	1		
Копировальный прибор трехмерный горизонтальный	1		



ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА




## ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ




**Стол**




**Опорная стойка**




**Конус основного шпинделя и двухшпиндельной головки**





**Конус шпинделя ускорительной головки**





**Конус шпинделя копировального прибора**





Глубина заложения фундамента принимается в зависимости от грунта.

**СХЕМА НАГРУЗОК НА ФУНДАМЕНТ**



Масса неподвижных частей  
станины  $Q_1=2100$  кг;  
основания и стойки с поперечиной  $Q_2=2700$  кг.  
Масса подвижных частей:  
стола  $Q_3=1000$  кг;  
опорной стойки  $Q_4=700$  кг;  
шпиндельной бабки  $Q_5=1600$  кг.  
Масса обрабатываемого изделия  $Q_6=2000$  кг.

**УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ**

