


3. Станки строгальной и долбежной групп

01. Станки продольно-строгальные

МИНСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД  
им. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

**ПРОДОЛЬНО-СТРОГАЛЬНЫЙ СТАНОК**

**Модель 7210-6**



Станок предназначен для строгания плоских поверхностей изделий из черных, цветных металлов и некоторых видов пластмасс в условиях единичного и серийного производства. На станке можно производить черновое, чистовое и отделочное строгание.

Станок имеет два вертикальных и один боковой правый суппорты. По специальному заказу станок может поставляться с левым боковым суппортом. Направляющие стола, одна из которых V-образная, другая плоская, а также нижние поджимные планки стола оснащены пластмассовыми накладками.

Привод стола — от реверсивного электродвигателя постоянного тока через двухдиапазонную коробку скоростей и червячно-реечную передачу. Бесступенчатое и независимое регулирование скоростей рабочего и обратного ходов стола в широком диапазоне осуществляется электроприводом по си-

стеме генератор-двигатель с электромашинным усилителем поперечного поля. Привод обеспечивает плавное врезание резца и замедленный выход его из изделия.

В станке предусмотрена выборка зазоров в направляющих кареток суппортов и гайке ходового винта ползуна суппортов.

Смазка направляющих станины и червячно-реечной пары стола производится от центральной смазочной станции под давлением.

Управление станком осуществляется с пульта и подвесной кнопочной станции. Система необходимых блокировочных устройств и специальные тормозные устройства обеспечивают безаварийную работу станка.

Класс точности станка Н. Шероховатость обработанной поверхности  $Rz\ 20-Ra\ 2,5$ .

МОСКВА 1976

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наибольшие размеры обрабатываемого изделия, *мм*:

ширина . . . . .

высота . . . . .

Расстояние между стойками, *мм* . . . . .

Наибольшее расстояние между поверхностью стола и поперечиной, *мм* . . . . .

Наибольшая допустимая масса обрабатываемого изделия на 1000 *мм* длины стола, *кг* . . . . .

Наибольшая допустимая масса обрабатываемого изделия, *кг* . . . . .

### СТОЛ

Размеры рабочей поверхности (ширина×*длина*), *мм* . . . . .

Наибольшая длина хода, *мм* . . . . .

### СУППОРТЫ

Наибольшая длина перемещения ползунов, *мм* . . . . .

Угол поворота ползунов, *град* . . . . .

### МЕХАНИКА СТАНКА

Скорость рабочего хода стола (бесступенчатое регулирование), *м/мин*:

на первом диапазоне . . . . .

на втором диапазоне . . . . .

Скорость обратного хода стола (бесступенчатое регулирование), *м/мин*:

на первом диапазоне . . . . .

на втором диапазоне . . . . .

Горизонтальные подачи суппортов поперечины на один двойной ход стола, *мм* . . . . .

Горизонтальные и вертикальные подачи бокового суппорта и вертикальные подачи суппортов поперечины на один двойной ход стола, *мм* . . . . .

Наибольшее тяговое усилие на рейке стола, *кгс* . . . . .

### Привод, габарит и масса станка

Питающая электросеть:

род тока . . . . .

частота, *гц* . . . . .


напряжение, *в* . . . . .

Тип автомата на вводе . . . . .


Номинальный ток расцепителей вводного аппарата, *а* . . . . .

	Электродвигатели:	
	привода стола:	
1000	тип . . . . .	П-92
900	мощность, <i>квт</i> . . . . .	75
1100	частота вращения, <i>об/мин</i> . . . . .	1500
1000	привода вращения преобразовательного агрегата:	
1500	тип . . . . .	A2-82-4
1500	мощность, <i>квт</i> . . . . .	55
9000	частота вращения, <i>об/мин</i> . . . . .	1470
	перемещения поперечины:	
	тип . . . . .	AOC2-41-4
	мощность, <i>квт</i> . . . . .	5,2
	частота вращения, <i>об/мин</i> . . . . .	1300
	зажима поперечины:	
	тип . . . . .	AOL2-11-4
	мощность, <i>квт</i> . . . . .	0,6
	частота вращения, <i>об/мин</i> . . . . .	1350
	коробок подач:	
300	тип . . . . .	AO2-31-4
±60	мощность, <i>квт</i> . . . . .	2,2
	частота вращения, <i>об/мин</i> . . . . .	1430
	привода маслонасоса:	
	тип . . . . .	DPT21-4
	мощность, <i>квт</i> . . . . .	0,27
	частота вращения, <i>об/мин</i> . . . . .	1400
	привода вентилятора:	
5,5—80	тип . . . . .	AOL-22-2
3,2—48	мощность, <i>квт</i> . . . . .	0,6
	частота вращения, <i>об/мин</i> . . . . .	2800
	Генераторы:	
	питания электродвигателя привода стола:	
	тип . . . . .	P-101
	мощность, <i>квт</i> . . . . .	90
	частота вращения, <i>об/мин</i> . . . . .	1470
	питания цепей управления, катушек электромагнитов:	
0,5—25	тип . . . . .	P-41
	мощность, <i>квт</i> . . . . .	2,7
	частота вращения, <i>об/мин</i> . . . . .	1450
	возбудителя генератора привода стола:	
0,25—12,5	тип . . . . .	ЭМУ-50
5000	мощность, <i>квт</i> . . . . .	2,2
	частота вращения, <i>об/мин</i> . . . . .	1440
	Габарит станка без приставного оборудования (длина×ширина×высота), <i>мм</i> . . . . .	13600×4000×3450
	Масса станка, <i>кг</i> :	
	с электрооборудованием . . . . .	34000
	без электрооборудования . . . . .	30500

## УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



# СХЕМА ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ ВЫНОСНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ




Обозначение труб по схеме	Количество проводов	Диаметр трубы, дюймы	Обозначение труб по схеме	Количество проводов	Диаметр трубы, дюймы
26—26	32	1 $\frac{1}{4}$	32—33	3	1 $\frac{1}{2}$
27—27	5	1 $\frac{1}{2}$	32—32	10	1 $\frac{1}{2}$
28—28	48	1 $\frac{1}{2}$	35—35	9	1 $\frac{1}{2}$
29—31	3	3 $\frac{3}{4}$	36—38	5	1 $\frac{1}{2}$
29—30	3	3 $\frac{3}{4}$	36—37	3	1 $\frac{1}{2}$
29—29	6	3 $\frac{3}{4}$	36—36	8	1 $\frac{1}{2}$
32—34	7	3 $\frac{3}{4}$	39	3	1 $\frac{1}{4}$

*H* — высота от верха фундамента до места подключения.

ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН


Масштаб 1:100




## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
7210—6	Станок в сборе	1		C-4Г	Катушка электромагнитная постоянного тока Руководство к станку	1 1	220 в, 1 а
<b>Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка</b>							
ГОСТ 2839—71	Башмак под основание станины Рукоятка для перемещения суппорта Рукоятка для поворота суппорта Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний	35 1 1 5		S=12×14; 17×19; 22×24; 27×30; 36×41	Приспособление для строгания Т-образных пазов Приспособление для дозированной подачи смазочно-охлаждающей жидкости при отделочном строгании плоскостей вертикальным суппортом	2 1	
ГОСТ 11737—74	Ключ торцовый размерами от 2,5 до 36 мм для деталей с шестигранным углублением «под ключ»	2	S=10; 12		Узлы левого бокового суппорта Закладные детали для фундамента станка Запасные детали, обеспечивающие работу станка в течение 2, 3, 4 и 5 лет	1 1 по 1	компл. компл. компл.
ГОСТ 3643—54	Шприц штоковый Стержень Ключ для крепления стойки Солдатики и винты Втулка фрикционная Пружина Щеткодержатель к П-101Т Щетка к П-42Т Щетка к П-101Т Щеткодержатель к П-92Т Щетка к П-92Т Конечный выключатель Конечный выключатель Сигнальная лампа	1 1 1 12 2 4 6 8 24 6 24 2 1 1		KH-1005T	Клеммный набор на 5 клемм Электрощетка беззарматурная Запасные части к станции управления Предохранитель резьбовой с плавкой вставкой ПВД-2 Плавкая вставка к предохранителю ПРС-6-3 Плавкая вставка к предохранителю ПРС-6-3	1 2 1 1 5 10	8×25×32 компл.
ВК-300АТ ВПК-2110Т МН-14Т			1,7 вт; 6,3 в	ПРС-6-3 ПВД-6 ПВД-2			

## ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА



## УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ



## ФУНДАМЕНТ СТАНКА

