


3. Станки строгальной и долбежной групп

01. Станки продольно-строгальные

**НОВОСИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ТАЖСТАНКОГИДРОПРЕСС»**

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРОДОЛЬНО-ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК
Модель 7Б225Ж10Ф1



Предназначен для обработки различных крупных корпусных и базовых деталей из чугуна, стали и цветных металлов. На станке можно выполнять следующие виды работ:

черновое, чистовое и финишное строгание вдоль хода стола горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей;

черновое и чистовое фрезерование вертикальной фрезерной бабкой ползункового типа горизонтальных поверхностей вдоль и поперек хода стола; сверление отверстий ходом вертикальной фрезерной бабки ползункового типа вдоль оси шпинделья;

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИИ
И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО МАШИНОСТРОЕНИЮ И РОБОТОТЕХНИКЕ
(ВНИИТЭМР)
МОСКВА 1988

черновое и чистовое растачивание отверстий ходом вертикальной фрезерной бабки ползункового типа вдоль оси шпинделя посредством консольных оправок и резцовых головок, устанавливаемых в шпинделе;

обработку плоскостей фрезерной угловой и фрезерной универсальной головками, устанавливаемыми на вертикальной фрезерной бабке ползункового типа, причем, универсальная головка позволяет обрабатывать плоскости под любым углом к плоскости стола (головки поставляются по особому заказу за отдельную плату).

Управление фрезерным приводом стола и приводами бабки можно вести в следующих режимах: ручное управление с цифровой индикацией или без нее;

перемещение на предварительно набранный размер;

обработка на величину предварительно набранного размера;

перемещение в выбранное начало отсчета (выезд в «плавающий ноль»).

Станок можно использовать на заводах различных отраслей промышленности в условиях единичного и серийного производства.

Класс точности станка Н.

Категория качества — высшая.

Шероховатость обработанной поверхности:

при строгании чугуна — R_a 1,25 мкм;

при фрезеровании — R_a 2,5 мкм.

Привод стола осуществляется от реверсивного электродвигателя постоянного тока через двухступенчатый редуктор и червячно-реечную передачу.

Привод обеспечивает широкий диапазон бесступенчато регулируемых скоростей рабочего и обратного ходов стола, возможность изменения скоростей хода стола без остановки станка, регулирование скоростей обратного хода стола независимо от скорости рабочего хода, дистанционное задание точек реверса и изменение их без остановки стола, а также возможность изменения интенсивности реверса.

Высокая жесткость станины, а также базовых и корпусных деталей, цепи главного привода и редукторов суппортов обеспечивают строгание стальных заготовок на высоких режимах резания,

ОСНОВНЫЕ

При строгании

Наибольшие габариты обрабатываемого изделия, мм	2500×10000×2240
Размеры рабочей поверхности стола (ширина × длина), мм	2240×10000
Расстояние между стойками, мм	2650
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг	40000
Число Т-образных пазов стола	9
Расстояние между пазами, мм	250
Наибольшая высота резцов, мм	100
Ширина пазов, мм	36
Ход стола, мм	10150
Скорость стола (регулирование бесступенчатое), м/мин:	
рабочий ход	1,4...70
холостой ход	1,4...70
Наибольшее усилие резания, Н	166600
Скорость стола при наибольшем усилии резания не более, м/мин	25
Количество подач:	
саней	0,2...50
ползунов	0,2...25

устойчивое резание в зоне минимальных скоростей стола, а также возможность отделочного строгания чугунных деталей широкими и сверхширокими резцами.

Сани и ползуны суппортов имеют раздельные приводы подач с простой кинематикой от отдельных электродвигателей. Приводы строгальных суппортов обеспечивают автоматическую подачу во время обратного хода стола, быстрое и установочное медленное перемещение. Установочные перемещения обеспечивают подвод резца к изделию с точностью 5...10 мкм.

Редукторы суппортов имеют нормальный и высокий подъем резцов (при строгании глубоких пазов).

Для строгания наклонных поверхностей предусмотрен поворот ползунов относительно саней.

Станок имеет удобное управление. С подвесных пультов можно управлять всеми перемещениями на станке. Управление строгальными санями и ползунами осуществляется как с подвесного пульта, так и с кнопочных станций, имеющихся на каждом суппорте.

Фрезерная бабка ползункового типа позволяет выполнять как разнообразные фрезерные работы с помощью оправок и угловых головок, так и сверлильно-расточные работы консольными оправками.

В шпиндельной бабке смонтировано устройство для механизированного зажима оправок.

Подвижные узлы фрезерной бабки и поперечины оснащены быстродействующими малогабаритными зажимами.

Фрезерный привод стола и приводы бабки оснащены цифровой индикацией.

На станке имеется централизованная двухрежимная смазка направляющих станины, стола и червячно-реечной передачи (при чистовой обработке давление смазки 0,03 МПа, при черновой — 0,15 МПа).

Электрооборудование узлов станка, работающее в циклических режимах (привод стола и приводы подач), выполнено на бесконтактных элементах и конструктивно изготовлено в виде унифицированных блоков с применением печатного монтажа.

Разработчик — Новосибирское ПО «Тяжстанкогидропресс».

ДАННЫЕ

Скорость быстрого перемещения, мм/мин:
саней 3000
ползунов 1500

Подача, мм/дв.ход.:
саней 0,2...50
ползунов 0,1...25

Скорость установочного перемещения, мм/мин:
саней 2...4
ползунов 1...2

Скорость перемещения поперечины, мм/мин 900

При фрезеровании

Наибольшие габариты обработки, мм . . . 2500×9800×2200
Размеры конца шпинделя:

посадочный диаметр под фрезу, мм . . . 221,44—0,02
конус шпинделя для оправок по ГОСТ 24644—81, исполнение 5 60ЛТ5

Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг 40000

Угол поворота ползунов, град:
вертикальных суппортов ±60
боковых суппортов ±45

Наибольший поворот плиты резцодержателя, град
Наибольшие размеры державки резца (ширина × высота), мм
Количество ступеней коробки скоростей шпинделя
Частота вращения шпинделя (регулирование бесступенчатое), об/мин
Подача (регулирование бесступенчатое) мм/мин:

бабки вдоль оси шпинделя
саней
стола

Скорость быстрого перемещения, мм/мин:
бабки вдоль оси шпинделя
саней
стола

Наибольший ход бабки вдоль оси шпинделя, мм:
саней
стола
бабки вдоль оси шпинделя

Точность обработки образца при строгании мм:

прямолинейность на длине до 6300 мм
параллельность верхней обработанной поверхности основанию, в продольном и поперечном направлениях на длине до 6300 мм
перпендикулярность боковой обработанной поверхности к верхней поверхности на длине измерения 300 мм
прямолинейность на длине измерения до 6300 мм
параллельность на длине измерения до 6300 мм

Точность геометрической формы отверстия, расположенного на станке при диаметре обработки до 200 мм, мм:

круглость
профиль продольного сечения

Грузоподъемность кран-балки, кгс

Габарит станка, мм

Масса станка, кг:

без электрооборудования

с электрооборудованием

Электрооборудование

Питающая электросеть:

род тока

частота, Гц

напряжение, В


Род тока электропривода станка

	±10	Напряжение электропривода станка, В:
	90×100	переменный ток
	4	постоянный ток
	1,6...800	в цепи управления
	0,62...1250	местного освещения
	1,25...2500	Количество электродвигателей
	3...1200	Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт
	1250	Максимальная мощность, потребляемая от сети, кВт
	2500	Мощность электродвигателя главного движения, кВт:
	6000	при строгании (привод стола)
	980	при фрезеровании (привод шпинделя)
	15680	Гидрооборудование, система смазки и пневматика станка
	29400	Насос гидравлики поперечины:
	19600	тип
	0,050	производительность, л/мин
	0,040	номинальное давление, кгс/см ²
	0,030	Насос гидравлики бабки:
	0,030	тип
	0,075	производительность, л/мин
	1000	максимальное давление, кгс/см ²
	26850×9300×7050	Насос смазки станины:
	135300	производительность, л/мин
	149380	номинальное давление, кгс/см ²
		Насос смазки привода стола:
		тип
		производительность, л/мин
		минимальное давление, кгс/см ²
		Станции смазки строгальных суппортов и поперечины:
		тип
		производительность, л/мин
		максимальное давление, кгс/см ²
		Насос смазки саней бабки:
		тип
		производительность, л/мин
		номинальное давление, кгс/см ²
		Насос смазки привода шпинделя:
		тип
		производительность, л/мин
		номинальное давление, кгс/см ²
		Вместимость баков, л:
		смазки станины
		смазки строгальных супортов
		зажима поперечины
		смазки привода шпинделя
		смазки и гидравлики фрезерного суппорта
		Вместимость резервуара редуктора главного привода, л
		Вместимость редуктора подъема поперечины, л
		Диаметр подводящего трубопровода пневматической сети цеха, дюйм
		Давление воздуха пневматической системы станка, кгс/см ²

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
7Б225Ж10Ф1	Станок в сборе	1	
Принадлежности и техническая документация, входящие в комплект и стоимость станка			
7228-750.102	Призма	1	
7228-751	Приспособление для подъема поперечины	1	
7228-754	Винт для отжима поворотной части от строгальных саней	2	
7228-750.50	Валик контрольный	1	
7228-752	Приспособление для транспортировки поворотной части суппорта	1	
7228-750.402	Шаблон-кладыш	1	
C86-12	Шприц ИСУ-3	1	
ДС-211	Башмак установочный	55	

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество
Л9801-002 7Б220М6Ф1.719	Башмак установочный Приспособление для установки инструмента	4 1
7Б220М6Ф1.717	Приспособление для защиты рейки на столе при транспортировке и кантовке	1
ЛУ019-06	Транспортер стружки	2
Инструмент		
7228.750.102	Ключ для крепления планок поперечины	1
7228-750.01	Ключ для регулировки ходовой гайки строгального суппорта	1
7228-750.03 7Б220М6Ф1.710.402	Ключ для крепления стоек к станине	1
7Б220М6Ф1.710.403	Оправка для растачивания	1
7Б220М6Ф1.710.404	Оправка для чистового растачивания	1
	Оправка для концевых фрез	1



1 — контур станка; 2 — контур фундамента; 3 — контур ямы для маслобака; 4 — т

6 — шкаф динамического торможения; 7 — подвод питания г


Окончание

ОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количест-во	Основной параметр
20М6Ф1.710.405	Оправка фрезерная	1	
-750.05	Удлинитель	1	
-751.07	Гайка-удлинитель для регулировки башмаков	2	
-750.04	Ключ для выборки зазора ходовой гайки строгального суппорта	1	
25Г-052-416	Головка удлиненная	1	
СП1.45.4.8-79	Сменная головка	1	
	Комплект запасных частей электрооборудования	1	
	Руководство по эксплуатации станка	1	

Принадлежности, поставляемые по особому заказу за отдельную плату


01	Резцодержатель механогидравлический	4	
01	Головка фрезерная универсальная	1	
01	Головка фрезерная угловая	1	
2-185	Устройство для зажима изделий УЗИ на два строгальных суппорта	10	


I ЧЕРТЕЖ



— пропреобразователи и шкафы электрооборудования; 5 — шкаф БТУ3601-4847ДУХЛ4;
— ввод питающего электрокабеля

ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА, ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ





Фрезерная бабка